

---

# Sogn og Fjordane Fylkeskommune Bygge- og eigedomsseksjonen

## Eid VGS Nordfjordeid - Utbygging



### Grunnundersøking



Rapport nr.	:	2006050-1
Revisjon nr.	:	-
Dato	:	18.08.06

<b>Rapport tittel:</b> Sogn og Fjordane Fylkeskommune Bygge- og eigedomsseksjonen Eid VGS Nordfjordeid - Utbygging Grunnundersøking	<b>Rapport nr. :</b> 2006050-1 <b>Revisjon nr. :</b> <b>Dato</b> : 18.08.06
--	---

<b>Utført av:</b> <i>Magne Bonsaksen</i> Magne Bonsaksen Ing.	<b>Kontrollert av:</b> <i>Arne Å. Skotheim</i> Arne Å. Skoheim Dr. ing.	<b>Godkjent av:</b> <i>Arne Å. Skotheim</i> Arne Å. Skoheim Fagleg leiar
--	--	---

<b>Oppdragsgiver:</b> Sogn og Fjordane Fylkeskommune	<b>Referanseperson:</b> Jan Tore Rosenlund
---	---

#### **Samandrag:**

I området rundt Eid VGS i Eid kommune er diverse utbyggingar under planlegging. Planane omfattar Kulturhus, bygg for praktisk undervisning (PU-bygg) samt veg/bru over Fargarelva.

Denne rapporten presenterar resultat frå ei orienterande grunnundersøking utført i dei aktuelle delområda for utbygging.

Det er grunnundersøkt i totalt 12 posisjonar. Totalsondering er utført i samlede posisjonar, representativ prøvetaking er utført i 3 av desse posisjonane, mens uforstyrra prøvetaking og trykksondering er utført i 1 posisjon.

Det er stor variasjon i djupne til fjell innanfor det undersøkte området. I området vest sør-vest for eksisterande skule er djupna til antatt fjell omlag 30 m i 5 undersøkte posisjonar. I posisjon 2 er antatt djupne til fjell 11,3 m, men da vi støtte på nokre store steinblokker i posisjon 8, kan vi heller ikkje utelukke at dette og er tilfelle i posisjon 2. Langs elva aust for skulen er djupna til antatt fjell omlag 11 til 17 m, mens i posisjon 6, 10 og 12 er antatt djupne til fjell omlag 18 til 24 m.

Under eit tynt lag av matjord/toppdekke (Lag 1) er det stort sett funne relativt fast sand og grus (Lag 2) som inneheld noko humus øvst oppe. Under Lag 2 ligg det eit middels fast lag med kvikkkleire (Lag 3). Dette laget opptrer i hovudsak vest, sør- vest for skulen. Langs elva i aust er det funne særskilt siltig leire og leirig silt. Lag 4 består i hovudsak av grusige masser og morene.

Grunnvasstanden vart registrert i dagen i posisjon 1, og i 0,95 m djupne i posisjon 5. I ein posisjon aust for skulen låg grunnvatnet djupare enn 2,5 m under terrenget.

Tilrådde geotekniske parametrar er presentert i rapporten.

<b>Stikkord:</b> Grunnundersøking, grunnforhold, lausmassar, fjell.	<b>Posisjon (UTM sone 32)</b> N 6 868 200 E 341 575
--	--

## INNHOLD

## Side

1. ORIENTERING	4
2. FELT- OG LABORATORIEARBEID	4
2.1. Feltarbeid	4
2.2. Laboratoriearbeid	4
2.3. Resultat	4
3. GRUNNFORHOLD	5
3.1. Generelt	5
3.2. Vest sørvest for skulen	5
3.3. Sør for skulen	5
3.4. Aust for skulen	5
3.5. Trykksonderingar (CPTU) - tolking	6
3.6. Geotekniske parametrar	6
3.7. Presiseringar	6
4. REFERANSAR	6
5. TABELLAR	7

## TEIKNINGAR

Innhald	Måle-stokk	For-format	Teikn.nr.
Oversikt – borplan.	1:750	A3	1
Profil A-A.	1:200	A3	2
Profil B-B	1:200	A3L	3
Profil C-C.	1:200	A3L	4
Profil D-D.	1:200	A3L	5
Profil E-E.	1:200	A3L	6
Profil F-F	1:200	A3	7
CPT- presentasjon	1:200	A3	8

## TABELLAR

## Side

Tabell 1 Boreposisjonar og djupner	7
Tabell 2 Prøver, klassifisering og laboratoriearbeid	7
Tabell 3 Geotekniske parametrar	8

## VEDLEGG

Innhald	Vedl.
Geotekniske tegninger, plan og profiler	A
Borprofil - Totalsondering	B
Borprofil - Trykksondering	C
Su mot Djupne	D

## 1. ORIENTERING

I området ved Eid Videregående Skule (Eid VGS) på Nordfjordeid i Eid kommune er diverse utbyggingsarbeider under planlegging.

Planane omfattar Kulturhus, bygg for praktisk undervisning (PU-bygg) samt veg/bru over Fargarelva. Detaljert plassering av dei 2 bygga er ikkje spesifisert. Det er antyda at kulturhuset kan bli plassert i den vestlege og/eller sørlege delen av området, mens PU-bygget kan bli plassert på austsida av eksisterande skulebygg.

Vi vart engasjert av Sogn og Fjordane Fylkeskommune ved Bygge- og eigedomsseksjonen til å utføre ei orienterande grunnundersøking i området; Referanse [1] til Referanse [3]. Denne rapporten presenterar utført arbeid og resultat frå undersøkinga.

Jan Tore Rosenlund har vore vår kontaktperson frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune.

## 2. FELT- OG LABORATORIEARBEID

### 2.1. Feltarbeid

Feltarbeidet vart utført i veke 24/2006.

Det vart bora i totalt 12 posisjonar; posisjon nr 1 til 12.

I samtlege posisjonar vart det først utført totalsondering.

Deretter vart representativ prøvetaking utført i 3 utvalde posisjonar; posisjon nr 5, 6 og 11. Det vart teke opp 5 prøver i posisjon 6 og 11, og 2 i posisjon 5, dvs. totalt 12 prøver.

Til slutt vart det tatt 2 uforstyrra prøver og utført trykksøndering i posisjon 5.

Vasstanden vart dessutan registrert i dei opne prøvetakingshola.

Ei oversikt over utførte boringar er vist i Tabell 1. Plassering av borepunktene går elles fram av borplanen på Teikning nr 1.

Boreposisjonane vart sett ut og målt inn ut frå bygg og konstruksjonar i nærområdet, då ved bruk av målband, vinkelprisme og stikkstenger. Etter at boringane var fullført, vart posisjonene innmålt av Eid kommune; Referanse [4].

Boringane vart utført med Geotech 605D grunnboringstraktor, operert av boreleiar Ola Amundsgård.

Framgangsmåten ved borearbeidet er i samsvar med standard slik det er beskrive i Referanse [5] til [8].

### 2.2. Laboratoriearbeid

Laboratoriearbeidet blei utført i veke 25/2006.

Det vart i alt teke opp 12 representative prøver. Etter visuell klassifisering blei vassinhaldet bestemt for samtlege prøver. Kornfordeling og telefarligheit vart bestemt for 5 utvalde prøver.

Til slutt vart det utført rutineanalyse på dei 2 uforstyrra prøvene.

Oversikt over prøver og analysar er vist i Tabell 2.

Analysearbeidet er utført i samsvar med standard som beskrive i Referanse [9].

### 2.3. Resultat

Resultata frå undersøkinga er presentert på Teikning nr 1 (oversikt-borplan), på Teikning nr 2 til nr 7 (Profil A-A til F-F) og Teikning nr 8 (CPT-presentasjon). Elles viser vi til oppsummeringar i Tabell 1 og 2.

Teikningsforklaringer er vist i Vedlegg A, B og C.

### 3. GRUNNFORHOLD

#### 3.1. Generelt

Da det er et klart skille i grunnforholda på aust- og vestsida av den eksisterande skulen, har vi vald å presentere grunnforholda vest sørvest for skulen og aust og sør for skulen kvar for seg.

Etterpå er geotekniske parametrar for aktuelle lag tilrådd.

#### 3.2. Vest sørvest for skulen

6 posisjonar - nr 1, 2, 4, 5, 8 og 9 - ligg vest og sørvest for skulen.

##### Djupne til fjell

I posisjon nr 1, 4, 5, 8 og 9 er antatt fjell i omlag 30 m djupne under terren, mens antatt fjell kan vere omlag 11 m djupne i posisjon 2. Da vi støtte på nokre store steinblokker i posisjon 8, kan vi heller ikke utelukke at dette er tilfelle i posisjon 2, og djupne til fjell kan vere større enn antatt.

##### Lausmassar

Fra posisjon 5 viser dei uforstyrra prøvene at området inneholder kvikkleire, og trykksondering tyder på at laget med kvikkleire ligger i 2 til 12 m djupne under terren i denne posisjonen. Data fra totalsonderingane viser at grunntilhøva er veldig like i dette området, og ein må rekne med at ein kan finne kvikkleire/ særslig sensiv leire i heile området vest sørvest for skulen. Dette laget ligger i området fra 2 til omlag 15 m under terren.

Under eit tynt lag av matjord/toppdekke (Lag 1) er det funne relativt fast sand og grus (Lag 2) som inneholder noko humus øvst oppe. Under Lag 2 ligg det eit stort lag med kvikkleire (Lag 3) og eit fastere lag med varierande masse (Lag 4).

Prøvetakingshullet i posisjon nr 5 viste grunnvatn ved 0,95 m, mens grunnvatnet var i dagen i posisjon 1.

#### 3.3. Sør for skulen

Boreposisjon nr 10 og 12 ligg sør for kantinebygget.

##### Djupne til fjell

I posisjon 10 er antatt fjell i 21,5 djupne m og i posisjon 12 i 18,5 m djupne.

##### Lausmassar

I boreposisjon nr 10 og 12 er det eit lag med middels fast til fast leire, som kan vere kvikk, men som mest sansynlig ikkje er kvikk. Dette laget ligg fra omlag 2 til 8 m djupne.

Under eit tynt topplag (Lag 1) er det her funne relativt fast sand (Lag 2), som til dels er grusig og inneholder noko humus øvst oppe. Under Lag 2 ligg det eit lag med middels fast til fast leire (Lag 3) og fast sand og grus (Lag 4).

#### 3.4. Aust for skulen

4 posisjonar – nr 3, 6, 7 og 11 – lig aust for skulen.

##### Djupne til fjell

Totalsonderingane i alle dei 4 aktuelle posisjonane gir djupne til antatt fjell på omlag 11 til 24 m. Djupne til fjell minkar mot nord og aust.

##### Lausmassar

Det er generelt mykje fastare masser aust for skulen enn det er på vest/sørvest-sida. Det er eit lag med siltig leire i posisjon 6, mens massane blir gradvis fastare mot aust. Prøvetaking viser fast til meget fast leirig silt og siltig leire i posisjon 11.

Under eit tynt lag av matjord/toppdekke (Lag 1) er det varierande faste massar, ein del fyllmasse, og i posisjon 11 er det funne myrjord i dybde 1 – 2 m under terren.

Prøvetakingshullet i posisjon nr 6 var tørt ned til omlag 2,5 m djupne under terrenget; dvs. grunnvassstanden låg djupare enn dette.

### 3.5. Trykksonderinger (CPTU) - tolking

Trykksonderinger i posisjon 5 er tolka, hovudsakleg basert på metodar frå Referanse [10] og [11].

Udrenert skjerstyrke ( $s_u$ ) mot djupne er estimert på totalspenningsbasis med konfaktor  $N_{kt} = 15$ . Dette er basert på ei totalvurdering ut frå tidlegare felt- og laboratoriedata.

### 3.6. Geotekniske parametrar

Tabell 3 oppsummerer geotekniske parametrar tilrådd ut frå resultata frå grunnundersøkinga. Tabellen gjeld for alle 3 delområda; dvs. sør og sørvest for skulen, sør for skulen og aust for skulen

Det må understrekast at dei tilrådde geotekniske parametrane i hovudsak ikkje er direkte målte, men basert på erfaringstal frå og korrelasjonar mot prosjekt med liknande grunnforhold.

### 3.7. Presiseringar

Det må presiserast at informasjonen frå felt- og laboratoriearbeidet eigentleg berre er gyldig for atskilte undersøkingsposisjonar. Avvik i grunnforholda i områda rundt og mellom dei undersøkte posisjonane kan såleis ikkje utelukkast, og resultata må derfor ikkje nyttast ukritisk.

## 4. REFERANSAR

- [1] Geovest-Haugland AS (2006):  
Sogn og Fjordane Fylkeskommune.  
Eid VGS. Orienterande grunnundersøking. Tilbod datert 03.05.2006.
- [2] Geovest-Haugland AS (2006):  
Eid VGS – Avtaledokument og  
revidert borplan. E-post med vedlegg  
datert 09.05.2006.

- [3] Avtaledokument med vedlegg underskrive 09.05.2006 av Geovest-Haugland AS og 23.05.2006 av Sogn og Fjordane Fylkeskommune.
- [4] Innmåling av boreposisjonar. E-post datert 20.06.2006 frå Eid kommune ved Ole Petter Henden.
- [5] Statens vegvesen (1997):  
Feltundersøkelser. Håndbok – 015.
- [6] Norsk Geoteknisk Forening (1994):  
Veileddning for utførelse av totalsondering. Melding nr 9.
- [7] Norsk Geoteknisk Forening (1997):  
Veiledd. for prøvetaking. Melding nr 11.
- [8] Norsk Geoteknisk Forening (1994):  
Veileddning for utførelse av trykksondering. Melding nr 5, rev. nr 1.
- [9] Statens vegvesen (1997):  
Laboratorie-undersøkelser. Håndbok – 014.
- [10] Rolf Sandven (1990):  
Strength and Deformation Properties of Fine Grained Soils Obtained from Piezo-cone Tests. Dr. ing. avhandling, Institutt for geoteknikk, NTNU.
- [11] Lunne, T., Robertson, P. K. and J. J. M. Powell (1997):  
Cone Penetration Testing in Geotechnical Practice. Blackie Academic & Professional.

**5. TABELLAR**

Tabell 1 Boreposisjonar og djupner

Posi- sjon nr	Koordinatar terrengpunkt (NGO1948 Akse I/NGO Normalnull)			Type boring	Bora djupne i lausmassar	Bora djupne I fjell
	X	Y	Z		(m)	(m)
1	435908	-3687	13,89	TOT	26,5	1,2
2	435920	-3649	13,96	TOT	11,3	2,4
3	435970	-3558	12,44	TOT	11,2	2,5
4	435875	-3667	14,13	TOT	29,9	0,6
5	435882	-3633	13,98	TOT	29,1	0,6
				PT	4,1	-
				CPT	15,5	-
6	435914	-3560	12,61	TOT	23,5	0,3
				PT	5,0	-
7	435926	-3532	9,54	TOT	17,0	1,5
8	435846	-3638	13,62	TOT	30,5	0,1
9	435853	-3590	13,09	TOT	29,4	0,8
10	435862	-3562	10,09	TOT	21,6	1,2
11	435886	-3508	7,73	TOT	15,2	1,1
				PT	5,0	-
12	435834	-3551	7,82	TOT	18,4	0,8

Type – forkortinger: TOT = totalsondering PT = prøvetaking CPT= trykksondering

Tabell 2 Prøver, klassifisering og laboratoriearbeid

Prøve- djupne	Vass- innhold	Gløde- tap	Kornfor- delingsanalyse	Materialbeskrivelse				
				(m)	(%)	(%)	Jordartsklassifisering	Telefarlighet
<b>Posisjon 5</b>								
0,2-1,5	7,0	-	Utført	Sandig GRUS			T2	
1,7-2,5	29,4	-	Utført	Leirig SILT			T4	
2,5-3,3	37,0	-	Ikkje utført	Siltig LEIRE			-	
3,3-4,1	37,4	-	Ikkje utført	Siltig LEIRE			-	
<b>Posisjon 6</b>								
0,3-1,0	19,2	-	Ikkje utført	JORD/SILT/SAND			-	
1,0-1,8	28,7	-	Ikkje utført	JORD/SILT/SAND			-	
1,8-3,0	16,3	-	Utført	Grusig sandig material m. noko humus			T2	
3,0-4,0	42,0	-	Utført	Siltig sandig LEIRE			T4	
4,0-5,0	33,4	-	Ikkje utført	Siltig LEIRE			-	
<b>Posisjon 11</b>								
0,2-1,0	13,8	-	Ikkje utført	Grusig SAND			-	
1,0-2,0	62,7	-	Ikkje utført	MYRJORD			-	
2,0-3,0	39,7	-	Ikkje utført	SAND/GRUS m. humus			-	
3,0-4,0	21,0	-	Ikkje utført	Leirig SILT			-	
4,0-5,0	20,0	-	Utført	Siltig LEIRE			T4	

Tabell 3 Geotekniske parametrar

Lag nr	Tjukk-leik (m)	Jordart	Romvekt $\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> )	Attraksjon a (kPa)	Friksjon $\tan\phi$	Udrenert skjerstyrke $s_u$ (kPa)	Setnings- modul $M_{OC}$ (kPa)	Setnings- modul $M_{NC}$ (kPa)	Modul- tal m (-)
1	<0,4	Matjord/toppdekke.	-	-	-	-		-	-
2 (*)	Var.	Sandig grus/sand m. noko humus øvst i laget. Stort sett fast.	18-19	0-5	0,65-0,75	-		$m \cdot (100 \cdot \sigma')^{1/2}$	150- 300
3	Var.	Leire/leirig silt. Stort sett middels fast, men lokalt noko lausare. Kvikk.	18-19	0-5	0,50-0,60	30-80	6000- 16000	$m \cdot \sigma'$	15-25
	Var	Aust for skulen: Siltig leire og leirig silt, særstakt fast	≥20	≥20	0,55-0,66	≥50	≥20000	-	-
4	Var.	Veksling mellom silt/sand/grus. Stort sett fast lagra.	19-20	5-15	0,60-0,75	-		$m \cdot (100 \cdot \sigma')^{1/2}$	100- 300

(\*) I posisjon nr 11 er det funne myrjord frå omlag 1,0 – 2,0 m djupne).



Prosjekt:  
**Sogn og Fjordane Fylkeskommune**  
Bygge og eiendomsseksjonen  
**Eid VGS - Utbygging**

Oppdragsgiver:  
**Sogn og Fjordane Fylkeskommune**

Tegningen viser:  
**Oversikt Borplan**

**GEOV  
EST-HAUGLAND**  
RADGIVENDE INGENIØRER

Grandfjæra 24  
6415 MOLDE

Telefon: 71 20 59 20

Faks: 71 20 59 30

E-post: post@geovest.no

- ENKEL SONDERING
- DREIESONDERING
- ▼ RAMSONDERING
- ◆ DREIETRYKKSONDERING
- KOTE TERRENG ELLER SJØBUND
- EVL. KOTE ANNTAT FJELL
- ◊ FJELLKONTROLLBORING
- PORETRYKKMÅLING
- PROVESERIE
- ▲ MILJØPRØVER
- + VINGEBORING
- PRØVEGROP
- GRAVEGROP MED MILJØPRØVER
- PROVEGROP MED PROVESERIE
- GRUNNANNBRØNN
- △ TRYKKSONDERING
- △ FJELL I DAGEN

Målestokk:

1:750

Format:

A3

Kontroll:

Sign.: mb

Dato:

2006-08-18

Prosjekt nr.:

2006.050

Tegning nr.:

1

Rev.:

-



Prosjekt:  
**Sogn og Fjordane Fylkeskommune**

**Bygge og eiendomsseksjonen**

**Eid VGS - Utbygging**

Oppdragsgiver:

**Sogn og Fjordane Fylkeskommune**

Tegningen viser:

Oversikt  
Borplan

**GEOV  
EST-HAUGLAND**  
RADGIVENDE INGENIØRER

Grandfjæra 24  
6415 MOLDE

Telefon: 71 20 59 20  
Telefaks: 71 20 59 30

E-post: post@geovest.no

www.geovest.no

- ENKEL SONDERING
- DREIESONDERING
- ▼ RAMSONDERING
- ◆ DREIETRYKKSONDERING
- KOTE TERRENG ELLER SJØBUND
- EVL. KOTE ANNTAT FJELL
- ◊ FJELLKONTROLLBORING
- PORETRYKKMÅLING
- PROVESERIE
- ▲ MILJØPRØVER
- + VINGEBORING
- GRAVEGROP MED MILJØPRØVER
- PROVEGROP MED PROVESERIE
- GRUNNANNBRØNN
- △ TRYKKSONDERING
- △ FJELL I DAGEN

Målestokk:	Format:	Kontroll:	Sign.:	Dato:
1:750	A3		mb	2006-08-18

Prosjekt nr.:	Tegning nr.:	Rev.:
2006.050	1	-

1 Lag 1, toppdekke i inntil 0,4 m djupne

2

+15

+

7

+15

Lag 2

///

///

///

Lag 3

+

5

+

10

+

15

+10

+5

0

-5


-10

-15

Lag 4

xxx

Antar fjell, men kan vere  
stor steinblokk i omlag 11,3 m  
djupne i posisjon 2



Prosjekt:  
**Sogn og Fjordane Fylkeskommune**  
**Bygge og eideomsseksjonen**  
**Eid VGS - Utbygging**

Oppdragsgiver:  
**Sogn og Fjordane Fylkeskommune**

Tegningen viser:

**Totalsondering**

**Profil A-A**

**GEOV  
EST-HAUGLAND**  
**RÅDGIVENDE INGENIØRER**

Grandflæra 24

MOLDE

6415

Telefon: 71 20 59 20

Faks: 71 20 59 30

E-post: post@geovest.no

www.geovest.no

Dato:

2006-08-18

Rev.:

Malestokk: 1:200 Format: A3 Kontroll: Sign.: mb

Prosjekt nr.: 2006.050 Tegning nr.: 2 Rev.:


4 Lag 1, toppdekke i inntil 0,4 m djupne

5


▽

▽

+



Lag 4



-10

-15

-20

+15

+10

+5

0

-5

-10

-15

-20

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640

650

660

670

680

690

700

710

720

730

740

750

760

770

780

790

800

810

820

830

840

850

860

870

880

890

900

910

920

930

940

950

960

970

980

990

1000

1010

1020

1030

1040

1050

1060

1070

1080

1090

1100

1110

1120

1130

1140

1150

1160

1170

1180

1190

1200

1210

1220

1230

1240

1250

1260

1270

1280

1290

1300

1310

1320

1330

1340

1350

1360

1370

1380

1390

1400

1410

1420

1430

1440

1450

1460

1470

1480

1490

1500

1510

1520

1530

1540

1550

1560

1570

1580

1590

1600

1610

1620

1630

1640

1650

+15

8

+15

9

+15

10

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

+15

8

+15

9

+15

10

Lag 1, toppdekke i inntil 0,4 m dypne

10

12


15

+15

6

Lag 2  
Lag 3

Lag 4



Prosjekt:  
**Sogn og Fjordane Fylkeskommune**  
**Bygge og eigendomsseksjonen**  
**Eid VGS - Utbygging**

Oppdragsgiver:  
**GEOVEST-HAUGLAND**  
**RÅDGIVENDE INGENIØRER**

Oppdragsgiver:

**Sogn og Fjordane Fylkeskommune**

Hull nr.: **6**

Dypte: **1.8-3.0**

Lab nr.: **2006162**

Kurve: **GRUSIG SANDIG MATEALE**


Jordartsbefestning: **-**



w %: **89**

$C_u$ : **12**

60mm: **100**

60mm: <b





Prosjekt:  
**Sogn og Fjordane Fylkeskommune**  
**Bygge og eideomsseksjonen**  
**Eid VGS - Utbygging**

Oppdragsgiver:

**Sogn og Fjordane Fylkeskommune**

Tegningen viser:




**GEOVEST-HAUGLAND**  
**RÅDGIVENDE INGENIØRER**

Grandflæra 24  
6415 MOLDE  
Tlfaks: 71 20 59 30  
E-post: post@geovest.no

Format: A3  
Kontroll: Sign.: mb

Dato: 2006-08-18  
Rev.:

Prosjekt nr.: 2006.050  
Tegning nr.: 7  
-



Hull nr.	Dybde	Lab.nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse		w %	$C_u$	Telegr.
				L	E			
5	1.7-3.0	2006171	—	LERIG	SILT	—	12, T4	
5	0.2-1.5	2006170	—	SANDIG	GRUS	—	76, T2	

Prosjekt:  
**Sogn og Fjordane Fylkeskommune**  
**Bygge og eigedomsseksjonen**  
**Eid VGS - Utbygging**

Oppdragsgiver:  
**Sogn og Fjordane Fylkeskommune**

**GEOV  
EST-HAUGLAND**  
**RÅDGIVENDE INGENIØRER**

Grandfjæra 24

6415 MOLDE

Tel. 71 20 59 20

Faks. 71 20 59 30

E-post: post@geovest.no

www.geovest.no

Tegningen viser:  
**CPT og prøvetaking**  
**CPT - presentasjon**


Målestokk: 1:200 Format: A3 Kontroll: Sign.: mb Dato: 2006-08-18 Rev.:

Oppdragsgiver:

Oppdragsgiver:  
**Sogn og Fjordane Fylkeskommune**

Tegningen viser:  
**CPT og prøvetaking**  
**CPT - presentasjon**

Målestokk: 1:200 Format: A3 Kontroll: Sign.: mb Dato: 2006-08-18 Rev.:



<b>Sogn og Fjordane Fylkeskommune</b>		<b>GEOVEST-HAUGLAND</b>	
Eid VGS – Utbygging		RÅDGIVENDE INGENIØRER	
Grunnundersøking			
Udrenert skjerstyrke ( $s_u$ ) frå trykksondering (CPTU) i posisjon nr 5 for $N_{KT}=15$ ( $s_u$ -skala = 0 – 150 kPa)		MÅLESTOKK	DATO
UTFØRT	KONTROLLERT	M =	18.08.2006
Magne Bonsaksen	Arne Åsmund Skotheim	RAPPORT	VEDLEGG
		2006050-1	<b>D</b>