

Oppdragsgiver  
**Veidekke Entreprenør AS**

Rapporttype  
**Geoteknisk rapport**

**08.10.2017**

# **FOSSLIA OMSORGSBOLIGER**

## **DOKUMENTASJON AV OMRÅDESTABILITET OG VURDERING FOR REGULERINGSPLAN**

### **GEOTEKNIK RAPPORT**

**FOSSLIA OMSORGSBOLIGER  
DOKUMENTASJON AV OMråDESTABILITET OG VURDERING FOR  
REGULERINGSPLAN**

Oppdragsnr.: 1350031391

Oppdragsnavn: **Fosslia omsorgsboliger  
Dokumentasjon av områdestabilitet og vurdering for reguleringsplan**

Dokument nr.: G-rap-002 rev00

Filnavn: G-rap-002 1350031391 rev00.docx

Revisjon	00		
Dato	08.10.2019		
Utarbeidet av	BAGJ		
Kontrollert av	MAGE		
Godkjent av	MAGE		
Beskrivelse			

## INNHOLD

<b>1. INNLEDNING .....</b>	<b>6</b>
<b>2. MYNDIGHETSKRAV .....</b>	<b>7</b>
2.1 GEOTEKNISK PROSJEKTERING .....	7
2.2 GEOTEKNISK KATEGORI .....	7
2.3 PÅLITELIGHETSKLASSE .....	7
2.4 KONTROLLKLASSE OG UTFØRELSESKONTROLL .....	7
2.5 SEISMISK KLASSE OG GRUNNTYPE .....	7
2.6 FLOM OG SKREDFARE .....	7
2.7 KRAV TIL SIKKERHET .....	9
2.7.1 Områdestabilitet.....	9
2.7.2 Krav til materialfaktorer .....	9
2.7.3 Vurdering av skredtype(r).....	9
2.7.4 Vurdering av løsneområde .....	10
2.7.5 Vurdering av utløpsområder.....	11
2.7.6 Ny avgrensning kvikkleiresone .....	11
<b>3. TOPOGRAFI .....</b>	<b>12</b>
<b>4. UTFØRTE GRUNNUNDERSØKELSER OG VURDERINGER .....</b>	<b>12</b>
<b>5. GRUNNFORHOLD .....</b>	<b>13</b>
5.1 KVARTÆRGEOLOGISK KART .....	13
5.2 SPRØBRUDDMATERIALE.....	13
5.3 DYBDE TIL BERG.....	13
5.4 GRUNNVANNSTAND .....	13
5.5 OPPSUMMERING GRUNNFORHOLD .....	14
<b>6. STABILITETSVURDERING .....</b>	<b>14</b>
6.1 GRUNNLAG FOR STABILITETSBEREGNINGER.....	14
6.2 PORETRYKKSFORHOLD .....	15
6.3 MATERIALPARAMETERE .....	16
6.4 STABILITETSVURDERING .....	17
6.4.1 Profil D-D .....	17
6.4.2 Profil F-F.....	17
6.4.3 Profil H-H.....	18
6.4.4 Profil I-I .....	18
6.4.5 Oppsummering.....	18
<b>7. ØVRIGE GEOTEKNISKE VURDERINGER .....</b>	<b>19</b>
7.1 GEOTEKNISKE PROBLEMSTILLINGER .....	19
7.2 FUNDAMENTERINGSMETODER.....	19
7.3 MASSEDEPONI .....	20
7.4 SETNINGER .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
7.5 TELEFARLIGHETS- OG BÆREEVNEKLASSIFISERING .....	20
<b>8. VIDERE ARBEIDER .....</b>	<b>20</b>
<b>9. REFERANSER .....</b>	<b>21</b>

## TEGNINGER

Tegn. nr.	Rev.	Tittel	Målestokk	Format
<b>201</b>	00	Oversiktskart	1: 50 000	A4
<b>202</b>	00	Situasjonsplan med klassifisering av borpunkter	1: 1 500	A3
<b>203</b>	00	Situasjonsplan med forslag til ny avgrensning for kvikkleiresone «611 Forslia – Blakstad»	1: 1 500	A3
<b>204</b>	00	Profil A	1: 400	A3
<b>205</b>	00	Profil B	1: 400	A3
<b>206</b>	00	Profil C	1: 400	A3
<b>207</b>	00	Profil D, lagdeling	1: 400	A3L
<b>208</b>	00	Profil E	1: 400	A3L
<b>209</b>	00	Profil F, lagdeling	1: 400	A3L
<b>210</b>	00	Profil G	1: 400	A3L
<b>211</b>	00	Profil H, lagdeling	1: 400	A3L
<b>212</b>	00	Profil I, lagdeling	1: 400	A3L
<b>213</b>	00	Stabilitetsberegnung D-D, ADP, dagens situasjon	1: 400	A3L
<b>214</b>	00	Stabilitetsberegnung D-D, afi, dagens situasjon	1: 400	A3L
<b>215</b>	00	Stabilitetsberegnung D-D, ADP, utbygd situasjon	1: 400	A3L
<b>216</b>	00	Stabilitetsberegnung D-D, afi, utbygd situasjon	1: 400	A3L
<b>217</b>	00	Stabilitetsberegnung F-F, ADP, dagens situasjon	1: 400	A3L
<b>218</b>	00	Stabilitetsberegnung F-F, afi, dagens situasjon	1: 400	A3L
<b>219</b>	00	Stabilitetsberegnung F-F, ADP, utbygd situasjon	1: 400	A3L
<b>220</b>	00	Stabilitetsberegnung F-F, afi, utbygd situasjon	1: 400	A3L
<b>221</b>	00	Stabilitetsberegnung H-H, ADP, dagens situasjon	1: 400	A3L
<b>222</b>	00	Stabilitetsberegnung H-H, afi, dagens situasjon	1: 400	A3L
<b>223</b>	00	Stabilitetsberegnung H-H, ADP, utbygd situasjon	1: 400	A3L
<b>224</b>	00	Stabilitetsberegnung H-H, afi, utbygd situasjon	1: 400	A3L
<b>225</b>	00	Stabilitetsberegnung I-I, ADP, dagens situasjon	1: 400	A3L
<b>226</b>	00	Stabilitetsberegnung I-I, afi, dagens situasjon	1: 400	A3L
<b>227</b>	00	Stabilitetsberegnung I-I, ADP, utbygd situasjon	1: 400	A3L
<b>228</b>	00	Stabilitetsberegnung I-I, afi, utbygd situasjon	1: 400	A3L

## BILAG

Bilag nr.	Tittel
Bilag 1	Tolkning treaksialforsøk, borpunkt 4, prøve 06
Bilag 2	Tolkning treaksialforsøk, borpunkt 8, prøve 15
Bilag 3	Tolkning treaksialforsøk, borpunkt 8, prøve 17
Bilag 4	Tolkning treaksialforsøk, borpunkt 13, prøve 35
Bilag 5	Tolkning ødometerforsøk, borpunkt 4, prøve 04
Bilag 6	Tolkning ødometerforsøk, borpunkt 8, prøve 13
Bilag 7	Tolkning ødometerforsøk, borpunkt 8, prøve 16
Bilag 8	Tolkning ødometerforsøk, borpunkt 13, prøve 34
Bilag 9	Tolkning CPTU, borpunkt 8
Bilag 10	Tolkning CPTU, borpunkt 10
Bilag 11	Poretrykksprofil borpunkt 8
Bilag 12	ROS-analyse

## VEDLEGG

Vedlegg nr.	Tittel
Vedlegg 1	Flyfoto fra 2017 over Fosslia
Vedlegg 2	PKA Arkitekter – Situasjonsplan utenomhus
Vedlegg 3	PKA Arkitekter – Snitt A-D
Vedlegg 4	Situasjonsplan med forslag til ny avgrensning av KL-sone 611 «Forslia – Blakstad», utarbeidet av Multiconsult 2016.

## SAMMENDRAG

Utbyggingen av nye omsorgsboliger på Fosslia ligger i et område med kjente kvikkleireforekomster, men ikke innenfor Forslia-Blakstad kvikkleiresone. Tidligere utredning utført av Multiconsult har gitt forslag om å utvide denne sonen, og deler av de nye omsorgsboligene ligger innenfor utvidelsen. Det er i denne rapporten framlagt dokumentasjon for sikkerhet mot områdeskred<sup>1</sup> samt en overordnet geoteknisk vurdering for reguleringsplan. Områdestabiliteten er vurdert i henhold til gjeldende regelverk, og det er regnet på stabilitet i 4 representative profiler. Beregningene viser at oppføring av planlagte bygg kan gjennomføres med tilfredsstillende sikkerhet gjennom å utføre mindre terrentiltak for å heve sikkerhetsnivået for lokalstabilitet.

---


<sup>1</sup> Denne rapportversjonen dokumenterer sikkerhet mot områdeskred for den østlige delen av planområdet. En oppdatert versjon av rapporten vil inkludere den vestlige delen av planområdet.

## 1. INNLEDNING

Stjørdal kommune planlegger utbygging av nye omsorgsboliger på Fosslia, gnr/bnr 100/92.

Rambøll Norge AS er engasjert for å bistå Veidekke Entreprenør AS med tverrfaglig prosjektering i forbindelse med utbygningen. Foreliggende rapport omhandler utredning av områdestabilitet og geotekniske vurderinger som dokumentasjon til reguleringsplan.

Planområdet er vist i plantegning utarbeidet av PKA Arkitekter i Figur 1.



**Figur 1:** Utklipp av situasjonsplan fra PKA Arkitekter, oversendt 28.08.2019. Området hvor sikkerhet mot områdeskred er utredet i foreliggende rapport er indikert i rød sirkel. Området hvor sikkerhet mot områdeskred ikke er utredet er indikert i blå sirkel.

Følgende tegningsgrunnlag foreligger:

- PKA Arkitekter - Situasjonsplan uteomhus, datert 20.09.2019
- PKA Arkitekter – Snitt A-D. datert 20.09.2019

Det er utført grunnundersøkelser for reguleringsplan, rapportert i [1].

For nye omsorgsboliger må områdestabilitet vurderes i henhold til NVE sin kvikkleireveileder 7/2014 [2], siden det påviste omfanget av kvikkleire/sprøbruddmateriale kan utgjøre en skredfare som kan påvirke tiltaksområdet.

I det videre benyttes benevnelsen «sprøbruddmateriale» om både kvikkleire (omrørt skjærfasthet  $c_{ur} \leq 0,5$  kPa) og sprøbruddmateriale slik det er definert i NVEs veileder 7/2014 [2], dvs.  $c_{ur} \leq 2$  kPa og sensitivitet  $St > 15$ .

Denne rapporten inneholder geotekniske vurderinger på reguleringsplannivå, dvs. vurderinger av gjennomførbarhet og skredfare for reguleringsplan, samt grunnlag for og resultater av stabilitetsanalyser.

## 2. MYNDIGHETSKRAV

### 2.1 GEOTEKNISK PROSJEKTERING

Geoteknisk prosjektering for prosjektet er underlagt følgende regelverk:

- Håndbok V220 «Geoteknikk i vegbygging» [3]
- Eurokode 0 «Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner» [4]
- Eurokode 7 «Geoteknisk prosjektering» [5]
- Eurokode 8 «Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning» [6]
- SAK10 «Forskrift om byggesak» med tilhørende veileder [7]
- TEK17 «Forskrift om tekniske krav til byggverk» med tilhørende veileder [8]
- NVEs retningslinjer 2/2011 «Flaum- og skredfare i arealplanar» med tilhørende teknisk veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» [9] [2]

Valg av geoteknisk kategori, pålitelighets-, og konsekvensklasse, krav til materialfaktorer etc som gjelder generelt for etablering av Fosslia omsorgsboliger er beskrevet nærmere i det videre. Oppsummering av sikkerhetsprinsipper er gitt i Tabell 1.

**Tabell 1:** Oppsummering sikkerhetsprinsipper

Sikkerhetsprinsipp	Fosslia omsorgsboliger
<b>Konsekvens- og pålitelighetsklasse</b>	CC/RC 2
<b>Bruddmekanisme</b>	Sprøbrudd
<b>Krav til sikkerhetsnivå lokalstabilitet (<math>\gamma_m</math>) (effektiv-/totalspenningsanalyse)</b>	1,25/1,4
<b>Krav til sikkerhetsnivå områdestabilitet (<math>\gamma_m</math>)</b>	1,4
<b>Geoteknisk kategori</b>	2
<b>Seismisk grunntype</b>	S2
<b>Kontrollklasse og utførelseskонтroll</b>	PKK2/UKK2

### 2.2 GEOTEKNISK KATEGORI

Eurokode 7 [5] stiller krav til prosjektering ut fra tre geotekniske kategorier. Valg av kategori gjøres ut fra standardens punkt 2.1 «Krav til prosjektering». Prosjektet plasseres i **geoteknisk kategori 2**, som gjelder for «konvensjonelle typer konstruksjoner og fundamenter uten unormale risikoer eller vanskelige grunn- eller belastningsforhold». Prosjektering i geoteknisk kategori 2 forutsetter kvantitative geotekniske data.

### 2.3 PÅLITELIGHETSKLASSE

Eurokode 0, tabell NA.A1 (901) [4] gir veiledende eksempler for klassifisering av byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler. Tabellen er delt inn i pålitelighetskasser (CC/RC) fra 1 til 4. Grunn- og fundamentearbeidene for omsorgsboligene vurderes å ligge under kategorien «Kontor- og forretningsbygg, skoler, institusjonsbygg, boligbygg osv.» Prosjektet plasseres derfor i **pålitelighetsklasse 2**.

### 2.4 KONTROLLKLASSE OG UTFØRELSESKONTROLL

Bestemmelse av kontrollklasse og utførelseskontroll er utført iht. Eurokode 0, tabell NA.A1 (902) og NA.A1 (903) [4]. For pålitelighetsklasse 2, gjelder prosjekteringskontrollklasse **PKK2** og utførelseskontrollklasse **UKK2**.

### 2.5 SEISMISK KLASSE OG GRUNNTYPE

I henhold til Eurokode 8, tabell NA3.1 [6] er grunnforholdene i hovedsak vurdert til **grunntype S<sub>2</sub>**. I deler av planområdet kan grunnforholdene vurderes til **grunntype D**. Det kan være hensiktsmessig å benytte to grunntyper for de forskjellige bygningene og eller bygningdelene dersom det er mulig å skille konstruksjonene fra hverandre med en seismisk fuge. Dette kan vurderes videre i detaljprosjektering i samarbeid med RIB.

Seismisk klasse, og dermed krav til evt. seismisk dimensjonering, skal bestemmes senere.


### 2.6 FLOM OG SKREDFARE

I henhold til TEK10 §7-1(1) skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom og skred).

Deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom i henhold til kartløsningen atlas.nve.no. Aktsomhetsområder er datagenererte ut ifra topografi med grov oppløsning. Høydeforskjellen fra Fosslibekken og opp til tiltaksområdet er på ca. 9 – 10 meter, og det vurderes dermed at tiltaket ikke er utsatt for flom.

Planområdet ligger vest for kvikkleiresone «611 Forslia-Blakstad» med «Lav faregrad», se Figur 2. Under utredning av områdestabilitet for tilbygg til Fosslia skole har Multiconsult anbefalt å utvide sonen mot vest, se vedlegg 4. Denne utvidelsen tilsier planområdet ligger innenfor kvikkleiresonen [10]. Denne delen av sonen er etter erosjonssikring i og heving av bekkeløp i forbindelse med utvidelse av Fosslia skole klassifisert med «Lav faregrad».

Det er registrert sprøbruddmateriale i planområdet og i flere borpunkter i området rundt dette. Tiltak som omfatter ny infrastruktur i områder med sprøbruddmateriale skal vurderes iht. NVE sine retningslinjer 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» [2]. Iht. veilederens tabell 5.2 vil tiltak som medfører større tilflytting/personopphold falle inn under tiltakskategori K4, ref. Figur 3.



**Figur 2:** NVEs kvikkleirekart, (nve.atlas.no)

Tiltakskategori. Type tiltak som inngår i tiltakskategoriene	Hvordan oppnå tilfredsstillende sikkerhet for ulik faregrad		
	Faregrad før utbygging: Lav	Faregrad før utbygging: Middels	Faregrad før utbygging: Høy
<b>K4:</b> Tiltak som medfører større tilflytting/personopphold enn tiltak i K3 samt tiltak som gjelder viktige samfunnfunksjoner.  Eksempler er mer enn to eneboliger /fritidsboliger, rekkehus/boligblokk, bolig- og hyttefelt, skole og barnehage, sykehjem, større næringsbygg, kontorbygg, idretts- og industrianlegg, større utendørs publikumsanlegg, lokale beredskapsinstitusjoner.	Stabilitetsanalyse som dokumenterer: a) Sikkerhetsfaktor for områdestabilitet $F \geq 1,4$ eller b) Forbedring hvis $F < 1,4$ , se figur 5.1.	Stabilitetsanalyse som dokumenterer: a) Sikkerhetsfaktor for områdestabilitet $F \geq 1,4$ eller b) Vesentlig forbedring hvis $F < 1,4$ , se figur 5.1.	Stabilitetsanalyse som dokumenterer: a) Sikkerhetsfaktor for områdestabilitet $F \geq 1,4$ eller b) Vesentlig forbedring hvis $F < 1,4$ , se figur 5.1.  Kvalitetssikres av uavhengig foretak*

**Figur 3:** Utdrag fra "Krav til utredning og sikkerhet for ulike tiltaks-kategorier", fra NVE 7/2014 [2]

Planområdet ligger ikke innenfor aktsomhetsområder for andre skredtyper.

Fosslibekken er befart 19.11.2018 av geoteknikere Maj Gøril Bæverfjord og Bård Arvid Gjengstø, og det er ikke påvist aktiv erosjon.

## 2.7 KRAV TIL SIKKERHET

### 2.7.1 Områdestabilitet

Planområdet på Fosslia ligger i en kvikkkleiresone med lav faregrad, se bilag 11 og [10], og antatt utnyttelse av området tilsier et K4-tiltak. Det stilles dermed følgende krav til stabilitetsanalyse som dokumenterer:

- a) Sikkerhetsfaktor for områdestabilitet  $F \geq 1,4$  eller
- b) Forbedring hvis  $F < 1,4$ .

Det stilles også krav til kvalitetssikring av dokumentasjonen av områdestabilitet, og denne må være utført av uavhengig foretak.

### 2.7.2 Krav til materialfaktorer

Rambøll har benyttet en avgrensning mellom lokal- og områdestabilitet der krav til materialfaktor iht. Eurokode 7 tabell NA.A.4 sett M2 [5] benyttes for lokalstabilitet. Glidesirkler som i hovedsak går i skråning ned mot Fosslibekken har krav til materialfaktor  $\gamma_m = 1,25$  for effektivspenningsanalyse ( $a_\phi$ ) og  $\gamma_m = 1,4$  for totalspenningsanalyse ( $s_u$ ). Glidesirkler som strekker seg inn under nye tiltak betraktes som områdestabilitet og vil håndteres iht. krav i NVEs veileder 7/2014, se ovenforstående avsnitt, så lenge glidesirklene går vesentlig gjennom sprøbruddmateriale.

**Tabell 2:** Krav til materialfaktor for lokalstabilitet

Bruddmekanisme	Myndighetskrav	Analyse	Krav til materialfaktor
Lokalstabilitet nøytralt brudd	Eurokode 7	Totalspenning	1,4
Lokalstabilitet, nøytralt brudd	Eurokode 7	Effektivspenning	1,25

Stabilitetsberegninger er utført med følgende analyser:

- Totalspenningsanalyse (udrenert korttidstilstand)
- Effektivspenningsanalyse (drenert langtidssituasjon)

Stabilitetsanalysene utføres med beregningsprogrammet GeoSuite Stabilitet, versjon 16.1.3. GeoSuite Stabilitet baserer seg på en likevektsbetrakting av potensielle bruddflater.

### 2.7.3 Vurdering av skredtype(r)

Terrenget hvor det kan gå områdeskred beskrives (i henhold til NVEs veileder 7/2014 kap. 4.5 pkt. 5) som:

- Jevnt hellende terregn brattere enn 1:20 og total skråningshøyde > ca. 5 m.
- I platåterregn: høydeforskjeller på 5 meter og mer, inkl. dybde til elvebunn/fot marbakke.
- Maksimal bakovergripende skredutbredelse =  $20 \times$  skråningshøyde, målt fra fot skråning/marbakke/bunn ravine.

Skred blir enten forårsaket av menneskelige inngrep eller utløst av naturkrefter. Skredtypers hendelsesforløp avhenger av utlösningsårsak, omrørt skjærfasthet og overdekningsslag (løsmassetype og tykkelse) over sprøbruddmaterialet og sprøbruddmaterialets beliggenhet og tykkelse [2].


Retrogressive skred karakteriseres ved en serie av bakovergripende skred utløst ved et monolittisk initialserek. Bakoverrettede skalkskred går bakover i skalker som gir ut av en skredgrop. Disse opptrer erfaringsmessig når mektighet av sprøbruddsmaterialer er mer enn

40% over bunnen av kritisk glideflate. Utstrømning av leire opptrer når omrørt skjærfasthet er lavere enn 1 kPa.

Bakoverrettede flaskred går som et flaskred utviklet fra skråningsfoten, og opptrer vanligvis når laget av sprøbruddsmateriale er av liten mektighet og overdekningen av andre løsmasser er stor, noe som tvinger bruddflaten bakover (mektighet av sprøbruddsmateriale er relativt lav, typisk mindre enn 10-20% av skråningshøyden).

Fremoverrettede flaskred er skred hvor bruddutviklingen starter i bakkant og beveger seg framover (i samme retning som utglidningen). Bruddet initieres i bakkant ved overbelastning. Flaskred opptrer normalt når mektigheten av sprøbruddsmaterialer er under 40% i forhold til kritisk glideflate, og hvor sprøbruddsmateriale ligger i lag tilnærmet parallelt med terengoverflaten og/eller berg.

Rotasjons- eller flaskred karakteriseres ved at alt areal som er innenfor de kritiske skjærflater defineres som løsneområde. Rotasjonsskred uten videre retrogressiv skredutvikling opptrer vanligvis når mektighet av sprøbruddsmaterialer er under 40% i forhold til bunnen av kritisk glideflate.



b = Mektighet av sprøbruddsmateriale over glidefalten  
D = Dybde til glideflate


N.B.: Kontrolleres på toppen av skråningen mha grunnundersøkelser

**Figur 4:** Mektighet av sprøbruddsmaterialer mot dybde til glideflate for områdeskred [11]

Basert på betraktninger rundt b/D-forhold vil relevante skredhendelser for planområdet være rotasjonsskred

#### 2.7.4 Vurdering av løsneområde

For å avgrense løsneområder benyttes data fra grunnundersøkelser og topografi. NVEs veileder 7/2014 [2] kap. 4.5 pkt 7 angir at empiriske data tyder på at de aller fleste løsneområder for kvikkleireskred begrenser seg til en terrenghelling større enn 1:15 for jevnt hellende tereng og maksimal utstrekning lik 15 x skråningshøyde i ravinert tereng.



**Figur 5:** Typiske kriterier for opptegning av faresonens løsneområder [11]

NIFS har i rapport 14/2016 [11] kommet med forslag til utredning av løsneområder. Metoden er et klassifiseringssystem som legger vekt på kvikkleiras morfologi, terrengforhold i utløpsområdet og leiras fasthet. Klassifiseringssystemet, «L/H-tabellen», gir en poengsum som gir en størrelse av løsneområdet relativt til skråningens høyde. Det skiller mellom «stør», «middels» og «lav», hvor stor L/H tilsvarer dagens praksis ved 1:15-prinsippet.

#### 2.7.5 Vurdering av utløpsområder

NIFS har i rapport 14/2016 [11] kommet med forslag til utredning av utløpsområder og beskriver at for å finne sannsynlig utstrekning av utløpsområder er det nødvendig å bestemme sannsynlig skredtype og finne løsneområdets utstrekning, samt vurdere topografiens i utløpsområdet.

**Ved retrogressive skred i kanalisiert terren:**

$$\text{Utløpsdistanse (Lu)} = 3 * \text{Løsnedistanse (L)}$$

**Ved retrogressive skred i åpent terren:**

$$\text{Utløpsdistanse (Lu)} = 1,5 * \text{Løsnedistanse (L)}$$

**Ved flakskred eller rotasjonsskred, i alle typer terren:**

$$\text{Utløpsdistanse (Lu)} = 0,5 * \text{Løsnedistanse (L)}$$

**Figur 6:** Forslag til ny metode for vurdering av utløpsområder, utklipp fra [11].

#### 2.7.6 Ny avgrensing kvikkleiresone

Forslag til ny avgrensing av kvikkleiresonen er vist på tegning 203. Forslaget baserer seg på alle kjente grunnundersøkelsespunkter i området. Sonderinger markert i rødt er registrert sprøbruddmateriale, sonderinger markert i gult er antatt sprøbruddmateriale og sonderinger markert i grønt er uten sprøbruddmateriale.

Sonen er trukket opp ut ifra sonderinger med registrert og antatt sprøbruddmateriale. I tillegg er sonen avgrenset langs Fosslibekken da skred erfaringmessig ikke krysser bekkedaler.

Avgrensingen av området baserer seg delvis på utført avgrensing av Multiconsult, og videre avgrensing mot øst er vist i [10].

### 3. TOPOGRAFI

Der kotehøyder refereres til i denne rapporten, refereres til NN2000.

Tiltaksområdet faller slakt fra ca. kote +40 – +41 mot nordvest til ca. kote +36 – +37. Rett nord for tiltaksområdet skråner terrenget bratt ned mot Fosslibekken med helning ca. 1:2,5 – 1:3. Kotenivå ved Fosslibekken ligger på ca. +26 – +29.

I forbindelse med utvidelse av Fosslia skole ble Fosslibekken erosjonssikret, og terrenget rundt hevet. Erosjonssikringen og heving av terreng ble utført vinteren 2016/17. Flyfoto datert 2017 over området er vist i vedlegg 1.

Det er benyttet siste oppdaterte digitalt kartgrunnlag datert år 2015. Terrenginngrepene i forbindelse med sikring av Fosslibekken og motfylling i skråning opp mot tiltaksområdet er utført etter siste oppdatering av kartgrunnlag. Dette medfører at den opptegnede terregoverflaten i profilene i området hvor det er etablert motfylling har avvik som er ikke-konservativ i forhold til dagens reelle geometri.

### 4. UTFØRTE GRUNNUNDERSØKELSER OG VURDERINGER

Det er utført grunnundersøkelser som grunnlag for reguleringsplan, og utarbeidet en egen datarapport, G-rap-001 1350031391 av 05.02.2019 [1].

Det er i forbindelse med tidligere utbygginger utført en rekke grunnundersøkelser og vurderinger i og rundt planområdet. Relevante dokumenter er listet opp i Tabell 3.

**Tabell 3:** Utførte grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger i og ved tiltaksområdet ved Tonstadkrysset


Rapportnr	Rapportnavn	Utgiver	År	Referanse
<b>O.2118</b>	Fossliåsen skole – Grunnundersøkelse, stabilitet og fundamentertilgangsvurdering	Kummeneje	1975	[12]
<b>O.2118-2</b>	Fossliåsen skole, Stjørdal – Supplerende boring og vurdering	Kummeneje	1975	[13]
<b>10447-1</b>	Reguleringsplan Fossliåsen, østre del – Orienterende grunnundersøkelse og generelle geotekniske vurderinger	Kummeneje	1994	[14]
<b>11465-1</b>	Ny barneskole – Halsen krets – Grunnundersøkelse	Kummeneje	1996	[15]
<b>11465-2</b>	Ny barneskole – Halsen krets – Geotekniske vurderinger	Kummeneje	1996	[16]
<b>57133-1</b>	Fosslia barneskole – Geotekniske undersøkelser	Noteby AS	1996	[17]
<b>600242A-1</b>	Distriktspsykiatrisk senter – Fossliåsen i Stjørdal – Grunnundersøkelse – Geotekniske vurderinger	Scandiaconsult AS	2000	[18]
<b>610570A-1</b>	Ny barnehage ved Fosslia – Grunnundersøkelse	Scandiaconsult AS	2002	[19]
<b>417910-RIG-RAP-001</b>	Fosslia skole – Datarapport grunnundersøkelser	Multiconsult	2016	[20]

<b>417910-RIG-RAP-002_rev01</b>	Fosslia skole – Utredning av områdestabilitet	Multiconsult	2016	[10]
<b>25081001-RIG-N01</b>	RIG Sikringstiltak Fosslia – Stabilitetsvurdering	Sweco	2016	[21]

## 5. GRUNNFORHOLD

### 5.1 KVARTÆRGEOLOGISK KART

Kvantærgelogisk kart over området er vist i Figur 7 og viser marine avsetninger i form av «Tykk havavsetning» med «Humusdekke/tynt torvdekket over berggrunn» mot sør.



Figur 7: Kvartærgelogisk kart over området ([www.ngu.no](http://www.ngu.no))

Tiltaket ligger under marin grense som er angitt på ca. kt. +180 for området. Tiltaksområdet ligger ca. på kote +36 – +41.

### 5.2 SPRØBRUDDMATERIALE

Det er påvist sprøbruddmateriale i flere punkter i og ved tiltaksområdet. Situasjonsplan på tegning 202 viser klassifisering av borpunkter basert på påvist, mulig og ikke påvist sprøbruddmateriale. Utbredelse av kvikkleiresonen som foreslått i [10] er også vist i tegning 203.

### 5.3 DYBDE TIL BERG

Berg er påvist med 3 meter bergkontrollboring vest for tiltaksområdet i 4 borpunkter. Berg er registrert 4,8 – 16,7 meter under terrenget [18]. I selve tiltaksområdet er det utført 14 totalsonderinger [1] og 2 dreiesonderinger [12] som er avsluttet mot antatt berg. Antatt berg er påtruffet mellom ca. 10,0 og 38,1 meter under terrenget. Dybden til berg avtar mot sør, og vil med stor sannsynlighet komme opp mot dagen i området mot sørvest. Det er påvist berg i dagen i vest.

### 5.4 GRUNNVANNSTAND

Grunnvannstanden er i 2019 målt i 2 dybder i borpunkt 8 [1] og tidligere i borpunkt K3-10 [14] og i borpunkt M-101 [10] (med artesisk poreovertrykk). Tabell 4 oppsummerer høyeste målte poretrykk i punktene. Grunnvannsnivå fra poretrykk er antatt ut fra hydrostatisk poretrykksfordeling.

Tabell 4: Poretrykksavlesning


Bor-punkt	Kote terregn	Kote piezometer	Løsmasser ved piezometerspiss	Høyeste avleste poretrykk [kPa]	Grunnvannsnivå fra poretrykk [kote]
<b>8</b>	+37,1	+31,1	Sensitiv leire	41,9	+34,3
<b>8</b>	+37,1	+25,1	Leire	91,7	+35,3

<b>K3-10</b>	+39,7	+33,7	Leire	48,0	+38,4
<b>M-101</b>	+29,8	+24,8	Sensitiv leire	57,0	+30,5
<b>M-101</b>	+29,8	+19,8	Sensitiv leire	118,0	+31,6

## 5.5 OPPSUMMERING GRUNNFORHOLD

De utførte grunnundersøkelsene viser i all hovedsak et øvre lag av tørrskorpeleire, med enkelte punkter i vest hvor det øvre laget inneholder sand, med varierende mektighet over middels fast til fast leire over sprøbruddmateriale. Under sprøbruddmateriale fortsetter det middels faste til faste laget av leire.

Kote topp av sprøbruddmateriale ligger over kotenivået i bunnen av Fosslibekken. Den østlige delen av Fosslibekken forbi planområdet er erosjonssikret i henhold til Figur 8 og flyfoto av dagens situasjon er vist i vedlegg 1. Det er gjennomført oppfylling ved Fosslibekken mot skræningen opp til tiltaksområdet iht [21].



**Figur 8:** Utklipp fra tegning RIG-TEG-003 fra [10] viser erosjonssikret område med blå skravur.

## 6. STABILITETSVURDERING

Multiconsult ASA og Sweco AS har tidligere utført utredning av kvikkleiresone «611 Forslia-Blakstad» i forbindelse med utvidelsen av Fosslia skole [10] [21]. Det vurderes at utredningene er delvis relevant for Fosslia Omsorgsboliger.

I forbindelse med utredningsarbeidet for skolen er det utført stabilitetsberegninger i 3 profiler innenfor planområdet for Fosslia omsorgsboliger [21]. For å oppnå tilfredsstillende stabilitet i disse profilene iht. NVEs retningslinje 7/2014 [2] ble det lagt ut motfylling langs skråningen sør for Fosslibekken. Profilenes plassering og motfyllingens omfang er vist i Figur 9.


## 6.1 GRUNNLAG FOR STABILITETSBEREGNINGER

Nytt tiltak for Fosslia omsorgsboliger anses å kunne forverre stabiliteten i skråningen mot Fossli-bekken. Det er derfor gjennomført stabilitetsberegninger i 4 profiler, D-D, F-F, H-H og I-I. Profilenes plassering er vist på tegning 202. Beregningsprofilene vurderes som representative for å vurdere sikkerhet mot utglidninger før, under og etter utbygging på tiltaksområdet i forhold til planlagt utbygging.

Profilenes geometri og tolket lagdeling er vist på tegning 207, 209, 211 og 212. Lagdeling er tolket ut fra sonderinger og prøvetaking. Lag som er tolket å være sprøbruddmateriale er fram-

hevet med rød skravur i beregningsprofilene. Materialparametere er oppsummert i Tabell 7 og vist på tegning 213 – 228.

Beregningene er utført for dagens situasjon og for situasjon etter tiltak. Det anses på nåværende tidspunkt ikke at byggefases vil være kritisk for stabiliteten, gitt at masser transporteres ut av tiltaksområdet og ikke lagres på tiltaksområdet. Dette må kontrolleres nærmere under detalj-prosjektering. Det må utvises spesiell aktsomhet ved arbeidet for g/s-vegen.



**Figur 9:** Omfang planlagt fylling iht. [21].

Beregningene er utført med terrenget hentet fra digitalt kartgrunnlag beskrevet i kapittel 3 og geometri fra mottatte arkitekttegninger, vist i vedlegg 2 og 3, og er basert på materialparametere fra utførte grunnundersøkelser.

Sirkulære glideflater er vurdert til å være kritiske. Det er fokus på sikkerhet mot mulige initialsred, og videre utført en vurdering av mulighet og sannsynlighet for at mindre initialsred kan utvikle seg til større bakovergripende og retrogressive områdeskred som potensielt kan ramme tiltaket. I tillegg er det utført en vurdering av det planlagte tiltakets påvirkning på dagens områdestabilitetssituasjon.

Løsmassene framstår som normalkonsoliderte/svakt overkonsoliderte i forhold til et antatt tidligere terrengnivå på kote +48. Dette er også i henhold til funn fra tidligere grunnundersøkelser som er utført på området.

## 6.2 PORETRYKKSFORHOLD

Registrering av poretrykk i borpunkt 8 [1] viser poreundertrykk med dybden. Dimensjonerende poretrykkprofil er vurdert å være 90 % av hydrostatisk fra underkant tørrskorplag på platået. Registrert poretrykk og designlinje er vist i bilag 11.

I borpunkt M-101 [10] ved Fosslibekken er det registrert et poreovertrykk. Langs bekkefaret er det benyttet dimensjonerende poretrykkprofil på 120 % av hydrostatisk fra nivå med Fosslibekken. Dette i henhold til [10].

Det er antatt overgang til hydrostatisk poretrykksfordeling ca. midt i skråningen sør for Fosslibekken.

Benyttede poretrykksprofiler er vist i beregningsprofilene for effektivspenningsanalyse.

## 6.3 MATERIALPARAMETERE

Løsmassenes romvekt er i stabilitetsberegningene vurdert ut fra utførte laboratorieundersøkelser og erfaringsverdier i [3]. Tabell 7 viser en sammenstilling av materialparameterne som er benyttet.

Udrenert skjærfasthet er valgt på grunnlag av utførte trykksondering (CPTU) og undersøkelser fra laboratoriet. Tolket CPTU er vist i bilag 9 og bilag 10. Benyttet skjærfasthet er vist i tolkingsdiagrammene som designlinje. I de områder hvor det ikke er utført CPTU, men prøvetaking, er skjærfasthet bestemt ut fra direkte skjærfasthet fra laboratoriedata i tillegg til at SHANSEP er benyttet til å estimere av skjærfasthetens utvikling med dybden. SHANSEP er bestemt ut fra sammenhengen  $s_{uA} = \alpha * p_0' * OCR^{\beta}$  med et antatt tidligere terrengnivå for bestemmelse av OCR. Direkteverdiene er lagt inn som aktiv-verdier etter ADP-forhold beskrevet nedenfor.

Benyttede fasthetsprofil er vist i beregningene for totalspenningsanalyse,  $s_u$ .

I beregningene tas det hensyn til leiras spenningsanisotropi (ADP-analyse). Utgangspunktet i beregningene er udrenert aktiv skjærfasthet  $c_{uA}$  for leire. Direkte og passiv skjærfasthet er beregnet ut fra følgende ADP-forhold:

- $c_{uD} = 0,63 \cdot c_{uA}$
- $c_{uP} = 0,35 \cdot c_{uA}$

Anisotropiforholdet er basert på anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering av norske leirer [22]. Det er ikke utført spesielle forsøk eller vurderinger for å kunne benytte andre verdier for dette prosjektet. Registrert skjærfasthet fra konus- og enaksialforsøk anses som representative for prøvens direkte skjærfasthet. For tolking av CPTU er derfor skjærfasthet fra konusforsøk,  $c_{uk}$  og enaksialforsøk,  $c_{ue}$ , lagt inn i tolkningsprofil for CPTU som aktiv skjærfasthet med ADP-forhold som vist over, dvs.  $c_{uA} = c_{uk}/c_{ue} / 0,63$ .

Udrenert aktiv skjærfasthet i lag med antatt sprøbruddmateriale er redusert med 15 % sammenliknet med tolkede aktive verdier. I beregningene er reduksjonen inkludert i ADP-forholdet, og ikke i skjærfasthetsprofilene. Følgende ADP-forhold er benyttet i sprøbruddmaterialer:

- $c_{uA\_KL} = 0,85 \cdot c_{uA}$
- $c_{uD\_KL} = 0,63 \cdot c_{uA}$
- $c_{uP\_KL} = 0,35 \cdot c_{uA}$

Vurdering av leiras sensitivitet er gjort på grunnlag av utførte laboratorieundersøkelser, tolking av totalsonderinger og CPTU.

For effektivspenningsanalysene er det benyttet tolkede verdier fra felt- og labforsøk og erfaringsverdier iht. [3]. Tolkede treaksialforsøk er vist i bilag 1 – 4 og benyttede verdier er vist i Tabell 7 og på beregningsprofilene for effektivspenningsanalyser.

54 mm sylinderprøver av sprøbruddmateriale vurderes å ligge i kvalitetsklasse 1 – 2, iht. NGFs melding 11 «Veiledning for prøvetaking» [23]. Vurdering av kvaliteten av treaksialforsøkene er vist i Tabell 5. Bestemmelse av prøvekvalitet er basert på overkonsolideringsgrad og endring i poretall. iht. tabell 6 i [23].

**Tabell 5: Kvalitetsvurdering av utførte treaksialforsøk**

Punkt	Dybde [m]	Treaksialforsøk	$\Delta e/e_0$	OCR [-]	Kvalitet
4	8,50	CAUc	0,055	1-2	God til brukbar
8	8,60	CAUc	0,052	1-2	God til brukbar
8	12,60	CAUc	0,072	1-2	Dårlig
13	7,50	CAUc	0,070	2-4	Dårlig

Tolket OCR fra utførte ødometerforsøk er listet i Tabell 6.

**Tabell 6: Tolket OCR fra utførte ødometerforsøk**

Punkt	Dybde [m]	$P_0'$ [kPa]	$P_c'$ [kPa]	OCR [-]
4	4,70	69,3	235	3,39
8	4,60	67,4	215	3,19
8	10,45	178,6	275	1,54
13	5,50	84,5	210	2,49

Kvalitet på utførte trykksonderinger (CPTU) i borpunkt 8 og 10 tilfredsstiller anvendelsesklasse 1. Dokumentasjon for måledata er vist i datarapport [1].

**Tabell 7: Benyttede materialparametere i beregningene for profilene D-D, F-F, H-H og I-I**

Materiale	$\gamma$ [kN/m <sup>3</sup> ]	$\varphi$ [grader]	$c'$ [kPa]	$C_{uA}$ [kPa]	A-verdi	D-verdi	P-verdi
Tørrskorpeleire	19	30,0	0	-	-	-	-
Leire1	19	28,0	6,4	C-profil	1,00	0,63	0,35
Sprøbrudd/kvikkleire1	18	28,0	6,4	C-profil	0,85	0,63	0,35
Leire2	18	28,0	6,4	C-profil	1,00	0,63	0,35
Sprøbrudd/kvikkleire2 <sup>2</sup>	18	28,0	6,4	C-profil	0,85	0,63	0,35
Leire3 <sup>2</sup>	18	28,0	6,4	C-profil	1,00	0,63	0,35

## 6.4 STABILITETSVURDERING

Beregningresultater og forutsetninger er vist på tegning 213 – 228. Resultatene er også oppsummert i Tabell 8.

### 6.4.1 Profil D-D

I profil D-D gir mest kritiske glideflate en sikkerhetsfaktor på 1,01 på effektivspenningsbasis for dagens situasjon. Mest kritiske glideflate er å regne som overflatestabilitet, og det er overflatestabiliteten som også er den mest kritiske i de andre profilene. For områdestabiliteten på effektivspenningsbasis gir kritisk glideflate en sikkerhetsfaktor på 1,75, se tegning 214. Med totalspenningsanalysen oppnås for samme situasjon en laveste sikkerhetsfaktor på 1,46, se tegning 213.

For situasjonen etter utbygging er sikkerhetsfaktoren for områdestabilitet på effektivspenningsbasis 1,45, se tegning 216. Med totalspenningsanalysen oppnås for samme situasjon en laveste sikkerhetsfaktor på 1,42, se tegning 215.

Kritiske glideflater på effektivspenningsbasis er ansett å være lokalstabilitet. Glidesirkel som påvirkes av ny GS-veg viser en sikkerhet på 1,45, og glidesirkel som betraktes som områdestabilitet viser en sikkerhet på 1,92. Materialfaktoren er slik >1.4 som kreves i [2].

Det må utføres mindre terregendringer for å bedre lokalstabiliteten ned mot Fosslibekken samt erosjonssikring av Fosslibekken før utbygging i dette området.

Det er ikke hensyntatt noen videre utbygging enn angitt GS-veg i dette profilet. Det framkommer av resultatene fra stabilitetsberegningene at området i bakkant av g/s-vegen ikke kan utbygges uten tiltak.

### 6.4.2 Profil F-F

I profil F-F gir mest kritiske glideflate en sikkerhetsfaktor på 1,23 på effektivspenningsbasis for dagens situasjon, se tegning 218. Med totalspenningsanalysen oppnås for samme situasjon en laveste sikkerhetsfaktor på 1,41, se tegning 217.

<sup>2</sup> Gjelder profil I-I

For situasjonen etter utbygging er sikkerhetsfaktoren på effektivspennningsbasis 1,24, se tegning 220. Med totalspenningsanalysen oppnås for samme situasjon en laveste sikkerhetsfaktor på 1,41, se tegning 219.

Kritiske glideflater på både effektiv- og totalspennningsbasis er ansett å være lokalstabilitet da glideflatene ikke strekker seg bak til sprøbruddmaterialet. Glidesirkler som påvirkes av ny GS-veg og utbygging viser en sikkerhet >2,0, og kan betraktes som områdestabilitet selv om de ikke nærmest tangerer spørbruddmaterialet. Materialfaktoren er slik >1.4 som kreves i [2]. Mindre terrengendringer må utføres for å bedre lokalstabiliteten ned mot Fosslibekken og videreføring av eksisterende erosjonssikringen.

#### 6.4.3 Profil H-H

I profil H-H gir mest kritiske glideflate en sikkerhetsfaktor på 1,25 på effektivspennningsbasis for dagens situasjon, se tegning 222. Med totalspenningsanalysen oppnås for samme situasjon en laveste sikkerhetsfaktor på 1,44, se tegning 221.

For situasjonen etter utbygging er sikkerhetsfaktoren på effektivspennningsbasis 1,25, se tegning 224. Med totalspenningsanalysen oppnås for samme situasjon en laveste sikkerhetsfaktor på 1,58, se tegning 223. I realiteten vil sikkerhetsfaktorene være høyere enn for utførte beregninger basert på utførte sikringstiltak i henhold til notat fra Sweco [21]. Sikringstiltakene har medført en forbedring på mellom ca. 2,5 og 5,5 % på totalspennningsbasis, og ca. 20 % på effektivspennningsbasis. Forbedringene som er utført er innenfor kravene til forbedring gitt i [2].

Kritiske glideflater på både effektiv- og totalspennningsbasis er ansett å være lokalstabilitet da glideflatene nærmest tangerer spørbruddmaterialet. For å oppnå tilstrekkelig stabilitet for GS-vegen er terrenget senket til å ligge på samme nivå som kjeller/sokkel på Bygg 3, kote +36,7. Glidesirkler som påvirkes av Bygg 3 viser en sikkerhet >1,4. Glidesirkler som strekker seg lenger bak kan betraktes som områdestabilitet, og viser økende sikkerhet over 1,4. Materialfaktoren er slik >1.4 som kreves i [2].

G/S-vegen og tilhørende lokalstabilitet må detaljproslekteres.

#### 6.4.4 Profil I-I

I profil I-I gir mest kritiske glideflate en sikkerhetsfaktor på 1,15 på effektivspennningsbasis for dagens situasjon, se tegning 226. Med totalspenningsanalysen oppnås for samme situasjon en laveste sikkerhetsfaktor på 1,39, se tegning 225.

For situasjonen etter utbygging er sikkerhetsfaktoren på effektivspennningsbasis 1,15, se tegning 228. Med totalspenningsanalysen oppnås for samme situasjon en laveste sikkerhetsfaktor på 1,39, se tegning 227. I realiteten vil sikkerhetsfaktorene være høyere enn for utførte beregninger basert på utførte sikringstiltak i henhold til notat fra Sweco [21]. Sikringstiltakene har medført en forbedring på ca. 16 %. På totalspennningsbasis var beregnet sikkerhetsfaktor allerede større enn 1,4, men utførte sikringstiltak har medført en forbedring på ca. 18 %. Forbedringene som er utført er innenfor kravene til forbedring gitt i [2].

Kritiske glideflater på både effektiv- og totalspennningsbasis strekker seg ikke bakover til nye tiltak. I tillegg er disse ansett å være lokalstabilitet på grunn av lav b/D. Glidesirkler som strekker seg inn mot tiltak kan anses som områdestabilitet og viser en sikkerhet >1,4, som kreves i [2].

G/S-vegen og tilhørende lokalstabilitet må detaljproslekteres.

#### 6.4.5 Oppsummering

For profilene F-F, H-H og I-I ligger forholdet b/D under 40 % for de kritiske glidesirklene. I henhold til [11] medfører dette at evt. utglidninger/inititalskred ikke kan utvikle seg til større områdeskred. For profil D-D er det per i dag ikke avgjort hvordan de tilstøtende arealene skal bygges ut. Beregningene viser at et inititalskred i dette området kan utløse et større områdeskred, da forholdet b/D er større enn 40 %. Dette tilsier at området ikke kan utnyttes uten at sikringstiltak dimensjoneres og gjennomføres, f.eks gjennom erosjonssikring og motfylling i bekkedalen.

Det anses ikke relevant å definere løsne- og utløpsområde i og med at det ikke kan utvikle seg større områdeskred i skråningen mot Fosslibekken for utbyggingen som er planlagt per i dag. Dette området er tidligere vurdert av Multiconsult og Sweco [10] [21]. Endres planene til at det skal bygges ut i området rundt profil D-D må løsne- og utløpsområde for denne delen av området defineres.

Profil H-H og I-I ligger innenfor området som tidligere har blitt erosjonssikret og motfylt for å bedre stabiliteten i skråningen [10] [21]. Da terrengrunnlag ikke er blitt oppdatert etter utførte terregarbeider er det rimelig å anse oppnådde sikkerhetsfaktorer for profil H-H og I-I som konservative, og dermed lavere enn for dagens situasjon. Dette må kontrolleres i detalj-prosjekteringen med oppdatert terrengrunnlag.

**Tabell 8:** Resultater fra stabilitetsberegnogene

Profil	Analyse	$\gamma_{min}$	Krav til $\gamma$
D-D	ADP	1,46	1,4
D-D	$a\phi$	1,75	1,4
D-D	$a\phi$ , lokalstabilitet	1,01	1,25
D-D utbygd	ADP	1,42	1,4
D-D utbygd	$a\phi$	1,45	1,4
D-D utbygd	$a\phi$ , lokalstabilitet	1,01	1,25
F-F	ADP	1,41	1,4
F-F	$a\phi$	2,36	1,4
F-F	$a\phi$ , lokalstabilitet	1,00	1,25
F-F utbygd	ADP	1,41	1,4
F-F utbygd	$a\phi$	2,39	1,4
F-F utbygd	$a\phi$ , lokalstabilitet	1,00	1,25
H-H	ADP	1,44	1,4
H-H	$a\phi$	1,25	1,4
H-H	$a\phi$ , lokalstabilitet	1,05	1,25
H-H utbygd	ADP	1,58	1,4
H-H utbygd	$a\phi$	1,25	1,4
H-H utbygd	$a\phi$ , lokalstabilitet	1,14	1,25
I-I	ADP	1,39	1,4
I-I	$a\phi$	1,86	1,4
I-I	$a\phi$ , lokalstabilitet	1,01	1,25
I-I utbygd	ADP	1,39	1,4
I-I utbygd	$a\phi$	1,52	1,4
I-I utbygd	$a\phi$ , lokalstabilitet	1,01	1,25

## 7. ØVRIGE GEOTEKNISKE VURDERINGER

### 7.1 GEOTEKNISKE PROBLEMSTILLINGER

Tiltaket innebefører omsorgsboliger i mellom 1 og 3 etasjer, samt veg- og parkeringsanlegg i dagen. Det skal etableres gs-veg ut mot Fosslibekken.

Geotekniske problemstillinger for utbyggingen av Fosslia omsorgsboliger er relatert til:

- Områdestabilitet for løsneområder og eventuell utløpsproblematikk som påvirker tiltaksområdet, eksisterende veger og øvrig infrastruktur
- Lokalstabilitet for utbygging
- Geotekniske problemstillinger relatert til bygging av bygg og infrastruktur på leire:
  - Bæreevne
  - Setninger
  - Frost og tele
  - Byggegrop

### 7.2 FUNDAMENTERINGSMETODER

Utførte grunnundersøkelser viser at planlagte omsorgsbygg opp til tre etasjer kan direkte-fundamenteres på grunnen, men byggegrunnen er setningsømfintlig og setninger må kontrolleres i detaljeringsfasen. All torv, matjord og humusholdige masser skal fjernes før oppfylling utføres.

Eventuelle behov for avstiving av byggegrop(-er) må vurderes i detaljeringsfasen.

### **7.3 MASSEDEPONI**

Masser skal ikke lagres eller mellomlagres i tiltaksområdet, men må kjøres ut av området til godkjent massedeponi.

### **7.4 TELEFARLIGETS- OG BÆREEVNEKLASSIFISERING**


Det vurderes at original grunn kan være telefarlige.

## **8. VIDERE ARBEIDER**

- Detaljprosjektering av omsorgsboliger
- Kontroller lokalstabilitet, spesielt med hensyn på GS-veg
- Alle dype utgravinger må detaljprosjekteres
- Det må utarbeides en plan for utførelse og kontroll av grunnarbeidene før anleggsarbeider starter.

## 9. REFERANSER

- [1] Rambøll Norge AS, 1350031391 G-rap-001 Fosslia omsorgsboliger - Grunnundersøkelser, 05.02.2019.
- [2] NVE, Sikkerhet om kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddsegenskaper 7/2014, 2014.
- [3] Statens Vegvesen , Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging, 2017.
- [4] NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 (Eurocode 0).
- [5] NS-EN 1997-1:2004 + NA:2008 (Eurokode 7).
- [6] NS-EN 1998-1:2004 + NA:2014 (Eurokode 8).
- [7] Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Byggesaksforskriften (SAK10) - Veiledning om byggesak.
- [8] Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Byggteknisk forskrift (TEK17) - Veiledning om tekniske krav til byggverk.
- [9] NVE, «Retningslinje nr. 2/2011 "Flaum- og skredfare i arealplanar",» 2011.
- [10] Multiconsult, 417910-RIG-RAP-002 Fosslia skole - Utredning av områdestabilitet\_rev01, 24.08.2016.
- [11] Naturfareprosjektet, «Rapport 14/2016 Metode for vurdering av løsne- og utløpsområder for områdeskred,» 2016.
- [12] Kummeneje, O.2118 Fossliåsen skole - Grunnunderøskelse, stabilitet og fundamentertilgangsvurdering, 01.09.1975.
- [13] Kummeneje, O.2118-2 Fossliåsen skole, Stjørdal - Supplerende boring og vurdering, 10.11.1975.
- [14] Kummeneje, O.10447 Reguleringsplan Fossliåsen, østre del - Orienterende grunnundersøkelse og generelle geotekniske vurderinger, 25.04.1994.
- [15] Kummeneje, 11465-1 Ny barneskole - Halsen krets - Grunnundersøkelse, 09.08.1996.
- [16] Kummeneje, 11465-2 Ny barneskole - Halsen krets - Geotekniske vurderinger, 21.08.1996.
- [17] Noteby AS, 57133-1 Fosslia barneskole - Geotekniske undersøkelser, 08.02.1996.
- [18] Scandiaconsult AS, 600242A-1 Distriktspsykiatrisk senter - Fossliåsen i Stjørdal - Grunnundersøkelser - Geotekniske vurderinger, 04.08.2000.
- [19] Scandiaconsult AS, 610570A-1 Ny barnehage ved Fosslia - Grunnundersøkelse, 14.01.2002.
- [20] Multiconsult, 417910-RIG-RAP-001 Fosslia skole - Datarapport grunnundersøkelser, 27.04.2016.
- [21] Sweco, 25081001-RIG-N01 RIG Sikringstiltak Fosslia - Stabilitetsvurdering, 18.10.2016.
- [22] Naturfareprosjektet, «14/2014 En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirer,» 2014.
- [23] NGF, «Veiledning for prøvetaking,» 2013.



Oppdrag nr: 1350031391 Målestokk: 1:50 000 Status:

Fosslia omsorgsboliger  
Veidekke Entreprenør AS

**RAMBOLL**

Rambøll Norge AS  
P.b. 9420 Torgarden  
7493 Tr.heim  
TLF: 73 84 10 00  
www.ramboll.no

Tegning nr:

Rev:


**OVERSIKTSKART**

UTM32 (EUREF89): 05965 70406


201

0

0	27.09.2019	BAGJ	MAGE	MAGE	
Rev	Dato	Tekst	Utarb	Kontr	Godkj



		BAGJ	MAGE	MAGE	
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR	GODKJ
<b>TEGNINGSSTATUS</b>					
0 27.09.2019					




		BAGJ	MAGE	MAGE
0	27.09.2019			
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR
<b>TEGNINGSSTATUS</b>				

**RAMBOLL**  
Rambøll Norge AS  
P.b. 9420 Torgarden  
7493 Trondheim  
TLF: 73 84 10 00  
www.ramboll.no

**OPPDRAg**  
**Foslia omsorgsboliger**  
**OPPDRAgSGIVER**  
**Veidekke Entreprenør AS**

**INNHOLD**  
**SITUASJONSPLAN**  
Forslag til ny avgrensning for kvikkleire-sone "611 Forslia-Blakstad"

**OPPDRAg NR.** 1350031391 **MÅLESTOKK** 1:1500 **BLAD NR.** AV  
**TEGNING NR.** 203 **REV.** 0



00	27.09.2019	BAGJ	MAGE	MAGE	
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR	GODKJ
TEGNINGSSTATUS					


**RAMBOLL**

Rambøll Norge AS  
P.b. 9420 Torgarden  
7493 Trondheim  
TLF: 73 84 10 00  
www.ramboll.no


OPPDAGRAG  
**Fossolia omsorgsboliger**  
OPPDRAKGSGIVER  
**Veidekke Entreprenør AS**

INNHOLD  
**PROFIL A**

OPPDAGRAG NR. 1350031391	MÅLESTOKK 1:400 (A3)	BLAD NR. 01	AV 01
TEGNING NR.		REV.	
			204
			0



00	27.09.2019	BAGJ	MAGE	MAGE	
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR	GODKJ
TEGNINGSSTATUS					



00	27.09.2019	BAGJ	MAGE	MAGE
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR
TEGNINGSSTATUS				



**RAMBOLL**

Rambøll Norge AS  
P.b. 9420 Torgården  
7493 Trondheim  
TLF: 73 84 10 00  
www.ramboll.no

**OPPDRAg**  
**Fossolia omsorgsboliger**  
**OPPDRAgSGIVER**  
**Veidekke Entreprenør AS**

**INNHOLD**  
**PROFIL C**

OPPDRAg NR.	MÅLESTOKK	BLAD NR.	AV
1350031391	1:400 (A3)	01	01
TEGNING NR.		REV.	
206		0	



00	27.09.2019	BAGJ	MAGE MAGE
REV.	DATO	ENDRING	TEGN KONTR GOKDJ


TEGNINGSSSTATUS

**RAMBOLL**  
Rambøll i Norge AS  
Kobbegate 2, 7042 Trondheim  
Pb. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim  
TLF: 73 84 10 00  
www.ramboll.no

OPPDRAg  
**Fosslia omsorgsboliger**  
OPPDRAgSGIVER  
Veidekke Entreprenør AS

INNHOLD  
**PROFIL D**  
Lagdeling

OPPDRAg NR.	MÅLESTOKK	BLAD NR.	AV
1350031391	1:400 (A3L)	01	01
TEGNING NR.	REV.		
		207	0



00	27.09.2019	BAGJ	MAGE
REV.	DATO	ENDRING	TEGN KONTR GOKDJ

TEGNINGSSSTATUS


**RAMBOLL**  
Ramboll i Norge AS  
Kobbegate 2, 7042 Trondheim  
Pb. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim  
Tlf: 73 84 10 00  
www.ramboll.no

OPPDRAg  
**Fossilia omsorgsboliger**  
OPPDRAgSGIVER  
**Veidekke Entreprenør AS**

INNHOLD  
**PROFIL E**

OPPDRAg NR.	MÅLESTOKK	BLAD NR.	AV
1350031391	1:400 (A3L)	01	01
TEGNING NR.		REV.	

208 0




00	27.09.2019	BAGJ	MAGE
REV.	DATO	ENDRING	MAGE
<b>TEGNINGSSSTATUS</b>			

**RAMBOLL**  
Ramboll i Norge AS  
Kobbels gate 2, 7042 Trondheim  
Pb. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim  
TLF: 73 84 10 00  
[www.ramboll.no](http://www.ramboll.no)

**OPPDRAg**  
**Fosslia omsorgsboliger**  
OPPDRAgSGIVER  
**Veidekke Entreprenør AS**

**INNHOLD**  
**PROFIL F**  
Lagdeling

OPPDRAg NR.	MÅLESTOKK	BLAD NR.	AV
1350031391	1:400 (A3L)	01	01
TEGNING NR.		REV.	
			209
			0



ambøll er ikke kjent med  
geometriendringer utført  
etter 2015.


00	27.09.2019		BAGJ	MAGE M
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR G



Rambøll i Norge AS  
Kobbes gate 2, 7042 Trondheim  
Pb. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim  
Tlf: 73 84 10 00  
[www.ramboll.no](http://www.ramboll.no)

OPPDRA�	Fosslia omsorgsboliger	INNHOLD PROFI
OPPDRA�SGIVER	Veidekke Entreprenør AS	

DPPDRAG NR.	MÅLESTOKK	BLAD NR.	AV
1350031391	1:400 (A3L)	01	01
TEGNING NR.			REV.
210			0



Rambøll er ikke kjent med  
geometriendringer utført  
etter 2015.

00	27.09.2019	BAGJ	MAGE MAGE
REV.	DATO	ENDRING	TEGN KONTR GOKDJ

TEGNINGSSSTATUS

**RAMBØLL**  
Rambøll i Norge AS  
Kobbes gate 2, 7042 Trondheim  
Pb. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim  
Tlf: 73 84 10 00  
www.ramboll.no


OPPDRAg  
Fossilia omsorgsboliger

OPPDRAgSGIVER

Veidekke Entreprenør AS

INNHOLD  
**PROFIL H**  
Lagdeling

OPPDRAg NR. 1350031391	MÅLESTOKK 1:400 (A3L)	BLAD NR. 01	AV 01
TEGNING NR. 211	REV. 0		



ambøll er ikke kjent med  
geometriendringer utført  
etter 2015.

00	27.09.2019	
REV.	DATO	ENDRING
TEGNINGSSSTATUS		




Rambøll i Norge AS  
Kobbels gate 2, 7042 Trondheim  
Pb. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim  
Tlf: 73 84 10 00  
[www.ramboll.no](http://www.ramboll.no)

**OPPDRAVG  
Fosslia omsorgsboliger**


**OPPDRAVGSGIVER  
Veidekke Entreprenør AS**

## INNHOLD PROFIL I Lagdeling

OPPDAG NR. 1350031391	MÅLESTOKK 1:400 (A3L)	BLAD NR. 01	AV 01
		TEGNING NR. 212	REV. 0



00	30.09.2019	BAGJ	MAGE	MAGE
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR
<b>TEGNINGSSITUASJON</b>				



00	30.09.2019	BAGJ	MAGE
REV.	DATO	ENDRING	TEGN KONTR GODKJ


TEGNINGSSSTATUS

**RAMBOLL**  
Rambøll i Norge AS  
Kobbels gate 2, 7042 Trondheim  
Pb. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim  
Tlf: 73 84 10 00  
www.ramboll.no


OPPDRAg  
**Fosslia omsorgsboliger**  
OPPDRAgSGIVER  
**Veidekke Entreprenør AS**

INNHOLD  
**STABILITETSBEREGNING**  
PROFIL D  
Effektivspenningsanalyse  
Dagens situasjon


OPPDRAg NR. MÅLESTOKK BLAD NR. AV  
1350031391 1:400 (A3L) 01 01  
TEGNING NR. REV.  
214 0




00	30.09.2019	BAGJ	MAGE	MAGE
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR
TEGNINGSSSTATUS				




00	30.09.2019	BAGJ	MAGE	MAGE
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR
TEGNINGSSSTATUS				




00	30.09.2019	BAGJ	MAGE
REV.	DATO	ENDRING	TEGN KONTR GOKDJ
TEGNINGSSITUASJON			



00	30.09.2019	BAGJ	MAGE	MAGE
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR
TEGNINGSSITUASJON				



00	30.09.2019	
REV.	DATO	ENDRING




Rambøll i Norge AS  
Kobbes gate 2, 7042 Trondheim  
Pb. 9420 Tortgarden, 7493 Trond  
TLF: 73 84 10 00  
[www.ramboll.no](http://www.ramboll.no)

	OPPDRAg <b>Fosslia omsorgsbolig</b>
heim	OPPDRAgSGIVER <b>Veidekke Entrepre</b>

**INNHOLD**  
**STABILITETSBEREGNING**  
**PROFIL F**  
**Totalspenningsanalyse**  
**Utbygd situasjon**

OPPDAG NR. 1350031391	MÅLESTOKK 1:400 (A3L)	BLAD NR. 01	AV 01
TEGNING NR.		REV.	0




00	30.09.2019	BAGJ	MAGE
REV.	DATO	ENDRING	TEGN KONTR GOKJ
TEGNINGSSITUASJON			

**RAMBOLL**  
Ramboll i Norge AS  
Kobbels gate 2, 7042 Trondheim  
Pb. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim  
TLF: 73 84 10 00  
[www.ramboll.no](http://www.ramboll.no)


**OPPDRAg**  
**Fossilia omsorgsboliger**  
OPPDRAgSGIVER  
**Veidekke Entreprenør AS**

**INNHOLD**  
**STABILITETSBEREGNING**  
PROFIL F  
Effektivspenningsanalyse  
Utbygd situasjon

OPPDRAg NR. 1350031391 MÅLESTOKK 1:400 (A3L) BLAD NR. 01 AV 01  
TEGNING NR. 220 REV. 0



Material	no	UnWeight	Ft	C <sub>c</sub>	C <sub>a</sub>	A <sub>d</sub>	A <sub>p</sub>
Terskorpe	1	19.00	30.0	0.0			
Leire1	2	18.00	—	—	C-profile 100	0.63	0.35
Kvikkleire	3	18.00	—	—	C-profile 0.85	0.63	0.35
Leire2	4	18.00	—	—	C-profile 100	0.63	0.35
Berg							



Material	no	UnWeight	F <sub>s</sub>	C
Terskorpe	1	19.00	30.0	0.0
Leire1	2	18.00	28.0	6.4
Kvikkleire	3	18.00	28.0	6.4
Leire2	4	18.00	28.0	6.4
Berg				

00	30.09.2019	BAGJ	MAGE
REV.	DATO	ENDRING	MAGE
		TEGN	KONTR
		GODKJ	


TEGNINGSSITUASJON

**RAMBOLL**  
Ramboll i Norge AS  
Kobbels gate 2, 7042 Trondheim  
Pb. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim  
Tlf: 73 84 10 00  
www.ramboll.no

OPPDRAg  
**Fosslia omsorgsboliger**  
OPPDRAgSGIVER  
Veidekke Entreprenør AS

INNHOLD  
**STABILITETSBEREGNING**  
PROFIL H  
Effektivspenningsanalyse  
Dagens situasjon

OPPDRAg NR. MÅLESTOKK BLAD NR. AV  
1350031391 1:400 (A3L) 01 01  
TEGNING NR. REV.  
222 0



The logo for Rambøll, featuring the company name in a large, bold, white sans-serif font inside a blue rounded rectangular box.

im  
ondheim

OPPDRAVGIVER

OPPDRAAG


Fosslia omsorgsbolig

Veidekke Entreprene

**INNHOLD**  
**STABILITETSBEREGNING**  
**PROFIL H**  
Totalspenningsanalyse  
Utbygd situasjon


00	30.09.2019	
REV.	DATO	ENDRING
TEGNINGSSTATUS		

DPPDRAG NR. 1350031391	MÅLESTOKK 1:400 (A3L)	BLAD NR. 01	AV 01
		TEGNING NR. 223	REV. 0



Material	no	UnWeight	F	C
Terrskope	1	19.00	30.0	0.0
Leire1	2	18.00	28.0	6.4
Kvikkleire	3	18.00	28.0	6.4
Leire2	4	18.00	28.0	6.4
Berg				

00	30.09.2019	BAGJ	MAGE	MAGE	
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR	GODKJ
TEGNINGSSITUASJON					



00	30.09.2019	BAGJ	MAGE MAGE
REV.	DATO	ENDRING	TEGN KONTR GOKDJ


TEGNINGSSSTATUS

**RAMBOLL**  
Ramboll i Norge AS  
Kobbels gate 2, 7042 Trondheim  
Pb. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim  
TLF: 73 84 10 00  
www.ramboll.no

OPPDRAg  
**Fosslia omsorgsboliger**  
OPPDRAgSGIVER  
**Veidekke Entreprenør AS**

INNHOLD  
**STABILITETSBEREGNING**  
PROFIl I  
Totalspenningsanalyse  
Dagens situasjon

OPPDRAg NR.	MÅLESTOKK	BLAD NR.	AV
1350031391	1:400 (A3L)	01	01
TEGNING NR.		REV.	
225		0	




00	30.09.2019	BAGJ	MAGE	MAGE
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR
TEGNINGSSITUASJON				

**RAMBOLL**  
Ramboll i Norge AS  
Kobbels gate 2, 7042 Trondheim  
Pb. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim  
Tlf: 73 84 10 00  
www.ramboll.no


OPPDRAg  
**Fosslia omsorgsboliger**  
OPPDRAgSGIVER  
**Veidekke Entreprenør AS**

INNHOLD  
**STABILITETSBEREGNING**  
PROFIL I  
Effektivspenningsanalyse  
Dagens situasjon

OPPDRAg NR. 1350031391 MÅLESTOKK 1:400 (A3L) BLAD NR. 01 AV 01  
TEGNING NR. TEGNING NR. REV.  
226 0



00	30.09.2019	BAGJ	MAGE	MAGE
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR
TEGNINGSSSTATUS				



00	30.09.2019	BAGJ	MAGE	MAGE
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR
TEGNINGSSITUASJON				



**RAMBOLL**  
Ramboll i Norge AS  
Kobbels gate 2, 7042 Trondheim  
Pb. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim  
Tlf: 73 84 10 00  
www.ramboll.no

OPPDRAg  
**Fosslia omsorgsboliger**  
OPPDRAgSGIVER  
**Veidekke Entreprenør AS**

INNHOLD  
**STABILITETSBEREGNING**  
PROFIL I  
Effektivspenningsanalyse  
Utbygd situasjon


OPPDRAg NR. 1350031391 MÅlestokk 1:400 (A3L) BLAD NR. 01 AV 01  
TEGNING NR. REV.  
228 0

## NTNU-plott



PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/e <sub>0</sub>	Konsolideringsspenninger				COMMENTAR
									p <sub>0'</sub> (kPa)	p <sub>a'</sub> (kPa)	p <sub>r'</sub> (kPa)		
1	Δ	4	6	8,50m	CAUA	32,3	2,7	0,055	160	117	69	Leire	



<b>RAMBOLL</b> <small>Versjon: 2018-11-08</small>	Fosslia omsorgsboliger	Oppdrag 1350031391
	Veidekke Entreprenør AS	
	TREAKSIALFORSØK	



PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/e <sub>0</sub>	Konsolideringsspenninger			COMMENTAR
									p <sub>0</sub> ' (kPa)	p <sub>a</sub> ' (kPa)	p <sub>r</sub> ' (kPa)	
1	△	4	6	8,50m	CAUA	32,3	2,7	0,055	160	117	69	Leire


<b>RAMBOLL</b>	Fossilia omsorgsboliger	Oppdrag 1350031391
	Veidekke Entreprenør AS	
	TREAKSIALFORSØK	
	Tegn./kontr. BAGJ/MAGE	Bilag 1
	Dato 29.01.2019	Tegn. Nr. -

## NTNU-plott



PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/e <sub>0</sub>	Konsolideringsspenninger				COMMENTAR
									p <sub>0</sub> ' (kPa)	p <sub>a</sub> ' (kPa)	p <sub>r</sub> ' (kPa)		
1	Δ	8	15	8,60m	CAUA	31,7	2,5	0,052	160	157	93	Leire	



<b>RAMBOLL</b> <small>Versjon: 2018-11-08</small>	Fosslia omsorgsboliger	Oppdrag 1350031391
	Veidekke Entreprenør AS	
	TREAKSIALFORSØK	



PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/e <sub>0</sub>	Konsolideringsspenninger			COMMENTAR
									p <sub>0</sub> ' (kPa)	p <sub>a</sub> ' (kPa)	p <sub>r</sub> ' (kPa)	
1	△	8	15	8,60m	CAUA	31,7	2,5	0,052	160	157	93	Leire


<b>RAMBOLL</b>	Fosslia omsorgsboliger	Oppdrag 1350031391
	Veidekke Entreprenør AS	
	TREAKSIALFORSØK	
	Tegn./kontr. BAGJ/MAGE	Bilag 2
	Dato 25.01.2019	Tegn. Nr. -

## NTNU-plott



PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/e <sub>0</sub>	Konsolideringsspenninger				COMMENTAR
									p <sub>0</sub> ' (kPa)	p <sub>a</sub> ' (kPa)	p <sub>r</sub> ' (kPa)		
1	Δ	8	17	12,60m	CAUA	32,0	3,5	0,072	0	237	141	Leire	



<b>RAMBOLL</b> <small>Versjon: 2018-11-08</small>	Fosslia omsorgsboliger		Oppdrag 1350031391
	Veidekke Entreprenør AS		Tegn./kontr. BAGJ/MAGE
	TREAKSIALFORSØK		Bilag 3
			Dato 26.01.2019



PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/e <sub>0</sub>	Konsolideringsspenninger			COMMENTAR
									p <sub>0</sub> ' (kPa)	p <sub>a</sub> ' (kPa)	p <sub>r</sub> ' (kPa)	
1	△	8	17	12,60m	CAUA	32,0	3,5	0,072	0	237	141	Leire


 <b>RAMBOLL</b>	Fosslia omsorgsboliger	Oppdrag 1350031391	
	Veidekke Entreprenør AS		Bilag 3
	TREAKSIALFORSØK	Tegn./kontr. BAGJ/MAGE	Dato 26.01.2019
		Tegn. Nr. -	

# NTNU-plott




PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/e <sub>0</sub>	Konsolideringsspenninger				COMMENTAR
									p <sub>0'</sub> (kPa)	p <sub>a'</sub> (kPa)	p <sub>r'</sub> (kPa)		
1	Δ	13	35	7,50m	CAUA	33,3	3,4	0,070	140	136	80	Leire	


<b>RAMBOLL</b>	Fosslia omsorgsboliger	Oppdrag 1350031391
	Veidekke Entreprenør AS	
	TREAKSIALFORSØK	





PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/e <sub>0</sub>	Konsolideringsspenninger			COMMENTAR
									p <sub>0</sub> ' (kPa)	p <sub>a</sub> ' (kPa)	p <sub>r</sub> ' (kPa)	
1	△	13	35	7,50m	CAUA	33,3	3,4	0,070	140	136	80	Leire

<b>RAMBOLL</b>	Fosslia omsorgsboliger	Oppdrag 1350031391
	Veidekke Entreprenør AS	
	TREAKSIALFORSØK	
	Tegn./kontr. BAGJ/MAGE	Bilag 4
	Dato 28.01.2019	Tegn. Nr. -









pkt 13 lab 34 dybde 5,50m Leire, med små gruskorn

**RAMBOLL**

Fosslia omsorgsboliger

Oppdrag  
1350031391

Veidekke Entreprenør AS


Tegn./kontr.  
BAGJ/MAGE

Bilag  
8

Ødometerforsøk

Dato  
11.01.2019

Tegn. Nr.  
-



#### Tolkningsgrunnlag

In-situ poretrykk: 90 % hydrostatisk

Grunnvannstand [Z]: 2 m

Overkonsolidering: Tidligere terregn kote +48, GV[z] = 1 m

Plastisitetsindeks,  $I_p$ : Konstant,  $I_p = 8$

Romvekt:

SHANSEP-normalisering:

Konstant, 19 kN/m<sup>3</sup>

$\alpha = 0,3 \quad \beta = 0,8$

Verdier for enaks/konus anses representative for direkte skjærfasthet og er derfor korrigert med anisotropiforholdet CuD/CuA = 0,63

Designlinje, $c_{uA}$ :	Kote	$c_{uA}$
	35,1	50,0
	32,1	60,0
	27,1	75,0
	27,1	90,0
	12,1	130,0





Veidekke Entreprenør AS  
Fosslia omsorgsboliger  
Borpunkt: 8 Terregnkote: 37,1  
Tolking/presentasjon av CPTU  
Udrenert skjærfasthet og OCR

Oppdrag  
1350031391

Tegn./kontr.  
BAGJ/MAGE  
Bilag  
9

Dato  
15.05.2017





<b>Tolkningsgrunnlag</b>			
<b>In-situ poretrykk:</b>	120 % hydrostatisk	<b>Romvekt:</b>	Konstant, 19 kN/m <sup>3</sup>
<b>Grunnvannstand [Z]:</b>	1 m	<b>SHANSEP-normalisering:</b>	$\alpha = 0,32$ $\beta = 0,9$
<b>Overkonsolidering:</b>	Tidligere terrenge kote +42, GV[z] = 1 m		Verdier for enaks/konus anses representative for direkte skjærfasthet og er derfor korrigert med anisotropiforholdet CuD/CuA = 0,64
<b>Plastisitetsindeks, I<sub>p</sub>:</b>	Konstant, I <sub>p</sub> = 12		

RAMBOLL

Veidekke Entreprenør AS
Fosslia omsorgsboliger
Borpunkt: 10 Terrengkote: 28
Tolking/presentasjon av CPTU Udrenert skærfasthet og OCR

	Oppdrag 1350031931
str.	Bilag
GE	10
17	Tegn. Nr. -





# ROS-ANALYSE

ref: "Program for økt sikkerhet mot leirskred, Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire"

20001008-2 datert 31 august 2001. Revisjon 3 datert 8 oktober 2008

Oppdrag: Fosslia omsorgsbyrå  
Oppdragnummer: 1350031391  
Saksbehandler Bård Arvid Gjengstø

Bilag: 12  
Dato: 01.07.2019  
Kontrollert: Maj Gøril Bæverfjord

## Skadekonsekvens

### Forklaring

Vurdering:			
Faktor	Vekttall	Analyse	Kommentar
Boligenheter	4	3	Omsorgsbyrå, tett bebygd.
Næringsbygg, personer	3	3	Omsorgsbyrå med flere ansatte.
Annen Bebyggelse, verdi	1	0	Ingen kjente bygninger av spesiell verdi.
Vei	2	0	ADT Fossiliassen <100.
Toglinje	2	0	Ingen toglinje i sonnen eller utløpssonen til et evt. skred.
Kraftnett	1	1	Brudd på kraftnettet kan påvirke distribusjonen lokalt.
Oppdemming/flom	2	1	Liten oppdemming av Fosslibekken.

Poeng (score x vekttall): 24

Faktor	vekttall	Konsekvens, score			
		3	2	1	0
Boligenheter, antall	4	Tett>5	Spredd >5	Spredd <5	Ingen
Næringsbygg, personer	3	>50	10-50	<10	Ingen
Annен Bebyggelse, verdi	1	Stor	Betydelig	Begrenset	Ingen
Vei, ADT	2	>5000	1001-5000	100-1000	<100
Toglinje, baneprioritet	2	1-2	3-4	5	Ingen
Kraftnett	1	Sentral	Regional	Distribusjon	Lokal
Oppdemming/flom	2	Alvorlig	Middels	Liten	Ingen

Beregnet skadekonsekvensklasse: **Meget Alvorlig**  
Skadekonsekvens 0,53

## Faregradsklasser (sannsynlighet)

### Forklaring

Vurdering:			
Faktor	Vekttall	Analyse	Kommentar
Tidligere skredaktivitet	1	2	Noe skredaktivitet i bekkelalen tidligere.
Skråningshøyde	2	0	Total skråningshøyde på ca. 10 - 13 meter.
Tidligere/nåværende terrengnivå	2	1	Ødometerforsøk viser OCR i størrelsesorden 1,5 - 3,4.
Poretrykk, overtrykk	3	2	Registrert poreovertrykk ved Fosslibekken.
Poretrykk, undertrykk	-3	0	
Kvikkleiremektinghet	2	3	Mektivitet kvikkl./sprøbruddsmateriale registrert opp til 10 - 14 meter, >H/2.
Sensitivitet	1	3	Sensitivitet <100. Lengst mot vest >100.
Erosjon	3	0	Fosslibekken er erosjonsikret.
Inngrep, forverring	3	0	
Inngrep, forbedring	-3	3	Bekkeløpet hevet. Motfylling anlagt i skråning mot tiltaksområdet.

Poeng (score x vekttall): 10

Faktor	vekttall	Faregrad, score			
		3	2	1	0
Tidligere skredaktivitet	1	Høy	Noe	Lav	Ingen
Skråningshøyde, m	2	>30	20-30	15-20	<15
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)	2	1,0-1,2	1,2-1,5	1,5-2,0	>2,0
Poretrykk, overtrykk (kPa)	3	>+30	10-30	0-10	Hydrostatisk
Poretrykk, undertrykk (kPa)	-3	>50	(-20-50)	(-0-20)	Hydrostatisk
Kvikkleiremektinghet	2	>H/2	H/2-H/4	<H/4	Tynt lag
Sensitivitet	1	>100	30-100	20-30	<20
Erosjon	3	Aktiv/Glidning	Noe	Lite	Ingen
Inngrep, forverring	3	Stor	Noe	Liten	Ingen
Inngrep, forbedring	-3	Stor	Noe	Liten	Ingen

Risiko (skadekonsekvens x faregrad) 1046

Risikoklasse: **3**

1350031391 Fosslia omsorgsboliger

Grap-002

Vedlegg 1



Flyfoto fra 2017 over Fosslia. Kilde: kart.finn.no

