



TRONDHEIM KOMMUNE

Tråanten tjelte

Bilder fra Stor-Leirsjøen



Figur 1 Dam Leirsjøen med overløp, rekkverk og skilt



Figur 2 Dam Leirsjøen på vannside med bobleanlegg og filter over gammelt vanninntak



Figur 3 Dam Leirsjøen på vannside sett fra magasinet Stor-Leirsjøen



Figur 4 Infoskilt på Dam Leirsjøen (venstre) og magasinet Stor-Leirsjøen (høyre)



Figur 5 Barriere (uten vintermarkørene) oppstrøms Dam Leirsjøen ble montert i mai 2023



Figur 6 Barriere med vintermarkører oppstrøms Dam Leirsjøen i november 2023



Figur 7 Dam Leirsjøen med overløp og ventilhus på luftside



Figur 8 Bratt terreng nedstrøms dam Leirsjøen



Figur 9 Rehabilitering av dam Leirsjøen i 2004




Figur 10 Ventilhuset nedstrøms dam Leirsjøen




Figur 11 Utslipp for minstevannføring nedstrøms overløpet

GRANÅSEN HELHETSPLANLEGGING
LEIRELVAVASSDRAGET - REFERANSEBILDER



Område	Beskrivelse
A	Dam – Høgåsen
B	Leirbrumyr (Høgåsen – Kongsvegen)
C	Kongsvegen - Eneromvegen
D	Jernbanebro Buenget

A Dam – Høgåsen (12.06.2022)



Dam Stor-Leirsjøen




Overløp



Bobleanlegg og filter over gammelt vanninntak



Bro – til gammelt vannreservoar







B Leirbrumyran (25.04.2022)

Liten vårflom / snøsmelting



Kulvert under Kongsvegen (07.07.2022)

C – Kongsvegen – Eneromvegen (07.07.2022)

			
 Gangbro – Snarvei fra Eneromvegen mot Flatåsen		 Gangvei – nedstrøms gangbro for snarvei	 Rester av gammel dam i vassdraget (13.06.2022)

D – Jernbanebr, Buenget (08.07.2022)

