

RAPPORT

Landfalløya 7, Drammen

OPPDAGSGIVER

Profier AS

EMNE

Geoteknisk datarapport

DATO / REVISJON: 31. mars 2017 / 00

DOKUMENTKODE: 814842-RIG-RAP-01



Multiconsult

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke.

Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.

RAPPORT

OPPDRA�	Landfalløya 7, Drammen	DOKUMENTKODE	814842-RIG-RAP-01
EMNE	Geoteknisk datarapport	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRA�SGIVER	Profier AS	OPPDRA�SLEDER	Daniel Lennartsson
KONTAKTPERSON	Steinar Skui	UTARBEIDET AV	Daniel Lennartsson
KOORDINATER	SONE: UTM32 ØST: 565985 NORD: 6623923	ANSVARLIG ENHET	2012 BVT GEO
GNR./BNR./SNR.	115/ 494/ /		

SAMMENDRAG

Multiconsult ASA i Drammen har på oppdrag av Profier AS utført geotekniske grunnundersøkelser for boligbyggprosjekt på Landfalløya 7. Foreliggende rapport oppsummerer hvilke grunnundersøkelser som er utført for prosjektet.

00	31.03.17	Utarbeidelse datarapport	DL	KnE	KnE
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV	GODKJENT AV

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	Innledning	5
2	Tidligere undersøkelser.....	6
3	Utførte undersøkelser.....	6
4	Topografi og grunnforhold	7
5	Referanser	8

Tegninger

Oversiktstegning	RIG-TEG-0
Borplan	RIG-TEG-001
Totalsonderinger og CPTu	RIG-TEG-020-032
Laboratorieundersøkelser	RIG-TEG-10, -11, -12, -13, -60, -61, -75, -76, -77, -78

Vedlegg

Geotekniske bilag - Metodestandarder

Geoteknisk bilag – Feltundersøkelser


Geoteknisk bilag – Laboratorieundersøkelser

Oppdragsbetingelser for Multiconsult AS


1 Innledning

Multiconsult ASA har på oppdrag fra Profier AS utført grunnundersøkelser for vurdering av fundamentterings-, grave- og fyllingsforhold i område for planlagt utbygning av Landfalløya 7, eiendommen for gamle Centralgaragen i Drammen. Foreliggende rapport presenterer hvilke undersøkelser som er utført i området. Oversiktsbilde over området er vist i Figur 1-1. Vi viser til borplan tegning RIG-TEG-001 for oversikt av utførte borer.

Området ligger under marin grense, vi henviser til løsmassekart fra NGU i Figur 1-2. Kartet viser kun fyllmasser i området. Grunnboringer er utført for å nærmere kartlegge type løsmasser og fjelldybder på det aktuelle stedet.



Figur 1-1 Oversiktsbilde (kilde: Drammen kommune)



Figur 1-2 Løsmassekart fra NGU (kilde: geo.ngu.no/kart/losmasse, ref./4/)

2 Tidligere undersøkelser

Det er tidligere utført undersøkelser i området. Det foreligger noen grunnundersøkelser på den aktuelle tomta. Undersøkelser i nærheten av området viser noe kvikkleire. Referanser til tidligere utførte grunnundersøkelser finnes i referanselista ved ref /1/, /2/, /3/, /4/, /5/, /6/ og /7/.

3 Utførte undersøkelser

Det er utført 9 totalsonderinger, 4 CPTu sonderinger, installering av 2 hydrauliske poretrykksmålere for måling av grunnvannstrykk, 4 uforstyrrede prøveserier med opptak av representative prøver. Uforstyrrede prøveserier er tatt opp med 54 mm diameter stålsylindere. Representative prøver tas opp med maskinell auger – en jordskrue som skrus ned i grunnen og trekkes opp med materiale liggende på «gjengene». Totalsonderingene er nærmere beskrevet under kap. «Topografi og grunnforhold» og i sonderingsdiagrammene.

En nærmere beskrivelse av undersøkelsesmetoder og opptegningsmåter framgår av vedlagt geoteknisk bilag, feltundersøkelser.

Plassering av borpunktene er vist i borplanen som har tegningsnummer RIG-TEG-001. Vi har mottatt kartgrunnlag fra oppdragsgiver. Alle punkter er satt ut og innmålt med GPS av Stener Sørensen AS.

Prøvene er analysert i vårt laboratorium i Oslo. Resultatene vises på tegning -10, -11, -12, -13, -60, -61, 62, -75, -76, -77 og -78. Det er utført analyse for å bestemme konsistensgrenser, korngraderingsanalyser og standardanalyser som omfatter vanninnhold, tyngdetetthet, omrørt og uomrørt udrenert skjærfasthet og beskrivelse av prøven. Det er i tillegg utført ødometerforsøk på representative lag.

Utførte feltarbeider med koordinatliste er sammenstilt i vedlegg. For nærmere beskrivelse av laboratorieanalysene, se geoteknisk bilag, laboratorieundersøkelser.

4 Topografi og grunnforhold

Området for planlagte nye bygg er så å si flatt, terrenget heller svakt ut mot Drammenselven. Høydeforskjellen fra Landfalløya ut til elvekanten er ca 1,0 m i det meste. Grunnundersøkelser er utført fordelt over eiendommene hvor grunnlaget var manglende fra tidligere grunnundersøkelser. Sonderingene viser generelt homogene masser over hele tomta med en tydelig begrensning av områder med kvikkleire og ikke kvikke masser.

Det er registrert kvikkleire i prinsipp på hele eiendommen, unntatt nærmest elven i borpunkt 5 og 6.

Kort beskrivelse av grunnforholdene:

Topplag:

Det er registrert grusige sandige siltige fyllmasser/tørrskorpemasser i det øverste 3-4 m over området.

Mellomliggende lag:

Under topplaget er det registrert et lavplastisk lag av siltig leire og leire ned til berg i borpunkt 5 og 6. Dette laget er også registrert ned til ca 17 m dybde ved borpunkt 1 og 2. I borpunkt 7 er det samme laget registrert ned til ca 12 m dybde. Øst for borpunkt 7 forekommer ikke lenger dette laget.

Dette laget er registrert som middels fast, og lavt sensitivt. Romvekten for dette laget er noe høyre enn underliggende lag, det er målt 19,5-20,5 kN/m³ i romvekt i dette laget.

Underliggende lag:

Videre i dybden er det registrert leire eller siltig leire av meget bløt karakter, plastisitetindeks er lav. Sonderingsmotstanden for totalsonderingene minsker med dybden. Opptatte prøver viser kvikke masser fra under topplaget ved boring 10. Sonderingene indikerer kvikkleire også i boring 4, 8 og 9 direkte under topplaget. For boring 1, 2 og 7 er det registrert kvikkleire i opptatte prøver under det mellomliggende laget.


Mektigheten for kvikkleire ser ut til å minske i vest eller nordvest, mektigheten av de ikke kvikke massene øker i denne retningen. Kvikkleirelaget som strekker seg ned til berg, karakteriseres som bløt kvikkleire.

Det er boret til antatt berg i 7 av undersøkelsespunktene. Da det er et relativt stort område viser også dybden til berg stor variasjon. Det er registrert dybde til berg på 21,4 m helt i nordøstre delen av eiendommen. Nærmest Drammenselven er det registrert bergdybder på opp til 52 m. Det er indikert at berget heller vest eller sørvest ned mot Drammenselven. Dette stemmer godt overens med andre bergsonderinger som er utført i området.

Hydrauliske poretrykksmålere er satt ned for overvåking og kartlegging av eventuelt poreovertrykk i massene. Grunnvannstanden er målt 22. mars i år til i nivå med Drammenselven i borpunkt 10 for poretrykksmålere 5 m under terreng. Vannstanden i måleren i 10 m dybde er målt til 1 m over eksisterende terrenget. Det vil være behov for ytterligere målinger for å få informasjon for hvordan poretrykket varierer over året. Variasjon med årstider vil forekomme.

5 Referanser

- /1/ Rapport 814754-RIG-RAP-01, *Boligbygg på Landfalløya 37 i Drammen*, datert 07.10.2016. Oppdragsgiver: Consto Øst AS, Multiconsults oppdragsnummer 814754.
- /2/ Rapport 813571-RIG-RAP-001_rev00, *Datarapport for utførte grunnundersøkelser*, datert 17.01.2013. Multiconsult oppdragsnummer: 813571. Oppdragsgiver: JM Norge AS.
- /3/ Rapport 813466-RIG-RAP-01, *Supplerende grunnundersøkelser Landfalløya 7*, datert 26.10.2012. Multiconsult oppdragsnummer: 813466. Oppdragsgiver: Gaute Taerneby.
- /4/ Rapport 814800-RIG-RAP-01_rev01, *Datarapport Rosenkrantzgata 75*, datert 02.11.2011. Multiconsult oppdragsnummer: 814800. Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS.
- /5/ Rapport 4441-1, *Grunnundersøkelser og fundamenteringsteknisk utredning*, datert 09.08.1960. Noteby oppdragsnummer: 4441. Oppdragsgiver: Albion og Brager paper mills A/S Drammen.
- /6/ Rapport 970006-3, *Hotvedt Dampsag, grunnundersøkelser*, datert 21.11.1997. NGI oppdragsnummer: 970006. Oppdragsgiver: Byggholt Eiendom.
- /7/ Rapport 95087-01, *Grunnundersøkelser utbyggingsområde Hotvedt dampsag i Drammen*, datert 10.01.1996. NVK Terraplan oppdragsnummer: 95087. Oppdragsgiver: Byggholt A/S.
- /8/ Geoteknikk i vegbygging. Statens vegvesen, Veiledning, Håndbok V220 (tidligere Håndbok 016), datert juni 2014.
- /9/ NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1: Allmenne regler. Norsk Standard. Standard Norge.
- /10/Skredatlas NVE, nettsted: <http://gis3.nve.no/link/?link=kvikkleire>, datert 15.03.2016.



OVERSIKTSTEGNING

Dato
27.02.2017

Profier AS
Landfalløya 7, Centralgaragen

Format/Målestokk:
-

Multiconsult
www.multiconsult.no

Fag GEOTEKNIKK	Konstr./Tegnet BKT	Kontrollert DL	Godkjent EriS
Oppdragsnr. 814842	Tegningsnr. 814842	RIG-TEG-0	Rev. 00



● Dreiesondering
 ○ Enkel sondering
 △ Trykksondering
 ○ Poretrykksmåling
 ≈ Fjell i dagen
 ○ Skovling
 ◆ Fjellkontrollboring
 ◇ Dreietrykksondering
 ◁ Totalsondering
 ○ Prøveserie
 □ Prøvegrop
 + Vingeboring
 Borhull nr. Terregn (bunn) kote
Antatt fjellkote
 Boret dybde + (boret i fjell)


Borboknr.: Digital borbok
 Innmåling: Utført av Stener Sørensen v/ Magnus W. Olsen. Euref89, UTM32
 Lab.boknr.:
 Kartgrunnlag: Digitalt kartgrunnlag fra SOSI

PROFIER AS
LANDFALLØYA 7, CENTRALGARAGEN

GRUNNUNDERSØKELSER
BORPLAN

Format: A3
 Dato: 27.02.2017
 Format/Målestokk:
 1:1000

Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Konstr/Tegnet BKT	Kontrollert DL	Godkjent EriS
814842	RIG-TEG-001			00



Dato boret :14.02.2017

Posisjon: X 6623971.00 Y 565837.50

TOTALSONDERING


Profier AS
Landfalløya 7, Centralgaragen

Dato 27.02.2017

Format/Målestokk:
1:300

Multiconsult
www.multiconsult.no

Fag GEOTEKNIKK	Konstr./Tegnet BKT	Kontrollert DL	Godkjent EriS
Oppdragsnr. 814842	Tegningsnr. 20		Rev. 00



Dato boret :14.02.2017

Posisjon: X 6623973.65 Y 565906.95

Dato 27.02.2017

TOTALSONDERING


Format/Målestokk:
1:300

Profier AS
Landfalløya 7, Centralgaragen

Multiconsult
www.multiconsult.no

Fag	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent
GEOTEKNIKK	BKT	DL	EriS
Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Rev.	
814842	21	00	

4



Dato boret :15.02.2017

Posisjon: X 6623977.29 Y 566064.78


TOTALSONDERING

Dato
27.02.2017

Profier AS
Landfalløya 7, Centralgaragen

Format/Målestokk:
1:300

Fag GEOTEKNIKK	Konstr./Tegnet BKT	Kontrollert DL	Godkjent EriS
Oppdragsnr. 814842	Tegningsnr. 22		Rev. 00



Dato boret :14.02.2017

Posisjon: X 6623928.19 Y 565853.24

TOTALSONDERING

Dato 27.02.2017


Profier AS
Landfalløya 7, Centralgaragen

Format/Målestokk:
1:300

Multiconsult
www.multiconsult.no

Fag GEOTEKNIKK	Konstr./Tegnet BKT	Kontrollert DL	Godkjent EriS
Oppdragsnr. 814842	Tegningsnr. 23		Rev. 00

6



Dato boret :15.02.2017

Posisjon: X 6623923.78 Y 565926.84

Dato
27.02.2017


TOTALSONDERING

Profier AS
Landfalløya 7, Centralgaragen

Format/Målestokk:
1:300

Multiconsult
www.multiconsult.no

Fag GEOTEKNIKK	Konstr./Tegnet BKT	Kontrollert DL	Godkjent EriS
Oppdragsnr. 814842	Tegningsnr.	24	Rev. 00



Dato boret :15.02.2017


Posisjon: X 6623923.04 Y 565985.10

TOTALSONDERING

Dato 27.02.2017

Profier AS
Landfalløya 7, CentralgaragenFormat/Målestokk:
1:300
Multiconsult
www.multiconsult.no

Fag GEOTEKNIKK	Konstr./Tegnet BKT	Kontrollert DL	Godkjent EriS
Oppdragsnr. 814842	Tegningsnr.	25	Rev. 00




Dato boret :15.02.2017

Posisjon: X 6623923.40 Y 566021.44

Dato
27.02.2017**TOTALSONDERING**Format/Målestokk:
1:300Profier AS
Landfalløya 7, Centralgaragen
Multiconsult
www.multiconsult.no

Fag GEOTEKNIKK	Konstr./Tegnet BKT	Kontrollert DL	Godkjent EriS
Oppdragsnr. 814842	Tegningsnr. 26		Rev. 00



Dato boret :16.02.2017

Posisjon: X 6623959.06 Y 566025.89

Dato
27.02.2017


TOTALSONDERING

Profier AS
Landfalløya 7, Centralgaragen

Format/Målestokk:
1:300

Multiconsult
www.multiconsult.no

Fag GEOTEKNIKK	Konstr./Tegnet BKT	Kontrollert DL	Godkjent EriS
Oppdragsnr. 814842	Tegningsnr. 27		Rev. 00



Dato boret :15.02.2017

Posisjon: X 6623938.78 Y 566065.22

TOTALSONDERING

Dato 27.02.2017


Profier AS
Landfalløya 7, Centralgaragen

Format/Målestokk:
1:300

Multiconsult
www.multiconsult.no

Fag GEOTEKNIKK	Konstr./Tegnet BKT	Kontrollert DL	Godkjent EriS
Oppdragsnr. 814842	Tegningsnr. 28		Rev. 00

CPTU2



U:\0814\814842\814842-03 ARBEIDSONRÅDE\814842 RIG\814842-04 TEGNINGER\Egne\814842-RIG-TEG-29 til 32 rev 00 CPTU_200.dwg

Dato boret :27.02.17

Posisjon: X 6623973.65 Y 565906.95

CPTU - SONDERING


Dato
02.03.2017

Profier AS
Landfalløya 7, Centralgaragen

Format/Målestokk:
1:200

Multiconsult
www.multiconsult.no

Fag GEOTEKNIKK	Konstr./Tegnet BKT	Kontrollert DL	Godkjent EriS
Oppdragsnr. 814842	Tegningsnr. 29		Rev. 00




Dato boret :23.02.17

Posisjon: X 6623928.19 Y 565853.24

CPTU - SONDERINGDato
02.03.2017Profier AS
Landfalløya 7, CentralgaragenFormat/Målestokk:
1:200
Multiconsult
www.multiconsult.no

Fag	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent
GEOTEKNIKK	BKT	DL	EriS
Oppdragsnr.	Tegningsnr.		Rev.
814842	30		00

CPTU7



Dato boret :22.02.17

Posisjon: X 6623923.04 Y 565985.10

Dato
02.03.2017


CPTU - SONDERING

Profier AS
Landfalløya 7, Centralgaragen

Format/Målestokk:
1:200

Multiconsult www.multiconsult.no	Fag GEOTEKNIKK	Konstr./Tegnet BKT	Kontrollert DL	Godkjent EriS
	Oppdragsnr. 814842	Tegningsnr.	31	Rev. 00

CPTU10



Dato boret :21.02.17

Posisjon: X 6623938.78 Y 566065.22

Dato
02.03.2017


CPTU - SONDERING

Profier AS
Landfalløya 7, Centralgaragen

Format/Målestokk:
1:200

Multiconsult
www.multiconsult.no

Fag GEOTEKNIKK	Konstr./Tegnet BKT	Kontrollert DL	Godkjent EriS
Oppdragsnr. 814842	Tegningsnr. 32		Rev. 00


Symboler:

 Enaksialforsøk (strek angir deformasjon (%) ved brudd)

 Vanninnhold

 Omrørt konus

ρ = Densitet
 S_t = Sensitivitet

T = Treaksialforsøk
 \emptyset = Ødometerforsøk
K = Korngradering

ρ_s : 2,75 g/cm³
Grunnvannstand: ca. 1,5 m
Borbok: DBB
Lab-bok: DLB

PRØVESERIE

Borhull:

1

Profier AS

Dato:

2017-03-13

Landfalløya 7

Multiconsult
www.multiconsult.no

Konstr./Tegnet:

SIOR

Kontrollert:

GEO

Godkjent:

DL

Oppdragsnummer:

814842


Tegningsnr.:

10.1

Rev. nr.:

00

Dybde (m)	Beskrivelse	Prøve kt. +	Test	Vanninnhold (%) og konsistensgrenser					ρ (g/cm ³)	Porositet (%)	Organisk innhold (%)	Udrenert skjærfasthet (kPa)					St (-)
				10	20	30	40	50				10	20	30	40	50	
25	KVIKKLEIRE, siltig forstyrret, foto								1,84	49	▼0,2 ▼0,1	24 Q					45 90
	KVIKKLEIRE, siltig øvre og nedre del forstyrret								1,87	48	▼0,2 ▼0,1	17 Q					60 98
	KVIKKLEIRE, siltig enkelte siltsjikt								2,00	43	▼0,1 ▼0,1	Q ▼					300 350
	KVIKKLEIRE, siltig øvre og nedre del forstyrret								2,00	43	▼0,1 ▼0,1	Q ▽					430
30																	
35																	
40																	

Symboler:


Enaksialforsøk (strek angir deformasjon (%) ved brudd)

 ○ Vanninnhold
 └ Plastisitetsindeks, Ip

 ▼ Omrørt konus
 ▽ Uomrørt konus

 ρ = Densitet
 S_t = Sensitivitet

 T = Treaksialforsøk
 Ø = Ødometerforsøk
 K = Korngradering

 ρ_s: 2,75 g/cm³
 Grunnvannstand: ca. 1,5m
 Borbok: DBB
 Lab-bok: DLB

PRØVESERIE

Borhull:

1

Profier AS

Dato:

2017-03-14

Landfalløya 7

Multiconsult
www.multiconsult.no

Konstr./Tegnet:

SIOR

Kontrollert:

GEO

Godkjent:

DL

Oppdragsnummer:



814842

Tegningsnr.:

10.2

Rev. nr.:

00


Symboler:


Enaksialforsøk (strek angir deformasjon (%)) ved brudd

○ Vanninnhold
 $\overline{\text{I}}\text{Plastisitetsindeks, Ip}$

▼ Omrørt konus
▽ Uomrørt konus

ρ = Densitet
S_t = Sensitivitet

T = Treaksialforsøk
Ø = Ødometerforsøk
K = Korngradering

ρ_s: 2,75 g/cm³
Grunnvannstand: ca. 1,5 m
Borbok: DBB
Lab-bok: DLB

PRØVESERIE

Borhull:

2

Profier AS

Dato:
2017-03-15

Landfalløya 7

Multiconsult
www.multiconsult.no

Konstr./Tegnet:

SIOR

Kontrollert:

GEO

Godkjent:

DL

Oppdragsnummer:


814842

Tegningsnr.:

11.1

Rev. nr.:

00


Symboler:


Enaksialforsøk (strek angir deformasjon (%) ved brudd)

○ Vanninnhold

▼ Omrørt konus

ρ = Densitet

 T = Treaksialforsøk
 Ø = Ødometerforsøk
 K = Korngradering

 ρ_s: 2,75 g/cm³
 Grunnvannstand: ca. 1,5 m
 Borbok: DBB
 Lab-bok: DLB

 ┌─────────┐
 || Plastisitetsindeks, Ip
 └─────────┘

▽ Uomrørt konus

 S_t = Sensitivitet

PRØVESERIE


Borhull:

2

Profier AS

Landfalløya 7

 Dato:
 2017-03-15


Symboler:

 Enaksialforsøk (strek angir deformasjon (%) ved brudd)

 Vanninnhold

 Omrørt konus

ρ = Densitet

T = Treaksialforsøk

ρ_s : 2,75 g/cm³

 Plastisitetsindeks, Ip

 Uomrørt konus

S_t = Sensitivitet

\varnothing = Ødometerforsøk

Grunnvannstand: ca. 1,3m

PRØVESERIE

Borhull:

7

Dato:

2017-03-14

Profier AS

Landfalløya 7

Multiconsult
www.multiconsult.no

Konstr./Tegnet:
SIOR

Kontrollert:
GEO

Godkjent:
DL

Oppdragsnummer:
814842

Tegningsnr.:
12.1

Rev. nr.:
00

Dybde (m)	Beskrivelse	Prøve kt. +	Test	Vanninnhold (%) og konsistensgrenser					ρ (g/cm ³)	Porositet (%)	Organisk innhold (%)	Udrenert skjærfasthet (kPa)					St (-)
				10	20	30	40	50				10	20	30	40	50	
25	KVIKKLEIRE, siltig	forstyrret, foto							1,81	51	▼0,1 ▽						110
	KVIKKLEIRE, siltig								1,65	55	▼0,1 ▽						110
	KVIKKLEIRE, siltig			forstyrret					1,84	50	▼0,1 ▽						81
	KVIKKLEIRE, siltig			forstyrret					1,57	56	▼0,1 ▽						21
	KVIKKLEIRE, siltig			forstyrret													150
30																	130
																	90
																	66
35																	
40																	

Symboler:


Enaksialforsøk (strek angir deformasjon (%) ved brudd)

○ Vanninnhold

▼ Omrørt konus

ρ = Densitet

T = Treksialforsøk

 ρ_s: 2,75 g/cm³

└ Plastisitetsindeks, Ip

▽ Uomrørt konus

Ø = Ødometerforsøk

Grunnvannstand: ca. 1,3m

Borbok: DBB

Lab-bok: DLB

PRØVESERIE

Borhull:

7

Profier AS

Dato:

2017-03-14

Landfalløya 7

Multiconsult

www.multiconsult.no

Konstr./Tegnet:

SIOR

Kontrollert:

GEO

Godkjent:

DL

Oppdragsnummer:


814842

Tegningsnr.:

12.2

Rev. nr.:

00


Symboler:

0 Enaksialforsøk (strek angir deformasjon (%) ved brudd)
 10 Vanninnhold
 15 Plastisitetsindeks, Ip

▼ Omrørt konus
 ▽ Uomrørt konus

ρ = Densitet
 St = Sensitivitet

T = Treaksialforsøk
 Ø = Ødometerforsøk
 K = Korngradering

ρ_s : 2,75 g/cm³
 Grunnvannstand: ca. 0,6 m
 Borbok: DBB
 Lab-bok: DLB

PRØVESERIE

Borhull:

10

Profier AS


Dato:

2017-03-15

Landfalløya 7

 www.multiconsult.no	Konstr./Tegnet: SIOR	Kontrollert: GEO	Godkjent: DL
	Oppdragsnummer: 814842	Tegningsnr.: 13	Rev. nr.: 00

SYMBOL	SERIE NR.	Dybde (m)	JORDARTS BETEGNELSE	Anmerkninger	METODE		
					TS	VS	HYD
A	1	5,0-5,8	LEIRE, siltig			X	X
B	1	17,0-17,8	LEIRE			X	X
C							
D							
E							



SYMBOL:

Ogl. = Glødetap (%)

Ona. = Humusinnhold (%)

Perm. = Permeabilitet (m/s)

$$C_z = \frac{D_{30}^2}{(D_{60})(D_{10})}$$

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}}$$

METODE:

TS = Tørr sikt

VS = Våt sikt

HYD = Hydrometer

SYM BOL	Tele gruppe	W %	Su kN/m ²	Su r kN/m ²	Plastisitet		Glødetap Ogl %	< 0,02 mm %	Tot. densitet kN/m ³	D ₁₀ mm	D ₃₀ mm	D ₅₀ mm	D ₆₀ mm
					Wf	Wp							
A											0,0028	0,0054	0,0070
B											0,0018	0,0045	0,0065
C													
D													
E													

KORNGRADERING

Profier AS


Landfalløya 7

Konstr./Tegnet
SIOR Kontrollert
GEO

Godkjent
DL Dato
13.03.17

Multiconsult www.multiconsult.no	OPPDRAF NR. 814842	TEGN.NR. 60	REV. 00
--	------------------------------	-----------------------	-------------------

SYMBOL	SERIE NR.	Dybde (m)	JORDARTS BETEGNELSE	Anmerkninger	METODE		
					TS	VS	HYD
A	2	11,0-11,8	LEIRE, siltig				X
B	2	21,0-21,8	LEIRE				X
C							
D							
E							


SYMBOL:

Ogl. = Glødetap (%)

Ona. = Humusinnhold (%)

Perm. = Permeabilitet (m/s)

$$C_z = \frac{D_{30}^2}{(D_{60})(D_{10})}$$

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}}$$

METODE:

TS = Tørr sikt

VS = Våt sikt

HYD = Hydrometer

SYM BOL	Tele gruppe	W %	Su kN/m ²	Su r kN/m ²	Plastisitet		Glødetap Ogl %	< 0,02 mm %	Tot. densitet kN/m ³	D ₁₀ mm	D ₃₀ mm	D ₅₀ mm	D ₆₀ mm
					Wf	Wp							
A											0,0030	0,0070	0,0103
B											0,0020	0,0046	0,0064
C													
D													
E													

KORNGRADERING

Profier AS


Landfalløya 7

Konstr./Tegnet
SIOR Kontrollert
GEO

Godkjent
DL Dato
10.03.17

Multiconsult www.multiconsult.no	OPPDRAF NR. 814842	TEGN.NR. 61	REV. 00
--	------------------------------	-----------------------	-------------------

SYMBOL	SERIE NR.	Dybde (m)	JORDARTS BETEGNELSE	Anmerkninger	METODE		
					TS	VS	HYD
A	10	5,0-5,8	LEIRE				X
B	10	14,0-14,8	LEIRE				X
C							
D							
E							


SYMBOL:

Ogl. = Glødetap (%)

Ona. = Humusinnhold (%)

Perm. = Permeabilitet (m/s)

$$C_z = \frac{D_{30}^2}{(D_{60})(D_{10})}$$

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}}$$

METODE:

TS = Tørr sikt

VS = Våt sikt

HYD = Hydrometer

SYM BOL	Tele gruppe	W %	Su kN/m ²	Su r kN/m ²	Plastisitet		Glødetap Ogl %	< 0,02 mm %	Tot. densitet kN/m ³	D ₁₀ mm	D ₃₀ mm	D ₅₀ mm	D ₆₀ mm	
					Wf	Wp								
A													0,0047	0,0074
B													0,0037	0,0057
C														
D														
E														

KORNGRADERING

Profier AS


Landfalløya 7

Konstr./Tegnet
SIOR Kontrollert
GEO

Godkjent: DL Dato 15.03.17

Multiconsult www.multiconsult.no	OPPDRAF NR. 814842	TEGN.NR. 62	REV. 00
--	------------------------------	-----------------------	-------------------

Effektiv gjennomsnittlig aksialspenning, σ_{av}' [kPa]



Densitet ρ (g/cm³):
Vanninnhold w (%):

2,08

21,76

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

84,0

Profier AS Landfalløya 7

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ϵ_a , M og c_v .


Rapportdato:
14.03.2017

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Box 265 Skøyen
N-0213 OSLO
Tlf.: 21 58 50 00

Forsøksdato:	13.03.2017	Dybde, z (m):	6,50	Borpunkt nr.:	2
Forsøknr.:	1	Tegnet av:	RHS	Kontrollert:	SIOR
Oppdrag nr.:	814842	Tegning nr.:	75.1	Prosedyre:	CRS
				Programrevisjon:	07.01.2014

Effektiv, gjennomsnittlig aksialspenning, σ_{av}' [kPa]



Densitet ρ (g/cm³):

2,08

Vanninnhold w (%):

21,76

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

84,0

Profier AS

Landfalløya 7

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, k og u_b/σ .

MULTICONSULT AS

Box 265 Skøyen
N-0213 OSLO
Tlf.: 21 58 50 00


Rapportdato:

15.03.2017

**Multi
consult**

Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:	
13.03.2017	6,50	2	
Forsøknr.:	Tegnet av:	Kontrollert:	Godkjent:
1	RHS	SIOR	DL
Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:	Programrevisjon:
814842	75.2	CRS	07.01.2014

Effektiv gjennomsnittlig aksialspenning, σ_{av}' [kPa]



Densitet ρ (g/cm³):
Vanninnhold w (%):

2,01
26,59

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

128,5

Profier AS
Landfalløya 7

Rapportdato:

13.03.2017


Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a , M og c_v .

MULTICONSULT AS
Box 265 Skøyen
N-0213 OSLO
Tlf.: 21 58 50 00

Forsøksdato: 10.03.2017 Forsøknr.: 1 Oppdrag nr.: 814842	Dybde, z (m): 11,45 Tegnet av: RHS	Borpunkt nr.: 2 Kontrollert: SIOR	Godkjent: DL
	Tegning nr.: 76.1	Prosedyre: CRS	Programrevisjon: 07.01.2014

**Multi
consult**

Effektiv, gjennomsnittlig aksialspenning, σ_{av}' [kPa]



Densitet ρ (g/cm³):

2,01

Vanninnhold w (%):

26,59

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

128,5

Profier AS

Landfalløya 7

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, k og u_b/σ .

Rapportdato:

13.03.2017


**Multi
consult**

MULTICONSULT AS

Box 265 Skøyen
N-0213 OSLO
Tlf.: 21 58 50 00

Forsøksdato:	10.03.2017	Dybde, z (m):	11,45	Borpunkt nr.:	2
Forsøknr.:	1	Tegnet av:	RHS	Kontrollert:	Godkjent:
Oppdrag nr.:	814842	Tegning nr.:	76.2	Prosedyre:	Programrevision:
				CRS	07.01.2014

Effektiv gjennomsnittlig aksialspenning, σ_{av}' [kPa]



Densitet ρ (g/cm³):

1,97

Vanninnhold w (%):

28,38

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

58,5

Profier AS

Landfalløya 7

Rapportdato:

10.03.2017

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS

Box 265 Skøyen

N-0213 OSLO

Tlf.: 21 58 50 00

Forsøksdato:

09.03.2017

Dybde, z (m):

5,50

Borpunkt nr.:

10

Forsøknr.:

1

Tegnet av:

RHS

Kontrollert:

SIOR

Godkjent:

DL

Oppdrag nr.:

814842

Tegning nr.:

77.1

Prosedyre:

CRS

Programrevisjon:

07.01.2014

MULTICONSULT AS

Box 265 Skøyen

N-0213 OSLO

Tlf.: 21 58 50 00

Forsøksdato:

09.03.2017

Dybde, z (m):

5,50

Borpunkt nr.:

10

Forsøknr.:

1

Tegnet av:

RHS

Kontrollert:

SIOR

Godkjent:

DL

Oppdrag nr.:

814842

Tegning nr.:

77.1


Prosedyre:

CRS

Programrevisjon:

07.01.2014

Effektiv, gjennomsnittlig aksialspenning, σ_{av}' [kPa]



Densitet ρ (g/cm³):

1,97

Vanninnhold w (%):

28,38

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

58,5

Profier AS

Landfalløya 7

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, k og u_b/σ .

Rapportdato:

10.03.2017

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS

Box 265 Skøyen

N-0213 OSLO

Tlf.: 21 58 50 00

Forsøksdato:

09.03.2017

Dybde, z (m):

5,50

Borpunkt nr.:

10

Forsøknr.:

1

Tegnet av:

RHS

Kontrollert:

SIOR

Godkjent:

DL

Oppdrag nr.:

814842

Tegning nr.:


77.2

Prosedyre:

CRS

Programrevision:

07.01.2014



Profier AS

Landfalløya 7

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, M og c_v .

Rapportdato:


13.03.2017

MULTICONSULT AS
Box 265 Skøyen
N-0213 OSLO
Tlf.: 21 58 50 00

Forsøksdato: 10.03.2017	Dybde, z (m): 14,60	Borpunkt nr.: 10	Rapportdato: 13.03.2017	
	Forsøknr.: 1	Tegnet av: RHS		
	Oppdrag nr.: 814842	Tegning nr.: 78.1		
Kontrollert: SIOR		Godkjent: DL		
Prosedyre: CRS		Programrevision: 07.01.2014		

**Multi
consult**

Effektiv, gjennomsnittlig aksialspenning, σ_{av}' [kPa]



Densitet ρ (g/cm³):

1,88

Vanninnhold w (%):

32,99

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

132,1

Profier AS

Landfalløya 7

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, k og u_b/σ .

Rapportdato:

13.03.2017

MULTICONSULT AS

Box 265 Skøyen

N-0213 OSLO

Tlf.: 21 58 50 00

Forsøksdato:

10.03.2017

Dybde, z (m):

14,60

Borpunkt nr.:

10

Forsøknr.:

1

Tegnet av:

RHS

Kontrollert:

SIOR

Godkjent:

DL

Oppdrag nr.:

814842

Tegning nr.:

78.2

Prosedyre:

CRS

Programrevision:

07.01.2014

**Multi
consult**

Digital borebok

Oppdragsnr: **Oppdragsnavn:**
814842 **Landfalløya**

Dato: **14.02.17** **Beskrivelse:**

Sonderinger utført med:

BPnr:	Sonderingstype:	Dato:	Borleder:	Prøveserie:	Dato:	Borleder
1	Totalsondering	14.02.17	tp-tew		28.02.17	tew-ge
Dybde:	Beskrivelse:			<input checked="" type="checkbox"/> SK	<input checked="" type="checkbox"/> 54mm	<input type="checkbox"/> 78mm
0-1,0	asfalt-fyllm					<input type="checkbox"/> Annen
1,0-3,0	silt-tørrsk.			pose	4,0-5,0	silt-leire
3,0-34,2	silt-leire			A3	5,0-5,8	silt-leire
34,2	ant. Fjell			D1	6,0-6,8	silt-leire,forstyrret halvfull
Stopp:	Vanndybde:	Klokken:		7.99	8,0-8,8	silt-leire
				X285	9,0-9,8	silt-leire
Notat:				SE2	11,0-11,8	silt-leire
				107	12,0-12,8	silt-leire
				C3	14,0-14,8	silt-leire
				AL3	15,0-15,8	silt-leire,mulig forstyrret
				AL1	17,0-17,8	silt-leire
				A236	18,0-18,8	silt-leire
				6007	20,0-20,8	silt-leire
				F101	21,0-21,8	silt-leire
				A12	23,0-23,8	silt-leire
				C7	24,0-24,8	silt-leire
				pose	0-1,0	fyllm
				pose	2,0-3,0	sand
				pose	1,0-2,0	sand
				pose	3,0-4,0	silt-leire

Notat prøve:

G.V ca 1,5meter

Oppdragsnr: **Oppdragsnavn:**
814842 **Landfalløya**

Dato: **Beskrivelse:**
14.02.17

Sonderinger utført med:

BPnr:	Sonderingstype:	Dato:	Borleder:
2	Totalsondering	14.02.17	tp-tew
Dybde: Beskrivelse:			
0-0,8	asfalt-fyllm		
0,8-4,0	tørrsk.silt		
4,0-34,0	silt-leire		
34,0-36,0	morrrene		
36,0	stopp		

Stopp: **Vanndybde:** **Klokken:**

Notat:

Prøveserie:	Dato:	Borleder
✓ SK	✓ 54mm	□ 78mm
SylNr/pose: Dybde: Beskrivelse:		
pose	0-1,0	fyllm
pose	1,0-2,0	sand
pose	2,0-3,0	silt-leire
pose	3,0-4,0	silt-leire
pose	4,0-5,0	silt-leire
NC 6	5,0-5,8	silt-leire
A244	6,0-6,8	silt-leire
701	8,0-8,8	silt-leire
15	9,0-9,8	silt-leire
173	11,0-11,8	silt-leire
E16	12,0-12,8	silt-leire
44	14,0-14,8	silt-leire
B7	15,0-15,8	silt-leire, forstyrret
B57	17,0-17,8	silt-leire
5	18,0-18,8	silt-leire
L-24	20,0-20,8	silt-leire
30C	21,0-21,8	silt-leire
B199	23,0-23,8	silt-leire
KTK	24,0-24,8	silt-leire

Notat prøve:

G:V ca 1,5m

BPnr:	Sonderingstype:	Dato:	Borleder:
2,1	CPTU	27.02.17	tew-ge
Dybde: Beskrivelse:			
0-2,0	Forboret		
2,0-30,0	silt-leire		
30,0	stopp		

Stopp: **Vanndybde:** **Klokken:**

Notat:

Glenns cpt no4584

Oppdragsnr: **Oppdragsnavn:**
814842 **Landfalløya**

Dato: **Beskrivelse:**
14.02.17

Sonderinger utført med:

BPnr:	Sonderingstype:	Dato:	Borleder:	Dato:	Borleder
				Prøveserie:	
4	Totalsondering	15.02.17			
	Dybde:	Beskrivelse:			
0-2,0		Fyllm			
2,0-3,8		silt sand leire			
3,8-21,3		silt leire			
21,3		ant fjell			

Stopp: **Vanndybde:** **Klokken:**

Notat:

BPnr:	Sonderingstype:	Dato:	Borleder:	Dato:	Borleder
				Prøveserie:	
5	Totalsondering	14.02.17	tp-tew		
	Dybde:	Beskrivelse:			
0-3,8		asfalt-fyllm			
3,8-45,7		silt-leire			
45,7-46,2		morrrene			
46,2		stopp			

Stopp: **Vanndybde:** **Klokken:**

Notat:

frksjon til 11,8m

BPnr:	Sonderingstype:	Dato:	Borleder:	Dato:	Borleder
				Prøveserie:	
5,2	CPTU	23.02.17	tom		
	Dybde:	Beskrivelse:			
0-3,0		forboret			
3,0-30,0		silt-leire			

Stopp: **Vanndybde:** **Klokken:**

Notat:

Glenns cpt no 4584

Oppdragsnr: **Oppdragsnavn:**
814842 **Landfalløya**

Dato: **Beskrivelse:**
14.02.17

Sonderinger utført med:

BPnr:	Sonderingstype:	Dato:	Borleder:	Dato:	Borleder
				Prøveserie:	
5,3	CPTU	23.02.17	tom		
Dybde:	Beskrivelse:				
0-2,0	forboret				
2,0-30,0	silt-leire				

Stopp: **Vanndybde:** **Klokken:**

Notat:

Glenns cpt no 4584

BPnr:	Sonderingstype:	Dato:	Borleder:	Dato:	Borleder
				Prøveserie:	
6	Totalsondering	15.02.17			
Dybde:	Beskrivelse:				
0-3,5	fyllm				
3,5-5,8	silt sand leire				
5,8-51,1	silt leire				
51,1-51,9	morrrene				
51,9-52,2	ant fjell				

Stopp: **Vanndybde:** **Klokken:**

Notat:

Oppdragsnr: **Oppdragsnavn:**
814842 **Landfalløya**

Dato: **Beskrivelse:**
14.02.17

Sonderinger utført med:

BPnr: **Sonderingstype:** **Dato:** **Borleder:**
7 Totalsondering 15.02.17

Dato: **Borleder**
22.02.17 tew-nop

Dybde: **Beskrivelse:**

0-1,4 fyllm
1,4-3,1 silt sand
3,1-4,6 silt leire noe sand
4,6-30,0 silt leire
30,0-32,0 med vann
32,0-33,4 silt leire
33,4-34,3 silt sand
34,3-36,3 fjell

SK 54mm 78mm Annen

SylNr/pose: **Dybde:** **Beskrivelse:**

pose	0-1,5	fyllm
pose	1,5-2,0	sand-silt
pose	2,0-30	silt-leire
pose	3,0-5,0	silt-leire (dårlig prøve)
T247	5,0-5,8	silt-leire
A91X	6,0-6,8	silt-leire
E14	8,0-8,8	silt-leire
B-44	9,0-9,8	silt-leire
X-401	11,0-11,8	silt-leire
G13	12,0-12,8	silt-leire
T267	14,0-14,8	silt-leire
556	15,0-15,8	silt-leire
Z58	17,0-17,8	silt-leire
A525	18,0-18,8	silt-leire
H505	20,0-20,8	silt-leire
17/91	21,0-21,8	silt-leire
H645	23,0-23,8	silt-leire
41	24,0-24,8	silt-leire

Stopp: **Vanndybde:** **Klokken:**

Notat:

Notat prøve:

G.V ca 1,3m

BPnr: **Sonderingstype:** **Dato:** **Borleder:**
7,1 CPTU 22.02.17 Tom

Dato: **Borleder**

Prøveserie:

Dybde: **Beskrivelse:**

0-2,0 Forboret
2,0- silt-leire
stopp pga mistet signal

Stopp: **Vanndybde:** **Klokken:**

Notat:

Oppdragsnr: **Oppdragsnavn:**
814842 **Landfalløya**

Dato: **Beskrivelse:**
14.02.17

Sonderinger utført med:

BPnr:	Sonderingstype:	Dato:	Borleder:	Dato:	Borleder
				Prøveserie:	
7,2	CPTU	22.02.17	Tom		
Dybde: Beskrivelse:					
0-2,0	forboret				
2,0-30,0	Silt-leire				
30,0	Stopp				

Stopp: **Vanndybde:** **Klokken:**

Notat:

Glenns Cpt no 4584

BPnr:	Sonderingstype:	Dato:	Borleder:	Dato:	Borleder
				Prøveserie:	
8	Totalsondering	15.02.17			
Dybde: Beskrivelse:					
0-2,5	fyllm stein				
2,5-4,7	sand silt				
4,7-34,1	leire silt				
34,1-35,8	morrone dårlig fjell				
35,8-37,3	fjell				

Stopp: **Vanndybde:** **Klokken:**

Notat:

BPnr:	Sonderingstype:	Dato:	Borleder:	Dato:	Borleder
				Prøveserie:	
9	Totalsondering	16.02.17			
Dybde: Beskrivelse:					
0-2,0	fyllm sand				
2,0-4,2	sand silt				
4,2-28,3	silt leire				
28,3-31,4	morrone				
31,4	Ant fjell				

Stopp: **Vanndybde:** **Klokken:**

Notat:

Oppdragsnr: **Oppdragsnavn:**
814842 **Landfalløya**

Dato: **Beskrivelse:**
14.02.17

Sonderinger utført med:

BPnr:	Sonderingstype:	Dato:	Borleder:
10	Totalsondering	15.02.17	
Dybde: Beskrivelse:			
0-3,0	Fyllm Stein		
3,0-32,1	silt leire		
32,1-34,0	fjell		

Stopp: **Vanndybde:** **Klokken:**

Notat:

Hyd. Pz 10m under terren og 1m over lengst mot drammen.

Hyd. Pz 5m under terren og 1m over lengst mot mjøndalen.

Prøveserie:	Dato:	Borleder
✓ SK	✓ 54mm	□ 78mm
<input checked="" type="checkbox"/> Annen		
SylNr/pose:	Dybde:	Beskrivelse:
Pose	0-1,5	jord-grus-fyllm
pose	1,5-2,0	sand-flis
pose	2,0-3,0	sand
pose	3,0-4,0	silt-leire
NC77	5,0-5,8	silt-leire
F.35	6,0-6,8	silt-leire
F149	8,0-8,8	silt-leire
AV7	9,0-9,8	silt leire
C37	11,0-11,8	silt-leire
366	12,0-12,8	silt-leire
A515	14,0-14,8	silt-leire
B20	15,0-15,8	silt-leire
MK1	17,0-17,8	silt-leire
A887	18,0-18,8	silt-leire

Notat prøve:

G.V ca 0,6m

BPnr:	Sonderingstype:	Dato:	Borleder:
10,1	CPTU	21.02.17	tom-terje
Dybde: Beskrivelse:			
0-2,0	forboret		
2,0-30,0	silt-leire		

Stopp: **Vanndybde:** **Klokken:**

Notat:

Glenns Cpt nr 4584