

	<b>Kvikkleirekartlegging i Trondheim</b> <b>Innmelding til NVE</b>	
<b>Oppdrag</b>	411694 Utleira Østre	
<b>Sone nr</b>	193	
<b>Sone-navn</b>	Blakli	
<b>Delsone</b>		
<b>Ny(e) sone(r)</b>		
<b>Utredningsnivå</b>	Byggeplan/byggesak Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering av fundamenteringsforhold, stabilitetsvurderinger	
<b>Retningslinje for utredningen</b>	NVEs retningslinje 1-2007	
<b>Utførende</b>	Multiconsult Region Midt Kontaktperson: Ingrid Havnen / Roger Kristoffersen	
<b>3. partskontroll</b>	Rambøll	
<b>Hva er gjort</b>	Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering av fundamenteringsforhold, stabilitetsvurderinger	
<b>Følger for arealutnyttelse i kvikkleiresonen</b>	Anbefalt seksjonsvis utgraving og spuntoppstøtting, ingen oppfylling av området, ingen tilleggslast fra bygg.	
<b>Revisjon av eksisterende kvikkleiresone</b>	Ny grense for kvikkleiresone	
	Endret faregrad	
	Hvis ja: Ny faregrad	
<b>Kvikleirekartet viser</b> (sett kryss evt. begge)	Kvikkleire	X
	Sprøbruddmateriale	X
<a href="#">Referanser[1].</a>	411694-RIG-01 Notat, geoteknisk vurdering. 18.06.2008	
<b>Vedlegg</b>		

[1] [Henvende deg til utførende /oppdragsgiver for innsyn.](#)