

	Kvikkleirekartlegging i Trondheim Innmelding til NVE	
Oppdrag	429-414003 Spongdal skole	
Sone nr	429	
Sone-navn	Spongdal	
Delsone		
Ny(e) sone(r)		
Utredningsnivå	Byggeplan/byggesak Vurdering av områdestabilitet i forbindelse med planlegging av ny skole på Spongdal	
Retningslinje for utredningen	NVEs retningslinje 1-2008 01.07.2008	
Utførende	Multiconsult Region Midt Kontaktperson: Ingrid Havnen	
3. partskontroll	Sweco	
Hva er gjort	Det er utført grunnundersøkelser og gjort en vurdering av områdestabilitet	
Følger for arealutnyttelse i kvikkleiresonen	Det er kommet med forslag til tiltak som forbedrer stabiliteten av skråning sørvest i skoletomten. Dette er å utføre en drenerbar motfylling i bunnen av skråningen	
Revisjon av eksisterende kvikkleiresone	Ny grense for kvikkleiresone	Ja?
	Endret faregrad	Nei
	Hvis ja: Ny faregrad	
Kvikkleirekartet viser (sett kryss evt. begge)	Kvikkleire	X
	Sprøbruddmateriale	X
Referanser[1].	414003-1 Grunnundersøkelser, Datarapport, 29.10.2010 414003-2 rev 1 Områdestabilitet notat 579001-Geo03 (3.partskontroll Sweco)	
Vedlegg		

[1] Henvende deg til utførende /oppdragsgiver for innsyn.