



11.06 | 21

Vedlegg 10 til Fagrapport geoteknikk - utredning av sikkerhet mot kvikkleireskred - Parameterrapport

E18 Tvedstrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.

Oppdragsnr:	100411
Oppdragsnavn:	E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.
Dokument nr.:	Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001
Filnavn	Fagrapport geoteknikk – kvikkleireutredning_Vedlegg 10.pdf

Revisjonsoversikt

Revisjon	Dato	Revisjon gjelder	Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av
0.1	12.03.21	Uavhengig kvalitetssikring	BRBU	KRTS	KALA
0.2	11.06.21	Justering etter UAK	BRBU	KRTS	KALA

Innhold

1	Om dette vedlegget.....	4
2	Tilgjengelig geoteknisk informasjon	5
3	Metodikk for tolkning av geotekniske grunnundersøkelser	6
3.1	Rutineundersøkelser	6
3.2	Treaksialforsøk	6
3.3	Ødometerforsøk	7
3.4	Tolkning av CPTu	7
4	Vurdering av karakteristiske jordparametere.....	8
4.1	Tørrskorpeleire og matjord	8
4.2	Friksjonsmasser	8
4.3	Leire – inklusiv leire med sprøbrudsegenskaper	8
4.4	Silt.....	10
5	Poretrykksforhold.....	10
6	Oversikt over tolkning	11
7	Referanser	13

1 Om dette vedlegget

Dette vedlegget inngår i «*Fagrapport Geoteknikk - Utredning av sikkerhet mot kvikkleireskred*» og inneholder tolkning av felt- og laboratorieforsøk i forbindelse med utredning av sikkerhet mot kvikkleireskred i henhold til NVE-veileder 1/2019. Notatet vil inkludere tolkning av CPTu-forsøk fra felt, samt rutine-, ødometer- og treaksialforsøk på intakte prøver. Tolkningsav de ulike forsøkene gjøres i henhold til veiledninger gitt i NVE-veileder 1/2019.

2 Tilgjengelig geoteknisk informasjon

For mer detaljert informasjon om grunnforhold vises det til utførte grunnundersøkelser i området. Det henvises til Vedlegg 2-9, samt geotekniske rapporter listet i Tabell 2-1.

Tabell 2-1: Oversikt over geotekniske datarapporter som inkluderer vurderte felt- og laboratorieforsøk.

Bedrift	Rapportnavn	År	Oppdragsnr.	Kilde
Statens Vegvesen	E18 Østerholt - Brokelandsheia	1986	I-167E	[1]
Rambøll for Nye Veier	Grunnundersøkelser - KU E18 Dørdal - Grimstad Datarapport for linje 13711 E18 Dørdal - Tvedstrand	2019	616937	[2]
Veilaboratoriet	Grunnundersøkelse for mortorveg E18 i Kragerø parsell Humlestad-Nygård pel 1520-1880	1969	47 H 67 d	Invalid source specified.
COWI for Nye Veier	Datarapport - grunnundersøkelser	2021	100411	[3]

3 Metodikk for tolkning av geotekniske grunnundersøkelser

I varslingsområdet er det utført totalsonderinger, trykksonderinger (CPTu) og tatt opp prøveserier. Geoteknisk laboratorium har utført rutineanalyser på samtlige prøver og i tillegg har det blitt utført ødometerforsøk og treaksialforsøk på utvalgte, intakte 54 og 75 mm prøver.

Følgende avsnitt presenterer metoder anvendt til å tolke de ulike felt- og laboratorieforsøkene for bestemmelse av karakteristiske parametere.

Følgende parametere er vurdert:

- Tyngdetetthet, γ/γ'
- Udrenerert skjærfasthet, c_u
- Effektiv friksjonsvinkel, φ'
- Attraksjon, a
- Overkonsolideringsgrad, OCR

3.1 Rutineundersøkelser

Verdier for udrenert skjærfasthet, c_u fra rutineundersøkelser på opptatte prøver er antatt å gi verdier for direkte skjærfasthet, c_{uD} . Verdier fra konusforsøk angis i henhold til NS 8015:1988.


3.2 Treaksialforsøk

Det er utført flere treaksialforsøk i planområdet.

Kvaliteten av utførte forsøk er vurdert på bakgrunn av utpresset porevann iht. ref. [4]. I tillegg er prøveforstyrrelse vurdert jf. ref. [5]. En oversikt over de enkelte prøvenes kvalitet kan ses på vedlagt Figur 1.

Den udrenerte, aktive skjærfastheten bestemmes i henhold til ref. [5] avsnitt 3.2.4. Peak-verdien avleses når det ikke er tegn på prøveforstyrrelse i forsøket. Dersom prøven viser forstyrret oppførsel (at den først kontraherer og deretter dilaterer) er skjærfastheten tatt ut ved overgangen mellom kontraherende og dilaterende oppførsel iht. Figur 3-1. For prøver hvor det ikke er tegn på peak-verdi, avleses verdier ved 15 % tøyning. Utover ovenstående vurdering vil det gjøres en vurdering på tøyningskompatibilitet for treaksialforsøkene.

Drenerte styrkeparametere, φ' og a/c' , er fastlagt fra et samleplott hvor utførte treaksialforsøk er fremstilt i et $\tau - p'$ diagram. Valg av effektive parametere er nærmere beskrevet i avsnitt 4.3.3.



Figur 3-1: Prinsipp for fastsettelse av skjærfasthet, ref. [6].

3.3 Ødometerforsøk

Ødometerforsøkene er utført som "Constant Rate of Strain" (CRS)-forsøk og er tolket i henhold til metoden angitt i ref. [4]. Ødometerforsøkene er kun brukt til å tolke forkonsolideringsspenningen, σ'_{pc} , for vurdering av overkonsolideringsgraden, OCR .

Kvaliteten av ødometerforsøkene er vurdert med utgangspunkt i prøveforstyrrelser, jf. ref. [4], og er vist på vedlagt Figur 1.

3.4 Tolkning av CPTu

For bestemmelse av den udrenerte, aktive skjærfastheten, tolkes den aktive skjærfastheten, c_{uA} , ut fra CPTU-forsøkene på bakgrunn av bæreevnefaktorene, N_{kt} , $N_{\Delta u}$ og N_{ke} , korrigert spissmotstanden, q_t , og poretrykksforholdet, B_q , i henhold til «CPTU Correlations for Clays» av Karlsrud et. al 2005 [7].

Basert på spissmotstanden kan den aktive skjærfastheten bestemmes ved:

$$c_{u,A} = \frac{q_t - \sigma_{v0}}{N_{kt,A}} \quad (1)$$

hvor

$$N_{kt,A} = 7,8 + 2,5 \cdot \log(OCR) + 0,082 \cdot I_p \quad \text{for } S_t < 15$$

$$N_{kt,A} = 8,5 + 2,5 \cdot \log(OCR) \quad \text{for } S_t > 15$$

Basert på poreovertrykket kan den aktive skjærfastheten bestemmes ved:

$$c_{u,A} = \frac{u_2 - u_0}{N_{\Delta u}} \quad (2)$$

hvor

$$N_{\Delta u} = 6,9 - 4,0 \cdot \log(\text{OCR}) + 0,07 \cdot I_p \quad \text{for} \quad S_t < 15$$

$$N_{\Delta u} = 9,8 - 4,5 \cdot \log(\text{OCR}) \quad \text{for} \quad S_t > 15$$

Basert på poretrykksparameteren kan den aktive skjærfastheten bestemmes ved:

$$c_{u,A} = \frac{u_2 - u_0}{N_{\Delta u}} \quad (3)$$

hvor

$$N_{ke} = 11,5 - 9,0 \cdot B_q \quad \text{for} \quad S_t < 15$$

$$N_{ke} = 12,5 - 11,0 \cdot B_q \quad \text{for} \quad S_t > 15$$

hvor

$$B_q = \frac{u_2 - u_0}{q_t - \sigma_{v0}}$$

4 Vurdering av karakteristiske jordparametere

Det vil i de enkelte vedleggene for utredning av sikkerhet mot kvikkleireskred gjøres en vurdering av valgte parametere for beregningssnittene. I dette avsnitt vil det kun gjøres en overordnet beskrivelse av valgt metodikk for bestemmelse av parametere.

4.1 Tørrskorpeleire og matjord

Tørrskorpeleire og matjord angis med friksjonsvinkel, φ' , og attraksjon, a , på henholdsvis 30° og 0 kPa.

4.2 Friksjonsmasser

Drenerte styrkeparametere på friksjonsmasser er vurdert utfra erfaringsparametere i SVV håndbok V220.

4.3 Leire – inklusiv leire med sprøbrudsegenskaper

4.3.1 Tyngdetethet

Basert på utførte forsøk varierer tyngdetetheten i leiren mellom 17 og 19,5 kN/m³. Det vil gjøres en kvalitativ vurdering av tyngdetethet for de enkelte beregningsprofilene på bakgrunn av tilgjengelige data.

4.3.2 Plastisitetsindeks og anisotropi

Plastisitetsindeksen i leiren er undersøkt i utvalgte intakte prøver.

For vurdering av udrenert aktiv, direkte og passiv skjærstyrke benyttes anisotropifaktorer (ADP – faktorer) iht. anbefalinger i ref. [8].

4.3.3 Drenert styrkeparametere

Drenerte styrkeparametere på leire er vurdert på bakgrunn av laboratorieforsøk, treaksialforsøk der det er utført og representativt, samt erfarringsparametere i SVV håndbok V220. Parameterne sammenliknes med tolkning av CPTu-resultater, hvor tolkning av friksjonsvinkel, ϕ' , og attraksjon, a, utføres ved bruk av NTNU-metode 1, 2 og 3, ref. [9].

Sammenstilling av ovenstående gir grunnlag for endelig valg av drenerte parametere. Det vil i de enkelte vedleggene beskrives hvilke metoder som sammenstilles for valg av drenerte styrkeparametere for de enkelte beregningssnittene.

4.3.4 Udrenert styrkeprofil

Styrkeprofilene er basert på tolkning av de utførte laboratorie- og feltforsøkene. Ved vurdering av styrkeprofilenes pålitelighet er følgende rangering anvendt i henhold til ref. [5]:


- Treaksialforsøk av god kvalitet
- CPTU
- Erfaringsverdier når kjennskap til graden av overkonsolidering, OCR, haves
- Konus-forsøk, enaksial trykkforsøk og vingeforsøk

Det vil i de enkelte tilfellene gjøres en vurdering av om ovenstående rangering er representativ for styrkeprofilen.

Dersom det ikke er utført forsøk i felt eller laboratorium til måling av fasthetsparametere er det gjort en vurdering på relevante SHANSEP-parametere jf. ref. [5]. I situasjoner hvor det kun er utført forsøk for bestemmelse av udrenert skjærstyrke i enten topp eller bunn av skråning korreleres udrenert skjærstyrke mot graden av overkonsolidering, OCR, jf. Figur 4-1, ved bruk av SHANSEP skrevet som:

$$c_{uA} = \sigma'_{v0} \cdot \alpha \cdot \text{OCR}^m = \sigma'_{v0} \cdot \alpha \cdot \left(1 + \frac{\text{POP}}{\sigma'_{v0}}\right)^m$$

Graden av tidligere overlagring, POP, benyttet i den enkelte situasjon beskrives i det vedlegget hvor metoden er benyttet.



Figur 4-1: Graden av overkonsolidering, OCR, bestemt av tidligere overlagring, POP.

4.4 Silt

Det vil for silt bli vurdert både drenerte og udrenerte parametere. Tolkning av parametere følger samme prosedyre som for leire, beskrevet i avsnitt 4.3.

5 Poretrykksforhold

Det er installert 23 poretrykksmålere i 13 borepunkter i hele varslingsområdet. Det henvises til ref. [3] for oversikt over dette. Grunnvannstanden varierer normalt med årstider og nedbør. Erfaringsmessig kan grunnvannsnivået stå vesentlig høyere i perioder med nedbør og/eller snøsmelting. Grunnvannsnivå vil bli vurdert i de enkelte vedleggene.

6 Oversikt over tolkning

Her ses oversikt over tolknings utført i forbindelse med utredningen av sikkerhet mot kvikkleireskred.

Figur 1 Indikasjon på prøvekvalitet av alle utførte treaksialforsøk iht. SVV V220 og NIFS 77/2014

Figur 2 Indikasjon på prøvekvalitet av alle utførte ødometerforsøk iht. SVV V220

Område 4.2-1

Figur 4.2-1-1 Tolkning av vingeforsøk A2-ving

Område 3.1-2

Figur 3.1-2-1.1 – 1.2 Tolkning av ødometerforsøk i borpunkt 31040 (11,03 m dybde) og 31034 (3,23 m dybde)

Figur 3.1-2-2.1 – 2.7 Tolkning av CPTu forsøk, borepunkt 31040

Figur 3.1-2-3 Boreprofil 31042

Område 2.4-1

Figur 2.4-1-1.1 – 1.3 Tolkning av ødometerforsøk i borpunkt 24038, 4,23 m, 6,15 m og 10,22 m dybde

Område 2.5-5

Figur 2.5-5-1.1-1.2 Tolkning av ødometerforsøk, borepunkt 25030, 2,4 m dybde og 3,43 m dybde

Figur 2.5-5-2.1 Tolkning av φ' og a fra treaksialforsøk, borepunkt 25030 og 25038

Figur 2.5-5-3.1-3.3 Tolkning av c_{uA} fra treaksialforsøk, borepunkt 25030 og 25038

Figur 2.5-5-4.1-4.7 Tolkning av CPTu forsøk, borepunkt 25016

Figur 2.5-5-5.1-5.7 Tolkning av CPTu forsøk, borepunkt 25017

Figur 2.5-5-6.1-6.7 Tolkning av CPTu forsøk, borepunkt 25029

Figur 2.5-5-7.1-7.7 Tolkning av CPTu forsøk, borepunkt 25030

Figur 2.5-5-8.1-8.7 Tolkning av CPTu forsøk, borepunkt 25038

Figur 2.5-5-9 Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet - sammenstilling av resultater fra 25029, 25030 og 230 - 21V

Figur 2.5-5-10 Snitt og prøveserie i profil 230 fra I 167D-1, ref. [1]

Område 2.5-6

Figur 2.5-6-1 Tolkning av ødometerforsøk, borepunkt 25023, 4,5 m dybde

Figur 2.5-6-2.1-2.7 Tolkning av CPTu forsøk, borepunkt 25021

Figur 2.5-6-3.1-3.7 Tolkning av CPTu forsøk, borepunkt 25023

Område 1.10

Figur 1.10-2-1 Tolkning av ødometerforsøk, borepunkt 110096, 2,48 m dybde

Figur 1.10-2-2 Tolkning av φ' og a fra treaksialforsøk, borepunkt 110096

Figur 1.10-2-3.1 -
3.2 Tolkning av c_{uA} fra treaksialforsøk, borepunkt 110096

Figur 1.10-2-4.1 -
4.7 Tolkning av CPTu forsøk, borepunkt 110096

Område 1.10-6

Figur 1.10-6-1 Boreprofil 110037

Figur 1.10-6-2 Boreprofil 110040

7 Referanser

- [1] Statens Vegvesen, «E18 Østerholt - Broklandsheia, Tilknytning RV. 417 og RV. 418,» Statens Vegvesen, Oppdragsnr. I-167D, Rapport nr. 1, 1985.
- [2] Rambøll, «Grunnundersøkelser - KU, E18 Dørdal – Grimstad, Datarapport for linje 13711E18, Dørdal-Tvedstrand,» Nye Veier, 2019.
- [3] COWI AS, «Datarapport - grunnundersøkelser,» Nye Veier, 2021.
- [4] Statens Vegvesen, «Håndbok V220: Geoteknikk i vegbygging,» 2018.
- [5] NIFS, «Valg av karakteristisk cuA – profil basert på felt – og laboratorieundersøkelser,» NIFS, Rapport 77/2014, ISBN: 978-82-410-1028-6, 2014.
- [6] V. Thakur, *Skjærfasthetsegenskaper av leire, Stabilitetsanalyser av skråninger, skjæringer og fyllinger Tekna Kurs*, 2014.
- [7] K. Karlsrud, T. Lunne, D. Kort og S. Strandvik, «CPTU Correlations for Clays,» Norwegian Geotechnical Institute, 2005.
- [8] NVE i et samarbeid med SVV og JBV, «En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirer nr.14,» 2014.
- [9] R. Sandven, «Strength and deformation properties of fine grained soils obtained from piezocone tests,» 1990.

Test	Basert på poretal *							Basert på utpresset porevann *						Indikasjon på prøveforstyrrelse **
	e_i	e_c	Δe	$\Delta e/e_i$	OCR	Klassifi-sering	Prøvekvalitet	V_i	V_s	V_{vi}	V_{vc}	ΔV_v	Klassifisering	
	-	-	-	-	-	-	-	cm^3	cm^3	cm^3	cm^3	-	-	
25030-1-A-1 (2,3 m)	1,235	1,232	0,003	0,002	3,3	1	Meget god	250,33	112,00	138,33	137,99	0,34	Godt forsøk	Nei
25030-2-A-1 (3,33 m)	1,794	1,787	0,007	0,004	3,2	1	Meget god	252,54	90,39	162,15	161,52	0,63	Godt forsøk	Nei
25038-7-A-1 (10,42 m)	1,437	1,382	0,055	0,038	1,2	1	Meget god	253,36	103,96	149,40	143,68	5,72	Akseptabelt forsøk	Nei
110096-2-A-1 (2,48 m)	1,606	1,592	0,014	0,009	2,7	1	Meget god	557,38	213,88	343,50	340,50	2,99	Godt forsøk	Nei
110096-11-A-1 (18,48)	1,683	1,481	0,202	0,120	1,5	3	Dårlig	653,13	243,43	409,70	360,52	49,17	Dårligt forsøk	Nei

E18 Tvedestrond - Bamble. Detaljreguleringssplan.

*Indikasjon på prøvekvalitet av treksialforsøk iht. SVV V220

**Indikasjon på prøveforstyrrelse iht. NIFS 77/2014

	Dato: 26-05-2021	Utarbeider: BRBU	Kontroll: KRTS	Godkjent: KALA			 
	Oppdrag nr.: 100411	Figur: 1.0	Versjon: 0.2				

Test	Basert på poretall *								Indikasjon på prøveforstyrrelse **
	e_i	$\varepsilon_{in-situ}$	e	Δe	$\Delta e/e_i$	OCR	Klassifisering	Prøvekvalitet	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24038_4-A-2 (4.23 m)	1,156	0,020	1,113	0,043	0,037	1,96	1	Meget god	Nei
24038_5-A-2 (6.15 m)	1,183	0,031	1,115	0,068	0,057	1,71	2	God til bra	Nei
24038_7-A-2 (10.2 m)	1,744	0,029	1,664	0,080	0,046	2,1	2	God til bra	Nei
25023-4-A-1 (4.5 m)	1,413	0,013	1,382	0,031	0,022	3,2	1	Meget god	Nei
25030-1-A-2 (2.4 m)	1,235	0,013	1,206	0,029	0,024	2,7	1	Meget god	Nei
25030-2-A-2 (3.4 m)	1,822	0,014	1,782	0,040	0,022	2,3	1	Meget god	Nei
31040-5-A-1 (11,03 m)	0,923	0,019	0,886	0,037	0,040	2,5	2	God til bra	Nei
110096-7-A-a (10,48 m)	1,942	0,020	1,883	0,059	0,030	1,88	1	Meget god	Nei

E18 Tvedstrand - Bamble. Detaljreguleringsplan.


*Indikasjon på prøvekvalitet av ødometerforsøk iht. SVV V220

**Indikasjon på prøveforstyrrelse iht. NIFS 77/2014

Dato: 26-05-2021	Utarbeider: BRBU	Kontroll: KRTS	Godkjent: KALA	 
Oppdrag nr.: 100411	Figur nr.: 2	Versjon: 0.3		

Bilag 8 - Vingeboringer

A2-VING



E18 Bakkevann

Rapport nr. _____ Figur nr. _____

Vingeboring
M = 1 : 100

Tegner _____ Dato: _____



Borhull A2-VING
Posisjon: X 1107014.00 Y 96829.00 boret :02.10.20120

Instr. nr.: 1044

Vinge : 65 x 130

Kontrollert

Godkjent



E18 Tvedstrand-Bamble. Detaljreguleringsplan

Dokument nr.
100411

Oedometer test: CRS

Borhull: 31040

Figur nr.
3.1-2-1.1

Sylinder: 5

Dybde = 11.03 m

Dato
2021-02-12

Del: A

$p_0' = 105.0 \text{ kPa}$


Tegnet av
EvS

Test: 1

$w_i = 32.1 \%$

Lab.: NGI Oslo

$\gamma_i = 18.7 \text{ kN/m}^3$



E18 Tvedestrand - Bamble. Detaljreguleringsplan

Dokument nr.
100411

NS 8018:1993

Oedometer test: CRS

Borhull: 31034

Figur nr.
3.1-2-1.2

Sylinder: 3

Dybde = 3.23 m

Dato
2020-12-16

Del: A

$p_0' = 40,6 \text{ kPa}$

Tegnet av
EvS

Test: 1

$w_i = 28,4 \%$

Lab.: NGI Oslo

$\gamma_i = 19,5 \text{ kN/m}^3$



Sonde og utførelse

Sonenummer	4898	Boreleder	DAMG
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	1,5
Kalibreringsdato	18.03.2020	Maks helning (°)	2,9
Dato sondering	27.01.2021	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1598	3641	3603
Oppløsning 2 ¹² bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2 ¹⁸ bit (kPa)	0,4774	0,0105	0,0212
Arealforhold	0,8470	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	15,269	0,387	2,37
Temperaturområde (°C)	35		

Nullpunktsskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	5863,9	128,7	254,3
Registrert etter sondering (kPa)	18,5	-0,7	-0,6
Avvik under sondering(kPa)	18,5	0,7	0,6
Maksimal temperatureffekt (kPa)	0,7	0,0	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	1749,7	26,5	815,0

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	19,6	1,1	0,7	2,7	0,7	0,1
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	1					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:


Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 4 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +57	
E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.			31040	
Innhold		Sondenummer		
Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet			4898	
	Utført NSEN	Kontrollert KRTS	Godkjent TOBS	Anvend.klasse 1
		Datei sondering 27.01.2021	Revisjon Rev. dato 26.02.2021	Figur 3.1-2-2.1



Prosjekt E18 Tvedestrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 4 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull 31040	Kote +57
Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger		Sondenummer 4898	
 NyeVeier COWI	Utført NSEN	Kontrollert KRTS	Godkjent TOBS
		Date sondering 27.01.2021	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
		Anvend.klasse 1	Figur 3.1-2-2.2



Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 4 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +57
E18 Tvedestrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.		31040	
Innhold	Sondenummer		
Måledata og korrigerte måleverdier		4898	
 COWI	Utført NSEN	Kontrollert KRTS	Godkjent TOBS
		Data sondering 27.01.2021	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
		Anvend.klasse 1	Figur 3.1-2-2.3




Prosjekt E18 Tvedstrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 4 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull 31040	Kote +57
Innhold Avleddede dimensjonsløse forhold		Sondenummer 4898	
	Utført NSEN	Kontrollert KRTS	Godkjent TOBS
		Data sondering 27.01.2021	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
	Anvend.klasse 1	Figur 3.1-2-2.4	

Anisotropiforhold i figur:

Enaks BH 31040: cuuc/cucptu = 0,668


Konus BH 31040: cufc/cucptu = 0,668

Udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ucptu} (kPa)




Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 4 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +57
E18 Tvedstrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.			31040
Innhold	Sondenummer		
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet	4898		
COWI	Utført NSEN	Kontrollert KRTS	Godkjent TOBS
		Date sondering 27.01.2021	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
Anvend.klasse		1	
Figur		3.1-2-2.5	

Friksjonsvinkel, ϕ ($^{\circ}$)
attraksjon, a (kPa)



Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 4 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +57
E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.			31040
Innhold	Sondenummer		
Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon	4898		
	Utført NSEN	Kontrollert KRTS	Godkjent TOBS
		Date sondering 27.01.2021	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
Anvend.klasse		1	
Figur		3.1-2-2.6	

Overkonsolideringsgrad, OCR (-)



Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 4 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +57
E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.		31040	
Innhold	Sondenummer		
Overkonsolideringsgrad, OCR	4898		
N NyeVeier COWI	Utført NSEN	Kontrollert KRTS	Godkjent TOBS
		Data sondering 27.01.2021	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
			Anvend.klasse 1
			Figur 3.1-2-2.7

Dybde (m)	Beskrivelse	Prøve Forsøk	Vanninnhold (%)	Tyngdetetthet (kN/m³)	Porositet (%)	Humus (%)	Skjærfasthet (kN/m²)	S _t (konus)
			10 20 30 40 50 60 70	18 19 20 21 22			5 10 15 20 25 30 35 40 45 50	
5	MATJORD SAND SAND	sandig, noen siltklumper, mørk brun fin til middels, enkelte gruskorn, mørk gulbrun middels til grov, lys brun	1 2 3	8				
10	LEIRE LEIRE LEIRE	siltig, middels fast, noen skjellrester, mørk grå siltig, bløt til middels fast, spor av skjell, grønngrå siltig, middels fast, homogen, grå	4 5 6					
15								
20								

Alle indeksresultatene er godkjent i KeyLAB

TEGNFORKLARING:

I = Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense

15-5 Enaks. trykkforsøk/def. ved brudd S_t Sensitivitet

10 ▽ Konusforsøk, uforstyrret

▼ Konusforsøk, omrørt

+ Vingeboring

T = Treaksialforsøk

K/S = Kalk/Sement stabilisering

D = Direkte skjærforsøk (DSS)

K = Korngraderingsanalyse


Software version 2020-09-13

E18 Tvedestrand-Bamble. Detaljreguleringsplan

Dokument nr.
20200683-01-RFigur nr.
3.1-2-3Dato
2021-02-18 Tegnet av
ThVBorprofil del 1 av 1
Borpunkt nr.: 31042Prøvetype:
poser / 54 mm
Terrengkote (moh): 62,12
Grunnvannstand (m):

Dato boret: 2021-02-03






Date/Rev.: 2019-03-07/02

NS 8018:1993

E18 Tvedstrand-Bamble

Oedometer testCRS	Borhull: 24038	Dokument nr.
Sylinder: 4	Dybde = 4.23 m	Figur nr. 2.4-1-1.1
Del: A	$p'_0 = 50.5 \text{ kPa}$	Dato 2020-12-01
Test: 2	$w_i = 42.8 \%$	Tegnet av FP
Lab.: NGI Oslo	$\gamma_i = 18.0 \text{ kN/m}^3$	

NGI



E18 Dørdal-Tvedestrand

Oedometer test: CRS Borhull: 24038

Sylinder: 5 Dybde = 6.15 m

Del: A $p_0' = 73.5 \text{ kPa}$

Test: 2 $w_i = 42.9 \%$



Lab.: NGI Oslo $\gamma_i = 17.8 \text{ kN/m}^3$

Dokument nr. 2.4-1-1.2

Dato 2020-12-01 Tegnet av FP

NS 8018:1993

NGI



E18 Dørdal-Tvedestrand

Dokument nr.

Figur nr.
2.4-1-1.3

Oedometer test: CRS

Borhull: 24038

Dato
2020-12-01 Tegnet av
FP

Sylinder: 7

Dybde = 10.22 m

Del: A



$p_0' = 109.5 \text{ kPa}$

Test: 2

$w_i = 62.7 \%$

Lab.: NGI Oslo

$\gamma_i = 16.1 \text{ kN/m}^3$



E18 Tvedstrand-Bamble. Detaljreguleringsplan

Dokument nr.

NS 8018:1993

Oedometer test: CRS

Borhull: 25030

Figur nr.
2.5-5-1.1

Sylinder: 1

Dybde = 2.40 m

Dato
2021-01-13

Del: A

$p_0' = 22,5$ kPa

Tegnet av
FP


Test: 2

$w_i = 47,3$ %

Lab.: NGI Oslo

$\gamma_i = 17,3$ kN/m³






Date/Rev.: 2019-03-07/02 Dokument nr. NS 8018:1993

E18 Tvedestrand-Bamble. Detaljreguleringsplan Dokument nr. 20200683

Oedometer test: CRS Borhull: 25030 Figur nr. 2.5-5-1.2

Sylinder: 2	Dybde = 3.43 m	Dato 2021-01-14	Tegnet av FP
Del: A	$p_0' = 31.5 \text{ kPa}$		
Test: 2	$w_i = 65.5 \%$		
Lab.: NGI Oslo	$\gamma_i = 16.0 \text{ kN/m}^3$		



NGI



E18 Tvedestrand - Bamble. Detaljreguleringsplan.

Effektive styrkeparameter basert på triaksialforsøk (CAUa), borpunkt 25030 og 25038

	Dato: 26.02.2021	Utarbeider: BRBU	Kontroll: KRTS	Godkjent: KALA		
	Oppdrag nr.: 100411	Figur nr.: 2.5-5-2.1	Versjon: 0.1			



Date/Rev.: 2015-01-21/01

ISO 17892-9:2018(E)

E18 Tvedstrand-Bamble. Detaljreguleringsplan

Dokument nr.
20200683-0

Figur nr.
2.5-5-3.1

Triaksial test: CAUA

Borhull: 25030

Sylinder: 1

Dybde = 2.30 m

Konsolideringsspenninger

Dato

2021-01-05

Tegnet av

ThV

Del: A

$p_0' = 20.7$

kPa (kPa)

max.

min.

final

Test: 1

$w_i = 44.9$

%

$\sigma_{ac}' =$

-

-

20.5

Lab.: NGI Oslo

$w_c = 44.8$

%



$\sigma_{rc}' =$

-

-

15.4





Date/Rev.: 2015-01-21/01

ISO 17892-9:2018(E)

E18 Tvedstrand-Bamble. Detaljreguleringsplan

Dokument nr.
20200683-0

Figur nr.
2.5-5-3.2

Triaksial test: CAUA

Borhull: 25030

Dato
2021-01-07

Tegnet av
ThV

Sylinder: 2

Dybde = 3.33 m

Konsolideringsspenninger

Del: A

$p_0' = 30.0$ kPa

(kPa)

max.

min.

final

Test: 1

$w_i = 65.6$ %

$\sigma_{ac}' =$

-

-

30.0

Lab.: NGI Oslo

$w_c = 65.3$ %


$\sigma_{rc}' =$

-

-

21.0





Date/Rev.: 2015-01-21/01

ISO 17892-9:2018(E)

E18 Tvedstrand-Bamble. Detaljreguleringsplan

Dokument nr.
20200683-01-R

Triaksial test: CAUA

Borhull: 25038

Figur nr.
2.5-5-3.3

Sylinder: 7

Dybde = 10.42 m

Konsolideringsspenninger

Dato
2021-02-10

Tegnet av
ThV

Del: A

$p_0' = 93.8$ kPa

(kPa)

max.

min.

final

Test: 1

$w_i = 50.5$ %

(%)

$\sigma_{ac}' =$

-

-

93.8

Lab.: NGI Oslo

$w_c = 48.5$ %

(%)

$\sigma_{rc}' =$

-

-

65.7



Sonde og utførelse

Sonenummer	4816	Boreleder	EMAL
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	7.1
Kalibreringsdato	23.09.2020	Maks helning (°)	1.7
Dato sondering	18.11.2020	Maks avstand målinger (m)	0.02
Filtertype	Spaltefilter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0.5	2.5
Måleområde (MPa)	50	0.5	2
Skaleringsfaktor	1598	3717	3596
Oppløsning 2 ¹² bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2 ¹⁸ bit (kPa)	0.4774	0.0103	0.0212
Arealforhold	0.8490	0.0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	98.294	0.42	1.908
Temperaturområde (°C)	35		

Nullpunktsteknologi

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	5857.1	128.2	257.7
Registrert etter sondering (kPa)	-30.0	2.5	-0.5
Avvik under sondering(kPa)	30.0	2.5	0.5
Maksimal temperatureffekt (kPa)	19.9	0.1	0.4
Maksverdi under sondering (kPa)	5696.8	5.4	320.5

Vurdering av anvendelseskasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	50.4	0.9	2.6	48.1	0.9	0.3
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelseskasse	2	1	1	OBS	1	1
Anvendelseskasse måleintervall	1					
Anvendelseskasse	1					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:


Prosjekt	Prosjektnummer:	100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +21.202
E18 Tvedstrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.				25016
Innhold				
Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				
N NyeVeier COWI	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA	Anvend.klasse 1
	Date sondering 18.11.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021		Figur 2.5-5-4.1



Prosjekt E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull 25016	Kote +21.202
Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger		Sondenummer 4816	
N NyeVeier COWI	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA
		Date sondering 18.11.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
		Anvend.klasse 1	Figur 2.5-5-4.2



Prosjekt	Prosjektnummer:	100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +21.202
E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.				25016
Innhold				
Måledata og korrigerte måleverdier				
NyeVeier COWI	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA	Anvend.klasse 1
		Date sondering 18.11.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021	Figur 2.5-5-4.3




Prosjekt E18 Tvedstrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull 25016	Kote +21.202
Innhold Avleddede dimensjonsløse forhold		Sondenummer 4816	
 COWI	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA
		Data sondering 18.11.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
		Anvend.klasse 1	Figur 2.5-5-4.4

Anisotropiforhold i figur:

Enaks BH 25016: cuuc/cucptu = 0.664

Konus BH 25016: cufc/cucptu = 0.664

Udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ucptu} (kPa)



Prosjekt Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001 Borhull Kote +21.202

E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.

25016

Innhold


Sondenummer

Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet

4816


Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA	Anvend.klasse
			1
	Date sondering 18.11.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021	Figur 2.5-5-4.5

Friksjonsvinkel, ϕ ($^{\circ}$)
attraksjon, a (kPa)



Prosjekt E18 Tvedstrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull Kote +21.202 25016
Innhold		Sondenummer 4816
Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon		
N NyeVeier COWI	Utført BRBU	Kontrollert KRTS
		Godkjent KALA
	Date sondering 18.11.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
		Anvend.klasse 1
		Figur 2.5-5-4.6

Overkonsolideringsgrad, OCR (-)



Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +21.202
E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.			25016
Innhold	Sondenummer		
Overkonsolideringsgrad, OCR	4816		
	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA
		Data sondering 18.11.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
Anvend.klasse		1	
Figur		2.5-5-4.7	

Sonde og utførelse

Sonenummer	4816	Boreleder	EMAL
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	6.3
Kalibreringsdato	23.09.2020	Maks helning (°)	1.7
Dato sondering	25.11.2020	Maks avstand målinger (m)	0.02
Filtertype	Spaltefilter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0.5	2.5
Måleområde (MPa)	50	0.5	2
Skaleringsfaktor	1598	3717	3596
Oppløsning 2 ¹² bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2 ¹⁸ bit (kPa)	0.4774	0.0103	0.0212
Arealforhold	0.8490	0.0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	98.294	0.42	1.908
Temperaturområde (°C)	35		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	5901.0	126.8	257.7
Registrert etter sondering (kPa)	-26.7	-1.4	1.5
Avvik under sondering(kPa)	26.7	1.4	1.5
Maksimal temperatureffekt (kPa)	17.7	0.1	0.3
Maksverdi under sondering (kPa)	830.7	4.2	349.9

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	44.9	5.4	1.5	35.4	1.9	0.5
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	2	OBS	1	OBS	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	2					

Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK


Kommentarer:

Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +18.974
E18 Tvedstrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.			25017

Innhold	Sondenummer
Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet	4816

N NyeVeier COWI	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA	Anvend.klasse 2
		Dato sondering 25.11.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021	Figur 2.5-5-5.1


u_0 , GVS, u_{hydr} , σ_{vo} , σ'_{vo} (kPa)




Prosjekt Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001 Borhull Kote +18.974

E18 Tvedestrand – Bamble. Detaljreguleringsplan. 25017

Innhold	Sondenummer
In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger	4816
N NyeVeier COWI	Anvend.klasse 2
Utført BRBU Kontrollert KRTS Godkjent KALA	Figur 2.5-5-5.2
	Date sondering 25.11.2020 Revisjon
	Rev. dato 26.02.2021



Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +18.974
E18 Tvedestrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.			25017
Innhold	Måledata og korrigerte måleverdier		
			Sondenummer
	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA
		Data sondering 25.11.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
	Anvend.klasse 2		
	Figur 2.5-5-5.3		



Prosjekt Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001 Borhull Kote +18.974

E18 Tvedestrånd – Bamble. Detaljreguleringsplan.

25017

Innhold

Sondenummer

Avleddede dimensjonsløse forhold

4816


	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA	Anvend.klasse 2
		Date sondering 25.11.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021	Figur 2.5-5-5.4

Anisotropiforhold i figur:

Enaks BH 25017: cuuc/cucptu = var. (min:0.630 max:0.685)


Konus BH 25017: cufc/cucptu = var. (min:0.630 max:0.685)

Udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ucptu} (kPa)




Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +18.974
E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.			25017
Innhold	Sondenummer		
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet	4816		
	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA
		Data sondering 25.11.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
Anvend.klasse		2	Figur 2.5-5-5.5

Friksjonsvinkel, ϕ ($^{\circ}$)
attraksjon, a (kPa)



Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +18.974
E18 Tvedstrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.			25017
Innhold	Sondenummer		
Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon	4816		
	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA
		Data sondering 25.11.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
Anvend.klasse		2	Figur 2.5-5-5.6

Overkonsolideringsgrad, OCR (-)



Prosjekt	Prosjektnummer:	100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +18.974
E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.			25017	
Innhold			Sondenummer	
Overkonsolideringsgrad, OCR			4816	
 COWI	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA	Anvend.klasse 2
		Date sondering 25.11.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021	Figur 2.5-5-5.7

Sonde og utførelse

Sonenummer	4898	Boreleder	DAMG
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	0.9
Kalibreringsdato	18.03.2020	Maks helning (°)	2.5
Dato sondering	20.01.2021	Maks avstand målinger (m)	0.02
Filtertype	Spaltefilter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0.5	2
Måleområde (MPa)	50	0.5	2
Skaleringsfaktor	1598	3641	3603
Oppløsning 2 ¹² bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2 ¹⁸ bit (kPa)	0.4774	0.0105	0.0212
Arealforhold	0.8470	0.0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	15.269	0.387	2.37
Temperaturområde (°C)	35		

Nullpunktsteknologi

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	5888.6	129.1	254.0
Registrert etter sondering (kPa)	-29.0	-0.2	-2.0
Avvik under sondering (kPa)	29.0	0.2	2.0
Maksimal temperatureffekt (kPa)	0.4	0.0	0.1
Maksverdi under sondering (kPa)	1584.9	17.6	361.4

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	29.9	1.9	0.2	1.3	2.1	0.6
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	1					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:


Prosjekt E18 Tvedstrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull 25029	Kote +31.531
Innhold Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet	Sonenummer 4898		
	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA
	Data sondering 20.01.2021	Revisjon 26.02.2021	Rev. dato 26.02.2021
			Figur 2.5-5-6.1



Prosjekt E18 Tvedestrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull Kote +31.531 25029
Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger		Sondenummer 4898
	Utført BRBU	Kontrollert KRTS
		Godkjent KALA
	Date sondering 20.01.2021	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
	Anvend.klasse 1	Figur 2.5-5-6.2



Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +31.531	
E18 Tvedestrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.			25029	
Innhold	Sondenummer			
Måledata og korrigerte måleverdier	4898			
	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA	Anvend.klasse 1
		Date sondering 20.01.2021	Revisjon Rev. dato 26.02.2021	Figur 2.5-5-6.3




Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +31.531
E18 Tvedestrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.			25029
Innhold	Avleddede dimensjonsløse forhold		
 COWI	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA
		Date sondering 20.01.2021	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
		Anvend.klasse 1	Figur 2.5-5-6.4

Anisotropiforhold i figur:

Enaks BH 25029: cuuc/cucptu = var. (min:0.643 max:0.685)


Konus BH 25029: cufc/cucptu = var. (min:0.643 max:0.685)

Udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ucptu} (kPa)




Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA	Anvend.klasse
			1
	Date sondering 20.01.2021	Revisjon Rev. dato 26.02.2021	Figur 2.5-5-6.5

Friksjonsvinkel, ϕ ($^{\circ}$)
attraksjon, a (kPa)



Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +31.531
E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.			25029
Innhold		Sondenummer	
Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon			4898
NyeVeier COWI	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA
		Data sondering 20.01.2021	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
			Anvend.klasse 1
			Figur 2.5-5-6.6

Overkonsolideringsgrad, OCR (-)



Prosjekt	Prosjektnummer:	100411 Rapportnummer:	Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +31.531
E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.				25029	
Innhold				Sondenummer	
Overkonsolideringsgrad, OCR				4898	
 NyeVeier COWI	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA	Anvend.klasse	1
		Data sondering 20.01.2021	Revisjon Rev. dato 26.02.2021	Figur	2.5-5-6.7

Sonde og utførelse

Sonenummer	4978	Boreleder	EMAL
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	0.4
Kalibreringsdato	20.01.2020	Maks helning (°)	3.4
Dato sondering	09.12.2020	Maks avstand målinger (m)	0.02
Filtertype	Spaltefilter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0.5	2
Måleområde (MPa)	50	0.5	2
Skaleringsfaktor	844	2136	4004
Oppløsning 2 ¹² bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2 ¹⁸ bit (kPa)	0.904	0.0179	0.0191
Arealforhold	0.8360	0.0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	34.33	0.874	2.132
Temperaturområde (°C)	35		

Nullpunktsteknologi

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	11091.4	222.6	230.2
Registrert etter sondering (kPa)	-5.4	0.1	0.2
Avvik under sondering(kPa)	5.4	0.1	0.2
Maksimal temperatureffekt (kPa)	0.4	0.0	0.0
Maksverdi under sondering (kPa)	354.2	4.1	182.6

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	6.7	1.9	0.1	3.1	0.2	0.1
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	1					


Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK


Kommentarer:

Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +33.08
E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.			25030


Innhold			Sondenummer
Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet			
	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA
		Datei sondering 09.12.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
			Figur 2.5-5-7.1



Prosjekt E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull 25030	Kote +33.08
Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger		Sondenummer 4978	
	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA
		Date sondering 09.12.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
		Anvend.klasse 1	Figur 2.5-5-7.2



Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +33.08
E18 Tvedestrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.			25030
Innhold	Sondenummer		
Måledata og korrigerte måleverdier	4978		
	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA
		Data sondering 09.12.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
Anvend.klasse		1	Figur 2.5-5-7.3



Prosjekt	Prosjektnummer:	100411 Rapportnummer:	Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +33.08
E18 Tvedstrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.				25030	

Innhold	Sondenummer				
Avleddede dimensjonsløse forhold	4978				
	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA	Anvend.klasse	1
		Data sondering 09.12.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021	Figur	2.5-5-7.4


Anisotropiforhold i figur:

Treaks BH 25030: cuC/cucptu = 1.000

Enaks BH 25030: cuuc/cucptu = var. (min:0.652 max:0.664)


Konus BH 25030: cufc/cucptu = var. (min:0.647 max:0.664)

Udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ucptu} (kPa)




Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +33.08
E18 Tvedstrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.			25030
Innhold		Sondenummer	
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet			4978
NyeVeier COWI	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA
		Data sondering 09.12.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
			Anvend.klasse 1
			Figur 2.5-5-7.5

Friksjonsvinkel, ϕ ($^{\circ}$)
attraksjon, a (kPa)




Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +33.08
E18 Tvedstrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.			25030
Innhold		Sondenummer	
Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon			4978
COWI	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Anvend.klasse 1
		Date sondering 09.12.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
			Figur 2.5-5-7.6

Overkonsolideringsgrad, OCR (-)



Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +33.08
E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.			25030
Innhold	Sondenummer		
Overkonsolideringsgrad, OCR	4978		
	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA
		Data sondering 09.12.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
Anvend.klasse		1	
Figur		2.5-5-7.7	

u_0 , GVS, u_{hydr} , σ_{vo} , σ'_{vo} (kPa)




Prosjekt Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001 Borhull Kote +31.337

E18 Tvedestrand – Bamble. Detaljreguleringsplan. **25038**


Innhold Sondenummer

In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger **4898**

	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA	Anvend.klasse 1
		Date sondering 20.01.2021	Revisjon Rev. dato 26.02.2021	Figur 2.5-5-8.2



Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +31.337	
E18 Tvedestrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.			25038	
Innhold	Sondenummer			
Måledata og korrigerte måleverdier	4898			
	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA	Anvend.klasse 1
		Data sondering 20.01.2021	Revisjon Rev. dato 26.02.2021	Figur 2.5-5-8.3



Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +31.337
E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.			25038
Innhold	Avleddede dimensjonsløse forhold		
 COWI	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA
		Date sondering 20.01.2021	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
		Anvend.klasse 1	Figur 2.5-5-8.4


Anisotropiforhold i figur:

Treks BH 25038: cuC/cucptu = 1.000


Enaks BH 25038: cuuc/cucptu = var. (min:0.651 max:0.664)

Konus BH 25038: cufc/cucptu = var. (min:0.651 max:0.664)

Udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ucptu} (kPa)




Friksjonsvinkel, ϕ ($^{\circ}$)
attraksjon, a (kPa)



Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +31.337
E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.			25038
Innhold		Sondenummer	
Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon			4898
	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA
		Date sondering 20.01.2021	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
			Anvend.klasse 1
			Figur 2.5-5-8.6

Overkonsolideringsgrad, OCR (-)




Prosjekt Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001 Borhull Kote +31.337

E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan. 25038

Innhold Sondenummer

Overkonsolideringsgrad, OCR 4898

N NyeVeier COWI	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse
	BRBU	KRTS	KALA	1
		Date sondering 20.01.2021	Revisjon Rev. dato 26.02.2021	Figur 2.5-5-8.7



Prosjekt




E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.

Innhold

Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet – sammenstilling av resultater fra 25029, 25030 og 230 – 21V

N NyeVeier COWI	Utført	Kontrollert	Godkjent	
	BRBU	KRTS	KALA	
			Revisjon	Figur
			Rev. dato 26.02.2021	2.5-5-9

Figur 2.5-5-10





A. N. service & Co. Sentrum Trykkeri

Tegningsgrunnlag:
PROFILER ETTER BOK
Vedlegg til rapport: I 167 D nr. I av 23.4.85

RAMPE A	Målestokk	Boret:
	1:200	Tegn.: MK
		Saksbeh.: JZ

GRUNNUNDERSØKELSE:
E 18 ÖSTERHOLT – BROKELANDSHEI.
Tegning nr. I 167D – 06

AUST-AGDER VEGKONTOR



E18 Tvedestrand - Bamble. Detaljreguleringsplan

Dokument nr.
20200683-01-R

Oedometer test: CRS Borhull: 25023

Figur nr.
2.5-6-1

Sylinder: 4

Dybde = 4.50 m

Dato
2020-12-15

Del: A

$p_0' = 55.5 \text{ kPa}$

Tegnet av
FP

Test: 1

$w_i = 52.3 \%$

Lab.: NGI Oslo

$\gamma_i = 17.2 \text{ kN/m}^3$



Sonde og utførelse

Sonenummer	4898	Boreleder	DAMG
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	0.3
Kalibreringsdato	18.03.2020	Maks helning (°)	1.5
Dato sondering	25.11.2020	Maks avstand målinger (m)	0.02
Filtertype	Spaltefilter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0.5	2
Måleområde (MPa)	50	0.5	2
Skaleringsfaktor	1598	3641	3603
Oppløsning 2 ¹² bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2 ¹⁸ bit (kPa)	0.4774	0.0105	0.0212
Arealforhold	0.8470	0.0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	15.269	0.387	2.37
Temperaturområde (°C)	35		

Nullpunktsskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	5884.3	128.0	252.5
Registrert etter sondering (kPa)	27.2	-0.8	0.9
Avvik under sondering(kPa)	27.2	0.8	0.9
Maksimal temperatureffekt (kPa)	0.1	0.0	0.0
Maksverdi under sondering (kPa)	18469.9	180.7	208.3

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	27.8	0.2	0.8	0.5	0.9	0.5
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	1					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:


Prosjekt E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001			Borhull	Kote +45.206 25021
Innhold Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer	
					4898
	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA	Anvend.klasse	1
		Date sondering 25.11.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021	Figur	2.5-6-2.1



Prosjekt E18 Tvedestrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +45.206
Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger		Sondenummer	25021
			4898
	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA
		Datei sondering 25.11.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
		Anvend.klasse 1	Figur 2.5-6-2.2



Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +45.206
E18 Tvedestrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.			25021
Innhold	Måledata og korrigerte måleverdier		
	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA
		Date sondering 25.11.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
		Anvend.klasse 1	Figur 2.5-6-2.3




Prosjekt E18 Tvedstrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull Kote +45.206 25021
Innhold Avleddede dimensjonsløse forhold		Sondenummer 4898
	Utført BRBU	Kontrollert KRTS
		Godkjent KALA
	Data sondering 25.11.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
		Anvend.klasse 1
		Figur 2.5-6-2.4

Anisotropiforhold i figur:

Enaks BH 25021: cuuc/cucptu = 0.630


Konus BH 25021: cufc/cucptu = 0.630

Udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ucptu} (kPa)




Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +45.206
E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.			25021
Innhold	Sondenummer		
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet	4898		
	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA
		Data sondering 25.11.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
Anvend.klasse		1	
Figur		2.5-6-2.5	

Friksjonsvinkel, ϕ ($^{\circ}$)
attraksjon, a (kPa)




Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +45.206
E18 Tvedstrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.			25021
Innhold		Sondenummer	
Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon			4898
N NyeVeier COWI	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA
		Data sondering 25.11.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
			Anvend.klasse 1
			Figur 2.5-6-2.6


Overkonsolideringsgrad, OCR (-)




Prosjekt	Prosjektnummer:	100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +45.206
E18 Tvedestrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.				25021
Innhold				
Overkonsolideringsgrad, OCR				
NyeVeier COWI	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA	Anvend.klasse 1
		Data sondering 25.11.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021	Figur 2.5-6-2.7



Prosjekt E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull 25023	Kote +41.253
Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger		Sondenummer 4534	
	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA
		Date sondering 01.12.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
		Anvend.klasse 1	Figur 2.5-6-3.2



Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +41.253
E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.			25023
Innhold	Sondenummer		
Måledata og korrigerte måleverdier	4534		
	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA
		Date sondering 01.12.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
		Anvend.klasse 1	Figur 2.5-6-3.3



Prosjekt	Prosjektnummer:	100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +41.253
E18 Tvedstrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.			25023	


Innhold	Sondenummer			
Avleddede dimensjonsløse forhold	4534			
	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA	Anvend.klasse 1
		Date sondering 01.12.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021	Figur 2.5-6-3.4

Anisotropiforhold i figur:

Enaks BH 25023: cuuc/cucptu = 0.630


Konus BH 25023: cufc/cucptu = 0.630

Udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ucptu} (kPa)




Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +41.253
E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.			25023
Innhold	Sondenummer		
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet	4534		
 COWI	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA
		Date sondering 01.12.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
Anvend.klasse		1	
Figur		2.5-6-3.5	

Friksjonsvinkel, ϕ ($^{\circ}$)
attraksjon, a (kPa)





Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +41.253
E18 Tvedstrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.			25023
Innhold		Sondenummer	
Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon			4534
	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA
		Date sondering 01.12.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
			Anvend.klasse 1
			Figur 2.5-6-3.6

Overkonsolideringsgrad, OCR (-)



Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 10 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull	Kote +41.253
E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.			25023
Innhold	Sondenummer		
Overkonsolideringsgrad, OCR	4534		
	Utført BRBU	Kontrollert KRTS	Godkjent KALA
		Date sondering 01.12.2020	Revisjon Rev. dato 26.02.2021
Anvend.klasse		1	
Figur		2.5-6-3.7	



E18 Tvedestramd - Bamble. Detaljreguleringsplan

Dokument nr.
20200683-01-R

Oedometer test: CRS Borhull: 110096

Figur nr.
1.10-2-1

Sylinder: 7

Dybde = 10.57 m

Dato
2021-05-11 Tegnet av
FP

Del: A


$p_0' = 114.5$ kPa

Test: 2

$w_i = 70.8$ %

Lab.: NGI Oslo



$\gamma_i = 15.8$ kN/m³



E18 Tvedstrand - Bamble. Detaljreguleringsplan.

Effektive styrkeparameter basert på triaksialforsøk (CAUa), borpunkt 110096

	Dato: 26-02-2021	Utarbeider: BRBU/TOBS/KRTS	Kontroll: KRTS	Godkjent: BRBU		
	Oppdrag nr.: 100411	Figur nr.: 1.10-2-2	Versjon: 0,1			



Date/Rev.: 2015-01-21/01

ISO 17892-9:2018(E)

E18 Tvedestrand - Bamble. Detaljreguleringsplan

Dokument nr.
20200683-01-R

Figur nr.
1.10-2-3.1

Triaksial test: CAUA

Borhull: 110096

Dato
2021-05-12

Tegnet av
ThV

Sylinder: 3

Dybde = 2.48 m

Konsolideringsspenninger

Del: A

$p_0' = 47.5$ kPa

(kPa) max. min. final

Test: 1

$w_i = 59.7$ %



$\sigma_{ac}' =$ - - - 47.5

Lab.: NGI Oslo

$w_c = 59.2$ %

$\sigma_{rc}' =$ - - - 28.5





Date/Rev.: 2015-01-21/01

ISO 17892-9:2018(E)

E18 Tvedstrand - Bamble. Detaljreguleringsplan

Dokument nr.
20200683-01-R

Figur nr.
1.10-2-3.2

Triaksial test: CAUA	Borhull: 110096	Dato 2021-05-12	Tegnet av ThV
Sylinder: 11	Dybde = 18.48 m	Konsolideringsspenninger	
Del: A	$p_0' = 191.5$ kPa	(kPa)	
Test: 1	$w_i = 60.5$ %	max.	
Lab.: NGI Oslo	$w_c = 54.8$ %	min.	
		final	
		$\sigma_{ac}' =$	-
		$\sigma_{rc}' =$	-
			156.1
			114.9



Sonde og utførelse

Sonenummer	4816	Boreleder	ROZA
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	2,5
Kalibreringsdato	23-09-2020	Maks helning (°)	2,4
Dato sondering	19-05-2021	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2,5
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1598	3717	3596
Oppløsning 2 ¹² bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2 ¹⁸ bit (kPa)	0,4774	0,0103	0,0212
Arealforhold	0,8490	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	98,294	0,42	1,908
Temperaturområde (°C)	35		

Nullpunktsskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	5883,8	124,8	257,8
Registrert etter sondering (kPa)	-15,7	0,1	-3,9
Avvik under sondering(kPa)	15,7	0,1	3,9
Maksimal temperatureffekt (kPa)	7,0	0,0	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	968,2	4,8	767,5

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	23,2	2,4	0,1	2,9	4,1	0,5
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	1					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:


Prosjekt E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 9 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull 110096		
Innhold Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet	Sonenummer 4816			
	Utført BRBU/TOBS/KRTS	Kontrollert KALA	Godkjent BRBU	Anvend.klasse 1
	Bedrift COWI AS	Dato sondering 19-05-2021	Revisjon 0.1	Figur 1.10-2-4.1
			Rev. dato 26.05.2021	



Prosjekt E18 Tvedestrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 9 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull 110096		
Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger		Sondenummer 4816		
N NyeVeier COWI	Utført BRBU/TOBS/KRTS Bedrift COWI AS	Kontrollert KALA Dato sondering 19-05-2021	Godkjent BRBU Revisjon 0.1 Rev. dato 26.05.2021	Anvend.klasse 1 Figur 1.10-2-4.2



Prosjekt E18 Tvedstrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 9 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull 110096
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier		Sondenummer 4816
	Utført BRBU/TOBS/KRTS Bedrift COWI AS	Kontrollert KALA Data sondering 19-05-2021
	Godkjent BRBU	Godkjent 0.1 Rev. dato 26.05.2021
	Anvend.klasse 1	Figur 1.10-2-4.3



Prosjekt E18 Tvedstrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 9 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull 110096		
Innhold Avleddede dimensjonsløse forhold		Sondenummer 4816		
 COWI	Utført BRBU/TOBS/KRTS Bedrift COWI AS	Kontrollert KALA Data sondering 19-05-2021	Godkjent BRBU Revisjon 0.1 Rev. dato 26.05.2021	Anvend.klasse 1 Figur 1.10-2-4.4


Anisotropiforhold i figur:

Treaks BH 110096: cuC/cucptu = 1,000

Enaks BH 110096: cuuc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,753)


Konus BH 110096: cufc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,753)

Udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ucptu} (kPa)




Prosjekt	Prosjektnummer:	Rapportnummer:	Vedlegg 9 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull
E18 Tvedstrand – Bamble. Detaljreguleringsplan.				110096
Innhold				
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				
COWI	Utført BRBU/TOBS/KRTS	Kontrollert KALA	Godkjent BRBU	Anvend.klasse 1
	Bedrift COWI AS	Dato sondering 19-05-2021	Revisjon 0.1	Figur 1.10-2-4.5
			Rev. dato 26.05.2021	

Friksjonsvinkel, ϕ ($^{\circ}$)
attraksjon, a (kPa)




Prosjekt E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 9 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull 110096		
Innhold		Sondenummer 4816		
Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon				
COWI	Utført BRBU/TOBS/KRTS Bedrift COWI AS	Kontrollert KALA Data sondering 19-05-2021	Godkjent BRBU Revisjon 0.1 Rev. dato 26.05.2021	Anvend.klasse 1 Figur 1.10-2-4.6

Overkonsolideringsgrad, OCR (-)



Prosjekt	Prosjektnummer: 100411 Rapportnummer: Vedlegg 9 til NV38E18TB-GTK-RAP-0001	Borhull		
E18 Tvedestrond – Bamble. Detaljreguleringsplan.		110096		
Innhold		Sondenummer		
Overkonsolideringsgrad, OCR		4816		
 COWI	Utført BRBU/TOBS/KRTS Bedrift COWI AS	Kontrollert KALA Data sondering 19-05-2021	Godkjent BRBU Revisjon 0.1 Rev. dato 26.05.2021	Anvend.klasse 1 Figur 1.10-2-4.7



Alle indeksresultatene er godkjent i KeyLAB

TEGNFORKLARING:

Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense

15-5 Enaks. trykkforsøk/def. ved brudd S_t Sensitivitet

10 Konusforsøk, uforstyrret

▼ Konusforsøk, omrørt

✚ Vingeborring

T = Treaksialforsøk

K/S = Kalk/Sement stabilisering

D = Direkte skjærforsøk (DSS)

Software version 2020-09-13


Planprosess E18 Dørdal - TvedestrandDokument nr.
20200683-01-RFigur nr.
1.10-6-1Dato
2020-11-17 Tegnet av
KLo

Borprofil del 1 av 1
Borpunkt nr.: 110037

Prøvetype:
Terrengkote (moh):
Grunnvannstand (m):
Dato boret:

2020-08-25





Alle indeksresultatene er godkjent i KeyLAB

TEGNFORKLARING:
 Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense

 15 Enaks. trykkforsøk/def. ved brudd

 10 Konusforsøk, uforstyrret

 Konusforsøk, omrørt

 + Vingeboring
S_t Sensitivitet

Ø = Ødometerforsøk

P = Permeabilitetsforsøk

K = Korngraderingsanalyse

T = Treaksialforsøk

K/S = Kalk/Sement stabilisering

D = Direkte skjærforsøk (DSS)

Software version 2020-09-13

Planprosess E18 Dørdal - TvedestrandDokument nr.
20200683-01-RFigur nr.
1.10-6-2Dato
2020-11-17 Tegnet av
KLoBorprofil del 1 av 1
Borpunkt nr.: 110040Prøvetype:
75 mm / poser
Terrengkote (moh):
Grunnvannstand (m):
Dato boret: 2020-08-24