

**SD 482**  
*615*  
**RV 612 HP 023**

**MARDAL - SANDE**  
**GRUNNUNDERSØKJING FOR**  
**NAUSTPLASSAR PÅ RYGG**

Sogn og Fjordane Vegkontor, Distriktslaboratoriet, 11.08.89

Sakshandsamar: Avd.ing. Åge Skrede

Innhald: Samandrag  
Oppdrag  
Utføring av oppdraget  
Vurdering av stabilitet av fylling

Fordeling : AAE 2 eks  
RK  
ARKIV  
LABERG  
SKR

## SAMANDRAG

Massane i området der det er aktuelt å leggje fylling i sjøen varierer mellom fin sand og siltig sand. Massane er laust lagra, men hellinga på sjøbotnen er svært liten.

Utrekningar viser at det er tilfredsstillande sikring mot utgliding.

Sjå også rapport SD 242.

## OPPDRA�

Distriktslaboratoriet fekk i oppdrag av vedlikehaldsavdelinga å foreta grunnundersøkjing for planlagd naustplass på utsida av vegfylling i Rygg sentrum.

## UTFØRING AV OPPDRAGET

Det vart loddet i 8 profil, med 10 m mellomrom. Som basis vart nytta ei linje i forlengjing av ytre kant av eksisterande kai. Profil 1 ligg 10 m aust for kaia.

Plassering av profilane er vist på teikning SD 482 - 01.

Vidare vart det føreteke dreietrykksondering med AB 2 grunnboringstraktor i profil 3, 5 og 7, med 2 hol i kvart profil. Det vart også teke prøver med 54 mm prøvetakar i 2 hol.

Profilane og resultata av dreietrykksonderingane og prøvane er vist på teikningane SD 482 - 02 til SD 482 - 05.

## GRUNNFORKHOLD

Undersøkjinga viser at naustplassen er tenkt plassert på eit område der massane er svært laust lagra. Massane er undersøkt ned til 5 m djupne, og er samansett av eit lag på 2 til 3 m med fin sand og deretter siltig sand.

Dreietrykksonderingane viser aukande motstand djupare ned.

## VURDERING AV STABILITET AV FYLLINGA

Stabiliteten er vurdert ut frå utrekningar ved hjelp av EDB-programmet STAB2 B. Utrekningane gav ein tilfredsstillande tryggingsfaktor mot utgliding.


Då massane er laust lagra, kan ein vente til dels store setningar.

Som føresetnad for utrekningane er sett følgjande:

- Friksjonsvinkelen for massane på botnen er sett til 31 grader, og attraksjonen til  $5.0 \text{ kN/m}^2$ .
- Fyllinga vert utført med sprengt stein til maksimum kote + 2.0
- Fyllinga må utleggjast lagvis og komprimerast



Åge Skrede



Tegningsgrunnlag:

Vedlegg til rapport:

Oversiktskart

GRUNNUNDERSØKELSE:

Rv 612-Hp02

Mardal - Sande


Målestokk  
Tegn.: Maes-89 A.O.  
Boret: OKW  
Saksbeh.:

Tegning nr.


Sd 482-01

Rv 612-02

PROFIL 1




PROFIL 2



Tegningsgrunnlag:		
LODDING		
Vedlegg til rapport:		
PROFILAR	Målestokk 1:200	Boret: OKW Tegn.: MARS-89A Saksbeh.:
GRUNNUNDERSØKELSE: RV 612-HP 02		Tegning nr. SD 482-02
MARDAL - SANDE		
STATENS VEGVESEN, SGN OG FJORDANE, Laboratorieavdelingen - 5840 Hermansverk		



### PROFIL 3

BASIS



### PROFIL 4

OK.W



Tegningsgrunnlag:

### DREIETRYKKSØNDERING

Vedlegg til rapport:

PROFILAR

Målestokk: 1:200  
Boret: OK.W.  
Tegn.: N 482-89 A.0  
Saksbeh.:


GRUNNUNDERSØKELSE:  
RV 612-HP 02

Tegning nr.:


MARDAL - SANDE

SD 482-03

PROFIL 5



PROFIL 6





Mars 88 A.O.

Tegningsgrunnlag:


DREIETRYKKSONDERING

Vedlegg til rapport:

PROFILAR	Målestokk 1:200	Boret: <i>O.K. IV</i> Tegn.: <i>Mars 88 A.O.</i> Saksbeh.:
GRUNNUNDERSØKELSE: RV 612-HP 02	Tegning nr.	
MARDAL - SANDE	SD 482-04	

PROFIL 8PROFIL 7

BASIS



Profil nr	Dypte	Lab. nr	Kurve	Jordartsbete	Cu	Teleg
HJELL 6	0.2-1.0	089.0131	-	SAND	4.3	T2
HJELL 6	2.2-3.0	089.0132	-	SILTIG SAND	4.3	T2
HJELL 6	4.2-5.0	089.0133	-	SILTIG SAND	6.1	T3

Tegningsgrunnlag:  
**DREIETRYKK SONDERING**

Vedlegg til rapport:

**PROFILAR**

Målestokk	Boret: Ø 100 mm
	Tegn.: MARS-89 A.U.
	Saksbeh.:

GRUNNUNDERSØKELSE:  
RV 612-HP 02  
MARDAL - SANDE

Tegning nr.	SD 482-05
-------------	-----------