




NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Kvikkleiresone 80022: Område uten fare - Kommune: Stryn

Årsak til at området er uten fare	Grunt til berg, Ikke sprøbruddmateriale
Opprettet	27.06.2024
Sist oppdatert	27.06.2024
Sist oppdatert av	ERA GEO AS



Bemerkninger

27.06.2024

Det er observert berg i dagen langs store deler av Lodalsvegen og i skråningen over ved Sande i Lodalen. Ved Sandeåsen er det foretatt grunnundersøkelser fra Lodalvannet og opp til marin grense, disse viser morenemateriale over berg. Utfra flyfoto og sondering forventes det stein og friksjonsmateriale langs vannlinjen på Lodalsvatnet. Det er ingen indikasjon på sprøbruddmateriale i området. Området kan utfra dette klareres for områdesskred.

Referanser

ERA Geo AS 24164-RIG03 Innledende arbeider kvikkleirekartlegging - Innledende vurdering Sande, Loen datert 26.06.2024