

Prosjekt: Lier. Lierbyen områderegulering  
Oppdrag: Lier. Lierbyen områderegulering – faresone Frogner  
Beregning: Stabilitet

Dato: 27.11.2024  
Dokumentnr: 118258tb1 rev. 1  
Utarbeidet av: Anders Nyaas og Eirik Hegland  
Kontrollert av: Janne Reitbakk

---

### Lier. Lierbyen områderegulering – faresone Frogner Stabilitet

#### Sammendrag:

GrunnTeknikk AS er engasjert av Asplan Viak AS v/Sissel Mjølsnes for å utføre en områdestabilitetsvurdering i forbindelse med områderegulering for Lierbyen i Lier kommune. Arbeidet har resultert i flere faresoner, som vurderes separat.

Basert på avgrensing av mulig løsneområde for faresonen Frogner, er det nå utført stabilitetsberegninger for å vurdere sikkerheten i sonen.

Foreliggende beregningshefte inneholder en oppsummering av utførte stabilitetsberegninger ifm. områdestabilitetsvurderingen, samt beregningsforutsetninger og parametertolkning.

I ravineskråningen nord i faresonen er sikkerhetsfaktor tilnærmet 1,0. I øvre skråninger i faresonen er sikkerheten noe bedre.

I rev. 1 er det gjort noen mindre justeringer av romvekt, grunnvann og designlinje for udrenert skjærstyrke, og dermed gjort nye beregninger.

## INNHOLDSFORTEGNELSE

1	Innledning.....	3
2	Terren og grunnforhold.....	3
3	Beregningsforutsetninger.....	5
3.1	Krav til sikkerhet .....	5
3.2	Kritiske beregningsprofiler.....	5
3.3	Lagdeling.....	5
3.4	Grunnvannstand.....	5
3.5	Dimensjonerende laster .....	5
3.6	Materialparametere.....	6
3.6.1	Effektivspenningsparametere og romvekt.....	6
3.6.2	Udrenert skjærstyrke .....	6
3.6.3	ADP-faktorer.....	8
4	Beregninger og resultater.....	9

## TEGNINGER

118258-500 - 505                      Stabilitetsberegninger

## VEDLEGG

- 1                      Tolkning av CPTu-sonderinger

## REFERANSER

- [1] GrunnTeknikk AS, geoteknisk datarapport 116043r1 rev. B «Lier. Lierbyen områderegulering - Grunnundersøkelser». Datert 30.04.2024.
- [2] NGI, rapport 830014-2 «Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred». Datert januar 1994.
- [3] Statens vegvesen, rapport FD-308A-1, datert 28.06.1989.
- [4] Statens vegvesen, rapport F-278A-1, datert 21.12.1989.
- [5] NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2020, Eurokode 7 del 1
- [6] NVE veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred», desember 2020.
- [7] Statens vegvesen håndbok V220 «Geoteknikk i vegbygging», juli 2022.
- [8] «CPTU correlations for Norwegian clays: an update». Priscilla Paniagua et al. (2019).
- [9] NIFS rapport 14/2014 «En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer».

## 1 Innledning


GrunnTeknikk AS er engasjert av Asplan Viak AS v/Sissel Mjølsnes for å utføre en områdestabilitetsvurdering i forbindelse med områderegulering for Lierbyen i Lier kommune. Arbeidet har resultert i flere faresoner, som vurderes separat.

Basert på avgrensing av mulig løsneområde for faresonen Frogner, er det nå utført stabilitetsberegninger for å vurdere sikkerheten i sonen. Foreliggende beregningshefte inneholder en oppsummering av utførte stabilitetsberegninger ifm. områdestabilitetsvurderingen, samt beregningsforutsetninger og parametertolkning.

I rev. 1 er det gjort noen mindre justeringer av romvekt, grunnvann og designlinje for udrenert skjærstyrke, og dermed gjort nye beregninger.

## 2 Terreng og grunnforhold

Løsneområdet for faresonen Frogner er på ca. 130 mål og består av et jorde som er avgrenset av en ravinedal i nordvest og Ringeriksveien i øst. Mot sør avsluttes sonen nord for gården Frogner, samt Kirkeveien. Fra Ringeriksveien stiger terrenget generelt mot vest, med helning ca. 1:6. Terrenget flater så ut noe, men fortsetter å stige jevnt mot vest/sørvest. Ravineskråningen i nord er ca. 12-13 m høy, med helning ca. 1:2. Lokalt er skråningen mot Ringeriksveien bratt og høy, der veien ligger i skjæring (ved Kirkeveien 4). Figur 3.1 viser til et kartutsnitt fra Høydedata med skyggerelieff og høydeplott.



Figur 2.1 Kartutsnitt fra Høydedata, med skyggerelieff. Foreløpig løsneområde er omtrentlig markert med rødt.


Grunnforholdene i området er dokumentert ved grunnundersøkelser i flere omganger. Grunnundersøkelser er utført i to runder ifm. områderegulering for Lier kommune i 2023 og 2024 [1].

NGI utførte på oppdrag fra Statens naturskadefond én dreietrykksondering på Frogner i 1983 [2]. NGIs rapport beskriver: «*boringen indikerer meget bløt kvikkleire fra 2,5 til 23,5 m dybde*». I tillegg har Statens vegvesen utført relevante grunnundersøkelser ifm. Ringeriksveien i 1989 [3, 4].

Figur 3.2 viser borplan med utførte undersøkelser i området, samt aktuelle beregningssnitt.

Generelt viser aktuelle grunnundersøkelser bløt leire til stor dybde, under et topplag på ca. 1-2 m. I borpunkt 2 er det påvist sprøbruddmateriale/kvikkleire fra 9 m under terrenget, og i borpunkt 102 fra ca. 6 m under terrenget.

Det er satt 2 hydrauliske poretrykksmålere i borpunkt 2, med spiss på hhv. 6 og 15 m under terrenget. Avlesninger antyder en «grunnvannstand» ca. 2 m under terrenget, og noe undertrykk i dybden.



Figur 2.2 Utsnitt fra borplan, med tolkning av kvikkleire/sprøbruddmateriale, og plassering av beregningsprofiler.

### 3 Beregningsforutsetninger

#### 3.1 Krav til sikkerhet

Utdredning av faresonen gjøres ikke i forbindelse med et konkret tiltak. Krav til sikkerhet vil variere avhengig av plassering av fremtidige tiltak (i eller utenfor influensområdet til kritiske skråninger) og om tiltaket forverrer sikkerheten eller ikke. Det vises til sikkerhetskrav gitt i NVEs veileder, kapittel 3.3 [6].

#### 3.2 Kritiske beregningsprofiler

Det er utført stabilitetsberegninger i 3 profiler, 1 til 3. Plasseringen av disse er vist på Figur 2.2.

#### 3.3 Lagdeling

Lagdelingen i beregningsmodellen er basert på grunnundersøkelsene beskrevet i kapittel 2. Generelt indikerer sonderinger og prøveserier et topplag av friksjonsmasser (antatt sand) på mellom ca. 2 og 4 m. Under dette er det leire til stor dybde.

#### 3.4 Grunnvannstand

I hydrauliske poretrykksmålere i borpunkt 2 er «grunnvannstanden» målt til ca. 2-5 m under terreng. Det legges konservativt til grunn en grunnvannstand på 2 m på skråningstopp, med hydrostatisk poretrykksfordeling i dybden. I bunn av skråningene er grunnvannstanden lagt grunnere, helt opp i terreng i ravinen (profil 2).

#### 3.5 Dimensjonerende laster

Det er ikke benyttet terrenqlaster i beregningene, da kritiske profiler går på et jorde. Trafikklaster fra evt. gårdsdrift og parkering ved Kirkeveien 4 er ikke medregnet, da disse anses som minimale påkjennelser.

## 3.6 Materialparametere

### 3.6.1 Effektivspenningsparametere og romvekt

Effektivspenningsparametere er valgt iht. konservative erfaringsparametere i ref. [7]. Romvekt er valgt basert på målte verdier fra prøveseriene. Valgte parametere er oppsummert i Tabell 4.1.

Tabell 4.1 Effektivspenningsparametere og romvekt.


	Karakteristisk friksjonsvinkel, $\varphi_k$ [ $^{\circ}$ ]	Attraksjon, a [kPa]	Effektiv kohesjon, c' [kPa]	Romvekt, $\gamma$ [kN/m <sup>3</sup> ]	Effektiv romvekt, $\gamma'$ [kN/m <sup>3</sup> ]
Topplag sand	33	0	0	19,0	9,0
Leire, siltig leire (profil 1 og 2)	26	5	2,5	20,0	10,0
Leire, siltig leire (profil 3)	26	5	2,5	19,5	9,5

Leira modelleres hovedsakelig med totalspenningsparametere, da dette erfaringsvis er kritisk for de aktuelle forholdene. Det gjøres likevel en kontrollberegning med effektivspenningsparametere på leira.


### 3.6.2 Udrener skjærstyrke

Udrener skjærstyrke er tolket ut ifra CPTu-sonderinger og laboratorieforsøk på uforstyrrede prøver (prøveserier). CPTu-sonderingene er tolket i GrunnTeknikks tolkningsprogram, som bl.a. er basert på CPTu-korrelasjoner i norske leirer fra Paniagua et al. [8].

Konus- og enaksforsøk antas å angi tilnærmet direkte udrenert skjærstyrke,  $c_{uD}$ , og justeres til aktiv styrke ut ifra ADP-faktorer, som beskrevet i kapittel 3.5.3. Valgte designlinjer er vist i Figur 3.1 til 3.2. En detaljert tolkning av CPTu-sonderingene er vist i vedlegg 1.



Figur 3.1 Tolkning av CPTu-sondering i borpunkt 2, med prøvedata og valgt designlinje. Revidert designlinje er vist med rød strek (rev. 1).



Figur 3.2 Tolkning av CPTu-sondering i borpunkt 102, med valgt designlinje. Revidert designlinje er vist med rød strek (rev. 1).

### 3.6.3 ADP-faktorer

Det er benyttet ADP-faktorer iht. anbefalinger i NIFS rapport 14/2014, ref. [9]. Plastisitetsindeksen er stort sett mindre enn 10 % i de relevante prøveseriene. For  $I_p < 10$  gjelder;

$$A_a = 1,00, A_d = 0,63 \text{ og } A_p = 0,35 \quad (A_d = c_{uD}/c_{uA} \text{ og } A_p = c_{uP}/c_{uA})$$

## 4 Beregninger og resultater

Stabilitetsberegningene er utført i programmet GeoSuite Stability, versjon 22.0.2.0. Beregningene er gjort for plan spenningstilstand (2D). Vurderte problemstillinger og beregningsresultater er oppsummert i Tabell 4.1. Beregningene er vist på tegning 118258-500 til -505.

Tabell 4.1 *Utførte beregninger.*


Beregningsnr.	Beskrivelse	Sikkerhetsfaktor	Tegning nr.
1	Profil 1. Dagens situasjon. Udrener.	1,24	118258-500
2	Profil 1. Dagens situasjon. Drenert.	2,43	118258-501
3	Profil 2. Dagens situasjon. Udrener.	0,98	118258-502
4	Profil 2. Dagens situasjon. Drenert.	1,16	118258-503
5	Profil 3. Dagens situasjon. Udrener.	1,39	118258-504
6	Profil 3. Dagens situasjon. Drenert.	2,30	118258-505


## Kontrollside


Dokument	
Dokumenttittel: Lier. Lierbyen områderegulering – faresone Frogner, Stabilitet	Dokument nr: 118258tb1 rev. 1
Oppdragsgiver: Lier. Lierbyen områderegulering – faresone Frogner	Dato: 27.11.2024
Emne/Tema: Stabilitet	


Sted		
Land og fylke: Norge, Buskerud	Kommune: Lier	
Sted: Lierbyen		
UTM sone: 32V	Nord: 6627640	Øst: 569960


Kvalitetssikring/dokumentkontroll				
Rev.	Revisjonsgrunnlag	Egenkontroll:	Intern systematisk kontroll:	Godkjent av:
00	Originaldokument	06.09.2024 Eirik Hegland	10.09.2024 Janne Reitbakk	10.09.2024 Janne Reitbakk
01	Revisjon etter uavhengig kontroll	26.11.2024 Eirik Hegland	27.11.2024 Janne Reitbakk	27.11.2024 Janne Reitbakk















Material	Un.Weight	Sub.Weight	Fl	C'	C	Aa	Ad	Ap
Topplag	19.00	9.00	330	0.0				
Leire	19.50	9.50	260	25				





# Tolkning CPTU

Versjon 5.70 revisert 13.05.2024

## Oppdragsinformasjon og innlesning av CPTU data

Sign.	Dato	Oppdrag	Oppdrag nr.
AN	13.08.2024	Lier. Lierbyen områderegulering, faresone Frogner	118258
Ktr.	Dato		Side nr.
EH	15.08.2024		1

### Fargekoder:

Fylles ut av brukeren

Hentet fra CPT fil/beregnet (sjekkes)

Må utfylles/sjekkes!

Filnavn .cpt fil:	2cpt.cpt
Borpunkt nr.:	2
Dato for utførelse:	16.08.2023
Borleder:	Olav
Terrengnivå [m]:	34,9
Forboringsdybde [m]:	3
Grunnvannstand [m]:	2,7
Stopp dybde [m]:	19,9
Stoppkode:	90
Sonde nr.:	5694
Programvare:	CPTLOG-2.00
Korreksjonsfaktor, a [-]:	0,866
Korreksjonsfaktor, b [-]:	0

### Forsøkstype

- CPTU på land  
 CPTU på sjø

Evt. korrigering z verdier [m]

0

Evt. korrigering u2 verdier [kPa]

0

### Format .cpt logfil

GeoTech CPTU (D=..QC=..FS=..U=..TA=..O=..B=..)

### Nullpunktstverdier

	Før [kPa]	Etter [kPa]	Avvik [kPa]	Avvik [%]	Anv. kl.
Spissmotstand:	7138	7136,8	1,2	0,0	1
Friksjon:	113,5	112,7	0,8	0,7	1
Poretrykk:	261,9	261,9	0	0,0	1

### Avvik [^o] Anv. kl.

Maks. helningavvik:	13,3	4
---------------------	------	---

Krav maks. 15 grader iht. NGF melding nr. 5 for å kunne bruke forsøket.

### [m] [%] Anv. kl.

Maks. vertikalt avvik målt dybde:	0,22	1,1	>4
-----------------------------------	------	-----	----

Beregnet ut fra målt helning (z-verdier korrigeres for beregnet avvik).

### [m]

Maks. horisontalt avvik:	2,49
--------------------------	------

Beregnet ut fra målt helning.

### Resulterende anvendelsesklasse:

Iht. NGF melding nr. 5 "Utførelse av trykksondering".

### Evt. kommentarer til forsøket:

## Lagdeling og klassifisering - input parametere

Sign. AN	Dato 13.08.2024	Oppdrag Lier. Lierbyen områderegulering, faresone Frogner	Oppdrag nr. 118258	Borpunkt nr. 2
Ktr. EH	Dato 15.08.2024	GVS [m]	Side nr. 2,7	2

### Fargekoder:

Filles ut av brukeren  
Beregnes

## Valg av klassifiseringsdiagrammer

- Robertson( 2010) F\_r - Q\_t diagram
  - Schneider et. al. (2008) U\* - Q\_t diagram
  - Rask tolkning (uten klassifiseringsdiagrammer)


Lengdeintervall for midling av data [m]:

Lagdeling	Toppnivå [m]	$\gamma$ [kN/m <sup>3</sup> ]	Klassifisering
Forboret	0,0	19	
Lag 1	3,0	19	
Lag 2	7	19	
Lag 3	10	20	
Lag 4			
Lag 5			
Lag 6			
Lag 7			
Lag 8			
Lag 9			
Lag 10			
Lag 11			
Lag 12			
Lag 13			
Lag 14			
Lag 15			
Lag 16			
Lag 17			
Lag 18			
Lag 19			
Lag 20			

## ■ Beregning av $u_0$ poretrykksprof

- Beregn poretrykksprofil fra angitt GVS
  - Angi poretrykksprofil manuelt


 u<sub>0</sub>  
 σ<sub>v0</sub>  
 σ'<sub>v0</sub>  
 Laggrenser



# Tolkning CPTU

## Lagdeling og klassifisering - Målte og normaliserte parametere


Sign.	Dato	Oppdrag	Oppdrag nr.	Borpunkt nr.
AN	13.08.2024		118258	2
Ktr.	Dato	Lier. Lierbyen områderegulering, faresone Frogner	GVS [m]	Side nr.
EH	15.08.2024		2,7	3

Målte parametere ( $q_c, f_s$  og  $u_2$ ) er korrigert iht. SGI (2015)

### Plotgrenser

#### Manuelle plotgrenser (overstyrer automatisk skalering):

$q_t$ [Mpa]	$Q_t$ [-]	$f_t$ [kPa]	$R_f$ [%]	$u_0$ [kPa]	$B_q$ [-]	Helning [ $^{\circ}$ ]
x_min						
x_max						





## Tolkning CPTU

### Klassifisering og lagdeling - Robertson (2010) chart

Sign.	Dato	Oppdrag	Oppdrag nr.	Borpunkt nr.
AN	13.08.2024	Lier. Lierbyen områderegulering, faresone Frogner	118258	2
Ktr.	Dato		GVS [m]	Side nr.
EH	15.08.2024		2,7	4

Anvendelse av diagrammet: Generell klassifisering


NB! Klassifisering av sensitive materialer med diagrammet er forbundet med stor usikkerhet!



### Robertson 2010 chart soner:

Coefficient of permeability

Zone	Soil behaviour type	$I_c$	Guidelines, k
1	Fine grained (possibly sensitive)	N/A	$3 \cdot 10^{-10}$ til $3 \cdot 10^{-3}$
2	Organic soils - clay	>3.6	$1 \cdot 10^{-10}$ til $1 \cdot 10^{-8}$
3	Clays - silty clay to clay	2.95 - 3.6	$1 \cdot 10^{-10}$ til $1 \cdot 10^{-9}$
4	Silt mixtures - clayey silt to silty clay	2.6 - 2.95	$3 \cdot 10^{-9}$ til $1 \cdot 10^{-1}$
5	Sand mixtures - silty sand to sandy silt	2.05 - 2.6	$1 \cdot 10^{-7}$ til $1 \cdot 10^{-5}$
6	Sands - clean sand to silt sand	1.31 - 2.05	$1 \cdot 10^{-5}$ til $1 \cdot 10^{-3}$
7	Gravelly sandy to dense sand	<1.31	$1 \cdot 10^{-3}$ til 1
8	Very stiff sand to clayey sand	N/A	$1 \cdot 10^{-8}$ til $1 \cdot 10^{-3}$
9	Very stiff, fine grained (heavily OC or cemented)	N/A	$1 \cdot 10^{-9}$ til $1 \cdot 10^{-7}$







# Tolkning CPTU

## Udrenert skjærstyrke og OCR

Sign.	Dato	Oppdrag	Oppdrag nr.	Borpunkt nr.
AN	13.08.2024	Lier. Lierbyen områderegulering, faresone Frogner	118258	2
Ktr.	Dato		GVS [m]	Side nr.
EH	15.08.2024		2,7	6

Manuelle plotgrenser

OCR [-]	s_u [kPa]	
x_min	0	0
x_max	6	110




# Tolkning CPTU

## Designprofil udrenert skjærstyrke

Sign.	Dato	Oppdrag	Oppdrag nr.	Borpunkt nr.
AN	13.08.2024		118258	2
Ktr.	Dato	Lier. Lierbyen områderegulering, faresone Frogner	GVS [m]	Side nr.
EH	15.08.2024		2,7	7

Manuelle plotgrenser  
 $s_u$  [kPa]  
 x\_min   
 x\_max





# Tolkning CPTU

Versjon 5.70 revisert 13.05.2024

## Oppdragsinformasjon og innlesning av CPTU data

Sign.	Dato	Oppdrag	Oppdrag nr.
AN	13.08.2024	Lier. Lierbyen områderegulering, faresone Frogner	118258
Ktr.	Dato		Side nr.
EH	15.08.2024		1

### Fargekoder:

Fylles ut av brukeren

Hentet fra CPT fil/beregnet (sjekkes)

Må utfylles/sjekkes!

Filnavn .cpt fil:	102cptu.cpt
Borpunkt nr.:	102
Dato for utførelse:	13.03.2024
Borleder:	Kjetil
Terrengnivå [m]:	34,9
Forboringsdybde [m]:	2
Grunnvannstand [m]:	2,7
Stopp dybde [m]:	25,5
Stoppkode:	90
Sonde nr.:	4580
Programvare:	CPTLOG-2.00
Korreksjonsfaktor, a [-]:	0,884
Korreksjonsfaktor, b [-]:	0

### Forsøkstype

- CPTU på land  
 CPTU på sjø

Evt. korrigering z verdier [m]

0

Evt. korrigering u2 verdier [kPa]

0

### Format .cpt logfil

GeoTech CPTU (D=..QC=..FS=..U=..TA=..O=..B=..)

### Nullpunktstverdier

	Før [kPa]	Etter [kPa]	Avvik [kPa]	Avvik [%]	Anv. kl.
Spissmotstand:	3719	3711,7	7,3	0,2	1
Friksjon:	147,2	147,4	0,2	0,1	1
Poretrykk:	408,7	411,3	2,6	0,6	1

### Avvik [ $\Delta$ o]

Avvik [ $\Delta$ o]

4

Maks. helningavvik:

8,5

Krav maks. 15 grader iht. NGF melding nr. 5 for å kunne bruke forsøket.

### [m]

### [%]

### Anv. kl.

Maks. vertikalt avvik målt dybde:

0,15

0,6

3/4

Beregnet ut fra målt helning (z-verdier korrigeres for beregnet avvik).

### [m]

Maks. horisontalt avvik:

2,50

Beregnet ut fra målt helning.

Resulterende anvendelsesklasse:

Iht. NGF melding nr. 5 "Utførelse av trykksondering".

Evt. kommentarer til forsøket:



Tolkning CPTU

Versjon 5.70 revidert 13.05.2024

## Lagdeling og klassifisering - input parametere

Sign. AN	Dato 13.08.2024	Oppdrag Lier. Lierbyen områderegulering, faresone Frogner	Oppdrag nr. 118258	Borpunkt nr. 102
Ktr. EH	Dato 15.08.2024		GVS [m] 2,7	Side nr. 2

### Fargekoder:

Filles ut av brukeren

## └ Valg av klassifiseringsdiagrammer └


- Robertson( 2010) F\_r - Q\_t diagram
  - Schneider et. al. (2008) U\* - Q\_t diagram
  - Rask tolkning (uten klassifiseringsdiagrammer)

Lengdeintervall for midling av data [m]:

Lagdeling	Toppnivå [m]	$\gamma$ [kN/m <sup>3</sup> ]	Klassifisering
Forboret	0,0	19	
Lag 1	2,0	19	
Lag 2	5	19	
Lag 3			
Lag 4			
Lag 5			
Lag 6			
Lag 7			
Lag 8			
Lag 9			
Lag 10			
Lag 11			
Lag 12			
Lag 13			
Lag 14			
Lag 15			
Lag 16			
Lag 17			
Lag 18			
Lag 19			
Lag 20			

## ■ Beregning av $u_0$ poretrykksprof

- Beregn poretrykksprofil fra angitt GVS
  - Angi poretrykksprofil manuelt



# Tolkning CPTU

## Lagdeling og klassifisering - Målte og normaliserte parametere


Sign.	Dato	Oppdrag	Oppdrag nr.	Borpunkt nr.
AN	13.08.2024		118258	102
Ktr.	Dato	Lier. Lierbyen områderegulering, faresone Frogner	GVS [m]	Side nr.
EH	15.08.2024		2,7	3

Målte parametere ( $q_c, f_s$  og  $u_2$ ) er korrigert iht. SGI (2015)

Plotgrenser

Manuelle plotgrenser (overstyrer automatisk skalering):

$q_t$ [Mpa]	$Q_t$ [-]	$f_t$ [kPa]	$R_f$ [%]	$u_0$ [kPa]	$B_q$ [-]	Helning [ $^{\circ}$ ]
x_min						
x_max						





## Tolkning CPTU

### Klassifisering og lagdeling - Robertson (2010) chart

Sign.	Dato	Oppdrag	Oppdrag nr.	Borpunkt nr.
AN	13.08.2024	Lier. Lierbyen områderegulering, faresone Frogner	118258	102
Ktr.	Dato		GVS [m]	Side nr.
EH	15.08.2024		2,7	4

Anvendelse av diagrammet: Generell klassifisering


NB! Klassifisering av sensitive materialer med diagrammet er forbundet med stor usikkerhet!



### Robertson 2010 chart soner:

Coefficient of permeability

Zone	Soil behaviour type	$I_c$	Guidelines, k
1	Fine grained (possibly sensitive)	N/A	$3 \cdot 10^{-10}$ til $3 \cdot 10^{-3}$
2	Organic soils - clay	>3.6	$1 \cdot 10^{-10}$ til $1 \cdot 10^{-8}$
3	Clays - silty clay to clay	2.95 - 3.6	$1 \cdot 10^{-10}$ til $1 \cdot 10^{-9}$
4	Silt mixtures - clayey silt to silty clay	2.6 - 2.95	$3 \cdot 10^{-9}$ til $1 \cdot 10^{-1}$
5	Sand mixtures - silty sand to sandy silt	2.05 - 2.6	$1 \cdot 10^{-7}$ til $1 \cdot 10^{-5}$
6	Sands - clean sand to silt sand	1.31 - 2.05	$1 \cdot 10^{-5}$ til $1 \cdot 10^{-3}$
7	Gravelly sandy to dense sand	<1.31	$1 \cdot 10^{-3}$ til 1
8	Very stiff sand to clayey sand	N/A	$1 \cdot 10^{-8}$ til $1 \cdot 10^{-3}$
9	Very stiff, fine grained (heavily OC or cemented)	N/A	$1 \cdot 10^{-9}$ til $1 \cdot 10^{-7}$







## Tolkning CPTU

### Udrenert skjærstyrke og OCR

Sign.	Dato	Oppdrag	Oppdrag nr.	Borpunkt nr.
AN	13.08.2024	Lier. Lierbyen områderegulering, faresone Frogner	118258	102
Ktr.	Dato		GVS [m]	Side nr.
EH	15.08.2024		2,7	6

Manuelle plotgrenser

OCR [-]	s_u [kPa]	
x_min	0	0
x_max	5	120



Tolkning CPTU

## Designprofil udrenert skjærstyrke

Sign. AN	Dato 13.08.2024	Oppdrag Lier. Lierbyen områderegulering, faresone Frogner	Oppdrag nr. 118258	Borpunkt nr. 102
Ktr. EH	Dato 15.08.2024		GVS [m] 2,7	Side nr. 7

Manuelle plotgrenser  
s\_u [kPa]

