

Bilder fra avløpskanalen fra Raua kraftverk 17.10.23

Prøveslipp med vannføringer på 180 l/s, 90 l/s og ved
tilsig på ca. 20 l/s fra dreneringsrør og rørlagt
bekkeløp med tilsig til avløpskanalen



Utløp av dreneringsrør som ligger langs den nedgravde rørgata til kraftverket. Situasjon med stans i kraftverket



Situasjon med kraftverket i drift

Utløp for bekk som ledes i rør forbi kraftverket og ut i avløpskanalen







180 l/s



90 l/s



20 l/s







Tidligere bilder fra kanalen

Bilder ved vanlig driftsvannføring 270 – 280 l/s og ved stans i kraftverket (vann fra tapperør på 5 l/s og fra dreneringsrør langs rørgata og liten bekk som er lagt i rør forbi kraftverket anslått til totalt 15 l/s)





Bilder fra Raua nedstrøms samløp med avløpskanalen

Bilder tatt ved Fyksen bru



180 l/s og middels lokaltilsig



20 l/s og stort lokaltilsig

Ulike kombinasjoner av vann gjennom kraftverket og lokaltilsiget i Raua på fototidspunktene gir omtrent lik vannføring i nedre del av Raua. Situasjon med stans i kraftverket og lite lokaltilsig har vi ikke fått dokumentert



280 l/s og lite lokaltilsig