


Bilde klimatilpassing




Bonitetskart



Dagens situasjon



Estetisk vurdering av landskap



Estetisk vurdering



Friluftsområder

FRILUFTSLIV

Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder

Kartlagte friluftslivsområder, verdi

- Svært viktig friluftslivsområde
- Viktig friluftslivsområde
- Registrert friluftslivsområde
- Ikke verdisatt friluftslivsområde




Heletlig kulturlandskap




Fremmede arter




Kommunedelplan




Kulturminner



Illustrasjon 2




Marin grense




Nordmarka næringsområde




Oversiktsplan for område




Fare for kvikkleireskred




Kvikkleire




Støykart



Turstier



Situasjonsplan




52203595 - Norsk stein AS - RFQ new secondary and tertiary plant - **Situasjonsplan**
 2022-08-24 - 1:2000 - (A3)


Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor.
 Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til den formål som oppdragsavtalen beskriver,
 og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tillater.

Norconsult 
 ARKITEKTUR - STÅNGANGER

Reguleringsplan




Radonkart



Produksjonsanlegg etter ombygging



Utvidelse av kai i forhold til anlegg



Nettstasjon Spenncon Mini B



[illegible]

Kabeltraseer plantegning



