
RAPPORT

GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku

OPPDRAAGSGIVER

NVE

EMNE

Datarapport – Geotekniske
grunnundersøkelser

DATO / REVISJON: 2024-03-15 / 00

DOKUMENTKODE: 10255281-02-RIG-RAP-001



Multiconsult

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.

RAPPORT

| | | | |
|----------------|--|-----------------|--------------------------|
| OPPDRAF | GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | DOKUMENTKODE | 10255281-02-RIG-RAP-001 |
| EMNE | Datarapport – Geotekniske grunnundersøkelser | TILGJENGELIGHET | Åpen |
| OPPDRAFSGIVER | NVE | OPPDRAFSLEDER | Magne Wold |
| KONTAKTPERSON | Ingrid Havnen | UTARBEIDET AV | Jin Kjellsdatter Melhus |
| KOORDINATER | SONE: UTM 32V ØST: 636040 NORD: 7075359 | ANSVARLIG ENHET | 10234011 Geoteknikk Midt |
| GNR./BNR./SNR. | - / - / - / Verdal kommune | | |

SAMMENDRAG

Som en del av skredforvaltningsarbeidet gjennomfører NVE kartlegging av fare for store kvikkleireskred i statlig regi jf. Plan for skredfarekartlegging. I tillegg til dette utredes noen utvalgte, allerede kartlagte soner for vurdering av behov for sikringstiltak.

Rapporten omhandler geotekniske grunnundersøkelser i tre kvikkleiresoner i Verdal kommune:

- Kvikkleiresone 582 Ekren
- Kvikkleiresone 584 Kirkevuku
- Kvikkleiresone 585 Hjellan

Multiconsult Norge AS er engasjert av NVE for å utføre geotekniske grunnundersøkelser, samt utarbeide en geoteknisk datarapport med beskrivelse av grunnforholdene. Videre skal Multiconsult utføre geotekniske vurderinger av grunn- og stabilitetsforhold i området, samt nødvendige geotekniske beregninger og tiltak. Foreliggende rapport presenterer resultater fra de geotekniske grunnundersøkelsene. Geotekniske vurderinger presenteres i egen rapport.

Kvikkleiresone 582 Ekren, dybde til berg og løsmasser

Utførte sonderinger viser at løsmassene i hovedsak kan tolkes bestående av sand, grus og leire med innslag av stein. Noen jordmasser i toppen på enkelte sonderinger. Fra utført laboratorieundersøkelser, er det påvist leire.

Nye poretrykksregisteringer er avlest, BP. 585-2, Rømbøll, rapport 1350030417. Viser et grunnvann på antatt. 5,0 m

Kvikkleiresone 584 Kirkevuku, dybde til berg og løsmasser

Utførte sonderinger viser at løsmassene i hovedsak kan tolkes som bestående av et topplag av jord, sand og leire. Videre i dybden er det antatt leire og sand med innhold av silt før antatt berg ble påtruffet.

Kvikkleiresone 585 Hjellan, dybde til berg og løsmasser

Utførte sonderinger viser at løsmassene i hovedsak kan tolkes som bestående av et topplag av jord, sand og leire. Videre i dybden er det antatt leire og sand med innhold av silt

Fra utført laboratorieundersøkelser, er det påvist leire og kvikkleire, med innhold av silt, sandsjikt.

- PR. 585-5: Påvist kvikkleire i dybder mellom 13,0 m-17,8 m (kun i opptatte prøver).
- PR. 585-6: Påvist kvikkleire i dybder mellom 14,0 m-16,8 m (kun i opptatte prøver).
- PR. 585-10: Påvist kvikkleire i dybder mellom 15,0 m-17,8 m (kun i opptatte prøver).
- PR. 585-15: Påvist kvikkleire i dybder mellom 10,5 m-11,3 m (kun i opptatte prøver).

| | | | | | |
|------|------------|--|-------------------------|------------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 00 | 2024-03-15 | Datarapport – Geotekniske grunnundersøkelser | Jin Kjellsdatter Melhus | Pernille Baustad | Magne Wold |
| REV. | DATO | BESKRIVELSE | UTARBEIDET AV | KONTROLLERT AV | GODKJENT AV |

INNHOLDSFORTEGNELSE

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Innledning | 7 |
| 1.1 | Formål og bakgrunn..... | 7 |
| 1.2 | Utførelse | 7 |
| 1.3 | Kvalitetssikring og standardkrav | 7 |
| 1.4 | Innhold og bruk av rapporten | 7 |
| 2 | Kvikkleiresone 582 Ekren | 9 |
| 2.1 | Området og topografi | 9 |
| 2.2 | Geotekniske grunnundersøkelser | 10 |
| 2.2.1 | Tidligere grunnundersøkelser | 10 |
| 2.2.2 | Feltundersøkelser | 10 |
| 2.2.3 | Laboratorieundersøkelser..... | 11 |
| 2.3 | Grunnforholdsbeskrivelse..... | 12 |
| 2.3.1 | Kvantærgeologisk kart..... | 12 |
| 2.3.2 | Eksisterende faresoner for kvikkleireskred | 12 |
| 2.3.3 | Grunnforhold tolket ut fra grunnundersøkelser | 13 |
| 3 | Kvikkleiresone 584 Kirkevuku | 15 |
| 3.1 | Området og topografi | 15 |
| 3.2 | Geotekniske grunnundersøkelser | 16 |
| 3.2.1 | Tidligere grunnundersøkelser | 16 |
| 3.2.2 | Feltundersøkelser | 16 |
| 3.2.3 | Laboratorieundersøkelser..... | 17 |
| 3.3 | Grunnforholdsbeskrivelse..... | 17 |
| 3.3.1 | Kvantærgeologisk kart..... | 17 |
| 3.3.2 | Eksisterende faresoner for kvikkleireskred | 18 |
| 3.3.3 | Grunnforhold tolket ut fra grunnundersøkelser | 19 |
| 4 | Kvikkleiresone 585 Hjellan | 20 |
| 4.1 | Området og topografi | 20 |
| 4.2 | Geotekniske grunnundersøkelser | 21 |
| 4.2.1 | Tidligere grunnundersøkelser | 21 |
| 4.2.2 | Feltundersøkelser | 21 |
| 4.2.3 | Laboratorieundersøkelser..... | 23 |
| 4.3 | Grunnforholdsbeskrivelse..... | 23 |
| 4.3.1 | Kvantærgeologisk kart..... | 23 |
| 4.3.2 | Eksisterende faresoner for kvikkleireskred | 24 |
| 4.3.3 | Grunnforhold tolket ut fra grunnundersøkelser | 25 |
| 5 | Geoteknisk evaluering av resultatene | 27 |
| 5.1 | Avvik fra standard utførelsesmetoder | 27 |
| 5.2 | Viktige forutsetninger | 27 |
| 5.3 | Undersøkelses- og prøvekvalitet..... | 27 |
| 5.4 | Måling av poretrykk | 27 |
| 5.5 | Generell kommentar om påvisning av bergnivå | 27 |
| 6 | Behov for supplerende grunnundersøkelser | 28 |
| 7 | Referanser | 29 |

TEGNINGER

10255281-02-RIG-TEG

000 Oversiktskart

Kvikkleiresone 582 Ekren

| | |
|-----------|--|
| 582-001 | Borplan |
| 582-010 | Sonderingsresultat. BP 582-1 t.o.m. BP. 582-8 |
| 582-200 | Geotekniske data, PR. 582-1, dybder 6,5 m-7,2 m |
| 582-500.1 | CPTU 582-1, dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet |

| | |
|-----------|--|
| 582-500.2 | CPTU 582-1, In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger |
| 582-500.3 | CPTU 582-1, Måledata og korrigerte måleverdier |
| 582-500.4 | CPTU 582-1, Avledeede dimensjonsløse forhold |
| 582-501.1 | CPTU 582-2, dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet |
| 582-501.2 | CPTU 582-2, In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger |
| 582-501.3 | CPTU 582-2, Måledata og korrigerte måleverdier |
| 582-501.4 | CPTU 582-2, Avledeede dimensjonsløse forhold |

Kvikkleiresone 584 Kirkevuku

| | |
|---------|-------------------------------|
| 584-001 | Borplan |
| 584-010 | Sonderingsresultat. BP. 584-6 |

Kvikkleiresone 585 Hjellan

| | |
|-----------|---|
| 585-001 | Borplan |
| 585-010 | Sonderingsresultat. BP. 585-5 t.o.m. BP. 584-6 |
| 585-011 | Sonderingsresultat. BP. 585-7C t.o.m. BP. 584-10 |
| 585-012 | Sonderingsresultat. BP. 585-11 t.o.m. BP. 584-16 |
| 585-200 | Geotekniske data, PR. 585-5, dybder 6,5 m-17,8 m |
| 585-201 | Geotekniske data, PR. 585-6, dybder 14,0 m-16,8 m |
| 585-202 | Geotekniske data, PR. 585-10, dybder 14,5 m-17,8 m |
| 585-203 | Geotekniske data, PR. 585-15 dybder 5,0 m-11,3 m |
| 585-204 | Geotekniske data, PR. 585-16, dybder 6,0 m-9,8 m |
| 585-300 | Korngraderingsanalyse, PR. 585-5, dybde 13,4 m |
| 585-301 | Korngraderingsanalyse, PR. 585-6, dybde 14,4 m og 16,2 m |
| 585-302 | Korngraderingsanalyse, PR. 585-10, dybde 14,7 m |
| 585-400 | Kontinuerlig ødometerforsøk PR. 585-5, dybde 13,58 m |
| 585-401 | Kontinuerlig ødometerforsøk PR. 585-5, dybde 17,35 m |
| 585-402 | Kontinuerlig ødometerforsøk PR. 585-6, dybde 14,63 m |
| 585-403 | Kontinuerlig ødometerforsøk PR. 585-6, dybde 16,35 m |
| 585-404 | Kontinuerlig ødometerforsøk PR. 585-10, dybde 15,02 m |
| 585-450.1 | Aktivt treaksialforsøk, PR. 585-5, dybde 13,4 m, spenningssti i skjærfase, σ' - τ plott (NTNU) |
| 585-450.2 | Aktivt treaksialforsøk, PR. 585-5, dybde 13,4 m, spenningssti i skjærfase p' - q plott |
| 585-450.3 | Aktivt treaksialforsøk, PR. 585-5, dybde 13,4 m, spenningssti i skjærfase, s' - τ plott, (MIT) |
| 585-450.4 | Aktivt treaksialforsøk, PR. 585-5, dybde 13,4 m, bruddutvikling i skjærfase, ϵ_a - τ og ϵ_a - u plott |
| 585-450.5 | Aktivt treaksialforsøk, PR. 585-5, dybde 13,5 m, konsolidering |
| 585-451.1 | Aktivt treaksialforsøk, PR. 585-6, dybde 14,45 m, spenningssti i skjærfase, σ' - τ plott (NTNU) |
| 585-451.2 | Aktivt treaksialforsøk, PR. 585-6, dybde 14,45 m, spenningssti i skjærfase p' - q plott |
| 585-451.3 | Aktivt treaksialforsøk, PR. 585-6, dybde 14,45 m, spenningssti i skjærfase, s' - τ plott, (MIT) |
| 585-451.4 | Aktivt treaksialforsøk, PR. 585-6, dybde 14,45 m, bruddutvikling i skjærfase, ϵ_a - τ og ϵ_a - u plott |
| 585-451.5 | Aktivt treaksialforsøk, PR. 585-6, dybde 14,45 m, konsolidering |
| 585-452.1 | Aktivt treaksialforsøk, PR. 585-6, dybde 16,43 m, spenningssti i skjærfase, σ' - τ plott (NTNU) |
| 585-452.2 | Aktivt treaksialforsøk, PR. 585-6, dybde 16,43 m, spenningssti i skjærfase p' - q plott |
| 585-452.3 | Aktivt treaksialforsøk, PR. 585-6, dybde 16,43 m, spenningssti i skjærfase, s' - τ plott, (MIT) |
| 585-452.4 | Aktivt treaksialforsøk, PR. 585-6, dybde 16,43 m, bruddutvikling i skjærfase, ϵ_a - τ og ϵ_a - u plott |
| 585-452.5 | Aktivt treaksialforsøk, PR. 585-6, dybde 16,43 m, konsolidering |
| 585-453.1 | Aktivt treaksialforsøk, PR. 585-10, dybde 14,77 m, spenningssti i skjærfase, σ' - τ plott (NTNU) |
| 585-453.2 | Aktivt treaksialforsøk, PR. 585-10, dybde 14,77 m, spenningssti i skjærfase p' - q plott |
| 585-453.3 | Aktivt treaksialforsøk, PR. 585-10, dybde 14,77 m, spenningssti i skjærfase, s' - τ plott, (MIT) |

| | |
|-----------|---|
| 585-453.4 | Aktivt treaksialforsøk, PR. 585-10, dybde 14,77 m, bruddutvikling i skjærfase, ϵ_a-t og ϵ_a-u plott |
| 585-453.5 | Aktivt treaksialforsøk, PR. 585-10, dybde 14,77 m, konsolidering |
| 585-500.1 | CPTU 585-5, dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet |
| 585-500.2 | CPTU 585-5, In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger |
| 585-500.3 | CPTU 585-5, Måledata og korrigerte måleverdier |
| 585-500.4 | CPTU 585-5, Avleddede dimensjonsløse forhold |
| 585-501.1 | CPTU 585-6, dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet |
| 585-501.2 | CPTU 585-6, In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger |
| 585-501.3 | CPTU 585-6, Måledata og korrigerte måleverdier |
| 585-501.4 | CPTU 585-6, Avleddede dimensjonsløse forhold |
| 585-502.1 | CPTU 585-7, dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet |
| 585-502.2 | CPTU 585-7, In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger |
| 585-502.3 | CPTU 585-7, Måledata og korrigerte måleverdier |
| 585-502.4 | CPTU 585-7, Avleddede dimensjonsløse forhold |
| 585-503.1 | CPTU 585-9, dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet |
| 585-503.2 | CPTU 585-9, In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger |
| 585-503.3 | CPTU 585-9, Måledata og korrigerte måleverdier |
| 585-503.4 | CPTU 585-9, Avleddede dimensjonsløse forhold |
| 585-504.1 | CPTU 585-10, dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet |
| 585-504.2 | CPTU 585-10, In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger |
| 585-504.3 | CPTU 585-10, Måledata og korrigerte måleverdier |
| 585-504.4 | CPTU 585-10, Avleddede dimensjonsløse forhold |
| 585-505.1 | CPTU 585-11, dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet |
| 585-505.2 | CPTU 585-11, In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger |
| 585-505.3 | CPTU 585-11, Måledata og korrigerte måleverdier |
| 585-505.4 | CPTU 585-11, Avleddede dimensjonsløse forhold |
| 585-506.1 | CPTU 585-15, dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet |
| 585-506.2 | CPTU 585-15, In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger |
| 585-506.3 | CPTU 585-15, Måledata og korrigerte måleverdier |
| 585-506.4 | CPTU 585-15, Avleddede dimensjonsløse forhold |

VEDLEGG

1. Kalibreringsskjema CPTU sonde
2. Nye poretrykksregisteringer er avlest, BP. 585-2, Rømbøll, rapport 1350030417

BILAG

1. Geoteknisk bilag – Feltundersøkelser
2. Geoteknisk bilag – Laboratorieundersøkelser
3. Geoteknisk bilag – Oversikt over metodestandarder og retningslinjer

1 Innledning

1.1 Formål og bakgrunn

Som en del av skredforvaltningsarbeidet gjennomfører NVE kartlegging av fare for store kvikkleireskred i statlig regi jf. Plan for skredfarekartlegging. I tillegg til dette utredes noen utvalgte, allerede kartlagte soner for vurdering av behov for sikringstiltak.

Rapporten omhandler geotekniske grunnundersøkelser i tre kvikkleiresoner i Verdal kommune:

- Kvikkleiresone 582 Ekren
- Kvikkleiresone 584 Kirkevuku
- Kvikkleiresone 585 Hjellan

Multiconsult Norge AS er engasjert av NVE for å utføre geotekniske grunnundersøkelser, samt utarbeide en geoteknisk datarapport med beskrivelse av grunnforholdene. Videre skal Multiconsult utføre geotekniske vurderinger av grunn- og stabilitetsforhold i området, samt nødvendige geotekniske beregninger og tiltak.

Foreliggende rapport presenterer resultater fra de geotekniske grunnundersøkelsene. Geotekniske vurderinger presenteres i egen rapport.

1.2 Utførelse

Feltundersøkelsene ble utført av Multiconsult Norge AS med hydraulisk borerigg av typen Geotech 605HK i desember 2023/ januar 2024, under ledelse av borleder Jørgen Forbord. Borpunktene er målt inn med Trimble GPS CPOS. Alle kotehøyder refererer til høydedatum NN2000 og koordinatsystemet er Euref89, UTM sone 32V.

Laboratorieundersøkelsene er utført ved Multiconsults geotekniske laboratorium i Trondheim i uke 7/2024.

Boringens utførelse er generelt beskrevet i geoteknisk bilag 1, mens oversikt over metodestandarder for utførelse er gitt i geoteknisk bilag 3.

Metodikk/prosedyre for utførelse av laboratorieundersøkelsene er generelt beskrevet i geoteknisk bilag 2.

1.3 Kvalitetssikring og standardkrav

Oppdraget er kvalitetssikret i henhold til Multiconsults styringssystem. Systemet er bygget opp med prosedyrer og beskrivelser som er dekkende for kvalitetsstandard NS-EN ISO 9001:2015 [1].

Oppdraget er også gjennomført i henhold til Eurokode EN-1997, del 1 for geoteknisk prosjektering [2] og – Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver [3] samt gjeldende metodestandarder. I tillegg er NS 8000-serien benyttet ved utførelse av laboratorieundersøkelsene, mens feltundersøkelsene er utført i henhold til Norsk Geoteknisk Forenings meldinger [4].

Oversikt over utvalgte metodestandarder er vist i geoteknisk bilag 3.

1.4 Innhold og bruk av rapporten

Geoteknisk datarapport presenterer resultater fra utførte geotekniske grunnundersøkelser i geotekniske termer og krever geoteknisk kompetanse for videre bruk i rådgivings- og prosjekteringssammenheng. Rapporten inneholder i så måte ingen vurderinger av byggbarhet,


metoder eller tiltak, og vi anbefaler at det engasjeres geoteknisk kompetanse i det videre arbeidet med prosjektet.

Geoteknisk datarapport omhandler ikke data eller vurderinger knyttet til tilstedeværelse av forurenset grunn i det undersøkte området. Dersom det foreligger mistanke om forurenset grunn anbefaler vi at det bestilles miljøtekniske grunnundersøkelser. Dersom miljøtekniske grunnundersøkelser er utført av Multiconsult, rapporteres disse undersøkelsene med tilhørende analyser og resultater i separat miljøteknisk datarapport.


2 Kvikkleiresone 582 Ekren

2.1 Området og topografi

Kvikkleiresone 582 Ekren ligger ca. 13 km øst for Verdal, på Vuku og nord for Verdalselva. Sonen avgrenses av Maihaugen i vest og Ekerdalen i øst. Sonen grenser til kvikkleiresone 584 Kirkevuku og kvikkleiresone 585 Hjellan i øst. Terrenget stiger fra Verdalselva og opp mot Arnsveet og er karakterisert med raviner. Området består i hovedsak av skog med noe dyrket mark helt sør i sonen. Se Figur 2-1 og Figur 2-2. Kotenivå i borpunktene ligger mellom koter +34,2 til +125,6.



Figur 2-1: Oversiktskart. Grunnundersøkelse området er markert med svart. Kilde: <https://atlas.nve.no/>



Figur 2-2: Flyfoto. Grunnundersøkelse området er markert med svart. Kilde: <https://atlas.nve.no/>

2.2 Geotekniske grunnundersøkelser

2.2.1 Tidligere grunnundersøkelser

NGI, Rambøll, Norconsult og Multiconsult har tidligere utført geotekniske grunnundersøkelser i og i nærheten av kvikkleiresone 582 Ekren. Resultater fra undersøkelsene er ikke medtatt i denne rapporten, men utvalgte borpunkt er vist på tegning nr. 10255281-02-RIG-TEG-582-001. Det henvises til rapporter listet opp i Tabell 2-1.

Tabell 2-1: Relevante tidligere grunnundersøkelsesrapporter.

| Ref. | Rapport-nummer | Utført av | År | Oppdragsgiver | Oppdragsnavn/ rapportnavn |
|------|----------------------|--------------|------|------------------------|---|
| [7] | 950066-2 | NGI | 1996 | Statens naturskadefond | Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred. |
| [8] | 1350030417 | Rambøll | 2018 | NVE | Kvikkleirekartlegging Vuku |
| [9] | 10200523-RIG-RAP-003 | Multiconsult | 2018 | NVE | Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag – Utlysningsområde 1 - Verdal |
| [10] | 5176326-RIG01 | Norconsult | 2017 | Verdal kommune | Holmen bru |

2.2.2 Feltundersøkelser

Utførte grunnundersøkelser:

- 7 stk. totalsonderinger, BP. 582-1 t.o.m. BP. 582-8 (BP. 582-3 utgikk).
- 2 stk. trykksonderinger, CPTU. 582-1 og CPTU. 582-2
- Opptak av 1 stk. 54 mm cylinderprøve, PR. 582-1, dybde 7,2 m

Borplan med plassering av grunnundersøkelsene er vist på tegning nr. 10255281-02-RIG-TEG-582-001

Utskrift av sonderingsresultat, er vist på tegning nr. 582-010

Trykksønderingene (CPTU), er vist på tegning nr. 582-500.1 t.o.m. 582-501.4.

Koordinater og høydesystem benyttet ved grunnundersøkelsene er vist i Tabell 2-2.

Utførte feltundersøkelser er presentert i Koordinat-/høydesystem Tabell 2-3.

Tabell 2-2 Koordinat-/høydesystem.

| Høydesystem | Koordinatsystem | Sone |
|-------------|-----------------|---------|
| NN 2000 | Euref 89 | UTM 32V |

Tabell 2-3: Utførte feltundersøkelser, kvikkleiresone 582 Ekren.

| Bp. | Koordinater | | | Metode | Boret dybde | | | Dybde PR | Kommentar |
|---------------------------------|-------------|----------|-------|--------|-------------|-----------|------|----------|---|
| | X | Y | Z | | Løs-masse | Ant. Berg | Tot. | | |
| | [m] | [m] | [m] | | [m] | [m] | [m] | | |
| Kvikkleiresone 582 Ekren | | | | | | | | | |
| 582-1 | 7075359,3 | 634558,4 | 125,6 | TOT | 13,8 | 1,0 | 14,8 | | Antatt berg. Noe usikkert hvor det starter. |
| | | | | PR | | | | 7,2 | 1 stk. sylinderprøve |
| | | | | CPTU | 12,5 | - | 12,5 | | |
| 582-2 | 7075290,2 | 634639,5 | 114,9 | TOT | 21,5 | - | 21,5 | | Avsluttet grunnet friksjon |
| | | | | CPTU | 17,6 | - | 17,6 | | Porøst filter |
| 582-3 | | | | | | | | | Borpunkt utgikk |
| 582-4 | 7075212,3 | 634771,2 | 91,4 | TOT | 33,0 | - | 33,0 | | Avsluttet grunnet friksjon |
| 582-5 | 7075212,4 | 634966,1 | 37,2 | TOT | 20,0 | - | 20,0 | | Avsluttet i antatt faste masser, antatt sand |
| 582-6 | 7075158,6 | 635045,1 | 34,2 | TOT | 20,3 | - | 20,3 | | Avsluttet i antatt sand, grus, stein og blokk |
| 582-7 | 7075236,4 | 635112,8 | 36,5 | TOT | 20,2 | - | 20,2 | | Avsluttet i antatt faste masser, antatt sand |
| 582-8 | 7075194,0 | 634891,3 | 62,4 | TOT | 30,0 | - | 30,0 | | Avsluttet i antatt sand |

TOT=Totalsondering; CPTU=Trykksøndering; PR=Prøveserie.

2.2.3 Laboratorieundersøkelser

Prøvene er undersøkt i Multiconsults geotekniske laboratorium i Trondheim med tanke på klassifisering og identifisering av jordartene, samt bestemmelse av prøvenes mekaniske egenskaper.

Ved undersøkelsen er prøvene klassifisert og beskrevet med måling av vanninnhold og tyngdetetthet, samt udrenert og omrørt skjærfasthet i massene.

Følgende laboratorieundersøkelser er utført:

- Rutineundersøkelser av 1 sylinderprøve

Henvisninger utførte laboratorieundersøkelser:

Resultatene fra rutineundersøkelser er presentert som geotekniske data i tegning nr. 10255281-02-RIG-TEG-582-200.

2.3 Grunnforholdsbeskrivelse


2.3.1 Kvartærgeologisk kart

NGUs kvartærgeologiske løsmassekart viser i hovedsak tykk havavsetning med innslag av breelvavsetning i vest og bart berg i nord i kvikkleiresonen. Se Figur 2-3.

Kvikkleire og sprøbruddmateriale finnes i områder med marine avsetninger, herunder marin leire. Marine avsetninger er løsmasser som opprinnelig er avsatt i saltvann, og som på grunn av landheving etter istiden finnes nær eller over havnivå.

Breelvavsetning består i hovedsak av sand og grus som ble transportert og avsatt av smeltevann fra innlandsisen for ca. 10000 år siden.

Det kvartærgeologiske kartgrunnlaget gir en visuell oversikt over landskapsformende prosesser over tid, samt løsmassenes overordnede fordeling. Utgangspunktet for disse oversiktskartene er i all hovedsak visuell overflatekartlegging, og kun i begrenset omfang fysiske undersøkelser. Kartene gir ingen informasjon om løsmassefordeling i dybden, og kun begrenset informasjon om løsmassemektighet. For mer informasjon om kvartærgeologiske kart og bruk/kvalitet vises til www.ngu.no.



Figur 2-3: Utsnitt av kvartærgeologisk kart – løsmasser. Grunnundersøkelse området er markert med rødt.


Kilde: <https://atlas.nve.no/>

2.3.2 Eksisterende faresoner for kvikkleireskred

I henhold til faresonekart på NVE-Atlas [5], er det kjente og utredede faresoner for kvikkleireskred i og i nærheten av grunnundersøkelse området. Se Tabell 2-4 og Figur 2-4.

Tabell 2-4: Faregrad, konsekvens og risikoklasse.

| Sone nr. | Sone navn | Kommune | Faregrad | Konsekvens | Risikoklasse (1 lav- 5 høy) |
|----------|-----------|---------|----------|-----------------|--------------------------------|
| 582 | Ekren | Verdal | Lav | Mindre alvorlig | 1 |
| 584 | Kirkevuku | Verdal | Lav | Alvorlig | 3 |
| 585 | Hjellan | Verdal | Middels | Alvorlig | 3 |



Figur 2-4 Registrerte faresoner for kvikkleireskred. Grunnundersøkelse området er markert med rødt. Kilde: <https://atlas.nve.no/>

2.3.3 Grunnforhold tolket ut fra grunnundersøkelser

Generelt

Beskrivelse av usikkerhet og evaluering av resultatene fra grunnundersøkelsen er angitt i kap. 5.

Dybde til berg

I borpunkt 582-1, er antatt berg påtruffet ved dybde ca. 13,8 m under terregn. Denne kan ikke defineres som en bergkontrollboring.

I resterende borpunkt ble det registrert løsmasser i hele boredybden i dybder mellom 20,0 m til 33,0 m, og antatt berg ble følgelig ikke påvist.

Sonderingene, med unntak av 582-6 og 582-7, ble sondert uten tilgang på vann.

Bergoverflatens forløp mellom borpunktene vil kunne variere, og det må påregnes lokale forhøyninger eller forsenkninger i bergoverflaten som ikke er fanget opp av utførte undersøkelser.

Totalsonderinger gir informasjon om løsmassenes beskaffenhet og lagringsforhold samtidig som metoden har god nedtrengningsevne og kan benyttes til bergpåvisning.

Løsmasser

Utførte sonderinger viser at løsmassene i hovedsak kan tolkes bestående av sand, grus og leire med innslag av stein. Noen jordmasser i toppen på enkelte sonderinger.

Fra utført laboratorieundersøkelser, er det påvist leire.

Basert på resultatene fra prøvene har leira et naturlig vanninnhold mellom ca. 24-27 %. Uomrørt skjærfasthet ligger i området $c_u = 25-38$ kPa. Sensitiviteten er målt til 13 og 22.

Fra målt uomrørt skjærfasthet og sensitivitet, klassifiseres leira som meget bløt til middels fast og middels sensitiv.

For ytterlige opplysninger om grunnforholdene vises det til rapportens tegninger.

Poretrykk og grunnvann


Det er ikke satt ned piezometer for måling av grunnvann og poretrykk som del av denne grunnundersøkelsen.

3 Kvikkleiresone 584 Kirkevuku


3.1 Området og topografi

Kvikkleiresone 584 Kirkevuku ligger ca. 13,6 km øst for Verdal, på Vuku og nord for Verdalselva.

Sonen ligger mellom kvikkleiresone 582 Ekren og kvikkleiresone 585 Hjellan og grenser til Ekerdalen i vest. Terrenget stiger fra Verdalselva og opp mot Vest Hjellan. Området består i hovedsak av skog med noe dyrket mark. Se Figur 3-1 og Figur 3-2. Kotenivå i borpunktet ligger på kote +88,1.



Figur 3-1: Oversiktskart. Grunnundersøkelse området er markert med svart. Kilde: <https://atlas.nve.no/>



Figur 3-2: Flyfoto. Grunnundersøkelse området er markert med svart. Kilde: <https://atlas.nve.no/>

3.2 Geotekniske grunnundersøkelser

3.2.1 Tidligere grunnundersøkelser

NGI, Rambøll, NGI og Multiconsult har tidligere utført geotekniske grunnundersøkelser i og i nærheten av kvikkleiresone 584 Kirkevuku. Resultater fra undersøkelsene er ikke medtatt i denne rapporten, men utvalgte borpunkt er vist på tegning nr. 10255281-02-RIG-TEG-584-001. Det henvises til rapporter listet opp i Tabell 3-1.

Tabell 3-1: Relevante tidligere grunnundersøkelsesrapporter.

| Ref. | Rapport-nummer | Utført av | År | Oppdragsgiver | Oppdragsnavn/ rapportnavn |
|------|----------------------|--------------|------|------------------------|---|
| [7] | 950066-2 | NGI | 1996 | Statens naturskadefond | Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred. |
| [8] | 1350030417 | Rambøll | 2018 | NVE | Kvikkleirekartlegging Vuku |
| [9] | 10200523-RIG-RAP-003 | Multiconsult | 2018 | NVE | Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag – Utlysningsområde 1 - Verdal |
| [10] | 5176326-RIG01 | Norconsult | 2017 | Verdal kommune | Holmen bru |

3.2.2 Feltundersøkelser

Utførte grunnundersøkelser:

- 1 stk. totalsondering, BP. 584-6

Borplan med plassering av grunnundersøkelsene er vist på tegning nr. 10255281-02-RIG-TEG-584-001

Utskrift av sonderingsresultat, er vist på tegning nr. 584-010

Koordinater og høydesystem benyttet ved grunnundersøkelsene er vist i Tabell 3-2.

Utførte feltundersøkelser er presentert i Koordinat-/høydesystem i Tabell 3-3.

Tabell 3-2: Koordinat-/høydesystem.

| Høydesystem | Koordinatsystem | Sone |
|-------------|-----------------|---------|
| NN 2000 | Euref 89 | UTM 32V |

Tabell 3-3: Utførte feltundersøkelser, kvikkleiresone 584 Kirkevuku.

| Bp. | Koordinater | | | Metode | Boret dybde | | | Kommentar |
|-------------------------------------|-------------|----------|------|--------|-------------|-----------|------|--------------------|
| | X | Y | Z | | Løs-masse | Ant. Berg | Tot. | |
| | [m] | [m] | [m] | | [m] | [m] | [m] | |
| Kvikkleiresone 584 Kirkevuku | | | | | | | | |
| 584-6 | 7075178,1 | 635546,9 | 88,1 | TOT | 8,4 | 3,0 | 11,4 | Bergkontrollboring |

TOT=Totalsondering

3.2.3 Laboratorieundersøkelser

Det er ikke tatt opp prøver for analyser i laboratoriet.

3.3 Grunnforholdsbeskrivelse

3.3.1 Kvartærgeologisk kart

NGUs kvartærgeologiske løsmassekart viser i hovedsak tykk havavsetning med innslag av marin strandavsetning, forvitningsmateriale, torv og myr i kvikkleiresonen. Se Figur 3-3.

Kvikkleire og sprøbruddmateriale finnes i områder med marine avsetninger, herunder marin leire. Marine avsetninger er løsmasser som opprinnelig er avsatt i saltvann, og som på grunn av landheving etter istiden finnes nær eller over havnivå.


I kvartærgeologisk løsmassekart er marin strandavsetning definert som marint strandvaskede sedimenter med mektighet større enn 0,5 m, dannet av bølge- og strømaktivitet i strandsonen. Materiale er ofte rundet og godt sortert. Kornstørrelsen varierer fra sand til blokk, men sand og grus er vanligst. Ligger normalt som et forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre sedimenter.

Forvitningsmateriale er dannet etter istida ved at fjelloverflaten smuldrer opp p.g.a. mekanisk forvitring (vann i sprekker og frost) eller kjemisk forvitring (reaksjoner mellom luft/vann og mineralene i berget). Det forventes usortert materiale med mye blokk og stein, og mulig organisk innhold.

Torv og myr er i kvartærgeologisk løsmassekart definert som organisk jord dannet av døde planterester, mektighet av torv og myr er større enn 0,5 m. Definisjonen skiller ikke mellom ulike torvtyper. Torv og myr dannes ofte over andre avsetninger, og det kan ikke utelukkes at man finner marine avsetninger under laget med torv og myr i dette området basert på løsmassekartet.

Det kvartærgeologiske kartgrunnlaget gir en visuell oversikt over landskapsformende prosesser over tid, samt løsmassenes overordnede fordeling. Utgangspunktet for disse oversiktskartene er i all hovedsak visuell overflatekartlegging, og kun i begrenset omfang fysiske undersøkelser. Kartene gir

ingen informasjon om løsmassefordeling i dybden, og kun begrenset informasjon om løsmasse-mektighet. For mer informasjon om kvartærgeologiske kart og bruk/kvalitet vises til www.ngu.no.



Figur 3-3: Utsnitt av kvartærgeologisk kart – løsmasser. Grunnundersøkelse området er markert med rødt.


Kilde: <https://atlas.nve.no/>

3.3.2 Eksisterende faresoner for kvikkleireskred

I henhold til faresonekart på NVE-Atlas [5], er det kjente og utredede faresoner for kvikkleireskred i og i nærheten av grunnundersøkelse området. Se Tabell 3-4 og Figur 3-4.

Tabell 3-4: Faregrad, konsekvens og risikoklasse.

| Sone nr. | Sone navn | Kommune | Faregrad | Konsekvens | Risikoklasse (1 lav - 5 høy) |
|----------|-----------|---------|----------|-----------------|---------------------------------|
| 582 | Ekren | Verdal | Lav | Mindre alvorlig | 1 |
| 584 | Kirkevuku | Verdal | Lav | Alvorlig | 3 |
| 585 | Hjellan | Verdal | Middels | Alvorlig | 3 |



Figur 3-4 Registrerte faresoner for kvikkleireskred. Grunnundersøkelse området er markert med rødt. Kilde: <https://atlas.nve.no/>

3.3.3 Grunnforhold tolket ut fra grunnundersøkelser

Generelt

Beskrivelse av usikkerhet og evaluering av resultatene fra grunnundersøkelsen er angitt i kap. 5.

Dybde til berg

I borpunkt 584-6, er antatt berg ved kontrollboring påtruffet ved dybde ca. 8,4 m under terrengrunn.

Bergoverflatens forløp mellom borpunktene vil kunne variere, og det må påregnes lokale forhøyninger eller forsenkninger i bergoverflaten som ikke er fanget opp av utførte undersøkelser.

Totalsonderinger gir informasjon om løsmassenes beskaffenhet og lagringsforhold samtidig som metoden har god nedtrengningsevne og kan benyttes til bergpåvisning.

Løsmasser

Utførte sonderinger viser at løsmassene i hovedsak kan tolkes som bestående av et topplag av jord, sand og leire. Videre i dybden er det antatt leire og sand med innhold av silt før antatt berg ble påtruffet.

For ytterlige opplysninger om grunnforholdene vises det til rapportens tegninger.


Poretrykk og grunnvann

Det er ikke satt ned piezometer for måling av grunnvann og poretrykk som del av denne grunnundersøkelsen.


4 Kvikkleiresone 585 Hjellan

4.1 Området og topografi

Kvikkleiresone 585 Hjellan ligger ca. 14 km øst for Verdal, på Vuku og nord for Verdalselva. Sonen ligger øst for kvikkleiresone 582 Ekren og kvikkleiresone 584 Kirkevuku. Hellbakkvegen går midt gjennom sonen. Terrenget stiger i retning nordøst mot Nysete. Området består i hovedsak av skog med noe dyrket mark. Se Figur 4-1 og Figur 4-2. Kotenivå i borpunktene ligger mellom koter +42,6 til +107,6.



Figur 4-1: Oversiktskart. Grunnundersøkelse området er markert med svart. Kilde: <https://atlas.nve.no/>



Figur 4-2: Flyfoto. Grunnundersøkelse området er markert med svart. Kilde: <https://atlas.nve.no/>

4.2 Geotekniske grunnundersøkelser

4.2.1 Tidligere grunnundersøkelser

NGI, Rambøll, NGI og Multiconsult har tidligere utført geotekniske grunnundersøkelser i og i nærheten av kvikkleiresone 585 Hjellan. Resultater fra undersøkelsene er ikke medtatt i denne rapporten, men utvalgte borpunkt er vist på tegning nr. 10255281-02-RIG-TEG-585-001. Det henvises til rapporter listet opp i Tabell 4-1.

Tabell 4-1: Relevante tidligere grunnundersøkelsesrapporter.

| Ref. | Rapport-nummer | Utført av | År | Oppdragsgiver | Oppdragsnavn/ rapportnavn |
|------|----------------------|--------------|------|------------------------|---|
| [7] | 950066-2 | NGI | 1996 | Statens naturskadefond | Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred. |
| [8] | 1350030417 | Rambøll | 2018 | NVE | Kvikkleirekartlegging Vuku |
| [9] | 10200523-RIG-RAP-003 | Multiconsult | 2018 | NVE | Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag – Utlysningsområde 1 - Verdal |
| [10] | 5176326-RIG01 | Norconsult | 2017 | Verdal kommune | Holmen bru |

4.2.2 Feltundersøkelser

Utførte grunnundersøkelser:

- 10 stk. totalsonderinger, BP. 585-5 t.o.m. BP. 585-16
- 7 stk. trykksondering, CPTU. 585-5, CPTU. 585-6, CPTU. 585-7, CPTU. 585-9, CPTU. 585-10, CPTU. 585-11, CPTU. 585-15.

- Opptak av 54 mm sylinderprøver, PR. 585-5, 585-6, 585-10, 585-15 og 585-16

Borplan med plassering av grunnundersøkelsene er vist på tegning nr. 10255281-02-RIG-TEG-585-001

Utskrift av sonderingsresultat, er vist på tegning nr. 585-010, 585-011 og 585-012

Trykksonderingene (CPTU), er vist på tegning nr. 585-500.1 t.o.m. 585-506.4.

Koordinater og høydesystem benyttet ved grunnundersøkelsene er vist i Tabell 4-2.

Utførte feltundersøkelser er presentert i Koordinat-/høydesystem i Tabell 4-3.

Tabell 4-2: Koordinat-/høydesystem.

| Høydesystem | Koordinatsystem | Sone |
|-------------|-----------------|---------|
| NN 2000 | Euref 89 | UTM 32V |

Tabell 4-3: Utførte feltundersøkelser, Kvikkleiresone 585 Hjellan

| Bp. | Koordinater | | | Metode | Boret dybde | | | Dybde PR | Kommentar |
|-----|-------------|-----|-----|--------|---------------|--------------|------|-------------|-----------|
| | X | Y | Z | | Løs- masse | Ant. Berg | Tot. | | |
| | [m] | [m] | [m] | | [m] | [m] | [m] | | |

Kvikkleiresone 585 Hjellan

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|-------|------|------|-----|------|------|--|
| 585-5 | 7075507,9 | 635459,5 | 91,6 | TOT | 40,0 | - | 40,0 | | Avsluttet i antatt sand, noe silt og leire |
| | | | | PR | | | | 17,8 | 2 stk. sylinderprøver |
| | | | | CPTU | 25,8 | - | 25,8 | | Porøst filter |
| 585-6 | 7075430,9 | 635501,5 | 90,2 | TOT | 40,1 | - | 40,1 | | Avsluttet i antatt sand, noe leire og silt |
| | | | | PR | | | | 16,8 | |
| | | | | CPTU | 24,8 | - | 24,8 | | Porøst filter |
| 585-7C | 7075564,3 | 635525,5 | 93,3 | CPTU | 18,7 | - | 18,7 | | Porøst filter |
| 585-8 | 7075510,6 | 635647,2 | 92,0 | TOT | 31,0 | - | 31,0 | | Avsluttet i antatt faste masser, antatt sand |
| 585-9C | 7075397,1 | 635701,7 | 100,7 | CPTU | 25,8 | - | 35,8 | | Porøst filter |
| 585-10 | 7075453,2 | 635816,7 | 100,5 | TOT | 50,0 | - | 50,0 | | Avsluttet i antatt sand |
| | | | | PR | | | | 17,8 | |
| | | | | CPTU | 28,0 | - | 28,0 | | Porøst filter |
| 585-11 | 7075472,9 | 636039,6 | 42,6 | TOT | 20,0 | - | 20,0 | | Avsluttet i antatt sand, grus og stein |
| | | | | CPTU | 5,1 | - | 5,1 | | Porøst filter |
| 585-12 | 7075290,3 | 635769,7 | 107,6 | TOT | 28,3 | 3,1 | 31,4 | | Bergkontrollboring |
| 585-13 | 7075084,1 | 635777,7 | 100,1 | TOT | 21,0 | 3,0 | 24,0 | | Bergkontrollboring |
| 585-14 | 7075184,9 | 635920,7 | 91,5 | TOT | 8,9 | 3,1 | 12,0 | | Bergkontrollboring |
| 585-15 | 7075415,9 | 635442,8 | 78,6 | TOT | 30,0 | - | 30,0 | | Avsluttet i antatt sand |
| | | | | PR | | | | 11,3 | |
| | | | | CPTU | 15,1 | - | 15,1 | | Porøst filter |
| 585-16 | 7075359,6 | 635340,8 | 60,5 | TOT | 20,0 | - | 20,0 | | Avsluttet i antatt sand |
| | | | | PR | | | | 9,8 | |

TOT=Totalsondering; CPTU=Trykksondering, PR=Prøveserie.

4.2.3 Laboratorieundersøkelser

Prøvene er undersøkt i Multiconsults geotekniske laboratorium i Trondheim med tanke på klassifisering og identifisering av jordartene, samt bestemmelse av prøvenes mekaniske egenskaper.

Ved undersøkelsen er prøvene klassifisert og beskrevet med måling av vanninnhold, tyngdetetthet, korndensitet, samt udrenert og omrørt skjærfasthet i massene. Det er også utført korngraderingsanalyse, ødometerforsøk for testing av grunnens deformasjonsegenskaper og treaksialforsøk for bestemmelse av styrkeegenskaper.

Følgende laboratorieundersøkelser er utført:

- Rutineundersøkelser av 12 sylinderprøver
- Plastositetsindeks (I_p) på 5 utvalgte prøver
- Korndensitet på 4 utvalgte prøver
- Kornfordelingsanalyse på 4 utvalgte prøver
- Ødometerforsøk (CRS) på 5 utvalgte prøver
- Treaksialforsøk på 4 utvalgte prøver

Henvisninger utførte laboratorieundersøkelser:

Resultatene fra rutineundersøkelser er presentert som geotekniske data i tegning nr. 10255281-02-RIG-TEG-585-200 t.o.m. 585-204.

Resultatene fra kornfordelingsanalysene er vist på tegning nr. 585-300 t.o.m. 585-302.

Resultatene fra ødometerforsøk (CRS) er presentert i tegning nr. 585-400 t.o.m. 585-404.

Resultatene fra treaksialforsøk er vist på tegning nr. 585-450.1 - t.o.m. 585-453.5.

4.3 Grunnforholdsbeskrivelse

4.3.1 Kvartærgеологisk kart

NGUs kvartærgеologiske løsmassekart viser i hovedsak tykk havavsetning med innslag av tynn havavsetning, bart berg i nord og forvitningsmateriale i øst. Se Figur 4-3.


Kvikkleire og sprøbruddmateriale finnes i områder med marine avsetninger, herunder marin leire. Marine avsetninger er løsmasser som opprinnelig er avsatt i saltvann, og som på grunn av landheving etter istiden finnes nær eller over havnivå.

Forvitningsmateriale er dannet etter istida ved at fjelloverflaten smuldrer opp p.g.a. mekanisk forvitring (vann i sprekker og frost) eller kjemisk forvitring (reaksjoner mellom luft/vann og mineralene i berget). Det forventes usortert materiale med mye blokk og stein, og mulig organisk innhold.

Torv og myr er i kvartærgеologisk løsmassekart definert som organisk jord dannet av døde planterester, mektighet av torv og myr er større enn 0,5 m. Definisjonen skiller ikke mellom ulike torvtyper. Torv og myr dannes ofte over andre avsetninger, og det kan ikke utelukkes at man finner marine avsetninger under laget med torv og myr i dette området basert på løsmassekartet.

Det kvartærgеologiske kartgrunnlaget gir en visuell oversikt over landskapsformende prosesser over tid, samt løsmassenes overordnede fordeling. Utgangspunktet for disse oversiktskartene er i all

hovedsak visuell overflatekartlegging, og kun i begrenset omfang fysiske undersøkelser. Kartene gir ingen informasjon om løsmassefordeling i dybden, og kun begrenset informasjon om løsmasse-mektighet. For mer informasjon om kvartærgeologiske kart og bruk/kvalitet vises til www.ngu.no.



Figur 4-3: Utsnitt av kvartærgeologisk kart – løsmasser. Grunnundersøkelse området er markert med rødt.


Kilde: <https://atlas.nve.no/>

4.3.2 Eksisterende faresoner for kvikkleireskred

I henhold til faresonekart på NVE-Atlas [5], er det kjente og utredede faresoner for kvikkleireskred i og i nærheten av grunnundersøkelse området. Se Tabell 4-4 og Figur 4-4.

Tabell 4-4: Faregrad, konsekvens og risikoklasse.

| Sone nr. | Sone navn | Kommune | Faregrad | Konsekvens | Risikoklasse (1 lav- 5 høy) |
|----------|-----------|---------|----------|-----------------|--------------------------------|
| 582 | Ekren | Verdal | Lav | Mindre alvorlig | 1 |
| 584 | Kirkevuku | Verdal | Lav | Alvorlig | 3 |
| 585 | Hjellan | Verdal | Middels | Alvorlig | 3 |



Figur 4-4 Registrerte faresoner for kvikkleireskred. Omtentlig plassering av grunnundersøkelse området er markert med rødt. Kilde: <https://atlas.nve.no/>

4.3.3 Grunnforhold tolket ut fra grunnundersøkelser

Generelt

Beskrivelse av usikkerhet og evaluering av resultatene fra grunnundersøkelsen er angitt i kap. 5.

Dybde til berg

I borpunktene 585-12, 585-13 og 585-14, er berg er ved kontrollboring påtruffet ved dybder mellom ca. 9,0 til 28,3 m under terregn.

I resterende borpunkt, ble det registrert løsmasser i hele boredybden i dybder mellom 20,0 m til 50,0 m, og antatt berg ble følgelig ikke påvist.

I BP. 585-15 og 585-16 var det ikke behov for spyling eller hammerslag.

Bergoverflatens forløp mellom borpunktene vil kunne variere, og det må påregnes lokale forhøyninger eller forsenkninger i bergoverflaten som ikke er fanget opp av utførte undersøkelser.

Totalsonderinger gir informasjon om løsmassenes beskaffenhet og lagringsforhold samtidig som metoden har god nedtrengningsevne og kan benyttes til bergpåvisning.

Løsmasser

Utførte sonderinger viser at løsmassene i hovedsak kan tolkes som bestående av et topplag av jord, sand og leire. Videre i dybden er det antatt leire og sand med innhold av silt.

Fra utført laboratorieundersøkelser, er det påvist leire og kvikkleire, med innhold av silt, sandsjikt.

- PR. 585-5: Påvist kvikkleire i dybder mellom 13,0 m-17,8 m (kun i opptatte prøver).
- PR. 585-6: Påvist kvikkleire i dybder mellom 14,0 m-16,8 m (kun i opptatte prøver).
- PR. 585-10: Påvist kvikkleire i dybder mellom 15,0 m-17,8 m (kun i opptatte prøver).
- PR. 585-15: Påvist kvikkleire i dybder mellom 10,5 m-11,3 m (kun i opptatte prøver).

Basert på resultatene fra prøvene har leira et naturlig vanninnhold mellom ca. 18-31 %.

Plastisitetsindeksen er målt mellom ca. 3-9 % (I_p) og uomrørt skjærfasthet ligger i området $c_u = 26$ - 196 kPa. Sensitiviteten er målt mellom 5-967.

Fra målt plastisitetsindeks, uomrørt skjærfasthet og sensitivitet, klassifiseres leira som lite plastisk, middels fast til fast og lite sensitiv til meget sensitiv.

For ytterlige opplysninger om grunnforholdene vises det til rapportens tegninger.

Poretrykk og grunnvann

Det er ikke satt ned piezometer for måling av grunnvann og poretrykk som del av denne grunnundersøkelsen.

5 Geoteknisk evaluering av resultatene

5.1 Avvik fra standard utførelsesmetoder

Det er registrert noe avvik fra standard utførelsesmetoder. Spyling ble ikke brukt i kvikkleiresone 582 Ekren, med unntak av BP. 582-6 og BP. 582-7. Grunnen var mangel på vann. I BP. 585-15 og 585-16 var det ikke behov for spyling eller hammerslag.

5.2 Viktige forutsetninger

Det gjøres oppmerksom på at grunnundersøkelsene kun avdekker lokale forhold i de respektive utførte borpunktene. Dette benyttes videre til å gi en generell beskrivelse av grunnforholdene i området. Grunnforholdene mellom borpunktene kan variere mer enn det som eventuelt kan interpoleres fra utførte grunnundersøkelser.

5.3 Undersøkelses- og prøvekvalitet

Generelt vurderes kvaliteten på opptatte prøver og utførte undersøkelser som god/akseptabel. Noe prøveforstyrrelse må forventes i lagdelte masser, spesielt med siltinnhold.

Trykksonderingene har anvendelseskasse 1. Grunnvannstand er ikke målt og er antatt ved opptegning av CPTU basert på tilgjengelig informasjon om poretrykksforhold [6]. Trykksonderingen CPTU. 585-7 har anvendelseskasse 1 og grunnvannstand er målt med piezometer (PZ) ved BP. 585-2 (Rapport 1350030417, utført av Rambøll [8]).

Avvik som antyder at måleverdier er under kapasitet/krav:

- CPTU. 585-6. Helning er betegnet som «ikke OK». Kortvarig avvik ved dybde ca. 22,0 m, som antas å skyldes elektronisk støy.
- CPTU. 585-10. Sidefriksjon er betegnet som «ikke OK». Kortvarig avvik ved dybde ca. 5,4 m, som antas å skyldes elektronisk støy.
- CPTU. 585-15. Spissmotstander betegnet som «ikke OK». Kortvarig avvik ved dybde ca. 2,7 m, som antas å skyldes elektronisk støy.

5.4 Måling av poretrykk

Grunnvannstand- og poretrykksituasjonen i grunnen vil kunne variere med nedbør og årstidsvariasjoner.

5.5 Generell kommentar om påvisning av bergnivå

Spesielt for påvisning av overgang til antatt berg ved totalsondering anmerkes følgende:

1. Påvisning av overgang til antatt berg foregår normalt sett ved at det kontrollbores 2-3 m ned i antatt berg. Slik påvisning kan være utfordrende i tilfeller med fast morene over berg. Dette på grunn av at sonderingsresultatet (responsen) fra fast morenemateriale i noen tilfeller er vanskelig å skille fra respons i berg.
2. I områder med dårlig bergkvalitet i overgangssonen mellom løsmasser og berg er det ofte meget vanskelig å skille ut berghorisonten, spesielt i overgangen mellom faste løsmasser (f.eks. morene) og berg. Som utgangspunkt settes alltid antatt bergnivå til tolket øvre berghorisont, uavhengig av kvaliteten til berget. Antatt sone med dårlig bergkvalitet er evt. beskrevet i tekst i rapporten og/eller angitt på sonderingsutskrifter.

3. I tilfeller der det kan være blokk i grunnen med størrelse over 2-3 m i tverrmål, vil det også være en mulighet for at det som antas som bergnivå i virkeligheten er blokk dersom kontrollboringen avsluttes etter 2-3 m boring i blokk.

I nevnte tilfeller kan virkelig bergnivå/berghorisont avvike vesentlig fra antatte nivåer tolket fra undersøkelsene. Angitte kotenivåer for antatt bergoverflate må derfor benyttes med forsiktighet.

6 Behov for supplerende grunnundersøkelser

Iht. NS-EN-1997-2 skal grunnundersøkelser normalt utføres i minst to omganger;


- Forundersøkelser (typisk skisse-/forprosjekt)
- Prosjekteringsundersøkelser (typisk detaljprosjekt)


Det er geoteknisk prosjekterende som er ansvarlig for å bedømme nødvendig omfang for geotekniske grunnundersøkelser for aktuelt prosjekt og relevante problemstillinger. Tilsvarende er det også geoteknisk prosjekterende som må vurdere om det er behov for supplerende grunnundersøkelser, utover de undersøkelsene som er presentert i foreliggende rapport.


7 Referanser

- [1] Standard Norge (2015). Systemer for kvalitetsstyring. Krav. (ISO 9001:2015). NS-EN ISO 9001:2015. September 2015.
- [2] Standard Norge (2020) Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering - Del 1: Allmenne regler. NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA2020.
- [3] Standard Norge (2008) Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering – Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver. NS-EN 1997-2:2007+NA2008.
- [4] Norsk Geoteknisk Forening (NGF): NGF-Melding nr. 1-11.
- [5] Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), <https://atlas.nve.no/>
- [6] CPTU- regneark er utviklet av Statens vegvesen, versjon v.2023.02.


- [7] Rapport 950066-2, utført av NGI i 1996 på vegne av Statens naturskadefond «Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred»
- [8] Rapport 1350030417, utført av Rambøll i 2018 på vegne av NVE «Kvikkleirekartlegging Vuku»
- [9] Rapport 10200523-RIG-RAP-003, utført av Multiconsult i 2018 på vegne av NVE «Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag – Utlysningsområde 1 – Verdal»
- [10] Rapport 5176326-RIG01, utført av Norconsult i 2017 på vegne av Verdal kommune «Holmen bru»







| Rev. | Beskrivelse | Dato | Fag | Konstr./Tegnet | Format |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | RIG | A1 | |
| - | - | - | Data | 2024-02-22 | |
| - | - | - | Pålestokk | 1:200 | |
| Multiconsult | Status Oppdragsnr.: 10255281-02 | Tegningsnr.: RIG-TEG-582-010 | Konstr./Tegnet JKM | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW |



Sonde og utførelse

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------------|--------|
| Sonenummer | 4672 | Boreleder | Jørgen |
| Type sonde | Nova | Temperaturendring (°C) | 2,7 |
| Kalibreringsdato | 11.01.2023 | Maks helning (°) | 3,1 |
| Dato sondering | 08.01.2024 | Maks avstand målinger (m) | 0,02 |
| Filtertype | Porøst filter | | |

Kalibreringsdata

| | Spissmotstand | Sidefriksjon | Poretrykk |
|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| Maksimal last (MPa) | 50 | 0,5 | 2,5 |
| Måleområde (MPa) | 50 | 0,5 | 2 |
| Skaleringsfaktor | 1280 | 3806 | 3475 |
| Oppløsning 2 ¹² bit (kPa) | - | - | - |
| Oppløsning 2 ¹⁸ bit (kPa) | 0,596 | 0,01 | 0,022 |
| Arealforhold | 0,8460 | 0,0030 | |
| Maks ubelastet temp. effekt (kPa) | 10,127 | 0,38 | 1,645 |
| Temperaturområde (°C) | 20 | | |

Nullpunktsskontroll

| | NA | NB | NC |
|----------------------------------|---------|-------|-------|
| Registrert før sondering (kPa) | 7324,2 | 123,9 | 265,9 |
| Registrert etter sondering (kPa) | 57,2 | 0,3 | -0,1 |
| Avvik under sondering(kPa) | 57,2 | 0,3 | 0,1 |
| Maksimal temperatureffekt (kPa) | 1,4 | 0,1 | 0,2 |
| Maksverdi under sondering (kPa) | 18415,0 | 169,7 | 846,3 |

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

| | Spissmotstand | | Sidefriksjon | | Poretrykk | |
|---------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | (kPa) | (%) | (kPa) | (%) | (kPa) | (%) |
| Samlet nøyaktighet (kPa) | 59,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,0 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 1 | 35 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 2 | 100 | 5 | 15 | 15 | 25 | 3 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 3 | 200 | 5 | 25 | 15 | 50 | 5 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 4 | 500 | 5 | 50 | 20 | | |
| Anvendelsesklasse | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anvendelsesklasse måleintervall | 1 | | | | | |
| Anvendelsesklasse | 1 | | | | | |

Måleverdier under kapasitet/krav


| Spissmotstand | Sidefriksjon | Poretrykk | Helning | Temperatur |
|---------------|--------------|-----------|---------|------------|
| OK | OK | OK | OK | OK |

Kommentarer:


Grunnvannstand er ikke målt og er antatt.

| | | | |
|---|--|-------------|--------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255285-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull | Kote +125,6 |
| Innhold Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet | | Sondenummer | 582-1 |


| | | | | |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW | Anvend.klasse 1 |
| | Utførende Multiconsult Norge AS | Dato sondering 08.01.2024 | Revisjon 0 | RIG-TEG 582-500.1 |



| | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255285-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull 582-1 | Kote +125,6 |
| Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger | | Sondenummer 4672 | |
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW |
| Utførende Multiconsult Norge AS | Datei sondering 08.01.2024 | Revisjon 0 | RIG-TEG 582-500.2 |



| | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Prosjekt | Prosjektnummer: | 10255285-02 | Rapportnummer: | RIG-RAP-001_rev00 | Borhull | Kote +125,6 |
| GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | | | | | 582-1 | |
| Innhold | | | | | Sondenummer | |
| Måledata og korrigerte måleverdier | | | | | 4672 | |
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW | Anvend.klasse | 1 | |
| Utførende Multiconsult Norge AS | | Dato sondering 08.01.2024 | Revisjon 0 | RIG-TEG | 582-500.3 | |
| | | Rev. dato 09.01.2023 | | | | |



| | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255285-02 | Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull 582-1 | Kote +125,6 |
| Innhold Avleddede dimensjonsløse forhold | | | Sondenummer 4672 | |
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW | Anvend.klasse 1 |
| | Utførende Multiconsult Norge AS | Dato sondering 08.01.2024 | Revisjon 0 | RIG-TEG 582-500.4 |
| | | | Rev. dato 09.01.2023 | |

Sonde og utførelse

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------------|--------|
| Sonenummer | 4672 | Boreleder | Jørgen |
| Type sonde | Nova | Temperaturendring (°C) | 1,2 |
| Kalibreringsdato | 11.01.2023 | Maks helning (°) | 6,7 |
| Dato sondering | 08.01.2024 | Maks avstand målinger (m) | 0,02 |
| Filtertype | Porøst filter | | |

Kalibreringsdata

| | Spissmotstand | Sidefriksjon | Poretrykk |
|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| Maksimal last (MPa) | 50 | 0,5 | 2,5 |
| Måleområde (MPa) | 50 | 0,5 | 2 |
| Skaleringsfaktor | 1280 | 3806 | 3475 |
| Oppløsning 2 ¹² bit (kPa) | - | - | - |
| Oppløsning 2 ¹⁸ bit (kPa) | 0,596 | 0,01 | 0,022 |
| Arealforhold | 0,8460 | 0,0030 | |
| Maks ubelastet temp. effekt (kPa) | 10,127 | 0,38 | 1,645 |
| Temperaturområde (°C) | 20 | | |

Nullpunktsskontroll

| | NA | NB | NC |
|----------------------------------|---------|-------|--------|
| Registrert før sondering (kPa) | 7342,0 | 123,8 | 266,8 |
| Registrert etter sondering (kPa) | 43,5 | 0,3 | -0,4 |
| Avvik under sondering(kPa) | 43,5 | 0,3 | 0,4 |
| Maksimal temperatureffekt (kPa) | 0,6 | 0,0 | 0,1 |
| Maksverdi under sondering (kPa) | 19855,4 | 238,3 | 1651,4 |

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

| | Spissmotstand | | Sidefriksjon | | Poretrykk | |
|---------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | (kPa) | (%) | (kPa) | (%) | (kPa) | (%) |
| Samlet nøyaktighet (kPa) | 44,7 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,0 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 1 | 35 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 2 | 100 | 5 | 15 | 15 | 25 | 3 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 3 | 200 | 5 | 25 | 15 | 50 | 5 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 4 | 500 | 5 | 50 | 20 | | |
| Anvendelsesklasse | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anvendelsesklasse måleintervall | 1 | | | | | |
| Anvendelsesklasse | 1 | | | | | |

Måleverdier under kapasitet/krav


| Spissmotstand | Sidefriksjon | Poretrykk | Helning | Temperatur |
|---------------|--------------|-----------|---------|------------|
| OK | OK | OK | OK | OK |

Kommentarer:


Grunnvannstand er ikke målt og er antatt.

| | | | |
|---|--|-------------|--------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull | Kote +114,9 |
| Innhold Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet | | Sondenummer | 582-2 |


| | | | | |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW | Anvend.klasse 1 |
| | Utførende Multiconsult Norge AS | Dato sondering 08.01.2024 | Revisjon 0 | RIG-TEG 582-501.1 |




| | | |
|---|--|---|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull Kote +114,9 582-2 |
| Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger | | Sondenummer 4672 |
| Multiconsult | Tegnet JKM Utførende Multiconsult Norge AS | Kontrollert PERB Data sondering 08.01.2024 |
| | Godkjent MAGW Revisjon 0 Rev. dato 09.01.2024 | Anvend.klasse 1 RIG-TEG 582-501.2 |





| | | |
|--|--|---|
| Prosjekt GRUS NVE Eken, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull Kote +114,9 582-2 |
| Innhold Måledata og korrigerte måleverdier | | Sondenummer 4672 |
| Multiconsult | Tegnet JKM Utførende Multiconsult Norge AS | Kontrollert PERB Date sondering 08.01.2024 |
| | Godkjent MAGW Revisjon 0 Rev. dato 09.01.2024 | Anvend.klasse 1 RIG-TEG 582-501.3 |





| | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 | Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull | Kote +114,9 |
| Innhold | | | Sondenummer | 582-2 |
| Avleddede dimensjonsløse forhold | | | | 4672 |
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW | Anvend.klasse 1 |
| | Utførende Multiconsult Norge AS | Dato sondering 08.01.2024 | Revisjon 0 | RIG-TEG 582-501.4 |














| Rev. | Beskrivelse | Dato | Tegn. | Kontr. | Godkj. |
|--|---|---|---------------------|------------------|------------|
| - | - | - | - | - | - |
| NVE | | | Fag RIG | Format A1 | |
| GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | | | Dato 2024-02-22 | | |
| Kvikkleiresone 585 Hjellan Sonderingsresultat BP. 585-5 og BP. 585-6 | | Målestokk: 1:200 | | | |
| Multiconsult www.multiconsult.no | Status - Oppdragsnr. 10255281-02 | Konstr./Tegnet JKM Tegningsnr. RIG-TEG-585-010 | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW | Rev. 00 |



Z-010255281-02-03 ARBEIDSPRÅKDE (V0255281-02-02 RIG-TEG-585-011) - Sonderingsresultat.dwg - Layout (585-011 Hjellan (A)) - Plotlet av Jkn. Data:

NVE

GRUS NVE Eksen, Hjellan og Kirkevuku

Kvikkleiresone 585 Hjellan

Sonderingsresultat

BP. 585-7C f.o.m. BP. 585-10

Multiconsult

| | | | | | |
|------|-------------|------|------------|--------|--------|
| Rev. | Beskrivelse | Dato | Tegn. | Kontr. | Godkj. |
| - | - | - | RIG | A1 | - |
| | | | Date | | |
| | | | 2024-02-22 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Status

Konstr./Tegnet

Kontrollert

Godkjent

Oppdragsnr.

JKM

PERB

MAGW









Tegningsnr.

10255281-02


Rev.


RIG-TEG-585-011

00



| - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---------------------|---------------------|------------|
| Rev. | Beskrivelse | Dato | Tegn. | Kontr. | Godkj. |
| | NVE GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | | Fag RIG | Format A1 | |
| | Kvikkleiresone 585 Hjellan Sonderingsresultat BP. 585-1 f.o.m. BP. 585-16 | | Dato 2024-02-22 | Målestokk: 1:200 | |
| Multiconsult www.multiconsult.no | Status - Oppdragsnr. 10255281-02 | Konstr./Tegnet JKM Tegningsnr. RIG-TEG-585-012 | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW | Rev. 00 |




Symboler:

T: Treaksialforsøk
 Ø: Ødometerforsøk
 K: Korngradering

ρ Densitet

ρ_s Korndensitet

Org. Organisk innhold

S_t Sensitivitet

○ Vanninnhold

— Plastisitetsindeks (I_p)

▽ Uomrørt konus

▼ Omrørt konus

○ Enaksialforsøk (strek angir aksiell
tøyning (%) ved brudd)

NVE

Utarbeidet

MASH/REGR

Kontrollert

VT

Godkjent

MAGW
GRUS NVE Eken, Hjellan og Kirkevuku

Borpunkt


585-6

Dato


08.02.2024

Revisjon

00



| | | | |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|
| NVE | Utarbeidet MASH/REGR | Kontrollert VT | Godkjent MAGW |
| GRUS NVE Eken, Hjellan og Kirkevuku | Borpunkt 585-10 | Dato 08.02.2024 | Revisjon 00 |
| Multiconsult | Oppdragsnummer 10255281-02 | Tegningsnummer RIG-TEG-585-202 | |


Symboler:

 Grunnvannstand:
Borbok:

 T: Treaksialforsøk
 ϕ : Ødometerforsøk
 K: Korngradering

 ρ Densitet
 ρ_s Korndensitet
Org. Organisk innhold
 S_t Sensitivitet

Vanninnhold

 Plastisitetsindeks (I_p)

 ▽ Uomrørt konus
 ▼ Omrørt konus
 0 Enaksialforsøk (strek angir aksiell
 15 tøyning (%) ved brudd)
 5

NVE

 Utarbeidet
MASH/REGR

 Kontrollert
VT

 Godkjent
MAGW
GRUS NVE Eken, Hjellan og Kirkevuku

Borpunkt

Dato

Revisjon


585-15
08.02.2024
00
Multiconsult
Prøveserie
 V.1.16.2 25.01.2024

Oppdragsnummer

10255281-02


Tegningsnummer

RIG-TEG-585-203



| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| NVE | Utarbeidet MASH/REGR | Kontrollert VT | Godkjent MAGW |
| GRUS NVE Eken, Hjellan og Kirkevuku | Borpunkt 585-16 | Dato 08.02.2024 | Revisjon 00 |
| Multiconsult | Prøveserie V.1.16.2 25.01.2024 | Oppdragsnummer 10255281-02 | Tegningsnummer RIG-TEG-585-204 |

| Prøve | Borpunkt | Dybde (m) | *Jordartsbetegnelse | Anmerkinger | | | Metode |
|-------|----------|-----------|---------------------|-------------|----|------------|--------|
| | | | | TS | VS | HYD | |
| A | 585-5 | 13,4 | LEIRE | | | KVIKKLEIRE | X |
| B | | | | | | | |
| C | | | | | | | |
| D | | | | | | | |
| E | | | | | | | |


METODE:
TS = Tørrsikt

VS = Våtsikt

HYD = Hydrometer


*Jordartsbetegnelse er basert på massefraksjoner fra tabellen under, avvik fra grafen kan forekomme.

**Telefarlighet er beregnet fra massefraksjonene i tabellen under.

| Prøve | w (%) | Glødetap % | **Telegruppe | Masse % < diameter (mm) | | | 0,002 - 0,063 mm (%) | 0,063 - 2 mm (%) | 2 - 63 mm (%) | D ₁₀ mm | D ₃₀ mm | D ₅₀ mm | D ₆₀ mm |
|-------|-------|------------|--------------|-------------------------|--------|-------|----------------------|------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | < 0,002 | < 0,02 | < 0,2 | | | | | | | |
| A | 24,4 | | T4 | 36,5 | 71,3 | 99,9 | 57,7 | 5,2 | 0,0 | | | 0,0058 | 0,0108 |
| B | | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| NVE | Utarbeidet IEL | Kontrollert REGR | Godkjent MAGW |
| GRUS NVE Eken, Hjellan og Kirkevuku | Borpunkt 585-5 | Dato 08.02.2024 | Revisjon 0 |
| Multiconsult | Korngradering V1.17.8 23.11.2023 | Oppdragsnummer 10255281-02 | Tegningsnummer RIG-TEG-585-300 |

| Prøve | Borpunkt | Dybde (m) | *Jordartsbetegnelse | Anmerkinger | | | Metode |
|-------|----------|-----------|---------------------|-------------|------------|-----|--------|
| | | | | TS | VS | HYD | |
| A | 585-6 | 14,4 | LEIRE | | KVIKKLEIRE | X | X |
| B | 585-6 | 16,2 | LEIRE | | KVIKKLEIRE | X | X |
| C | | | | | | | |
| D | | | | | | | |
| E | | | | | | | |




*Jordartsbetegnelse er basert på massefraksjoner fra tabellen under, avvik fra grafen kan forekomme.

**Telefarlighet er beregnet fra massefraksjonene i tabellen under.

| Prøve | w (%) | Glødetap % | **Telegruppe | Maske % < diameter (mm) | | | 0,002 - 0,063 mm (%) | 0,063 - 2 mm (%) | 2 - 63 mm (%) | D_{10} mm | D_{30} mm | D_{50} mm | D_{60} mm |
|-------|-------|------------|--------------|-------------------------|--------|-------|----------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | < 0,002 | < 0,02 | < 0,2 | | | | | | | |
| A | 24,0 | | T4 | 34,3 | 70,4 | 99,9 | 59,6 | 5,5 | 0,0 | | | 0,0066 | 0,0118 |
| B | 24,1 | | T4 | 30,5 | 53,5 | 99,8 | 54,6 | 14,4 | 0,0 | | | 0,0019 | 0,0145 |
| C | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| NVE | Utarbeidet IEL | Kontrollert REGR | Godkjent MAGW |
| GRUS NVE Eken, Hjellan og Kirkevuku | Borpunkt 585-6 | Dato 08.02.2024 | Revisjon 0 |
| Multiconsult | Korngradering V1.17.8 23.11.2023 | Oppdragsnummer 10255281-02 | Tegningsnummer RIG-TEG-585-301 |

| Prøve | Borpunkt | Dybde (m) | *Jordartsbetegnelse | Anmerkinger | | | Metode |
|-------|----------|-----------|---------------------|-------------|----|-----|--------|
| | | | | TS | VS | HYD | |
| A | 585-10 | 14,7 | LEIRE | | | X | X |
| B | | | | | | | |
| C | | | | | | | |
| D | | | | | | | |
| E | | | | | | | |


METODE:
TS = Tørrsikt

VS = Våtsikt


HYD = Hydrometer

*Jordartsbetegnelse er basert på massefraksjoner fra tabellen under, avvik fra grafen kan forekomme.


**Telefarlighet er beregnet fra massefraksjonene i tabellen under.

| Prøve | w (%) | Glødetap % | **Telegruppe | Masse % < diameter (mm) | | | 0,002 - 0,063 mm (%) | 0,063 - 2 mm (%) | 2 - 63 mm (%) | D 10 mm | D 30 mm | D 50 mm | D 60 mm |
|-------|-------|------------|--------------|-------------------------|--------|-------|----------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | < 0,002 | < 0,02 | < 0,2 | | | | | | | |
| A | 29,4 | | T3 | 44,6 | 86,4 | 100,0 | 53,8 | 1,0 | | | | 0,0028 | 0,0061 |
| B | | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | | |


| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| NVE | Utarbeidet IEL | Kontrollert | Godkjent |
| | | REGR | MAGW |
| GRUS NVE Eken, Hjellan og Kirkevuku | Borpunkt 585-10 | Dato 08.02.2024 | Revisjon 0 |
| Multiconsult | Korngradering V1.17.8 23.11.2023 | Oppdragsnummer 10255281-02 | Tegningsnummer RIG-TEG-585-302 |




| Type forsøk | Prøvehøyde (mm) | Prøvediameter (mm) | Prøvedybde (m) | Densitet, ρ (g/cm^3) | Vanninnhold, w (%) | Forsøk nr. |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|
| CRS: 0,6 %/t | 20,0 | 50,0 | 13,58 | 2,09 | 20,5 | 1 |
| NVE | | | | Utarbeidet REGR | Kontrollert VT | Godkjent MAGW |
| GRUS NVE Eken, Hjellan og Kirkevuku | | | | Borpunkt 585-5 | Dato 08.02.2024 | Revisjon 00 |
| Multiconsult | | | Ødometerforsøk | Oppdragsnummer 10255281-02 | Tegningsnummer RIG-TEG-585-400 | |




| Type forsøk | Prøvehøyde (mm) | Prøvediameter (mm) | Prøvedybde (m) | Densitet, ρ (g/cm^3) | Vanninnhold, w (%) | Forsøk nr. |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|--|------------------|
| CRS: 0,6 %/t | 20,0 | 50,0 | 17,35 | 2,10 | 25,9 | 2 |
| NVE | | | | Utarbeidet REGR | Kontrollert VT | Godkjent MAGW |
| GRUS NVE Eken, Hjellan og Kirkevuku | | | | Borpunkt 585-5 | Dato 08.02.2024 | Revisjon 00 |
| Multiconsult | | | | Oppdragsnummer 10255281-02 | Tegningsnummer RIG-TEG-585-401 | |




| Type forsøk | Prøvehøyde (mm) | Prøvediameter (mm) | Prøvedybde (m) | Densitet, ρ (g/cm ³) | Vanninnhold, w (%) | Forsøk nr. |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|--|------------------|
| CRS: 0,6 %/t | 20,0 | 50,0 | 14,63 | 1,99 | 24,7 | 3 |
| NVE | | | | Utarbeidet REGR | Kontrollert VT | Godkjent MAGW |
| GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | | | | Borpunkt 585-6 | Dato 08.02.2024 | Revisjon 00 |
| Multiconsult | | | | Oppdragsnummer 10255281-02 | Tegningsnummer RIG-TEG-585-402 | |




| Type forsøk | Prøvehøyde (mm) | Prøvediameter (mm) | Prøvedybde (m) | Densitet, ρ (g/cm ³) | Vanninnhold, w (%) | Forsøk nr. | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| CRS: 0,6 %/t | 20,0 | 50,0 | 16,35 | 1,99 | 23,0 | 4 | | | |
| NVE | | | | Utarbeidet | Kontrollert | Godkjent | | | |
| GRUS NVE Eken, Hjellan og Kirkevuku | | | | REGR | VT | MAGW | | | |
| | | | | Borpunkt 585-6 | Dato 09.02.2024 | Revisjon 00 | | | |
| Multiconsult | | Ødometerforsøk | | Oppdragsnummer 10255281-02 | | Tegningsnummer RIG-TEG-585-403 | | | |




| Type forsøk | Prøvehøyde (mm) | Prøvediameter (mm) | Prøvedybde (m) | Densitet, ρ (g/cm ³) | Vanninnhold, w (%) | Forsøk nr. |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|--|------------------|
| CRS: 0,8 %/t | 20,0 | 50,0 | 15,02 | 2,03 | 30,5 | 5 |
| NVE | | | | Utarbeidet REGR | Kontrollert VT | Godkjent MAGW |
| GRUS NVE Eken, Hjellan og Kirkevuku | | | | Borpunkt 585-10 | Dato 09.02.2024 | Revisjon 00 |
| Multiconsult | Ødometerforsøk | | | Oppdragsnummer 10255281-02 | Tegningsnummer RIG-TEG-585-404 | |





| | | |
|--|---|--|
| Prosjekt GRUS NVE Ekran, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull 585-5 |
| Innhold Spenningssti i skjærfase, $\sigma'_r-\tau$ plott (NTNU) | | Dybde (m) 13,40 |
| Multiconsult | Utført MASH/REGR Region Midt | Kontrollert VT Dato utført 29.01.2024 |
| | Godkjent MAGW Revisjon 0 | Forsøkstype CAUc Rev. dato |
| | | Figur 585-450.1 |




| | | | | |
|---|---|---------------------------|------------------|----------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekran, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | | | Borhull 585-5 |
| Innhold Spenningssti i skjærfase, $p'-q$ plott | | | | Dybde (m) 13,40 |
| Multiconsult | Utført MASH/REGR | Kontrollert VT | Godkjent MAGW | Forsøkstype CAUc |
| | Region Midt | Dato utført 29.01.2024 | Revisjon 0 | Figur 585-450.2 |




| | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------|----------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekran, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | | | Borhull 585-5 |
| Innhold Spenningssti i skjærfase, $s'-\tau$ plott (MIT) | | | | Dybde (m) 13,40 |
| Multiconsult | Utført MASH/REGR | Kontrollert VT | Godkjent MAGW | Forsøkstype CAUc |
| | Region Midt | Dato utført 29.01.2024 | Revisjon 0 | Figur 585-450.3 |




| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Prosjekt GRUS NVE Ekran, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | | | Borhull 585-5 |
| Innhold Bruddutvikling i skjærfase, ϵ_a - τ og ϵ_a -u plott | | | | Dybde (m) 13,40 |
| Multiconsult | Utført MASH/REGR Region Midt | Kontrollert VT Dato utført 29.01.2024 | Godkjent MAGW Revisjon 0 Rev. dato | Forsøkstype CAUc Figur 585-450.4 |




| | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekran, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | | | Borhull 585-5 |
| Innhold Konsolidering | | | | Dybde (m) 13,40 |
| Multiconsult | Utført MASH/REGR | Kontrollert VT | Godkjent MAGW | Forsøkstype CAUc |
| Region Midt | Date utført 29.01.2024 | Revisjon 0 | Rev. dato | Figur 585-450.5 |





| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Prosjekt GRUS NVE Eken, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull 585-6 | | |
| Innhold Spenningssti i skjærfase, $\sigma'r-\tau$ plott (NTNU) | | Dybde (m) 14,45 | | |
| Multiconsult | Utført MASH/REGR Region Midt | Kontrollert VT Dato utført 29.01.2024 | Godkjent MAGW Revisjon 0 Rev. dato | Forsøkstype CAUc Figur 585-451.1 |




| | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------|----------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Eken, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | | | Borhull 585-6 |
| Innhold Spenningssti i skjærfase, $p'-q$ plott | | | | Dybde (m) 14,45 |
| Multiconsult | Utført MASH/REGR | Kontrollert VT | Godkjent MAGW | Forsøkstype CAUc |
| | Region Midt | Dato utført 29.01.2024 | Revisjon 0 | Figur 585-451.2 |
| Rev. dato | | | | |




| | | |
|--|---|---|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull 585-6 |
| Innhold Spenningssti i skjærfase, $s'-\tau$ plott (MIT) | | Dybde (m) 14,45 |
| Multiconsult | Utført MASH/REGR Region Midt | Kontrollert VT Dato utført 29.01.2024 |
| | | Godkjent MAGW Revisjon 0 Rev. dato |
| | | Forsøkstype CAUc Figur 585-451.3 |




| | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|----------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | | | Borhull 585-6 |
| Innhold Bruddutvikling i skjærfase, ϵ_a - τ og ϵ_a - u plott | | | | Dybde (m) 14,45 |
| Multiconsult | Utført MASH/REGR | Kontrollert VT | Godkjent MAGW | Forsøkstype CAUc |
| Region Midt | Date utført 29.01.2024 | Revisjon 0 | Rev. dato | Figur 585-451.4 |




| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | | | Borhull 585-6 |
| Innhold Konsolidering | | | | Dybde (m) 14,45 |
| Multiconsult | Utført MASH/REGR Region Midt | Kontrollert VT Dato utført 29.01.2024 | Godkjent MAGW Revisjon 0 Rev. dato | Forsøkstype CAUc Figur 585-451.5 |





| | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------|----------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Eken, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | | | Borhull 585-6 |
| Innhold Spenningssti i skjærfase, σ'_r - τ plott (NTNU) | | | | Dybde (m) 16,53 |
| Multiconsult | Utført REGR | Kontrollert VT | Godkjent MAGW | Forsøkstype CAUc |
| | Region Midt | Dato utført 13.02.2024 | Revisjon 0 | Figur 585-452.1 |




| | | | | |
|---|---|---------------------------|------------------|----------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | | | Borhull 585-6 |
| Innhold Spenningssti i skjærfase, p'-q plott | | | | Dybde (m) 16,53 |
| Multiconsult | Utført REGR | Kontrollert VT | Godkjent MAGW | Forsøkstype CAUc |
| | Region Midt | Dato utført 13.02.2024 | Revisjon 0 | Figur 585-452.2 |
| | | | | Rev. dato |




| | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------|----------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | | | Borhull 585-6 |
| Innhold Spenningssti i skjærfase, $s'-\tau$ plott (MIT) | | | | Dybde (m) 16,53 |
| Multiconsult | Utført REGR | Kontrollert VT | Godkjent MAGW | Forsøkstype CAUc |
| | Region Midt | Dato utført 13.02.2024 | Revisjon 0 | Figur 585-452.3 |




| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | | | Borhull 585-6 |
| Innhold Bruddutvikling i skjærfase, ϵ_a - τ og ϵ_a - u plott | | | | Dybde (m) 16,53 |
| Multiconsult | Utført REGR Region Midt | Kontrollert VT Dato utført 13.02.2024 | Godkjent MAGW Revisjon 0 Rev. dato | Forsøkstype CAUc Figur 585-452.4 |




| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | | | Borhull 585-6 |
| Innhold Konsolidering | | | | Dybde (m) 16,53 |
| Multiconsult | Utført REGR Region Midt | Kontrollert VT Dato utført 13.02.2024 | Godkjent MAGW Revisjon 0 Rev. dato | Forsøkstype CAUc Figur 585-452.5 |





| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| Prosjekt GRUS NVE Eksen, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull 585-10 | | |
| Innhold Spenningssti i skjærfase, $\sigma'_r-\tau$ plott (NTNU) | | Dybde (m) 14,77 | | |
| Multiconsult | Utført SANL/REGR Region Midt | Kontrollert VT Dato utført 31.01.2024 | Godkjent MAGW Revisjon 0 Rev. dato | Forsøkstype CAUc Figur 585-453.1 |




| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Prosjekt GRUS NVE Eksen, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull 585-10 | | |
| Innhold Spenningssti i skjærfase, $p'-q$ plott | | Dybde (m) 14,77 | | |
| Multiconsult | Utført SANL/REGR Region Midt | Kontrollert VT Dato utført 31.01.2024 | Godkjent MAGW Revisjon 0 Rev. dato | Forsøkstype CAUc Figur 585-453.2 |



| | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------|----------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | | | Borhull 585-10 |
| Innhold Spenningssti i skjærfase, $s'-\tau$ plott (MIT) | | | | Dybde (m) 14,77 |
| Multiconsult | Utført SANL/REGR | Kontrollert VT | Godkjent MAGW | Forsøkstype CAUc |
| | Region Midt | Dato utført 31.01.2024 | Revisjon 0 | Figur 585-453.3 |



| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | | | Borhull 585-10 |
| Innhold Bruddutvikling i skjærfase, ϵ_a - τ og ϵ_a - u plott | | | | Dybde (m) 14,77 |
| Multiconsult | Utført SANL/REGR Region Midt | Kontrollert VT Dato utført 31.01.2024 | Godkjent MAGW Revisjon 0 Rev. dato | Forsøkstype CAUc Figur 585-453.4 |



| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | | | Borhull 585-10 |
| Innhold Konsolidering | | | | Dybde (m) 14,77 |
| Multiconsult | Utført SANL/REGR Region Midt | Kontrollert VT Dato utført 31.01.2024 | Godkjent MAGW Revisjon 0 Rev. dato | Forsøkstype CAUc Figur 585-453.5 |

Sonde og utførelse

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------------|--------|
| Sonenummer | 4672 | Boreleder | Jørgen |
| Type sonde | Nova | Temperaturendring (°C) | 18,4 |
| Kalibreringsdato | 11.01.2023 | Maks helning (°) | 7,7 |
| Dato sondering | 04.01.2024 | Maks avstand målinger (m) | 0,02 |
| Filtertype | Porøst filter | | |

Kalibreringsdata

| | Spissmotstand | Sidefriksjon | Poretrykk |
|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| Maksimal last (MPa) | 50 | 0,5 | 2,5 |
| Måleområde (MPa) | 50 | 0,5 | 2 |
| Skaleringsfaktor | 1280 | 3806 | 3475 |
| Oppløsning 2 ¹² bit (kPa) | - | - | - |
| Oppløsning 2 ¹⁸ bit (kPa) | 0,596 | 0,01 | 0,022 |
| Arealforhold | 0,8460 | 0,0030 | |
| Maks ubelastet temp. effekt (kPa) | 10,127 | 0,38 | 1,645 |
| Temperaturområde (°C) | 20 | | |

Nullpunktsskontroll

| | NA | NB | NC |
|----------------------------------|---------|-------|--------|
| Registrert før sondering (kPa) | 7392,7 | 123,7 | 263,8 |
| Registrert etter sondering (kPa) | 19,0 | -0,1 | 0,5 |
| Avvik under sondering(kPa) | 19,0 | 0,1 | 0,5 |
| Maksimal temperatureffekt (kPa) | 9,3 | 0,3 | 1,5 |
| Maksverdi under sondering (kPa) | 26567,2 | 421,0 | 1447,8 |

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

| | Spissmotstand | Sidefriksjon | Poretrykk | |
|---------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | (kPa) | (%) | (kPa) | (%) |
| Samlet nøyaktighet (kPa) | 28,9 | 0,1 | 0,5 | 0,1 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 1 | 35 | 5 | 5 | 10 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 2 | 100 | 5 | 15 | 15 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 3 | 200 | 5 | 25 | 15 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 4 | 500 | 5 | 50 | 20 |
| Anvendelsesklasse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anvendelsesklasse måleintervall | 1 | | | |
| Anvendelsesklasse | 1 | | | |

Måleverdier under kapasitet/krav


| Spissmotstand | Sidefriksjon | Poretrykk | Helning | Temperatur |
|---------------|--------------|-----------|---------|------------|
| OK | OK | OK | OK | OK |

Kommentarer:


Grunnvannstand er ikke målt og er antatt.

| | | | |
|--|--|-------------|--------------|
| Prosjekt GRUS NVE Eken, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull | Kote +91,6 |
| Innhold Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet | | Sondenummer | 585-5 |


| | | | | |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW | Anvend.klasse 1 |
| | Utførende Multiconsult Norge AS | Dato sondering 04.01.2024 | Revisjon 0 | RIG-TEG 585-500.1 |
| | | | Rev. dato 09.01.2024 | |



| | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 | Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull | Kote +91,6 |
| Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger | | | Sondenummer | 585-5 |
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW | Anvend.klasse 1 |
| | Utførende Multiconsult Norge AS | Dato sondering 04.01.2024 | Revisjon 0 | RIG-TEG 585-500.2 |
| | | | Rev. dato 09.01.2024 | |



| | | | |
|---|--|------------------------------|-----------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull 585-5 | Kote +91,6 |
| Innhold Måledata og korrigerte måleverdier | | Sondenummer 4672 | |
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW |
| | Utførende Multiconsult Norge AS | Dato sondering 04.01.2024 | Revisjon 0 |
| | | Rev. dato 09.01.2024 | RIG-TEG 585-500.3 |



| | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 | Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull 585-5 | Kote +91,6 |
| Innhold | | | Sondenummer | |
| Avleddede dimensjonsløse forhold | | | 4672 | |
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW | Anvend.klasse 1 |
| | Utførende Multiconsult Norge AS | Dato sondering 04.01.2024 | Revisjon 0 | RIG-TEG 585-500.4 |
| | | | Rev. dato 09.01.2024 | |

Sonde og utførelse

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------------|--------|
| Sonenummer | 4672 | Boreleder | Jørgen |
| Type sonde | Nova | Temperaturendring (°C) | 5,7 |
| Kalibreringsdato | 11.01.2023 | Maks helning (°) | 97,7 |
| Dato sondering | 04.01.2024 | Maks avstand målinger (m) | 0,02 |
| Filtertype | Porøst filter | | |

Kalibreringsdata

| | Spissmotstand | Sidefriksjon | Poretrykk |
|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| Maksimal last (MPa) | 50 | 0,5 | 2 |
| Måleområde (MPa) | 50 | 0,5 | 2 |
| Skaleringsfaktor | 1280 | 3806 | 3475 |
| Oppløsning 2 ¹² bit (kPa) | - | - | - |
| Oppløsning 2 ¹⁸ bit (kPa) | 0,596 | 0,01 | 0,022 |
| Arealforhold | 0,8460 | 0,0030 | |
| Maks ubelastet temp. effekt (kPa) | 10,127 | 0,38 | 1,645 |
| Temperaturområde (°C) | 20 | | |

Nullpunktsskontroll

| | NA | NB | NC |
|----------------------------------|---------|-------|--------|
| Registrert før sondering (kPa) | 7393,3 | 123,0 | 264,3 |
| Registrert etter sondering (kPa) | 22,0 | 0,1 | 0,1 |
| Avvik under sondering(kPa) | 22,0 | 0,1 | 0,1 |
| Maksimal temperatureffekt (kPa) | 2,9 | 0,1 | 0,5 |
| Maksverdi under sondering (kPa) | 20223,5 | 298,3 | 1501,1 |

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

| | Spissmotstand | | Sidefriksjon | | Poretrykk | |
|---------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | (kPa) | (%) | (kPa) | (%) | (kPa) | (%) |
| Samlet nøyaktighet (kPa) | 25,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,0 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 1 | 35 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 2 | 100 | 5 | 15 | 15 | 25 | 3 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 3 | 200 | 5 | 25 | 15 | 50 | 5 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 4 | 500 | 5 | 50 | 20 | | |
| Anvendelsesklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anvendelsesklasse måleintervall | 1 | | | | | |
| Anvendelsesklasse | 1 | | | | | |

Måleverdier under kapasitet/krav

| Spissmotstand | Sidefriksjon | Poretrykk | Helning | Temperatur |
|---------------|--------------|-----------|---------|------------|
| OK | OK | OK | Ikke OK | OK |


Kommentarer:

Grunnvannstand er ikke målt og er antatt.


| | | | |
|---|--|---------|----------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull | Kote +90,2 585-6 |
|---|--|---------|----------------------------|

| | |
|---|----------------------------|
| Innhold Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet | Sondenummer 4672 |
|---|----------------------------|


| | | | | |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW | Anvend.klasse 1 |
| | Utførende Multiconsult Norge AS | Dato sondering 04.01.2024 | Revisjon 0 | RIG-TEG 585-501.1 |



| | | | |
|---|--|------------------------------|-----------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull 585-6 | Kote +90,2 |
| Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger | Sondenummer 4672 | | |
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW |
| | Utførende Multiconsult Norge AS | Dato sondering 04.01.2024 | Revisjon 0 |
| | | Rev. dato 09.01.2024 | RIG-TEG 585-501.2 |



| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull Kote +90,2 585-6 |
| Innhold Måledata og korrigerte måleverdier | | Sondenummer 4672 |
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB |
| | Utførende Multiconsult Norge AS | Godkjent MAGW |
| | | Anvend.klasse 1 |
| | | Date sondering 04.01.2024 |
| | | Revisjon 0 |
| | | Rev. dato 09.01.2024 |
| | | RIG-TEG 585-501.3 |



| | | | |
|---|--|------------------------------|-----------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull 585-6 | Kote +90,2 |
| Innhold Avleddede dimensjonsløse forhold | | Sondenummer 4672 | |
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW |
| | Utførende Multiconsult Norge AS | Dato sondering 04.01.2024 | Revisjon 0 |
| | | Rev. dato 09.01.2024 | RIG-TEG 585-501.4 |

Sonde og utførelse

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------------|--------|
| Sonenummer | 4672 | Boreleder | Jørgen |
| Type sonde | Nova | Temperaturendring (°C) | 3,1 |
| Kalibreringsdato | 11.01.2023 | Maks helning (°) | 4,1 |
| Dato sondering | 20.12.2023 | Maks avstand målinger (m) | 0,02 |
| Filtertype | Porøst filter | | |

Kalibreringsdata

| | Spissmotstand | Sidefriksjon | Poretrykk |
|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| Maksimal last (MPa) | 50 | 0,5 | 2,5 |
| Måleområde (MPa) | 50 | 0,5 | 2 |
| Skaleringsfaktor | 1280 | 3806 | 3475 |
| Oppløsning 2 ¹² bit (kPa) | - | - | - |
| Oppløsning 2 ¹⁸ bit (kPa) | 0,596 | 0,01 | 0,022 |
| Arealforhold | 0,8460 | 0,0030 | |
| Maks ubelastet temp. effekt (kPa) | 10,127 | 0,38 | 1,645 |
| Temperaturområde (°C) | 20 | | |

Nullpunktsskontroll

| | NA | NB | NC |
|----------------------------------|---------|-------|--------|
| Registrert før sondering (kPa) | 7356,3 | 123,5 | 261,8 |
| Registrert etter sondering (kPa) | 41,1 | -0,2 | -0,6 |
| Avvik under sondering(kPa) | 41,1 | 0,2 | 0,6 |
| Maksimal temperatureffekt (kPa) | 1,6 | 0,1 | 0,3 |
| Maksverdi under sondering (kPa) | 19803,0 | 272,4 | 1285,6 |

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

| | Spissmotstand | | Sidefriksjon | | Poretrykk | |
|---------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | (kPa) | (%) | (kPa) | (%) | (kPa) | (%) |
| Samlet nøyaktighet (kPa) | 43,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 0,1 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 1 | 35 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 2 | 100 | 5 | 15 | 15 | 25 | 3 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 3 | 200 | 5 | 25 | 15 | 50 | 5 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 4 | 500 | 5 | 50 | 20 | | |
| Anvendelsesklasse | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anvendelsesklasse måleintervall | 1 | | | | | |
| Anvendelsesklasse | 1 | | | | | |

Måleverdier under kapasitet/krav

| Spissmotstand | Sidefriksjon | Poretrykk | Helning | Temperatur |
|---------------|--------------|-----------|---------|------------|
| OK | OK | OK | OK | OK |


Kommentarer:

Grunnvannstand er ikke målt, men den er målt ved BP. 585-2


(Rapport 1350030417, utført av Rambøll)

| | | | |
|--|--|-------------|--------------|
| Prosjekt GRUS NVE Eken, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull | Kote +93,3 |
| Innhold Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet | | Sondenummer | 585-7 |


| | | | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW | Anvend.klasse 1 |
| | Utførende Multiconsult | Dato sondering 20.12.2023 | Revisjon 0 | RIG-TEG 585-502.1 |
| | | | Rev. dato 09.01.2024 | |



| | | |
|---|--|---|
| Prosjekt GRUS NVE Eken, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull Kote +93,3 585-7 |
| Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger | | Sondenummer 4672 |
| Multiconsult | Tegnet JKM Utførende Multiconsult | Kontrollert PERB Data sondering 20.12.2023 |
| | Godkjent MAGW Revisjon 0 Rev. dato 09.01.2024 | Anvend.klasse 1 RIG-TEG 585-502.2 |



| | | | |
|---|--|------------------------------|-----------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull 585-7 | Kote +93,3 |
| Innhold Måledata og korrigerte måleverdier | Sondenummer 4672 | | |
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW |
| | Utførende Multiconsult | Dato sondering 20.12.2023 | Revisjon 0 |
| | | | Rev. dato 09.01.2024 |
| | | | Anvend.klasse 1 |
| | | | RIG-TEG 585-502.3 |



| | | | |
|---|--|------------------------------|-----------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull 585-7 | Kote +93,3 |
| Innhold Avleddede dimensjonsløse forhold | | Sondenummer 4672 | |
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW |
| | Utførende Multiconsult | Dato sondering 20.12.2023 | Revisjon 0 |
| | | Rev. dato 09.01.2024 | RIG-TEG 585-502.4 |

Sonde og utførelse

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------------|--------|
| Sonenummer | 4672 | Boreleder | Jørgen |
| Type sonde | Nova | Temperaturendring (°C) | 2,9 |
| Kalibreringsdato | 11.01.2023 | Maks helning (°) | 4,4 |
| Dato sondering | 19.12.2023 | Maks avstand målinger (m) | 0,02 |
| Filtertype | Porøst filter | | |

Kalibreringsdata

| | Spissmotstand | Sidefriksjon | Poretrykk |
|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| Maksimal last (MPa) | 50 | 0,5 | 2,5 |
| Måleområde (MPa) | 50 | 0,5 | 2 |
| Skaleringsfaktor | 1280 | 3806 | 3475 |
| Oppløsning 2 ¹² bit (kPa) | - | - | - |
| Oppløsning 2 ¹⁸ bit (kPa) | 0,596 | 0,01 | 0,022 |
| Arealforhold | 0,8460 | 0,0030 | |
| Maks ubelastet temp. effekt (kPa) | 10,127 | 0,38 | 1,645 |
| Temperaturområde (°C) | 20 | | |

Nullpunktsskontroll

| | NA | NB | NC |
|----------------------------------|---------|-------|--------|
| Registrert før sondering (kPa) | 7349,2 | 123,8 | 262,7 |
| Registrert etter sondering (kPa) | 45,9 | -0,1 | -0,3 |
| Avvik under sondering(kPa) | 45,9 | 0,1 | 0,3 |
| Maksimal temperatureffekt (kPa) | 1,5 | 0,1 | 0,2 |
| Maksverdi under sondering (kPa) | 24761,6 | 57,0 | 1566,2 |

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

| | Spissmotstand | | Sidefriksjon | | Poretrykk | |
|---------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | (kPa) | (%) | (kPa) | (%) | (kPa) | (%) |
| Samlet nøyaktighet (kPa) | 48,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,0 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 1 | 35 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 2 | 100 | 5 | 15 | 15 | 25 | 3 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 3 | 200 | 5 | 25 | 15 | 50 | 5 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 4 | 500 | 5 | 50 | 20 | | |
| Anvendelsesklasse | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anvendelsesklasse måleintervall | 1 | | | | | |
| Anvendelsesklasse | 1 | | | | | |


Måleverdier under kapasitet/krav

| Spissmotstand | Sidefriksjon | Poretrykk | Helning | Temperatur |
|---------------|--------------|-----------|---------|------------|
| OK | OK | OK | OK | OK |


Kommentarer:

Grunnvannstand er ikke målt og er antatt.


| | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull | Kote +100,7 |
| Innhold | Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet | Sondenummer | 585-9 |
| | | | |
| | | | |
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW |
| | Utførende Multiconsult Norge AS | Dato sondering 19.12.2023 | Revisjon 0 |
| | | | Rev. dato 10.01.2024 |
| | | | RIG-TEG 585-503.1 |



| | | |
|---|--|---|
| Prosjekt GRUS NVE Eken, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull Kote +100,7 585-9 |
| Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger | | Sondenummer 4672 |
| Multiconsult | Tegnet JKM Utførende Multiconsult Norge AS | Kontrollert PERB Data sondering 19.12.2023 |
| | Godkjent MAGW Revisjon 0 | Anvend.klasse 1 Rev. dato 10.01.2024 |
| | | RIG-TEG 585-503.2 |



| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull Kote +100,7 585-9 |
| Innhold Måledata og korrigerte måleverdier | | Sondenummer 4672 |
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB |
| | Utførende Multiconsult Norge AS | Godkjent MAGW |
| | Datei sondering 19.12.2023 | Anvend.klasse 1 |
| | | Revisjon 0 |
| | | Rev. dato 10.01.2024 |
| | | RIG-TEG 585-503.3 |



| | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 | Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull Kote +100,7 585-9 |
| Innhold Avleddede dimensjonsløse forhold | | Sondenummer 4672 | |
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW |
| | Utførende Multiconsult Norge AS | Dato sondering 19.12.2023 | Revisjon 0 Rev. dato 10.01.2024 |
| | | | Anvend.klasse 1 RIG-TEG 585-503.4 |

Sonde og utførelse

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------------|--------|
| Sonenummer | 4672 | Boreleder | Jørgen |
| Type sonde | Nova | Temperaturendring (°C) | 2,9 |
| Kalibreringsdato | 11.01.2023 | Maks helning (°) | 3,3 |
| Dato sondering | 19.12.2023 | Maks avstand målinger (m) | 0,02 |
| Filtertype | Porøst filter | | |

Kalibreringsdata

| | Spissmotstand | Sidefriksjon | Poretrykk |
|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| Maksimal last (MPa) | 50 | 0,5 | 2,5 |
| Måleområde (MPa) | 50 | 0,5 | 2 |
| Skaleringsfaktor | 1280 | 3806 | 3475 |
| Oppløsning 2 ¹² bit (kPa) | - | - | - |
| Oppløsning 2 ¹⁸ bit (kPa) | 0,596 | 0,01 | 0,022 |
| Arealforhold | 0,8460 | 0,0030 | |
| Maks ubelastet temp. effekt (kPa) | 10,127 | 0,38 | 1,645 |
| Temperaturområde (°C) | 20 | | |

Nullpunktsskontroll

| | NA | NB | NC |
|----------------------------------|---------|--------|--------|
| Registrert før sondering (kPa) | 7383,1 | 123,6 | 262,0 |
| Registrert etter sondering (kPa) | -40,5 | 0,1 | 0,5 |
| Avvik under sondering(kPa) | 40,5 | 0,1 | 0,5 |
| Maksimal temperatureffekt (kPa) | 1,5 | 0,1 | 0,2 |
| Maksverdi under sondering (kPa) | 17631,6 | 2471,5 | 2063,8 |

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

| | Spissmotstand | | Sidefriksjon | | Poretrykk | |
|---------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | (kPa) | (%) | (kPa) | (%) | (kPa) | (%) |
| Samlet nøyaktighet (kPa) | 42,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 1 | 35 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 2 | 100 | 5 | 15 | 15 | 25 | 3 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 3 | 200 | 5 | 25 | 15 | 50 | 5 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 4 | 500 | 5 | 50 | 20 | | |
| Anvendelsesklasse | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anvendelsesklasse måleintervall | 1 | | | | | |
| Anvendelsesklasse | 1 | | | | | |

Måleverdier under kapasitet/krav


| Spissmotstand | Sidefriksjon | Poretrykk | Helning | Temperatur |
|---------------|--------------|-----------|---------|------------|
| OK | Ikke OK | OK | OK | OK |

Kommentarer:


Grunnvannstand er ikke målt og er antatt.

| | | | |
|---|--|-------------|---------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull | Kote +100,5 |
| Innhold Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet | | Sondenummer | 585-10 |


| | | | | |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW | Anvend.klasse 1 |
| | Utførende Multiconsult Norge AS | Dato sondering 19.12.2023 | Revisjon 0 | RIG-TEG 585-504.1 |



| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Eken, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull Kote +100,5 585-10 |
| Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger | | Sondenummer 4672 |
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB |
| | Utførende Multiconsult Norge AS | Godkjent MAGW |
| | Datei sondering 19.12.2023 | Anvend.klasse 1 |
| | Revisjon 0 | RIG-TEG 585-504.2 |
| | Rev. dato 10.01.2024 | |



| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull Kote +100,5 585-10 |
| Innhold Måledata og korrigerte måleverdier | | Sondenummer 4672 |
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB |
| Utførende Multiconsult Norge AS | Dato sondering 19.12.2023 | Godkjent MAGW |
| | Revisjon 0 | Anvend.klasse 1 |
| | Rev. dato 10.01.2024 | RIG-TEG 585-504.3 |



| | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Eken, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 | Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull Kote +100,5 585-10 |
| Innhold Avleddede dimensjonsløse forhold | | Sondenummer 4672 | |
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW |
| | Utførende Multiconsult Norge AS | Dato sondering 19.12.2023 | Revisjon 0 Rev. dato 10.01.2024 |
| | | | Anvend.klasse 1 |
| | | | RIG-TEG 585-504.4 |

Sonde og utførelse

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------------|--------|
| Sonenummer | 4672 | Boreleder | Jørgen |
| Type sonde | Nova | Temperaturendring (°C) | 3,2 |
| Kalibreringsdato | 11.01.2023 | Maks helning (°) | 2,4 |
| Dato sondering | 09.01.2024 | Maks avstand målinger (m) | 0,02 |
| Filtertype | Porøst filter | | |

Kalibreringsdata

| | Spissmotstand | Sidefriksjon | Poretrykk |
|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| Maksimal last (MPa) | 50 | 0,5 | 2,5 |
| Måleområde (MPa) | 50 | 0,5 | 2 |
| Skaleringsfaktor | 1280 | 3806 | 3475 |
| Oppløsning 2 ¹² bit (kPa) | - | - | - |
| Oppløsning 2 ¹⁸ bit (kPa) | 0,596 | 0,01 | 0,022 |
| Arealforhold | 0,8460 | 0,0030 | |
| Maks ubelastet temp. effekt (kPa) | 10,127 | 0,38 | 1,645 |
| Temperaturområde (°C) | 20 | | |

Nullpunktsskontroll

| | NA | NB | NC |
|----------------------------------|---------|-------|-------|
| Registrert før sondering (kPa) | 7338,5 | 123,6 | 267,0 |
| Registrert etter sondering (kPa) | 51,2 | 1,0 | 0,4 |
| Avvik under sondering(kPa) | 51,2 | 1,0 | 0,4 |
| Maksimal temperatureffekt (kPa) | 1,6 | 0,1 | 0,3 |
| Maksverdi under sondering (kPa) | 21708,0 | 360,3 | 43,9 |

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

| | Spissmotstand | | Sidefriksjon | | Poretrykk | |
|---------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | (kPa) | (%) | (kPa) | (%) | (kPa) | (%) |
| Samlet nøyaktighet (kPa) | 53,4 | 0,2 | 1,1 | 0,3 | 0,7 | 1,6 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 1 | 35 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 2 | 100 | 5 | 15 | 15 | 25 | 3 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 3 | 200 | 5 | 25 | 15 | 50 | 5 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 4 | 500 | 5 | 50 | 20 | | |
| Anvendelsesklasse | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anvendelsesklasse måleintervall | 1 | | | | | |
| Anvendelsesklasse | 1 | | | | | |

Måleverdier under kapasitet/krav


| Spissmotstand | Sidefriksjon | Poretrykk | Helning | Temperatur |
|---------------|--------------|-----------|---------|------------|
| OK | OK | OK | OK | OK |

Kommentarer:


Grunnvannstand er ikke målt og er antatt.

| | | | |
|---|--|-------------|---------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull | Kote +42,6 |
| Innhold Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet | | Sondenummer | 585-11 |


| | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW | Anvend.klasse 1 |
| | Utførende MulticonsultNorge AS | Dato sondering 09.01.2024 | Revisjon 0 | RIG-TEG 585-505.1 |



| | | |
|---|--|--|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull Kote +42,6 585-11 |
| Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger | | Sondenummer 4672 |
| Multiconsult | Tegnet JKM Utførende MulticonsultNorge AS | Kontrollert PERB Data sondering 09.01.2024 |
| | Godkjent MAGW Revisjon 0 Rev. dato 10.01.2024 | Anvend.klasse 1 RIG-TEG 585-505.2 |



| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull Kote +42,6 585-11 |
| Innhold Måledata og korrigerte måleverdier | | Sondenummer 4672 |
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB |
| | Utførende MulticonsultNorge AS | Godkjent MAGW |
| | Datei sondering 09.01.2024 | Anvend.klasse 1 |
| | Revisjon 0 | RIG-TEG 585-505.3 |
| | Rev. dato 10.01.2024 | |



| | | |
|---|--|---|
| Prosjekt GRUS NVE Ekren, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull Kote +42,6 585-11 |
| Innhold Avleddede dimensjonsløse forhold | | Sondenummer 4672 |
| Multiconsult | Tegnet JKM Utførende MulticonsultNorge AS | Kontrollert PERB Date sondering 09.01.2024 |
| | Godkjent MAGW | Anvend.klasse 1 |
| | Revisjon 0 | RIG-TEG 585-505.4 |
| | Rev. dato 10.01.2024 | |

Sonde og utførelse

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------------|--------|
| Sonenummer | 4672 | Boreleder | Jørgen |
| Type sonde | Nova | Temperaturendring (°C) | 4,6 |
| Kalibreringsdato | 11.01.2023 | Maks helning (°) | 3,5 |
| Dato sondering | 09.01.2024 | Maks avstand målinger (m) | 0,02 |
| Filtertype | Porøst filter | | |

Kalibreringsdata

| | Spissmotstand | Sidefriksjon | Poretrykk |
|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| Maksimal last (MPa) | 50 | 0,5 | 2,5 |
| Måleområde (MPa) | 50 | 0,5 | 2,5 |
| Skaleringsfaktor | 1280 | 3806 | 3475 |
| Oppløsning 2 ¹² bit (kPa) | - | - | - |
| Oppløsning 2 ¹⁸ bit (kPa) | 0,596 | 0,01 | 0,022 |
| Arealforhold | 0,8460 | 0,0030 | |
| Maks ubelastet temp. effekt (kPa) | 10,127 | 0,38 | 1,645 |
| Temperaturområde (°C) | 20 | | |

Nullpunktsskontroll

| | NA | NB | NC |
|----------------------------------|---------|-------|--------|
| Registrert før sondering (kPa) | 7318,8 | 124,5 | 267,1 |
| Registrert etter sondering (kPa) | 56,0 | 0,0 | 0,1 |
| Avvik under sondering(kPa) | 56,0 | 0,0 | 0,1 |
| Maksimal temperatureffekt (kPa) | 2,3 | 0,1 | 0,4 |
| Maksverdi under sondering (kPa) | 55196,7 | 285,3 | 1135,8 |

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

| | Spissmotstand | | Sidefriksjon | | Poretrykk | |
|---------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | (kPa) | (%) | (kPa) | (%) | (kPa) | (%) |
| Samlet nøyaktighet (kPa) | 58,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 1 | 35 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 2 | 100 | 5 | 15 | 15 | 25 | 3 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 3 | 200 | 5 | 25 | 15 | 50 | 5 |
| Tillatt nøyaktighet klasse 4 | 500 | 5 | 50 | 20 | | |
| Anvendelsesklasse | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anvendelsesklasse måleintervall | 1 | | | | | |
| Anvendelsesklasse | 1 | | | | | |

Måleverdier under kapasitet/krav


| Spissmotstand | Sidefriksjon | Poretrykk | Helning | Temperatur |
|---------------|--------------|-----------|---------|------------|
| Ikke OK | OK | OK | OK | OK |

Kommentarer:


Grunnvannstand er ikke målt og er antatt.

| | | | |
|--|--|-------------|---------------|
| Prosjekt GRUS NVE Ekre, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull | Kote +78,6 |
| Innhold Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet | | Sondenummer | 585-15 |


| | | | | |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW | Anvend.klasse 1 |
| | Utførende Multiconsult Norge AS | Dato sondering 09.01.2024 | Revisjon 0 | RIG-TEG 585-506.1 |



| | | |
|---|--|---|
| Prosjekt GRUS NVE Ekre, Hjellan og Kirkevuku | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull Kote +78,6 585-15 |
| Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger | | Sondenummer 4672 |
| Multiconsult | Tegnet JKM Utførende Multiconsult Norge AS | Kontrollert PERB Data sondering 09.01.2024 |
| | Godkjent MAGW Revisjon 0 | Anvend.klasse 1 Rev. dato 10.01.2024 |
| | | RIG-TEG 585-506.2 |



| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
| Prosjekt | Prosjektnummer: 10255281-02 Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | Borhull | Kote +78,6 |
| GRUS NVE Ekre, Hjellan og Kirkevuku | | | 585-15 |
| Innhold | Sondenummer | | |
| Måledata og korrigerte måleverdier | 4672 | | |
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW |
| | Utførende Multiconsult Norge AS | Dato sondering 09.01.2024 | Revisjon 0 Rev. dato 10.01.2024 |
| | | | Anvend.klasse 1 |
| | | | RIG-TEG 585-506.3 |



| | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------|
| Prosjekt | Prosjektnummer: | 10255281-02 | Rapportnummer: | RIG-RAP-001_rev00 | Borhull | Kote +78,6 |
| GRUS NVE Ekre, Hjellan og Kirkevuku | | | | | 585-15 | |
| Innhold | | | | | Sondenummer | |
| Avleddede dimensjonsløse forhold | | | | | 4672 | |
| Multiconsult | Tegnet JKM | Kontrollert PERB | Godkjent MAGW | Anvend.klasse | 1 | |
| | Utførende Multiconsult Norge AS | Datei sondering 09.01.2024 | Revisjon 0 | RIG-TEG | 585-506.4 | |
| | | | Rev. dato 10.01.2024 | | | |

VEDLEGG 1

Kalibreringsskjema CPTU-sonde

(1 side)

CALIBRATION CERTIFICATE FOR CPT PROBE 4672

Probe No 4672
 Date of Calibration 2023-01-11
 Calibrated by Alexander Dahlin *Alex* *Dm*
 Run No 2541
 Test Class: ISO 1

| Point Resistance | Tip Area 10cm ² | |
|------------------|----------------------------|-----|
| Maximum Load | 50 | MPa |
| Range | 50 | MPa |
| Scaling Factor | 1280 | |
| Resolution | 0,596 | kPa |
| Area factor (a) | 0,846 | |
| Zero | 7,311 | MPa |

ERRORS

Max. Temperature effect when not loaded 10,127 kPa
 Temperature range 5 –40 deg. Celsius.

| Local Friction | Sleeve Area 150cm ² | |
|-----------------|--------------------------------|-----|
| Maximum Load | 0,5 | MPa |
| Range | 0,5 | MPa |
| Scaling Factor | 3806 | |
| Resolution | 0,01 | kPa |
| Area factor (b) | 0,003 | |
| Zero | 124,82 | kPa |

ERRORS

Max. Temperature effect when not loaded 0,38 kPa
 Temperature range 5 –40 deg. Celsius.

Pore Pressure

| | | |
|----------------|-------|-----|
| Maximum Load | 2,5 | MPa |
| Range | 2 | MPa |
| Scaling Factor | 3475 | |
| Resolution | 0,022 | kPa |
| Zero | 267,5 | kPa |

ERRORS

Max. Temperature effect when not loaded 1,645 kPa
 Temperature range 5 –40 deg. Celsius.

Tilt Angle

| | | |
|----------------|--------|------|
| Scaling Factor | 0,93 | |
| Range | 0 - 40 | Deg. |

Temperature sensor Conductivity probe




Specialists in
Geotechnical
Field Equipment



VEDLEGG 2

**Nye poretrykksregisteringer er avlest,
BP. 585-2, Rømbøll, rapport 1350030417**

(1 side)




| Type | Borpunkt | Id | Installert dato | Borbok nr. |
|-------------------------------------|----------------|-------------|------------------|------------|
| Elektriske poretrykksmålere | 585-2-PZ | 585-2-PZ | 12.10.2018 | Digital |
| NVE | Status | RIG | Originalt format | Dato |
| Kvikkleirekartlegging Vuku | - | A4 | 09.01.24 | Målestokk |
| Poretrykksregistreringer - 585-2-PZ | Konstr./Tegnet | PERB | Godkjent | - |
| | JKM | | MAGW | |
| | Oppdragsnr. | Tegningsnr. | | |
| | 1350030417 | RIG-TEG-350 | | Rev. |
| | | | | 00 |

BILAG 1

Feltundersøkelser

(2 sider)


| | |
|--|--|
| <p>Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn</p> <p>Avsluttet mot antatt berg</p> | <p>Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til antatt berg eller fast grunn. For utførelsesstandarder henvises det til «Geoteknisk bilag – Oversikt over metodestandarder og retningslinjer».</p> |
| <p>Forboret</p> <p>Middels stor motstand</p> <p>Meget liten motstand</p> <p>Meget stor motstand</p> <p>Avsluttet uten å nå fast grunn eller berg</p> | <p>DREIESONDERING</p> <p>Utføres med skjøtbare $\phi 22$ mm borstenger med 200 mm vridt spiss. Boret dreies manuelt eller maskinelt ned i grunnen med inntil 1 kN (100 kg) vertikalbelastning på stengene. Hvis det ikke synker for denne lasten, dreies boret maskinelt eller manuelt. Antall $\frac{1}{2}$-omdreininger pr. 0,2 m synk registreres.</p> <p>Boremotstanden presenteres i diagram med vertikal dybdeskala og tverrstrek for hver 100 $\frac{1}{2}$-omdreininger. Skravur angir synk uten dreiling, med påført vertikallast under synk angitt på venstre side. Kryss angir at borstengene er rammet ned i grunnen.</p> |
| <p>Middels stor motstand</p> <p>Liten motstand</p> <p>Stor motstand</p> <p>Q_o</p> <p>kNm/m</p> <p>0 50 100 150</p> <p>RAMSONDERING</p> <p>Boringen utføres med skjøtbare $\phi 32$ mm borstenger og spiss med normert geometri. Boret rammes med en rammeenergi på 0,38 kNm. Antall slag pr. 0,2 m synk registreres.</p> <p>Boremotstanden illustreres ved angivelse av rammemotstanden Q_o pr. m nedramming.</p> <p>$Q_o = \text{loddets tyngde} * \text{fallhøyde/synk pr. slag (kNm/m)}$</p> | <p>0 50</p> <p>$Q_o$ kNm/m</p> |
| <p>CPT2</p> <p>+14,5</p> <p>5 10 15</p> <p>Ytelse m</p> <p>Korr. spissmotstand [MPa]</p> <p>Poretrykk [MPa]</p> <p>Sidefriksjon [MPa]</p> | <p>TRYKKSONDERING (CPT - CPTU)</p> <p>Utføres ved at en sylinderisk, instrumentert sonde med konisk spiss presses ned i grunnen med konstant penetrasjonshastighet 20 mm/s. Under nedpressingen måles kraften mot konisk spiss og friksjonshylse, slik at spissmotstand q_c og sidefriksjon f_s kan bestemmes (CPT). I tillegg kan poretrykket u måles like bak den koniske spissen (CPTU). Målingene utføres kontinuerlig for hver 0,02 m, og metoden gir derfor detaljert informasjon om grunnforholdene.</p> <p>Resultatene kan benyttes til å bestemme lagdeling, jordart, lagningsbetingelser og mekaniske egenskaper (skjærfasthet, deformasjons- og konsolideringsparametere).</p> |
| <p>0 5 10 20 30</p> <p>F_{DT} kN</p> | <p>DREIETRYKKSONDERING</p> <p>Utføres med glatte skjøtbare $\phi 36$ mm borstenger med en normert spiss med hardmetallsveis. Borstengene presses ned i grunnen med konstant hastighet 3 m/min og konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min.</p> <p>Rotasjonshastigheten kan økes hvis nødvendig (markeres med kryss på høyre side). Nedpressingskraften F_{DT} (kN) registreres automatisk under disse betingelsene, og gir grunnlag for å bedømme grunnforholdene.</p> <p>Metoden er spesielt hensiktsmessig ved påvisning av kvikkleire i grunnen, men den gir ikke sikker dybde til bergoverflaten.</p> |
| <p>Stein</p> <p>10</p> <p>15</p> <p>20</p> <p>Borsynk i berg cm/min.</p> | <p>BERGKONTROLLBORING</p> <p>Utføres med skjøtbare $\phi 45$ mm stenger og hardmetall borkrone med tilbakeslagsventil. Det benyttes tung slagborhammer og vannspyping med høyt trykk. Boring gjennom lag med ulike egenskaper, for eksempel grus og leire, kan registreres, likadan penetrasjon av blokker og større steiner. For verifisering av berginnretning bores 3 m ned i berget, eventuelt med registrering av borsynk for sikker påvisning.</p> |



TOTALSONDERING

Kombinerer metodene dreietrykksøndring og bergkontrollboring. Det benyttes $\phi 45$ mm børstenger og $\phi 57$ mm stiftborkrone med tilbakeslagsventil. Under nedboring i bløte lag presses boret ned i bakken med konstant hastighet 3 m/min og konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Når faste lag påtrefges økes først rotasjonshastigheten (markeres som kryss til høyre). Gir ikke dette synk av boret benyttes spyleting og slag på borkronen.

Nedpressingskraften F_{DT} (kN) registreres kontinuerlig og vises på diagrammets høyre side, mens markering av spyletrykk, slag og bortid vises til venstre.



PRØVETAKING

Utføres for undersøkelse av jordlagenes geotekniske egenskaper i laboratoriet.


Maskinell naverboring (forstyrrede poseprøver):

Utføres med hul børstang påsveiset en metallspiral med fast stigehøyde (auger). Med borrigg kan det bores til 5-20 m dybde, avhengig av jordart, lagringsfasthet og beliggenhet av grunnvannstanden. Med denne metoden kan det tas forstyrrede poseprøver ved å samle materialet mellom spiralene. Det er også mulig å benytte enklere håndholdt utstyr som for eksempel skovlprøvetaking.

Sylinder/blokkprøvetaing (Uforstyrrede prøver):


Vanligvis benyttes stempel-prøvetaking med innvendig stempel for oppnak av 60-100 cm lange sylinderprøver. Prøvesylinderen kan være av plast eller stål, og det kan benyttes utstyr både med og uten innvendig prøvesylinder. På ønsket dybde skjæres det ut en jordprøve som trekkes opp til overflaten, der den blir forseglet for transport til laboratoriet. Prøvediametren kan variere mellom $\phi 54$ mm (vanligst) og $\phi 95$ mm. Det er også mulig å benytte andre typer prøvetakere, som for eksempel ramprøvetakere og blokkprøvetakere.

Prøvekvaliteten inndeles i Kvalitetsklasse 1-3, der 1 er høyeste kvalitet.



VINGEBORING

Utføres ved at et vingekors med dimensjoner $b \times h = 55 \times 110$ mm eller 65×130 mm presses ned i grunnen til ønsket målenivå. Her blir vingekorset påført et økende dreiemoment til jorden rundt vingen når brudd. Det tilhørende dreiemomentet blir registrert. Dette utføres med jorden i uforstyrret tilstand etter første gangs brudd og omrørt tilstand etter 25 gjentatte omdreininger av vingekorset. Udrynert skjærfasthet c_{uv} og c_{ur} beregnes ut fra henholdsvis dreiemomentet ved brudd og etter omrøring. Fra dette kan også sensitiviteten $S_t = c_{uv}/c_{ur}$ bestemmes. Tolkede verdier må vanligvis korrigeres empirisk for opptrødende effektivt overlagingstrykk i måledybden, samt for jordartens plastisitet.



PORETRYKKS MÅLING

Målingene utføres med et standør med filterspiss eller med hydraulisk (åpent)/elektrisk piezometer (poretrykksmåler). Filteret eller piezometerspissen påmontert piezometerrør presses ned i grunnen til ønsket dybde. Stabilt poretrykk registreres fra vannets stigehøyde i røret, eller ved avlesning av en elektrisk trykkmåler i spissen. Valg av utstyr vurderes på bakgrunn av grunnforhold og hensikten med målingen.

Grunnvannstand observeres eller peiles direkte i borhullet.

BILAG 2

Geotekniske bilag - laboratorieforsøk

(4 sider)

Geotekniske bilag 2

Laboratorieforsøk

Multiconsult

Laboratorieundersøkelser utføres for sikker klassifisering og bestemmelse av mekaniske egenskaper. Forsøkene utføres på prøver som er tatt opp i felt. For utførelsesstandarder henvises det til «Geoteknisk bilag 3 – Oversikt over metodestandarder og retningslinjer».

MINERALSKE JORDARTER

Ved prøveåpning klassifiseres og identifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres vanligvis på grunnlag av korngraderingen. Betegnelse og kornstørrelser for de enkelte fraksjonene er:

| Fraksjon | Leire | Silt | Sand | Grus | Stein | Blokk |
|--------------------|--------|-------------|---------|------|--------|-------|
| Kornstørrelse [mm] | <0,002 | 0,002-0,063 | 0,063-2 | 2-63 | 63-630 | >630 |

En jordart kan inneholde en eller flere av fraksjonene over. Jordarten benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den fraksjon som har dominerende betydning for jordartens egenskaper og adjektiv for medvirkende fraksjoner (for eksempel siltig sand). Leirinnholdet har størst betydning for benevnelse av jordarten. Morene er en usortert breavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leir til blokk. Den største fraksjonen angis først i beskrivelsen etter egne benevningsregler, for eksempel grusig morene.

ORGANISKE JORDARTER

Organiske jordarter klassifiseres på grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:

| Benevnelse | Beskrivelse |
|----------------------------------|--|
| Torv | Myrplanter, mer eller mindre omdannet |
| • Fibrig torv | Fibrig med lett gjenkjennelig plantestruktur. Viser noe styrke |
| • Delvis fibrig torv, mellomtorv | Gjenkjennelig plantestruktur, ingen styrke i planterestene |
| • Amorf torv, svarttorv | Ingen synlig plantestruktur, svampig konsistens |
| Gytje og dy | Nedbrutt struktur av organisk materiale, kan inneholde mineralske bestanddeler |
| Humus | Planterester, levende organismer sammen med ikke-organisk innhold |
| Mold og matjord | Sterkt omdannet organisk materiale med løs struktur, utgjør vanligvis det øvre jordlaget |

KORNFORDELINGSANALYSER

En kornfordelingsanalyse utføres ved våt eller tørr sikting av fraksjonene med diameter $d > 0,063$ mm. For mindre partikler bestemmes den ekvivalente korndiameteren ved slemmeanalyse og bruk av hydrometer. I slemmeanalysen slemmes materialet opp i vann og densiteten av suspensjonen måles ved bestemte tidsintervaller. Kornfordelingen kan da bestemmes fra Stokes lov om sedimentering av kuleformede partikler i vann. Det vil ofte være nødvendig med en kombinasjon av metodene.

VANNINNHOLD

Vanninnholdet angir masse av vann i % av masse tørt (fast) stoff i massen og bestemmes fra tørking av en jordprøve ved 110°C i 24 timer.

KONSISTENSGRENSER

Konsistensgrensene (Atterbergs grenser) for en jordart angir vanninnholdsområdet der materialet er plastisk (formbart). Flytegrensen angir vanninnholdet der materialet går fra plastisk til flytende tilstand. Plastositetsgrensen (utrullingsgrensen) angir vanninnholdet der materialet ikke lenger kan formas uten at det sprekker opp. Plastositetsindeksen $I_p = w_f - w_p$ (%) angir det plastiske området for jordarten og benyttes til klassifisering av plastositeten. Er det naturlige vanninnholdet høyere enn flytegrensen blir materialet flytende ved omrøring (vanlig for kvikkleire).

HUMUSINNHOLD

Humusinnholdet kan bestemmes ved kolorimetri og bruk av natronlut (NaOH-forbindelse), glødning av jordprøve i varmeovn eller våt-oksydasjon med hydrogenperoksyd. Metoden angir innholdet av humufiserte organiske bestanddeler i en relativ skala.

DENSITET, TYNGDETETTHET, PORETALL OG PORØSITET


| Navn | Symbol | Enhet | Beskrivelse |
|------------------------|------------|-------------------|--|
| Densitet | ρ | g/cm ³ | Masse av prøve per volumenhet. Bestemmes for hel sylinder og utskåret del |
| Korndensitet | ρ_s | g/cm ³ | Masse av fast stoff per volumenhet fast stoff |
| Tørr densitet | ρ_d | g/cm ³ | Masse tørt stoff per volumenhet |
| Tyngdetethet | γ | kN/m ³ | Tyngde av prøve per volumenhet ($\gamma=\rho g = \gamma_s(1+w/100)(1-n/100)$, der g er tyngdeakselerasjonen) |
| Spesifikk tyngdetethet | γ_s | kN/m ³ | Tyngde av fast stoff per volumenhet fast stoff ($\gamma_s = \rho_s g$) |
| Tørr tyngdetethet | γ_d | kN/m ³ | Tyngde av tørt stoff per volumenhet ($\gamma_d = \rho_d g = \gamma_s(1-n/100)$) |
| Poretall | e | - | Volum av porer dividert med volum av fast stoff ($e=n/(1-n)$, n som desimaltall) |
| Porositet | n | % | Volum av porer i % av totalt volum av prøven ($n=e/(1+e)$) |

SKJÆRFASTHET

Skjærfastheten beskriver jordens styrke og benyttes bla. til beregning av motstand mot utglidninger og grunnbrudd. Skjærfasthet benyttes i beregninger av skråningsstabilitet og bæreevne. For korttidsbelastninger i finkornige materialer (leire) oppfører jorden seg udrenert og skjærfastheten beskrives ved udrenert skjærfasthet. Over lengre tidsintervaller vil oppførselen karakteriseres som drenert. Det benyttes da effektivspenningsparametere.

Effektive skjærfasthetsparametre a (attraksjon) og $\tan \varphi$ (friksjon) bestemmes ved treaksiale belastningsforsøk på uforstyrrede (leire) eller innbyggede prøver (sand). Skjærfastheten er avhengig av effektiv normalspenning (totalspenning – poretrykk) på kritisk plan. Forsøksresultatene fremstilles som spenningsstier som viser spenningsutvikling og tilhørende tøyningsutvikling i prøven frem mot brudd. Fra disse, samt fra annen informasjon, bestemmes karakteristiske verdier for skjærfasthetsparametre for det aktuelle problemet.

Udrenert skjærfasthet c_u (kPa) bestemmes som den maksimale skjærspenning et materiale kan påføres før det bryter sammen i en situasjon med raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk. I laboratoriet bestemmes denne egenskapen ved enaksiale trykkforsøk (c_{ut}), konusforsøk (uforstyrret c_{ufc} , omrørt c_{urfc}), udrenerte treaksialforsøk (kompresjon/aktiv c_{ua} , avlastning/passiv c_{up}) og direkte skjærforsøk (c_{ud}). Udrenert skjærfasthet kan også bestemmes i felt ved for eksempel trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) (c_{ucptu}) eller vingebor (uforstyrret c_{uv} , omrørt c_{urv}).




SENSITIVITET

Sensitiviteten $St = c_u/c_r$ uttrykker forholdet mellom en leires udrenerte skjærfasthet i uforstyrret og omrørt tilstand. Denne størrelsen kan bestemmes fra konusforsøk i laboratoriet eller ved vingeborforsøk i felt. Kvikkleire har for eksempel meget lav omrørt skjærfasthet ($c_r < 0,5$ kPa NS8015, $c_r < 0,33$ kPa ISO 17892-6), og viser derfor som regel meget høye sensitivitetsverdier.

DEFORMASJONS- OG KONSOLIDERINGSEGENSKAPER

Jordartens deformasjons- og konsolideringsegenskaper benyttes ved beregning av setninger og deformasjoner. Disse mekaniske egenskapene bestemmes ved hjelp av belastningsforsøk i ødometer. Jordprøven bygges inn i en stiv ring som forhindrer sideveis deformasjon. Belastningen skjer vertikalt med trinnvis eller kontinuerlig økende last/spenning (σ'). Sammenhørende verdier for spenning og deformasjon (tøyning ϵ) registreres, og materialets stivhet (deformasjonsmodul) kan beregnes som $M = \Delta\sigma'/\Delta\epsilon$. Denne presenteres som funksjon av vertikalspenningen. En sentral parameter som tolkes i sammenheng med ødometerforsøk er forkonsolideringsspenningen (σ'_c). Dette er det største lastnivået som jorda har opplevd tidligere (f.eks. tidligere overlagring eller islast). Deformasjonsmodulen viser typisk forskjellig oppførsel under og over forkonsolideringsspenningen. I leire vil stivheten for spenningsnivåer under σ'_c representeres ved en konstant stivhetsmodul M_{oc} . For spenningsnivåer over σ'_c vil stivheten øke med økende spenning. Denne økningen kan beskrives ved modultallet m .



TELEFARLIGHET

En jordarts telefarlighet bestemmes ut i fra kornfordelingskurven eller ved å måle den kapillære stigehøyde for materialet. Telefarligheten klassifiseres i gruppene T1 (Ikke telefarlig), T2 (Litt telefarlig), T3 (Middels telefarlig) og T4 (Meget telefarlig) etter SVV Håndbok N200.

KOMPRIMERINGSEGENSKAPER

Ved komprimering av en jordart oppnås tettere lagring av mineralkornene. Komprimeringsegenskapene for en jordart bestemmes ved at prøver med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprimeringsarbeid (Standard eller Modifisert Proctor). Resultatene fremstilles i et diagram som viser tørr densitet ρ_d som funksjon av innbyggingsvanninnhold w_i . Den maksimale tørrdensiteten som oppnås (ρ_{dmax}) benyttes ved spesifikasjon av krav til utførelsen av komprimeringsarbeider. Det tilhørende vanninnholdet benevnes optimalt vanninnhold (w_{opt}).

PERMEABILITET

Permeabiliteten defineres som den vannmengden q som under gitte betingelser vil strømme gjennom et jordvolum pr. tidsenhet. Generelt bestemmes permeabiliteten fra følgende sammenheng: $q = kiA$, der A er bruttoareal av tverrsnittet normalt på vannets strømningsretning og i = hydraulisk gradient i strømningsretningen (= potensialforskjell pr. lengdeenhet). Permeabiliteten kan bestemmes ved strømningsforsøk i laboratoriet, ved konstant eller fallende potensial, eventuelt ved pumpe- eller strømningsforsøk i felt samt ødometerforsøk.


Geotekniske bilag 2

Laboratorieforsøk

Multiconsult

OPPTEGNING AV PRØVESERIE - PRØVESKRAVERING

Analyserte prøver skraveres på prøveserietegningen i henhold til hovedbenevnelsen av materialet. Det er i tillegg en egen skravering for eventuelle notater hentet fra borbok til den gjeldende prøveserien. De ulike skraveringene er som følger:



NB: Med mindre en kornfordelingsanalyse er utført, er dette kun en subjektiv og veiledende klassifisering som er basert på laborantens visuelle vurdering av materialet.

LEIRE: Leirinnholdet er større enn 15 %

SILT: Siltinnholdet er større enn 45 % og leirinnholdet er mindre enn 15 %

SAND: Sandinnholdet er større enn 60 % og leirinnholdet er mindre enn 15 %

GRUS: Grusinnholdet er større enn 60 % og leirinnholdet er mindre enn 15 %

MATERIALE: Brukes når materialet har en slik sammensetning at ingen av de ovennevnte betegnelsene kan benyttes.

Dette fremkommer normalt fra en kornfordelingsanalyse

TORV: Mer eller mindre omvandlede planterester

GYTJE/DY: Består av vannavsatte plante- og dyrerester. De kan virke fete og elastiske

MATERIALE ORG.: Sterkt omdannet organisk materiale med løs struktur

FYLLMASSE: Avsetninger som ikke er naturlige (utlagte masser)

Borboknot: Merknader fra borleder (hentet fra borbok), f.eks. «tom cylinder», «foringsrør», «forboring» osv.

OPPTEGNING AV PRØVESERIE - SPESIALFORSØK – Korngradering (K) / Treaksialforsøk (T) / Ødometerforsøk (Ø)

Eventuelt utførte spesialforsøk på en prøveserie markeres med K, T eller Ø ved tilhørende prøve. Markeringene indikerer ikke nøyaktig dybde for spesialforsøkene, men er referanse til at det foreligger egne tegninger for forsøket inkludert resultater og ytterlig forsøksinformasjon.

OPPTEGNING AV PRØVESERIE - SYMBOLFORKLARING - Vanninnhold og konsistensgrenser

Vanninnhold og konsistensgrenser utført ved rutineundersøkelsen fremvises på prøveserietegningen ved plassering av symboler på tilhørende graf. Dersom et vanninnhold overstiger grafens maksgrense vil verdien oppgis i siffer ved grafens øvre ytterpunkt.

| | | | |
|-----------------|--|--------------------------|--|
| Vanninnhold w | | Plastisitetsgrense w_p | |
| | | Flytegrense w_f | |

OPPTEGNING AV PRØVESERIE - SYMBOLFORKLARING - Udreneret skjærfasthet

Resultatene fra utførte konus- og enaksiale trykkforsøk ved rutineundersøkelsen fremvises på prøveserietegningen ved plassering av symboler på tilhørende graf. Dersom en skjærfasthetverdi overstiger grafens maksgrense vil verdien oppgis i siffer ved grafens øvre ytterpunkt.

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|--|
| Uomrørt konus c_{ufc} | | Omrørt konus c_{urfc} | |
|-------------------------|--|-------------------------|--|

| | | | |
|--|--|--|-----|
| Enaksialt trykkforsøk Strek angir aksial tøyning (%) ved brudd | | Omrørt konus $c_{urfc} \leq 2,0 \text{ kPa}$ | 0,9 |
|--|--|--|-----|

BILAG 3

**Oversikt over metodestandarder og
retningslinjer**

(2 sider)

METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER – FELTUNDERSØKELSER

Feltundersøkelsesmetoder beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering benyttet i rapportering, baserer seg på gjeldende versjon av følgende standarder og referansedokumenter:

| Dokument | Tema |
|--|--|
| NGF Melding 1 | SI-enheter |
| NGF Melding 2, NS-EN ISO 14688-1 og -2 | Symboler og terminologi |
| NGF Melding 3 | Dreiesondering |
| NGF Melding 4 | Vingeboring |
| NGF Melding 5, NS-EN ISO 22476-1 | Trykksondring med poretrykksmåling (CPTU) |
| NGF Melding 6 | Grunnvanns- og poretrykksmåling |
| NGF Melding 7 | Dreietrykksondring |
| NGF Melding 8 | Kommentarkoder for feltundersøkelser |
| NGF Melding 9 | Totalsondering |
| NS-EN ISO 22476-2 | Ramsondering |
| NGF Melding 10 | Beskrivelsestekster for grunnundersøkelser |
| NGF Melding 11, NS-EN ISO 22475-1 | Prøvetaking |
| Statens vegvesen Håndbok R211 | Feltundersøkelser |
| NS 8020-1 | Kvalifikasjonskrav til utførende av grunnundersøkelser |

METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER – LABORATORIEUNDERSØKELSER

Laboratorieundersøkelser beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering benyttet i rapportering, baserer seg på følgende standarder og referansedokumenter:

| Dokument | Tema |
|---------------------------------|--|
| NS8000 | Konsistensgrenser – terminologi |
| NS8001, NS-EN ISO 17892-12:2018 | Støtflytegrense |
| NS8002, NS-EN ISO 17892-12:2018 | Konusflytegrense |
| NS8003, NS-EN ISO 17892-12:2018 | Plastisitetsgrense (utrullingsgrense) |
| NS8004 | Svinngrense |
| NS8005, NS-EN ISO 17892-4:2016 | Kornfordelingsanalyse |
| NS8010, NS-EN ISO 14688-1 og -2 | Jord – bestanddeler og struktur. Klassifisering og identifisering. |
| NS8011, NS-EN ISO 17892-2:2014 | Densitet |
| NS8012, NS-EN ISO 17892-3:2015 | Korndensitet |
| NS8013, NS-EN ISO 17892-1:2014 | Vanninnhold |
| NS8014 | Poretall, porøsitet og metningsgrad |
| NS-EN ISO 17892-6:2017 | Skjærfasthet ved konusforsøk |
| NS8016, NS-EN ISO 17892-7:2018 | Skjærfasthet ved enaksialt trykkforsøk |
| NS-EN ISO 17892-11:2019 | Permeabilitetsforsøk |
| NS-EN ISO 17892-5:2017 | Ødometerforsøk, trinnvis belastning |
| NS8018 | Ødometerforsøk, kontinuerlig belastning |
| NS-EN ISO/TS 17892-8 og -9:2018 | Treaksialforsøk (UU, CD) |
| Statens vegvesen Håndbok R210 | Laboratorieundersøkelser |