

	KVIKKLEIREKARTLEGGING I TRONDHEIM INNMELDING TIL NVE	
Sone nr:		
Sone-navn	Lade	
Delsone:		
Ny(e) sone(r)	Foreløpig ikke utarbeidet forslag til sonегrense	
Utredningsnivå	Utredning av stabilitet for reguleringsplan	
Retningslinje for utredningen (kryss av)	NVE-retningslinje 1-2007, Foreløpig utgave	
	NVE-retningslinje 1-2008, 01.07.2008	
	NVE-retningslinje 1-2008, 05.03.2009	
	NVE-retningslinje 2-2011	x
	Annet	
Utførende	Rambøll	
3. partskontroll		
Hva er gjort:	Det er utført grunnundersøkelser og stabilitetsanalyser i forbindelse med reguleringsplan for Strandveien 75. Det er påvist kvikkleire på tomta. Tidligere også påvist kvikkleire på nabotomt. Tomta ligger i utløpssone for eventuelt kvikkleireskred fra Jarlheimbakken 4.	
Følger for arealutnyttelse i kvikkleiresonen	Utgraving må begrenses for å ivareta stabilitet, kan derfor ikke graves ned for å etablere kjeller på hele tomta. Utbygging på tomta avhenger av eventuell utbygging på nabotomt, Lade Allé 3, da en sikring av denne vil påvirke mulighetene for å bygge på aktuelle tomt.	
Revisjon av eksisterende kvikkleiresone	Ny grense for kvikkleiresone	
	Endret faregrad	
Kvikkleirekartet viser (sett kryss)	Kvikkleire	
	Kvikkleire og annen sprøbruddleire	x
Referanser¹.	1. G-not-001 6120227, Geoteknisk vurdering for reguleringsplan og utgraving	
Vedlegg		

¹ Henvende deg til utførende /oppdragsgiver for innsyn.