

# FAGRAPPORT NR.14

REV. 01

Oppdrag: NYTT HOVEDRENSEANLEGG, LIER KOMMUNE

## GEOTEKNIKK



Dato 2022-01-07

Rambøll  
Erik Børresens allé 7  
Pb 113 Bragernes  
NO-3001 DRAMMEN

T +47 32 25 45 00  
Epost drammen@ramboll.no  
[www.ramboll.no](http://www.ramboll.no)

Utført: Kristoffer Knoph Aamodt  
Kontrollert: Trude Ørbech  
Godkjent: Trude Ørbech

Forsidebilde: Rambøll

## 1. Sammendrag og oppsummering

Denne rapporten er en del av utredning for områderegulering av nytt hovedrenseanlegg på Gullaug i Lier kommune. Rapporten er utarbeidet av Rambøll AS på oppdrag for Lier vei, vann og avløp KF.

Foreliggende rapport gir overordnede geotekniske vurderinger for detaljregulering i forbindelse med utbygging på tomten samt vurdering av om det er reell fare for kvikkleireskred (områdestabilitet).

Planprogrammets kapittel 7.14 lyder:

«*Grunnforhold må dokumentteres av geoteknisk kompetanse.*

*Det skal utarbeides faresonekart som viser soner for den samlede skredfaren for relevante skredtyper.*

*Dersom planlagt utbygging ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene (i byggeteknisk forskrift), vil det være behov for sikringstiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet. Aktuelle tiltak bør da skisseres, og muligheten for å gjennomføre tiltakene innenfor akseptable kostnader bør vurderes.*

*Også fare for steinsprang må vurderes»*

Steinsprang vurderes av ingeniørgeologi i eget notat.

Rapporten har som hensikt å svare ut planprogrammet og områdestabiliteten for utenomhuskonstruksjoner etter NVE veileder 1/2019.

Det er vurdert til at planlagte tiltak kan gjennomføres innenfor bestemmelserne gitt i NVE 1/2019 ved erosjonssikring av bekk, samt bruk av motfyllinger og lette masser. Følgende tiltak må gjennomføres:

- o Veg 83 000: Lette masser (EPS) øverste 2.5m av vegoppbygningen.
- o Veg 83 000: 10m bred motfylling 1.3m lavere enn vegflaten.
- o Veg 23 000: Lette masser (EPS) i vegoppbygningen
- o GS-veg 70 100: Lettemasser i oppbygningen
- o Erosjonssikring av bekk

Revisjon 01 inneholder endringer etter tredjepartskontroll av uavhengig foretak. Endringene er markert med revisjonslinje i venstre marg. Endringene omfatter en revidering av beregningene i snitt A-A og B-B (tegning V-03, V-04, V-07 og V-08) der jordoverdekning over EPS'en ivaretas ved en jevnt fordelt last på 10 kPa. Reviderte stabilitetsberegninger viser tilstrekkelig sikkerhet.

## Grunnforhold

Ut fra gjennomførte grunnundersøkelser på planområdet er dybden til berg målt til 15-22 meter. Deler av planområdet ligger innenfor kvikkleiresone 321 Gullaug, hvor det er påvist kvikkleire i flere prøveserier. Sonderingene indikerer at grunnforholdene består av et leirlag med innslag av silt, stedvis kvikt. Det ble påtruffet artesisk grunntrykk 10-17 meter under terrenget overflaten i tre sonderinger ved planområdets nordre del. Det er tidligere utført kalk-sementstabilisering i forbindelse med etablering av kulvert under dagens E134 i nærheten av avkjørsel til planområdet. Utførte grunnundersøkelser ved påkjøring til E134 indikerer siltig leire i 15 meters mektighet, stedvis kvikk over fastere masser før berg. Vegfylling mellom sving mot kulvert og E134 er utført med lette masser.

Det går i dag en liten bekk gjennom planområdets østre del.

## Områdestabilitet

Det er utført stabilitetsberegninger i fire profiler for dagens situasjon. Et ved påhugget til renseanlegget, ett ved påkjøringen til eksisterende E134, ett som går langs ny veg fra dagens kulvert under E134 og ned ca. 70 meter sør for planområdet og ett som går ut i Engersandbukta.

Tiltaket plasseres i tiltakskategori K4, som tilsvarer større tilflytting/personopphold i området. Tidligere gjennomført ROS-analyse ved kartlegging av kvikkleiresone 321 Gullaug har klassifisert kvikkleiresonen med faregradklasse middels og risikoklasse 4. Oppdatert ROS-analyse utført av Rambøll i denne utredningen antyder faregradklasse høy og risikoklasse 5. NVE 1/2019 krever da at områdestabiliteten skal dokumenteres med sikkerhetsfaktor  $\geq 1.61$  ved stabilitetsberegninger, eller forbedring i henhold til kapittel 3.3.6 i NVE 1/2019. Vurderinger og beregninger skal kvalitetssikres av uavhengig foretak.

Utførte stabilitetsberegninger av dagens situasjon viser at områdestabiliteten er over 1.61 for samtlige snitt, noe som medfører at krav til sikkerhet er tilfredsstillende.

Det er sett på løsning med bruk av lette masser og motfyllinger for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet i forbindelse med planlagt tiltak.

For å tilfredsstille krav om sikkerhetsfaktor må øverste 2.5m av vegfyllingen som legges fra tunellpåhugg mot eksisterende veg retning vest-øst (veg 83 000) legges med lettressing, samt en 10m bred motfylling på et 1.3m lavere nivå på nedsiden av veien, retning sør. Beregningene er utført ved bruk av EPS-plater i vegfyllingen. Ny veg sør-nord (veg 23 000) samt GS-veg (veg 70 100) må legges med EPS-plater i fyllingen.

## Geoteknisk vurdering

Grunnforholdene består av bløte masser fra relativt grunt nivå. Følgelig fordres det at utgravinger/skjæringer unngås i den grad det er mulig. Ved eventuelle utgravinger vil det være behov for lokale stabilitetsberegninger.

## Artesisk grunntrykk

Det ble påtruffet artesisk grunnvannstrykk i området nord for dagens høyspent-kabel. Eventuelle installasjoner/terrenghinngrep i dette området må gjennomføres med stor aktsomhet. Ved mistanke om at planlagt tiltak (spunting, peling etc.) vil komme i kontakt med vannførende lag under leira må det gjøres grundige vurderinger av tiltaket, og stabiliserende tiltak (jetpeler, injisering etc.) må vurderes.

En eventuell punktering av det vanntettende lag kan føre til utvasking av stedlige masser gjennom erosjon, og en destabilisering av områdestabiliteten. Området ligger opp mot dagens europavei.

### **Rånetanker**

Det skal plasseres to rånetanker utendørs i tilknytning til renseanlegget. Vekt pr. rånetank oppgis å være i størrelsesorden 1130 tonn. Fundamenteringsmetode avklares under detaljprosjektering, men er foreløpig antatt som direktesfundamenter på en betongplate over kvalitetsmasser. Bæreevneberegninger utføres i videre detaljeringsfase.

### **VA**

Det er planlagt å legge VA-rør fra Linnes avløpsrenseanlegg til nytt renseanlegg over nærliggende landsbruksområdet, i nordvestlig retning fra tiltaksområdet. Rørføring er planlagt utført ved bruk av åpne gravegrøfter og styrt boring med boregrop. Det er planlagt å etablere en pumpestasjon i nærheten av Linnes avløpsrenseanlegg, sannsynligvis ved bruk av en spunktgrop. Pumpestasjonen ligger utenfor kartlagt kvikkleiresone, men innenfor aktionsområdet for marin leire. Det må utføres grunnundersøkelser for prosjektering av spunktgrop og langs endelig VA-trase. Ved påtruffet kvikkleire må områdestabiliteten svare ut iht. NVEs veileder 1/2019. Graveskråninger/boregrop for styrt boring detaljeres med bakgrunn i gjennomførte grunnundersøkelser.

Utslippsledninger er planlagt å gå ut i Drammensfjorden, med tiltenkt styrt boring. Det anbefales at det bores for utslippsledningen, da styrt boring er veldig sårbar for varierende grunnforhold.

### **Bekkeomlegging**

Det er planlagt legge om dagens bekke til å gå gjennom tiltaksområdet for å skape et grøntområde. Det oppfordres til at bekken legges i en erosjonssikret kanal for å unngå utgraving. Bekken må erosjonssikres hele veien ut til Engersandbukta for å forhindre fremtidig erosjon.

**Innholdsfortegnelse**

<b>1. Sammendrag og oppsummering .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Prosjektet .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Topografi og grunnforhold .....</b>	<b>6</b>
3.1     Topografi.....	6
3.2     Grunnforhold.....	7
<b>4. Prosjektforutsetninger.....</b>	<b>8</b>
4.1     Myndighetskrav .....	8
4.1.1     Forskrifter .....	8
4.1.2     Prosjekteringsstandarder.....	8
4.1.3     Veileddninger og retningslinjer.....	8
4.2     TEK17 § 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger.....	8
4.3     Geoteknisk kategori og kontrollklasse.....	8
4.4     Dimensjonering for jordskjelv .....	9
<b>5. Grunnundersøkelser .....</b>	<b>9</b>
<b>6. Områdestabilitet .....</b>	<b>10</b>
6.1     Tidligere kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området .....	10
6.2     Kartlegging av marin grense .....	10
6.3     Avgrensning av aktsomhetsområder basert på topografi.....	11
6.4     Tiltakskategori.....	12
6.5     Gjennomgang av grunnlag.....	12
6.6     Grunnforhold.....	15
6.7     Avgrensning av løsneområder.....	16
6.8     Vurdering og avgrensning av utløpssone.....	16
6.9     Stabilitetsvurdering .....	16
6.9.1     Valg av snitt.....	16
6.9.2     Parametervalg.....	19
6.10    Resultater.....	21
6.11    Tiltak områdestabilitet .....	23
<b>7. Geoteknisk vurdering av planlagt utbygging .....</b>	<b>24</b>
7.1     Terrenginngrep.....	24
7.1.1     Skjæringer i terrenget .....	24
7.1.2     Installasjoner i grunnen .....	24
7.1.3     Kalksementstabilisering.....	24
7.2     Fundamentering .....	24
7.3     Mellomlagring av masser.....	24
7.4     VA.....	24
7.5     Bekkeomlegging .....	25
7.6     Rystelser/vibrasjoner.....	25
7.7     Potensiell grunnvanns senking .....	25
<b>8. Kostnadsoverslag .....</b>	<b>26</b>
8.1     Forutsetninger.....	26
8.2     Kostnadsberegninger.....	26

## 2. Prosjektet

Det planlegges å etablere nytt hovedrenseanlegg i Gullaugfjellet i Lier kommune for behandling av kommunalt avløpsvann i Lier kommune, og med mulighet for utvidelse til regionalt avløpsrenseanlegg for Drammensregionen. I tilknytning til renseanlegget etableres en adkomstveg og diverse utenomhus konstruksjoner som service bygg og råtnetanker, samt en snuplass, se Figur 1. Utenomhusområdet ligger delvis innenfor dagens kvikkleiresone 321 Gullaug.



Figur 1: Tegnr: O01 Landskapsplan, foreløpig pr. 01.02.21.

## 3. Topografi og grunnforhold

### 3.1 Topografi

Planområdet ligger øst for Drammen sentrum, rett nord for Engersandbukta, nedenfor dagens E134.

Terrenget faller fra ca. kote +6.5 fra planområdet og ned mot Engersandbukta med en helning på ca. 1:30. Sjøbunnen ut i Engersandbukta er faller med en helning på ca. 1:10, ned til ca. 20 meters dybde, før sjøbunnen flater ut. Terrenget stiger mot vest fra planområdet, mot en topp på høyde +32. Skråningen faller ca. 1:2.5.

Øst for planområdet går dagens E134. Vegen er tilsynelatende lagt på en kombinasjon av berg og fyllingsmaterialer. Vegfyllingen er relativt bratt, med en helning opp mot 1:1.25. Nord for planområdet ligger en topp med fall på ca. 1:10 mot planområdet. Det går i dag en vei retning nord-sør vest for planområdet opp til dagens E134 med helning 1:20. Merk, alle terrenghøyder og hellinger er oppmålt fra høydemodeller. Lokale variasjoner vil forekomme.


Det renner en bekk gjennom østre del av planområdet. Bekken renner gjennom kohesjonsjordarter og nærliggende trær står på skakke. Iht. NVE eksternrapport 9/2020 vurderes bekken å ha

Noe erosjon.

### 3.2 Grunnforhold

Planområdet ligger under marin grense. Kvartærgеologisk kart indikerer at løsmassene på området består av tykk hav-/fjordavsetning. Planområdet avgrenses av berg i dagen mot øst ved dagens E134.

Kvikkleiresone 321 Gullaug omfatter planområdets vestlige del og videre vest/nord-vest, se Figur 2. Kvikkleiresonen har faregrad middels, risikoklasse 4 og konsekvensklasse meget alvorlig.



Figur 2: NGUs løsmassekart. Hentet 13.02.21. Skravert rødt område viser avgrensingen til kvikkleiresone 321 Gullaug. Bildene viser området med og uten tiltenkt tiltak.

## 4. Prosjektforutsetninger

### 4.1 Myndighetskrav

#### 4.1.1 Forskrifter

- TEK 17 § 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger
- TEK 17 § 10-2 Konstruksjonssikkerhet
- SAK 10 Byggesaksforeskriften

#### 4.1.2 Prosjekteringsstandarder

- NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 (Eurokode 0 – Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner)
- NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 (Eurokode 7 – Geoteknisk prosjektering)
- NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014 (Eurokode 8 – Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning)

#### 4.1.3 Veileder og retningslinjer

- NVE Veileder 1/2019 – Sikkerhet mot kvikkleireskred, vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper

### 4.2 TEK17 § 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger

TEK 17 § 7-2 og 7-3 stiller krav til sikkerhet mot flom, stormflo og skred. For skred skal følgende skredmekanismer undersøkes (hentet fra forskriftens veileder): skred i fast fjell (fjellskred og steinsprang), i løsmasser (jordskred, flomskred og kvikkleireskred) og i snø (laussnøskred, flaskred og sørpeskred). Det er ingen registrerte flomsoner ved tiltaksområdet.

Det er registrert kvikkleire i området som medfører krav til vurdering av områdestabilitet. Tiltaket havner i K4, i henhold til NVE 1/2019, og utløser derfor krav om kontroll av et uavhengig foretak. Tiltaket omfattes av kvikkleiresone 321 Gullaug. Denne er vurdert til faregradsklasse middels.

### 4.3 Geoteknisk kategori og kontrollklasse

Eurokode 7 stiller krav til prosjektering ut fra geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse (CC/RC). Fastsettelse av geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse gir krav om kontrollklasse for prosjektering. Utbyggingen av utomhuskonstruksjoner og adkomstveg i forbindelse med renseanlegget gjøres i et område hvor det er registrert sprøbruddmateriale og kvikkleire. Tiltaket vil havne i **geoteknisk kategori 2**.

Med bakgrunn i Eurokode 0, tabell NA.A1 velges tiltakene å tilhøre **pålitelighetsklasse 2** for servicebygg og etablering av adkomstveg. Det er vurdert som at nevnte tiltak faller inn under kategorien: «*Kontor- og forretningsbygg, skoler, institusjonsbygg, boligbygg osv.*»

Eurokode 0 gir føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll og utførelseskontroll, avhengig av pålitelighetsklasse:

- Tiltaket er plassert i CC/RC 2 som medfører prosjekteringskontrollklasse 2 (PKK2). PKK2 medfører krav til egenkontroll (DSL 1), intern systematisk kontroll (DSL 2) og utvidet kontroll (DSL 3) for prosjektering. Standarden angir at utvidet kontroll i PKK2 kan begrenses til en kontroll som bekrefter at egenkontroll og intern systematisk kontroll er gjennomført og dokumentert av det prosjekterende foretaket.
- Tiltaket er plassert i CC/RC 2 som medfører utførelseskontrollklasse 2 (UKK2), noe som medfører krav til egenkontroll (IL 1), intern systematisk kontroll (IL 2) og utvidet kontroll (IL 3) for utførelse. Standarden angir at utvidet kontroll i UKK2 kan begrenses til en kontroll som bekrefter at egenkontroll og intern systematisk kontroll er gjennomført og dokumentert av det utførende foretaket.

**Merk:** Enkelte elementer av tiltaket, slik som stabilitet som kan påvirke europaveien kan vurderes og plasseres i CC/RC 3, da europaveien har høy ÅDT og dårlige omkjøringsmuligheter.

#### 4.4 Dimensjonering for jordskjelv

Eurokode 8 setter krav til at alle konstruksjoner i Norge skal motstå seismisk påvirkning. Tilfeller der det er gitt mulighet å utelate påvisning av konstruksjoner for seismisk påvirkning vurderes av RIB.

Iht. eurokode 8 tabell NS.4(902) klassifisieres planlagt servicebygg i seismisk klasse II ( Kontorer, forretningsbygg og boligbygg ). Gasstanker og andre utenomhus installasjoner vurderes som Lagertanker for flytende gass og er behandlet i NA til NS-EN 1998-4.

Det er påvist kvikkleire på området. Basert på dette klassifisieres grunnen som grunntype S2. iht. Eurokode 8, tabell NA.3.1. For grunntype S2 er det ikke angitt standardisert horisontalt elastisk responsspekter i Eurokode 8. Det anbefales at responsspekter defineres med en lineær dynamisk analyse av bølgeforplanting i de stedige massene i detaljprosjekteringsfasen.

### 5. Grunnundersøkelser

Det er utført grunnundersøkelser innenfor området i flere omganger. Følgende datarapporter omfatter planområdet:

- Rapport 2015-03-03-Fd382A-6 (Statens vegvesen, 2015)
- RAP-RIG-010-Datarapport hovedentreprise Lier (COWI, 2017)
- RAP-RIG-015-Datarapport hovedentreprise, supplerende grunnundersøkelser (COWI, 2017)
- Temanotat 05 Datarapport grunnundersøkelser (Rambøll, 2021)


Rambøll utførte grunnundersøkelser for planområdet i uke 49-50, 2020. Resultatene er presentert i datarapport Temanotat 05 Datarapport grunnundersøkelser.

Grunnundersøkelsene består av totalsonderinger, CPTU-sonderinger, opptak av prøveserier, vingeboringer og poretrykksmålere.

Prosjekterende geotekniker må vurdere behov for flere grunnundersøkelser i forbindelse med detaljprosjektering.

## 6. Områdestabilitet

Områdestabilitet utredes i henhold til NVE 1/2019 kapittel 3.2, tabell 3.1. For å forenkle stedspesifikk referering deles området inn i område 1 og område 2, som vist i Figur 3.



Figur 3: Inndeling av områder. Merk, områdene deles inn for stedspesifikk referering, og må ikke forveksles med avgrensingsområder i forbindelse med utredning av områdestabilitet.


### Del 1: Aktsomhetsområder

#### 6.1 Tidligere kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området

Kvikkleiresone 321 Gullaug omfatter vestre del av planområdet. Kvikkleiresonen er utredet av NGI i 2004, med en oppdatering utført av COWI i 2017 og senere Multiconsult i 2018.

#### 6.2 Kartlegging av marin grense

Planområdet ligger under marin grense iht. NVE Atlas, se Figur 4.




Figur 4: Utklipp fra NVE atlas, 25.01.2021. Rød sirkel viser omtrentlig plassering av planområdet i forbindelse med utredningen. Skravert blått areal indikerer området med mulighet for marin leire.

### 6.3 Avgrensning av aktsomhetsområder basert på topografi

Aktsomhetsområdet sees i sammenheng med kvikkleiresone 321 Gullaug. Terrengkriterier som fanger opp områder der det kan gå områdeskred:

- Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 og total skråningshøyde > ca. 5 m
- I platåterreng: høydeforskjeller på 5 m og mer, inkl. dybde til elvebunn/for marbakke
- Maksimal bakovergripende skredutbredelse =  $20 \times$  skråningshøyde, målt fra bunn skråning (ravinebunn, bunn av elv eller marbakke i sjø (inntil 25 m.u.h.))

Basert på disse kriteriene vurderes det som et mulige løsneområder for planområdet er ut i Engersandbukta. Terrengoverflaten fra planområdet og ned mot Engersandbukta er relativt flat med en helning på ca. 1:30. Sjøbunnen ut i Engersandbukta er brattere med en helning på ca. 1:10. Terrenget ved tiltenkt vegfylling opp mot dagens E134 faller med en terrenghelning på ca. 1:10. I tillegg til allerede definert aktsomhetsområde som følge av kvikkleiresonen, defineres aktsomhetsområdet som vist i figuren under. Figuren viser omtrentlig terrenghelning, med vurdert løsneområde.



Figur 5: Områder utenfor dagens kvikkleiresone som tilsier mulig fare for områdeskred med bakgrunn i topografien og krav om 20XH eller 1:20 helning.

#### 6.4 Tiltakskategori

Denne utredningen gjøres i forbindelse med detaljregulering av planområdet for utbygging. Tiltaket vurderes å ligge i tiltakskategori K4, « Eksempler er mer enn to eneboliger/fritidsboliger, ..., kontorbygg... ».

#### 6.5 Gjennomgang av grunnlag

I forbindelse med regulering for tverrslag ved Gullaug gjennomførte COWI i 2016 geotekniske vurderinger av området for etablering av midlertidig deponianlegg, samt en anleggsvei inn til tverrslaget og for etablering av kulvert under eksisterende veg. Følgende notater omfatter beregningene:

- A064456 NOT-RIG-060 Teknisk notat – tverrslag ved Gullaug (04.01.2016)
- A064456 NOT-RIG-080 Etablering av deponianlegg ved Gullaug (21.09.2016)
- A064456 NOT-RIG-081 Deponianlegg område 2 (15.06.2016)

Det er i den forbindelse utført grunnundersøkelser innenfor planområdet i flere omganger, presentert i følgende rapporter:


- Rapport 2015-03-03-Fd382A-6 (Statens vegvesen, 2015)
- RAP-RIG-010-Datarapport hovedentreprise Lier (COWI, 2017)

- RAP-RIG-015-Datarapport hovedentreprise, supplerende grunnundersøkelser (COWI, 2017)

Rambøll gjennomførte befaring i området juni 2020. Vurderinger, tiltak fra eksisterende grunnlag og betrakninger fra befaring oppsummeres under.

#### NOT-RIG-060


I forbindelse med etablering av anleggsvei inn til tverrlaget ble det utført stabilitetsberegninger ved eksisterende E134 for etablering av anleggsvei og kulvert. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende stabilitet innebar bruk av lette masser (EPS) i vegoppbyggingen, motfylling og kalk-sement stabilisering i området rundt kulverten. Betrakninger fra befaring viser at tiltenkt oppfylling er lagt ut. Det var ikke mulig å kontrollere om det var brukt lette masser (EPS) i vegoppbyggingen. Dette må verifiseres i en anleggsfase. Geotekniske tiltak er vist i vedlagt tegning E-V-111 under vedlegg 2.



Figur 6: Geoteknisk borplan for stabilitetsberegnung av anleggsvei og kulvert. NOT-RIG-060 tegningsnummer P-V-001.

#### NOT-RIG-080


I forbindelse med etablering av deponianlegg for tverrlaget ble det utført stabilitetsberegninger fra områdets topp, ved gamle Dyno industrier. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende stabilitet innebar oppfylling/motfylling av utgravde områder med T-formasjon i kartet under, samt heving av vegen 1-2 meter. Betrakninger fra befaring viser at stabilitetstiltakene ble gjennomført. Betraktede stabilitetssnitt og tiltak er vist i vedlagt tegning V318 under vedlegg 2.



Figur 7: Oversiktstegning, tegning V318 foreløpig 09.09.16, Rv. 23 Dagslett-Linnes konkurransegrunnlag.

#### NOT-RIG-081

I forbindelse med deponianlegg for tverrslaget ble det utført en stabilitetsberegning av et snitt gjennom tiltenkt planområde, ned mot Engersandbukta. Beregningene viser tilfredsstillende stabilitet ved etablering av deponianlegg opp til kote +10 ( $F > 1.6$ ). Notatet konkluderer med tilfredsstillende stabilitet ved oppfylling innenfor skravert blått område, med en motfylling på skulderen av deponerte masser som vist i figuren under. Planområdet for Lier renseanlegg ligger innenfor skravert blått område. Befaring viste at området ikke er brukt som deponianlegg, med dagens terregngoverflate på kote +6-7. Arbeidstegning fra utregning er vedlagt som tegning V317 under vedlegg 2.



Figur 8: Planegning V317 15.03.2016, Rv. 23 Dagslett-Linnes oppstartsentreprise.

## 6.6 Grunnforhold

For situasjonsplan over området vises det til tegning V-20 til V-22.

### Område 1

Det er utført 11 totalsonderinger, 2 CPTUer, 2 prøveserier og 2 vingeboringer innenfor område 1 i to omganger av statens vegvesen og COWI. Rambøll har i tillegg utført supplerende borer i form av 6 totalsonderinger, 2 CPTUer og 2 prøveserier på østsiden av området mot dagens E134, med 6 supplerende totalsonderinger i veien for å kartlegge bergforløpet ved påhugget.

Løsmassene kan generelt deles inn i 3 lag. Topplaget består av tørrskorpeleire. Videre er det registrert lag av siltig leire med enkelte tynne sandlag. Massene er i hovedsak bløte til middels faste. Under dette laget er det registrert friksjonsmasser av antatt morene over berg. Mot nord i område 1 ble det påtruffet artesisk grunntrykk fra underliggende permeabelt lag. To av tre cylinderprøver ved borepunkt 17 var forstyrret ved ankomst til lab. Prøveserien som ikke var forstyrret indikerte kvikkleire i dybde 4-5m, med sensitivitet 120-150. Samtlige prøver viste omrørt skjærfasthet lik 0.1 kPa. Prøveserie i borepunkt 15 indikerer sprøbruddsmateriale ned til 8-9 meters dybde. Dybde fra terrenget til antatt berg varierer mellom ca. 7,5m og 21,3m. Grunnvannsnivå er antatt i overgangen mellom tørrskorpeleire og leire.

## Område 2

Det er utført flere geotekniske grunnundersøkelser i innenfor område 2 og omkringliggende områder. Av interesse for plantiltaket vurderes 33 totalsonderinger, 9 CPTUer, med opptil flere prøveserier og vingeboringer, utført av Statens vegvesen og COWI. Rambøll vurderer det til at området er tilstrekkelig dekket med geotekniske grunnundersøkelser, og har ikke utført supplerende grunnundersøkelser.

Likt som for område 1 består løsmassene generelt av 3 lag. Topplaget består av tørrskorpeleire, fyllmasser eller urmasser. Underliggende hovedlag består av siltig leire eller leirig silt. Massene er i hovedsak bløte til middels faste og stedvis er de kvikke. Under dette laget er det registrert friksjonsmasser av antatt morene. Grunnvannsnivå er antatt i overgangen mellom tørrskorpeleire og leire.

### 6.7 Avgrensning av løsneområder

Borepunkt 15 indikerer sprøbruddmateriale mellom dybde 4.5 til 8.5m med omrørt skjærfasthet på 1.1 og 1.7 kPa. Prøveseriene indikerer at profilet ellers består av leire med omrørt skjærfasthet mellom 2.8 og 4.6 kPa. Sylinderne fra borepunkt 17 var forstyrret ved ankomst til lab. Omrørt skjærstyrke ble målt til 0.1 kPa for samtlige prøver. Iht. flytskjema i figur 4.3 NVE 1/2019 vurderes aktuell skredmekanisme lik retrogressivt skred. Prøvesylindere fra borepunkt 15 indikerer rotasjonsskred eller flakskred som aktuelle skredmekanismer. Aktsomhetsområdet definert i kapittel 6.3 opprettholdes som løsneområde.

### 6.8 Vurdering og avgrensning av utløpssone

Basert på topografi er det antatt at løsmasser fra løsneområdet vil havne i Engersandbukta.

### 6.9 Stabilitetsvurdering

I henhold til NVEs veileder 1/2019 3.3.6 skal det for områder med tiltakskategori K4 og høy faregrad dokumenteres med stabilitetsanalyse at sikkerhetsfaktor for områdestabilitet  $F_{cu} \geq 1.4*fs$ , hvor  $fs$  er sprøhetsforholdet, og  $F_{cp} \geq 1.25$ . Iht. tabell 3.3 er det krav til *vesentlig forbedring* ved tiltak som forverrer stabiliteten. Sprøbruddsforholdet settes iht. NVE 1/2019 kapittel 5.3.3 lik 1.15. Krav til sikkerhetsfaktor settes følgelig lik  $F_{cu} \geq 1.61$  og  $F_{cp} \geq 1.25$ .

Skråning mot område topp, vest for område 1 vurderes å ligge utenfor influensområdet iht. NVE 1/2019 kap. 3.3.7. Stabilitetsberegninger utført av COWI i NOT-RIG-080 viser tilfredsstillende sikkerhetsfaktor for krav til robusthet ( $F_{cu} \geq 1.20$ ) for skråningen.

Stabilitetsberegningene er utført med regneprogrammet Geosuite Stability. Geosuite Stability tar høyde for at udrenert skjærspenning varierer med hovedspenningsretningen ved å benytte anisotropifaktorer (ADP-analyse).

#### 6.9.1 Valg av snitt

Det er beregnet stabilitet for fire antatt kritiske snitt.

##### Snitt A-A

COWI utførte i forbindelse med anleggelse av massedeponi ved planområdet en stabilitetsvurdering av et beregningssnitt (NOT-RIG-081). Beregningssnittet (som vist i Figur 9) går gjennom planområdets vestre del og ga tilfredsstillende stabilitet ( $F_{cu} \geq 1.61$ ) ved oppfylling til kote +10. Oppfyllingsområdet betraktet i COWI sine stabilitetsberegninger strekker seg nærmere Engersandbukta enn tiltenkt planområde for Lier renseanlegg. Det velges et snitt for østre del av planområdet, snitt A-A, som vist i tegning V-23 og V-24. Snittet går langs tiltenkt snuplass for kjøretøy i driftsfasen. Det antas som meget urealistisk at denne snuplassen er fylt opp av kjøretøyer fulle av slam langs hele innkjøringen. Snittet vurderes med trafikklast over hele vegbredden inn i bergrommet, samt 6m utbredelse langs snuplassen der lasten har størst negativ virkning.

**Snitt B-B**


I forbindelse med etablering av ny GS-veg mot dagens E134 defineres snitt B-B der tiltenkt GS-fylling er på sitt høyeste, som vist i tegning V-23 og V-25.

**Snitt C-C**



Ny vegfylling retning sør-nord vil bygge opp mot 2 meter over eksisterende veg. Snitt C-C settes langs vegfyllingen, ned mot Engersandbukta, som vist i tegning V-23, V-24 og V-25.

**Snitt D-D**

Snitt D-D defineres fra tiltenkt planområdet, og ut i Engersandbukta der skråningene er tiltenkt brattest, som vist i tegning V-26.



Figur 9: Stabilitetssnitt innenfor område 1. Utklipp av tegning V-24.



### 6.9.2 Parametervalg

Tolkede parametere for ulike lagdelinger er basert på resultater fra laboratorieanalyser av opptatte prøver. Der det ikke har vært god kvalitet eller mangler av data, benyttes erfaringsverdier fra håndbok V220 og NIFS rapport 14/2014. Parametere benyttet i beregninger er vist i tabell 1, tabell 2 og tabell 3.

#### Laster

Veiene benyttes i hovedsak av større kjøretøy for transport av slam ut og inn av anlegget. Veiene dimensjoneres for en karakteristisk trafiklast på 20 kPa over hele vegarealet. Ved langsgående vei langs snittet plasseres lasten over 6m der den påvirker stabiliteten mest ugunstig. Restareal påføres av en karakteristisk last lik 5 kPa. Partialfaktor for trafiklast settes lik 1.3, som gir dimensjonerende trafiklast lik 26 kPa, og 6.5 kPa for resterende vegareal.

Effekten av jordoverdekning over EPS-platene ivaretas ved en jevnt fordelt last på 10 kPa over EPS'en der jordoverdekning ikke er inkludert.

#### Tørskorpeleire

Det er benyttet erfaringsverdier fra V220 og kun benyttet friksjonsvinkel og kohesjon, ikke udrenert fasthet.

#### Leire, sprøbrudd og kvikkleire

##### *Friksjonsvinkel (effektivspenningsanalyse)*

Det er benyttet et konservativt anslag av erfaringsverdier fra håndbok V220.

##### *Udrenert skjærfasthet, $s_u$ (totalspenningsanalyse)*

Det vurderes som at leirens minimum styrke er lik  $0.27 * p_0'$ , iht. NIFS rapport 77/2014. Det er ellers benyttet tolkninger av CPTU-profiler, treaks og vingeboringer. Valgt av Su-profil vises i diverse tolkningsark i vedlegg 1. For snitt B-B er leiren stedvis kvikk.

##### *ADP (totalspenningsanalyse)*

ADP-faktorer er valgt i henhold til NIFS rapport 14/2014, og settes lik minimumsverdien av anbefalte faktorer til tross for at enkelte prøver viste  $IP > 10\%$ , da dette drar beregningene i konservativ retning.

#### *OCR*

Leiren settes konservativt lik normalkonsolidert, med en OCR lik 1,0.

**Tabell 1. Tolket parametere for beregningssnitt A-A**

Materiale Dagens/ Fremtidig	Tyngde-tetthet [kN/m <sup>3</sup> ]	Friksjonsvinkel, [°]	Kohesjon, [kPa]	Udrenert skjærfasthet, $S_u$ , [kPa]	ADP-faktor		
					Aa	Ad	Ap
Tørskorpeleire	19	30	0	-	-	-	-
Leire	20	25	2	Vedlegg 1: Bp. 111, 15 & 16	1,0	0,63	0,35
Kvikkleire	19	20	1	Vedlegg 1: Prøveserie bp. 17 ( <b>Meget konservativ</b> )	1,0	0,63	0,35
Silt	19	32	5	-	-	-	-
Morene	19	38	5	-	-	-	-
EPS	0.5	45	0	-	-	-	-
Fylling	19	42	5	-	-	-	-

**Tabell 2. Tolket parametere for beregningssnitt B-B**

Materiale Dagens/ <i>Fremtidig</i>	Tyngde- tetthet [kN/m <sup>3</sup> ]	Friksjonsvinkel, [°]	Kohesjon, [kPa]	Udrenert skjærfasthet, Su, [kPa]	ADP-faktor		
					Aa	Ad	Ap
Tørrkorpeleire	19	30	0	-	-	-	-
Sprøbrudd/ kvikkleire	19,5	20	1	Vedlegg 2: bp. 712, 506, 505, 125	1,0	0,63	0,35
Morene	19	38	5	-	-	-	-
EPS	0,5	45	0	-	-	-	-
Fylling	19	42	5	-	-	-	-

**Tabell 3. Tolket parametere for beregningssnitt C-C**

Materiale Dagens/ <i>Fremtidig</i>	Tyngde- tetthet [kN/m <sup>3</sup> ]	Friksjonsvinkel, [°]	Kohesjon, [kPa]	Udrenert skjærfasthet, Su, [kPa]	ADP-faktor		
					Aa	Ad	Ap
Tørrkorpeleire	19	30	0	-	-	-	-
Leire	19,5	23	5	Vedlegg 3: 707, 709, 717, 718, 114	1,0	0,63	0,35
Sensitiv leire: Sprøbrudd/ kvikkleire	19	20	1	Vedlegg 3: 707, 709, 717, 114	1,0	0,63	0,35
Morene	19	38	5	-	-	-	-
EPS	0,5	45	0	-	-	-	-
Fylling	19	42	5	-	-	-	-

**Tabell 4: Tolket parameter for beregningssnitt D-D**

Materiale Dagens/ <i>Fremtidig</i>	Tyngde- tetthet [kN/m <sup>3</sup> ]	Friksjonsvinkel, [°]	Kohesjon, [kPa]	Udrenert skjærfasthet, Su, [kPa]	ADP-faktor		
					Aa	Ad	Ap
Tørrkorpeleire	19	30	0	-	-	-	-
Antatt kvikkleire	19	20	1	Vedlegg 4: 114, 719 og tolkning av minimum Su for sjøbunn	1,0	0,63	0,35
Morene	19	38	5	-	-	-	-

## 6.10 Resultater

Resultater fra stabilitetsberegninger for snitt A, B, C og D er vist i tegning nr. V-01 til V-14. Samtlige beregninger viser at dagens stabilitet er  $F > 1.61$ . Oppsummering av resultater for dagens situasjon er vist i Tabell 5. Resultatene for hvert snitt diskuteres under.

Tabell 5: Resultater fra stabilitetsberegninger; kritiske flater oppgis.

Snitt	Effektivspenningsanalyse		Totalspenningsanalyse	
	Dagens/Etter tiltak		Dagens/Etter tiltak	
Snitt A (tegn.nr. V-01 til V-04)	4.04/3.27		3.05/1.71	
Snitt B (tegn.nr. V-05 til V-08)	2.73/2.10		1.79/1.62	
Snitt C (tegn.nr. V-09 til V-12)	2.50/1.64		2.72/1.85	
Snitt D (tegn.nr. V-13 & V-14)	3.44		1.81	

### Snitt A-A

Dagens terregn ligger relativt flatt på kote +6 til +7. Oppfyllingen av området gir en terrenghøying til ca. kote +10. Ved bruk av fyllmasser og motfylling er sikkerhetsfaktoren regnet frem til 1.33 (tegn V-04-1) i totalspenningsanalyse. Foreslått tiltak for området er derfor bruk av lette masser (EPS-blokker) øverste 2.5m av vegfyllingen, samt en 10m bred motfylling 1.3m lavere enn vegen. Dette gir laveste sikkerhetsfaktor lik 1.71 (V-04).

### Snitt B-B

Snitt B-B krysser dagens veg. Det var ikke mulig å verifisere om dagens vegfylling er lagt med EPS-blokker som vist i COWI sin prosjektering av vegen (NOT-RIG-060). Uten EPS i dagens fylling er sikkerhetsfaktoren lik 1.14 i dagens situasjon (V-06-1). Ved bruk av EPS i hele eksisterende vegfylling er sikkerhetsfaktoren beregnet lik 1.79 (V-06). Det anasas at reell sikkerhetsfaktor ligger et sted mellom disse to verdiene. Dersom dagens vegfylling er utført med fyllmasser og det benyttes EPS i oppfyllingen for ny vei/GS-vei er sikkerhetsfaktoren beregnet lik 1.28 (V-08-1). Ved EPS i dagens fylling, og bruk av fyllmasser i fremtidig fylling er sikkerhetsfaktoren 1.5 (V-08-2).

Jordoverdekning over EPS-en er inkludert for øvre del, og vegfyllingen mot venstre i V-08 ved et lag bestående av fyllmasser mellom EPS og terrengoverflate. Jordoverdekning mot høyre er inkludert som en jevnt fordelt last med 10 kPa.

For å oppnå tilfredsstillende stabilitet må det benyttes EPS-plater i ny oppfylling, samt verifiseres at dagens vegfylling er bygget på EPS-plater. Dette gir laveste sikkerhetsfaktor lik 1.62 (V-08).

### Snitt C-C

Ved fyllmasser i dagens veg regnes laveste sikkerhetsfaktor lik 1.42 i totalspenningstilstand for dagens situasjon (V10-1-1). Dersom fremtidig vei legges med fyllmasser, og dagens vegfylling består av fyllmasser er laveste sikkerhetsfaktor lik 1.61 (V-12-1-1), som er det laveste krav til sikkerhet som kan aksepteres. COWI prosjekteerte i sin tid den eksisterende veg med EPS-blokker i fyllingen ned til svingen mot kulverten og videre med fyllmasser (se vedlegg 2 tegning E-V-111). Snitt C-C krysser gjennom eksisterende veg der den er anvist med EPS. Det er derfor trolig at eksisterende veg vil være delvis lagt ut på EPS-blokker og delvis på fyllmasser. Ettersom sikkerhetsfaktoren er på grensen av hva som kan aksepteres anbefales det at hele vegen legges på EPS-plater. Vegfyllingen utgjør ikke et stort volum av total veg/GS-fylling. Ved EPS-plater i dagens fylling, samt fremtidig oppnås en sikkerhetsfaktor lik 1.85 (V-12-1).

Ettersom vegen har tilfredsstillende sikkerhetsfaktor (1.61) ved fyllmasser (V-12-1-1) gjennomføres det ikke reviderte beregninger med jordoverdekning over EPS'en for snitt C-C, da krav til sikkerhet uansett vil være tilfredsstilt.


Snitt C-C krysser videre gjennom fremtidig servicebygg. Bygget er ikke prosjektert, men det antas at bygget tilsvarer et tre-etasjes kontorbygg eller lignende. Området fylles opp til kote +11.20 på det høyeste. I tillegg til servicebygget vil området bli brukt som parkeringsplass for personbiler. Hele området belastes med en jevnt fordelt last på 26 kPa. Ved bruk av EPS de øverste 2.5m av vegfyllingen, samt en 10m bred motfylling 1.3m lavere enn vegen (som i snitt A-A) oppnår tiltaket tilfredsstillende sikkerhet på 1.92 (V-12-2). Ved bruk av fyllmasser i stedet for lette masser er sikkerhetsfaktoren lik 1.47 (V-12-2-1).

#### **Snitt D-D**

Snittet er tegnet opp med bakgrunn i innmålt sjødybde, og nærliggende sonderinger på land. Leiren i vannet er vurdert til å ha skjærstyrke lik  $0.27 \cdot p_0'$ . Dette ansees som en konservativ minimumsverdi. Det er ikke utført grunnundersøkelser på vann. Stabilitetsberegningene viser at kritisk skjærskjerm er uavhengig av bergforløpet etter borepunkt 18. Laveste sikkerhetsfaktor er beregnet lik 1.81 (V-14). Det vurderes som at skråningen ut i sjøen ligger utenfor influensområdet til planlagt tiltak ( $>2H$  mellom skråningstopp og plantiltak), noe som gir krav til sikkerhet lik  $F_{cu} \geq 1.20$  og  $F_{c\phi} \geq 1.25$  i dagens situasjon, som definert i NVE 1/2019 kapittel 3.3.6. Det er vurdert som at supplerende grunnundersøkelser på vann ikke er nødvendig, ettersom krav til sikkerhet er ivaretatt ved det mest konservative bergforløpet, samt minimumsverdi av skjærstyrken til kvikkleiren.

Med bakgrunn i historiske bilder av strandområdet er det ingen tegn til synlig erosjon av strandkanten.

Tabell 6: Historiske kartfoto, hentet fra kart.finn.no



## 6.11 Tiltak områdestabilitet

Det er registrert kvikkleire på store deler av planområdet. Utførte beregninger viser at det er nødvendig med tiltak for å tilfredsstille kravene i NVE 1/2019. Følgende tiltak vurderes som nødvendige for å oppnå tilfredsstillende områdestabilitet:

- Veg 83 000: Lette masser (EPS) øverste 2.5m av vegoppbygningen.
- Veg 83 000: 10m bred motfylling 1.3m lavere enn vegflaten.
- Veg 23 000: Lette masser (EPS) i vegoppbygningen
- GS-veg 70 100: Lettemasser i oppbygningen

## 7. Geoteknisk vurdering av planlagt utbygging

### 7.1 Terrenginngrep

#### 7.1.1 Skjæringer i terrenget

Planlagte tiltak er utført slik at skjæringer i terrenget ikke blir nødvendig. Dersom detaljprosjektering viser at skjæringer blir nødvendige, må inngrepets påvirkning av områdestabiliteten svares ut av geoteknikker. Det anbefales å etablere oppstøtingstiltak i form av støttemurer eller lignende for å unngå skjæringer i terrenget.

#### 7.1.2 Installasjoner i grunnen

Dersom detaljprosjekteringen viser behov for installasjoner i grunnen (spunt, peler etc.) må det legges vekt på skånsom installasjon. Det må tas hensyn til artesisk grunnvannstrykk i prosjekteringen og utførelsen.

#### 7.1.3 Kalksementstabilisering

Ved etablering av byggegrop i kvikkleire og/eller meget bløt leire bør massene kalksementstabiliseres for å få nok mothold i løsmassene for spunten og for enklere utgraving fra byggegrop.

### 7.2 Fundamentering

Det antas at laster fra bygg og installasjoner er relativt lave, og at disse kan direktesfundamenteres på en utstøpt betongplate eller lignende. Beregning av bæreevne og endelig valg av fundamenteringsmetode utføres i senere prosjekteringsfase når laster fra bygg og installasjoner er kjent. Iht. seismiske forutsetninger angitt i kapittel 4.4, må det utføres seismisk dimensjonering av bygg/installasjoner.

### 7.3 Mellomlagring av masser

I forbindelse med etablering av berghall for renseanlegget blir det nødvendig å mellomlagre sprengsteinsmasser. Det vurderes som at massene kan mellomlagres innenfor tiltenkt planområde, dersom de lagres iht. rammene som ligger til grunn i dette notatet. Ved en eventuell utleggelse må høydeforskjellen på massene ikke overstige 1m høydeforskjell innenfor planområdet.

### 7.4 VA

Det er planlagt å legge VA-rør fra Linnes avløpsrenseanlegg til nytt renseanlegg over nærliggende landsbruksområdet, i nordvestlig retning fra tiltaksområdet. Rørføring er planlagt utført ved bruk av åpne gravegrøfter og styrt boring med boregrop. Det er planlagt å etablere en pumpestasjon i nærheten av Linnes avløpsrenseanlegg, mest sannsynlig må denne etableres i tett spuntgrop. Pumpestasjonen ligger utenfor kartlagt kvikkleiresone, men innenfor aktsomhetsområdet for marin leire. Det må utføres grunnundersøkelser for prosjektering av spuntgrop og langs endelig VA-trase. Ved påtruffet kvikkleire må områdestabiliteten svare ut iht. NVEs veileder 1/2019. Graveskråninger/boregrop for styrt boring detaljeres med bakgrunn i gjennomførte grunnundersøkelser.

Utslippsledninger er planlagt å gå ut i Drammensfjorden, med tiltenkt styrt boring. Det anbefales at det utføres geotekniske grunnboringer for utslippsledningen i planlagt trasé, da styrt boring er veldig sårbart for varierende grunnforhold.

## **7.5 Bekkeomlegging**

Det er planlagt å omlegge dagens bekk til å gå gjennom tiltaksområdet for å skape et grøntområde. Det oppfordres til at bekken legges i en erosjonssikret kanal for å unngå utgraving. Dagens bekk går gjennom kohesjonsjordarter. Trær i nærheten av bekken står på skakke. Iht. NVE eksternrapport 9/2020 vurderes det som at det pr. dags dato er *Noe erosjon.* Bekken må erosjonssikres hele veien ut til Engersandbukta for å forhindre fremtidig erosjon. Erosjonssikring utføres etter prinsippene beskrevet i NVE 1/2019 kapittel 6.2.1. Det anbefales at erosjonssikringen utføres ved sprengsteinsfylling. Over sprengsteinsfyllingen legges stedlige masser for å ivareta og gjenopprette det biologiske mangfoldet.

## **7.6 Rystelser/vibrasjoner**

Det fordres til at prinsippene gitt i V220 17.6.4.1 følges for sprengningsarbeider i bergrom. Vurderinger rundt rystelseskrav og gjennomføring utføres av ingeniørgeolog i senere fase.

## **7.7 Potensiell grunnvannssenkning**

Potensielle setningsskader som følge av lokal grunnvannssenkning over bergrommer må vurderes. Innsig av vann vurderes av ingeniørgeolog. Dette kan overvåkes ved etablering av poretrykksmåler i løsmassene over bergrommet.

## **8. Kostnadsoverslag**

### **8.1 Forutsetninger**

Det er forutsatt at samtlige konstruksjoner ikke fundamenteres ved peler, da tiltakene virker gjennomførbare ved direktesfundamentering. Dersom senere detaljeringsfase viser behov for pelefundamentering vil denne kostnaden komme i tillegg til skisserte kostnader.

Jackson AS oppgir pris på EPS pr. m<sup>3</sup> i 2020 ligger på 465kr eksklusiv. mva, inkl. levering i Viken-området.

### **8.2 Kostnadsberegninger**

#### **KOSTNADSOVERSLAG GEOTEKNIKK**

<b>Veg 23000</b>	<b>Mengde</b>	<b>Enhet</b>	<b>Pris pr. enhet</b>	<b>Sum</b>
EPS-fylling	7514	m3	465	3 493 865 kr
<b>Veg 70100</b>				
EPS-fylling	1922	m3	465	893 587 kr
<b>Veg 83000</b>				
EPS-fylling	4511	m3	465	2 097 717 kr
Fyllmasser	31230	m3	20	624 591 kr
<b>SUM</b>				<b>7 110 000 kr</b>
Arbeidsstikking, teknisk kontroll (5%)				355 500 kr
Rigg (10%)				711 000 kr
<b>Sum</b>				<b>8 176 500 kr</b>
Uforutsett (25%)				204 4125 kr
<b>Entreprisekostnad</b>				<b>10 220 625 kr</b>
MVA, 25% av entreprisekostnad				2 555 156 kr
<b>Entreprisekostnad inkl. mva</b>				<b>12 775 781 kr</b>
Planlegg/byggeledelse (15% av entreprisekostnad)				1 916 367 kr
<b>Byggekostnad</b>				<b>14 692 148 kr</b>



# ROS-ANALYSE

ref: "Program for økt sikkerhet mot leirskred, Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire"  
20001008-2 datert 31 august 2001. Revisjon 3 datert 8 oktober 2008

Vedlegg 1

Oppdrag:	Nytt hovedrenseanlegg Lier	Område:	Lier
Oppdragnummer:	1350039798	Dato:	15.03.2021
Saksbehandler	KIAA	Kontrollert:	TROR

## Skadekonsekvens

### Forklaring

vurdering:

Faktor	Vekttall		Kommentar
Boligheter	4	3	12 Tettbebyggelse i nordre del
Næringsbygg, personer	3	3	9 Diverse industri.
Annen Bebyggelse, verdi	1	0	0 Ingen
Vei	2	3	6 E134. Antatt ÅDT >5000.
Toglinje	2	0	0 Ingen toglinje i konflikt
Kraftnett	1	1	1 Distribusjonsnett
Oppdemming/flom	2	0	0 Ingen.

Poeng (score x vekttall): 28

Faktor	vekttall	Konsekvens, score			
		3	2	1	0
Boligheter, antall	4	Tett>5	Sprett >5	Sprett <5	Ingen
Næringsbygg, personer	3	>50	10-50	<10	Ingen
Annен Bebyggelse, verdi	1	Stor	Betydelig	Begrenset	Ingen
Vei, ÅDT	2	>5000	1001-5000	100-1000	<100
Toglinje, baneprioritet	2	1-2	3-4	5	Ingen
Kraftnett	1	Sentral	Regional	Distribusjon	Lokal
Oppdemming/flom	2	Alvorlig	Middels	Liten	Ingen

Beregnet skadekonsekvensklasse:

Meget Alvorlig

Skadekonsekven

0.62

## Faregradsklasser (sannsynlighet)

### Forklaring

vurdering:

Faktor	Vekttall		Kommentar
Tidligere skredaktivitet	1	3	3 Terrenget viser spor etter skredaktivitet
Skråningshøyde	2	2	4 Skråning mot vest er i ravine sør er 15-20 m høy
Tidligere/nåværende terrengnivå	2	3	6 Ingen vesentlig terrenghenskning.
Poretrykk, overtrykk	3	2	6 PZ 7710 viser 2-3m overtrykk
Poretrykk, undertrykk	-3	0	0 Stor mektighet.
Kvikkleiremektighet	2	3	6 Middels til meget sensitiv
Sensitivitet	1	3	3 Bekk avgrenser sonen i nordøst. Bekken er erosjonsbeskyttet på deler av strekningen. Skråningen er bevekst med or. Inge nras eller overflateglidninger. Noe sig. Trolig litt erosjon i bunn og sider. Bekk i sørøstlig område vurderes som noe erosjon iht NVE eksternrapport 9/2020.
Erosjon	3	2	6 Ingen registreringer
Inngrep, forverring	3	0	0 Ingen registreringer
Inngrep, forbedring	-3	0	0 Ingen registreringer

Faktor	Vekttall	Faregrad, score			
		3	2	1	0
Tidligere skredaktivitet	1	Høy	Noe	Lav	Ingen
Skråningshøyde, m	2	>30	20-30	15-20	<15
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)	2	1,0-1,2	1,2-1,5	1,5-2,0	>2,0
Poretrykk, overtrykk (kPa)	3	>+30	10-30	0-10	Hydrostatisk
Poretrykk, undertrykk (kPa)	-3	>50	(-20-50)	(-0-20)	Hydrostatisk
Kvikkleiremektighet	2	>H/2	H/2-H/4	<H/4	Tynt lag
Sensitivitet	1	>100	30-100	20-30	<20
Erosjon	3	Aktiv/Glidning	Noe	Lite	Ingen
Inngrep, forverring	3	Stor	Noe	Liten	Ingen
Inngrep, forbedring	-3	Stor	Noe	Liten	Ingen

Poeng (score x vekttall): 34

Beregnet faregradsklasse:

Høy

Faregrad


0.67

Risiko (skadekonsekvens x faregrad)


4148

Risikoklasse:

5



Tegnforklaring	Merknader	Henvisninger
<b>RAMBOLL</b> Ramboll Norge AS Region Øst Postboks 100 alle 7, 3001 Drammen  Oppdragsgiver logo:  Lier kommune JØRTEL VÅSEN DE ALMEIDA		
Tegnertid: 15.03.2021 Godkjent: 1250 (A3)  Oppdragsgiver: TROR  Oppdr. Arkiv Nr: 1350039798 Oppdragsgiver: KIAA  Stabilitetsvurderinger Snitt A-A: Effektivspenningsanalyse Dagens situasjon  Tegn nr: V-01 Rev: 00		



#### Tegnforklaring


#### Merknader

#### Henvisninger

**RAMBOLL**

 Ramboll Norge AS  
 Region Øst  
 Postboks 1000 alle 7, 3001 Drammen  
 Oppdragsgiver logo:  


 Datum utarbeidet: 15.03.2021 Godkjent:  
 Tegnet av: Oppdragsgiver: 1250 (A3)  
 KIAA Godkjent:  
 Oppdr. Arkiv Nr: 1350039798  
 Oppdragsgiver: TROR  
 Stabilitetsvurderinger  
 Snitt A-A: Totalspenning  
 Dagens situasjon  
 Tegn nr: V-02 Rev: 00  
 Oppdragsgiver: Lier kommune  
 Oppdragsgiver: JØRTEL VANN OG AVLØP AS  
 Oppdragsgiver: 75239901  
 Oppdragsgiver: Tor L Tolsetsen



#### Tegnforklaring

#### Merknader

#### Henvisninger



#### Tegnforklaring

#### Merknader

#### Henvisninger

**RAMBOLL**

Ramboll Norge AS  
Region Øst  
Postboks 10 alle 7, 3001 Drammen  
Oppdragsgiver logo:

Dato utarbeidet: 01.07.2022 Legt til tilleggsplast for jordoverdekning over EPS


Tegnet av: TROR Godkjent:

Oppdr.-Arkiv Nr: 1350039798

Oppdr.-Oppgave-Nr: 7523/991

Tegn nr: V-04 Rev: 01


Tegn nr: V-04 Rev: 01



#### Tegnforklaring

#### Merknader

#### Henvisninger



Tegnforklaring

Merknader

Henvisninger

RAMBOLL

Ramboll Norge AS  
Region Øst  
Postboks 100 alle 7, 3001 Drammen

Oppdragsgiver logo:

Dato utarbeidet: 15.03.2021 Godkjent:


Oppdragsgiver logo:

Oppdr. Arkiv Nr: 1350039798 Oppdragsgj.-Nr:

Oppdragsgj. Nr: 7523991 Oppdragsgj.-Nr:

Tegn nr.: V-05 Rev:

00



FORELIG  
15.03.2021

#### Tegnforklaring

#### Merknader


#### Henvisninger

**RAMBOLL**  
Ramboll Norge AS  
Region Øst  
Postboks 3001 alle 7, 3001 Drammen  
Oppdragsgiver logo:

Dato utarbeidet: 15.03.2021 Godkjent:  
Nytt hovedrenseanlegg, Lier kommune  
Oppdragsgiver logo:  
Lier kommune  
Oppdragsgivarskilt: 15.03.2021  
Oppdrag Arkiv Nr.: 1350039798  
Oppdragsgiver: KIAA  
Oppdragsgiver logo:  
TROR

Dato utarbeidet: 15.03.2021 Godkjent:  
Forprosjekt  
Oppdragsgiver logo:  
KIAA  
Oppdragsgivarskilt: 1350039798  
Oppdragsgiver logo:  
TROR

Dato utarbeidet: 15.03.2021 Godkjent:  
Stabilitetsvurderinger  
Oppdragsgiver logo:  
7543/991  
Oppdragsgivarskilt: 15.03.2021  
Oppdragsgiver logo:  
Tor L Tolsetsen  
Oppdragsgivarskilt: 15.03.2021  
Oppdragsgiver logo:  
Dagens situasjon  
Oppdragsgivarskilt: V-06  
Oppdragsgiver logo:  
00



FORELOPIG  
15.03.2021


Tegnforklaring

Merknader

Henvisninger

**RAMBOLL**  
Ramboll Norge AS  
Region Øst  
Postboks 100 alle 7, 3001 Drammen  
Oppdragsgiver logo:  
  
Lier kommune  
JØRTEL VÅSEN DE ALMEDE  
Oppdragsgiver logo:  
  
TØR L Tolsetsen

Dato utarbeidet: 15.03.2021 Godkjent:  
Nytt hovedrenseanlegg, Lier kommune 1250 (A3)  
Forprosjekt TØR  
Oppdr. Arkiv Nr: 1350039798  
Oppdr. Projektnr.: 2020/191  
Oppdr. Dok. Nr: 7543/991  
Dagens situasjon med fylling  
Team nr: V-06-1 Rev: 00




Tegnforklaring

Merknader

Henvisninger

<b>RAMBOLL</b>
Ramboll Norge AS
Region Øst
Oslostranda alle 7, 3001 Drammen
Oppdragsgiver logo:
Lier kommune
JØRTEL VANN OG AVVANN AS
Oppdragstid:
01.07.2022 - Legt til tilleggsplast for jordoverdekning over EPS
TROR
Oppdragsgjort:
Godkjent:
Oppdr. Arkiv Nr.: 1250 (A3)
Oppdragsgjort av:
KIAA
Oppdragsgjort av:
TROR
Dato utarbeidet:
07.01.2022
Oppdragsgjort:
Godkjent:
Oppdr. Arkiv Nr.: 1350039798
Oppdragsgjort av:
TROR
Oppdragsgjort av:
KIAA
Dato utarbeidet:
07.01.2022
Oppdragsgjort:
Godkjent:
Oppdr. Arkiv Nr.: 1350039798
Oppdragsgjort av:
TROR
Dato utarbeidet:
07.01.2022
Oppdragsgjort:
Godkjent:
Oppdr. Arkiv Nr.: 752437901
Oppdragsgjort av:
TROR
Dato utarbeidet:
07.01.2022
Oppdragsgjort:
Godkjent:
Oppdr. Arkiv Nr.: V-07
Oppdragsgjort av:
TROR
Dato utarbeidet:
07.01.2022
Oppdragsgjort:
Godkjent:
Oppdr. Arkiv Nr.: 01



Tegnforklaring

Merknader

Henvisninger

**RAMBOLL**  
Ramboll Norge AS  
Region Øst  
Postboks 1000, 1310 Oslo  
Oppdragsgiver logo:  

01 07.01.22 Legt til tilleggsplast for jordoverdekning over EPS

TROR Godkjent:

07.01.2022 Oppdragsgiver:

1250 (A3)

Oppdragsgiver:

KIAA TROR

Oppdr. Arkiv Nr:

1350039798

Oppdragsgiver:

Oppdragsgiver:

752437901

Oppdragsgiver:


Tor L Tolsetsen

Team nr:

V-08

Rev:


01



FORELØPIG  
15.03.2021

**RAMBOLL**  
Ramboll Norge AS  
Region Øst  
Postboks 100 alle 7, 3001 Drammen  
Oppdragsgiver logo:  
  
Lier kommune  
JØRTEL VÅSEN DE ALVØEN AS  
Oppdragsgiver logo:  
  
Oppdragsgiver logo:  
  
Oppdragsgiver logo:

Dato utarbeidet: 15.03.2021 Godkjent:  
Nytt hovedrenseanlegg, Lier kommune 1250 (A3)  
Oppdragsgiver: KIAA  
Tegnet av: TROR  
Oppdragsgivars nr.: 2020/191 Oppdragsgivars nr.: 1350039798  
Stabilitetsvurderinger Oppdragsgivars nr.: 75243991  
Snitt B-B: Totalspenningsanalyse Oppdragsgivars nr.: 75243991  
Oppfylling med EPS på fyllmasser Tegn nr.: V-08-1 Rev: 00



FORELØPIG

15.03.2021

RAMBOLL

Ramboll Norge AS  
Region Øst  
Postboks 100 alle 7, 3001 Drammen

Oppdragsgiver logo:

Lier kommune

JØRTEL VANN OG AVVASS

Oppdragstekst:

Nytt hovedrenseanlegg, Lier kommune

Dato utarbeidet: 15.03.2021 Godkjent:

Oppdragsgiver:

KIAA

Oppdrag Arkiv Nr: 2020/191

Oppdragsgiver:


TOR L Tolsetsen

Team nr: V-08-2 Rev:

00

Merknader

Henvisninger



FORELØPIG  
15.03.2021

Tegnforklaring

Merknader

Henvisninger

RAMBÖLL

Rambøll Norge AS  
Region Øst  
Postboks 100 alle 7, 3001 Drammen

Oppdragsgiver logo:

Lier kommune  
JØRTEL VANN OG AVLØP AS

Oppdragstid:  
15.03.2021

Fagkort:  
1250 (A3)


Oppdragstid:  
15.03.2021

Fagkort:  
TROR

Oppdrag-Arkiv Nr.:  
1350039798

Oppdragstid:alle  
Oppdrag-Nr.:  
7543/901


Dags situasjon  
Rev: 00



#### Tegnforklaring

#### Merknader

#### Henvisninger



FORELØPIG

15.03.2021

#### Tegnforklaring

#### Merknader

#### Henvisninger

RAMBOLL

Ramboll Norge AS  
Region Øst  
Postboks 100 alle 7, 3001 Drammen

Oppdragsgiver logo:

Lier kommune  
JØRTEL VÅSEN DE ALDRUM

Oppdragstidspunkt:

Dato utarbeidet: 15.03.2021  
Tegnet av: 1250 (A3)

Oppdragsgiver:

KIAA

Oppdr. Arkiv Nr: 2020/191  
Oppdragsgiver Nr: 1350039798

Oppdragsgiver: TROR

Oppdragsgiver: Oppdragsgiver: Lier kommune


Oppdragsgiver: 7543/991

Oppdragsgiver: Tor L Tolsetsen

Dagens situasjon

V-10-1

Rev: 00




FORELØPIG  
15.03.2021

#### Tegnforklaring

#### Merknader

#### Henvisninger

<b>RAMBOLL</b> Ramboll Norge AS Region Øst Postboks 1000 alle 7, 3001 Drammen Oppdragsgiver logo:	<b>Lier kommune</b> JØRV VÅNDE AVDELE
Rev. Dato:	Revisjonen omhandler:
15.03.2021	Håndtak
Oppdragsgiver:	Godkjent:
Nytt hovedrenseanlegg, Lier kommune	1250 (A3)
Forprosjekt	Oppdragsgiver:
KIAA	Godkjent:
Oppdr. Arkiv Nr.: 2020/191	Oppdragsgiver:
Oppdragsgiver nr.: 1350039798	Oppdragsgiver:
Stabilitetsvurderinger	Oppdragsgiver:
Snitt C-C: Totalspenningsanalyse	Oppdragsgiver:
Dagens situasjon	Oppdragsgiver:
V-10-2	Oppdragsgiver:
00	Oppdragsgiver:




### Tegnforklaring

### Merknader

### Henvisninger

<b>RAMBOLL</b> Ramboll Norge AS Region Øst Postboks 100 alle 7, 3001 Drammen	Oppdragsgiver logo: 
Oppdr. Dato: 15.03.2021	Revisjonen omhandler: 1250 (A3)
Oppdr. Arkiv Nr: 1350039798	Godkjent:
Oppdr. Projektnr: TROR	
Stabilitetsvurderinger	
Snitt C-C: Totalspenningsanalyse	
Dagens situasjon med fylling	
Team nr: V-10-1-1	Rev: 00



Tegnforklaring

Merknader

Henvisninger

FORELØPIG

15.03.2021

RAMBOLL

Ramboll Norge AS  
Region Øst  
Postboks 1000 alle 7, 3001 Drammen

Oppdragsgiver logo:

Lier kommune

JØRN VÅNDE MÅLERI AS

Oppdragsgiver logo:

Nytt hovedrenseanlegg, Lier kommune


Dato utarbeidet: 15.03.2021 Godkjent: 1250 (A3)

Forprosjekt: Oppdragsgiver: TROR

Oppdr. Arkiv Nr: 2020/191 Oppdragsgj.: KIAA

Oppdragsgj. Nr: 7523/991 Oppdragsgj. Nr: 7523/991

Team nr: V-11-1 Rev: 00



#### Tegnforklaring

#### Merknader


#### Henvisninger

FORELØPIG

19.03.2021

**RAMBOLL**  
Ramboll Norge AS  
Region Øst  
Postboks 100 alle 7, 3001 Drammen  
Oppdragsgiver logo:

Dato utarbeidet: 15.03.2021 Godkjent: 1250 (A3)  
Tegnet av: Oppdragsgiver: KIAA  
Oppdr. Arkiv Nr: 2020/191 Oppdragsgj.: TROR  
Stabilitetsvurderinger Oppdragsgj. Nr: 1350039798  
Snitt C-C: Effektivspenningsanalyse  
Oppfylling med EPS og fyllingsmasser Team nr: 7523/991  
Rev: 00



FORELØPIG

15.03.2021

**Tegnforklaring****Merknader****Henvisninger**

Ramboll Norge AS

Region Øst

Oslo og Akershus alle 7, 3001 Drammen

Oppdragsgiver logo:



Lier kommune

JØRN VÅNDE AASEN AS

Oppdragsledd:

1250 (A3)

Tegnet av:

Godkjent:

KIAA

Oppdr. Arkiv Nr:

1350039798

Oppdragsgiver:

TROR

Stabilitetsvurderinger

Snitt C-C: Totalspenningsanalyse


Oppfylling med EPS

Tegn nr:

V-12-1

Rev:

00



### Tegnforklaring

### Merknader

### Henvisninger

**RAMBOLL**  
 Ramboll Norge AS  
 Region Øst  
 Postboks 7000 alle 7, 3001 Drammen  
 Oppdragsgiver logo:  

Godkjent:

15.03.2021

Redaksjonsnr:

1250 (A3)

Tegnet av:

KIAA

Oppdragsgiver:

TROR

Oppdr.arkiv nr:

1350039798

Oppdr.versj.nr:


75243901

Tekn. nr:

V-12-2

Rev:

00



Tegnforklaring


Merknader

Henvisninger


**FORELØPIG**

15.03.2021

RAMBÖLL	Rambøll Norge AS Region Øst Postboks 3001 alle 7, 3001 Drammen
Oppdragsgiver logo:	
Oppdragsgiver:	Lier kommune JØRTEL VÅNDE OG ÅVÅP AS
Oppdragsdato:	15.03.2021
Revisjonen omhandler:	Håndteres
Godkjent:	1250 (A3)
Dato utarbeidet:	15.03.2021
Oppdragsgiver:	KIAA
Oppdragsgiver logo:	
Oppdrag-Arkiv Nr:	1350039798
Oppdragsgiver adresse:	Oppdragsgiver adresse:
Oppdragsgiver tel. nr:	Oppdragsgiver tel. nr:
Tegn nr:	Tegn nr:
Oppfylling med fyllingsmasser	Oppfylling med fyllingsmasser
Rev:	Rev:
V-12-1-1	00



Tegnforklaring		Merknader		Henvisninger			
RAMBØLL	Rambøll Norge AS Region Øst Postboks 100 alle 7, 3001 Drammen						
Lier kommune	JØRTEL VÅGDE AVDEKKER						
Oppdragsgiver logo:							
Oppdragsgiver:							
Rev. Dato:		Revisjonen omhandler:		Godekjet:			
Nytt hovedrenseanlegg, Lier kommune	Dato utarbeidet:	15.03.2021	Oppdragsgiver:				
Forprosjekt	Tegnet av:		Godekjet:				
Oppdr. Arkiv Nr:							
Oppdr. Oppgave Nr:							
Stabilitetsvurderinger							
Snitt C-C: Totalspenningsanalyse							
Oppfylling med fyllingsmasser							
V-12-2-1	Rev:	00					




FORELØPIG  
15.03.2021

Tegnforklaring

Merknader

Henvisninger

RAMBOLL	
Ramboll Norge AS	
Region Øst	
Lier kommune	
Oppdragsgiver logo:	
Lier kommune	
Oppdragsgiver:	
Rev. Dato:	Revisjonen omhandler:
Godkjent:	
Date utarbeidet:	Godkjent:
15.03.2021	1500 (A3)
Oppdrag-Arkiv Nr:	Oppdragsgj.-
2020/191	TROR
Oppdragsgj. Nr:	
7523/901	
Stabilitetsvurderinger	
Snitt D-D: Effektivspenningsanalyse	
Dagens situasjon	
Team nr:	Rev:
V-13	00




**FORELØP**  
**15.03.2021**

<b>RAMBOLL</b>	
Ramboll Norge AS Region Øst Erik Berresen alle 7, 3001 Drammen	
Oppdragsgiver logo:	
 <b>Lier kommune</b> JERVEL VANN OG AVLOP	
Dato utarbeidet:	Målestokk:
<b>15.03.2021</b>	<b>1:500 (A)</b>
Tegnet av:	Godkjent:
<b>KIAA</b>	<b>TROR</b>
Oppdr. Arkiv Nr:	Oppdragsnr:
<b>2020/1911</b>	<b>13500397</b>
Oppdr. Prosj. Nr:	Oppdr. Saks. nr:
<b>7543/901</b>	<b>Tor I. Tol</b>
Tegn nr:	Rev:
<b>V-14</b>	<b>00</b>

Page 1

erknader




Tegnforklaring

Merknader

Henvisninger

FORELØPIG  
15.03.2021

RAMBOLL	
Ramboll Norge AS Ringstabekkveien 42, 2001 Drammen	
Oppdragsgiver logo:	
Oppdragsgiver:	Lier kommune 
Dato:	15.03.2021
Revisjonsomhandler:	
Godkjent:	
Nytt hovedrenseanlegg, Lier kommune	RamID: 12000 (A3)
Forprosjekt	Oppdr.-Arkiv Nr: TROR
Plantegning	Oppdr.-Arkiv Nr: 135009798
Situasjonsplan	Oppdr.-Arkiv Nr: 7543/901
(UTM32, NN2000)	Ter. L. Telefon:
	Rev:
	V-20
	00




Tegnforklaring

Merknader

Henvisninger

FORELØPIG  
15.03.2021

RAMBOLL	
Ramboll Norge AS Ringveien 4 Erik Berresem allé 7, 2001 Drammen	
Oppdragsgiver logo:	
Lier kommune	Oppdragsgiver:
Ref. & Dato:	Revisjonen omhandler:
	Godkjent:
Datei stansbeodd:	Målestokk:
15.03.2021	1:1000 (A3)
Oppdragsgiver:	
KIAA	TROR
Oppdr.-Arkiv Nr:	Oppdragsgiver:
2020/1911	1350039798
Oppdragsgiver:	Oppdragsgiver:
Oppdragsgiver:	Oppdragsgiver:
7543/901	Ter L. Tellefzen
Year av:	Rev:
V-21	00




Tegnforklaring

Merknader

Henvisninger

FORELØPIG  
15.03.2021

RAMBOLL	
Ramboll Norge AS Ringstabekk Erik Berresen allé 7, 2001 Drammen	Målatakk:
Oppdrørsværk logo:	Dato startbeodd:
KIAA	15.03.2021 1:1000 (A3)
TROR	Oppdragsgiver:
Oppdrørsværk	Oppdragsgiver nr:
Ter L Tellefzen	Oppdragsgiver adresse:
7543/901	Oppdragsgiver postnr:
Rev:	Team nr:
V-22	00




## Tegnforklarin

Merkm

Henvisning

		RAMBØLL	
Rambøll Norge AS Postboks 1000 Trik Bærnesvei 46 7, 3001 Drammen		Oppdragsgiver logo:	
 Lier kommune MÅL: VIL GJØRE DRAMMEN STØRRE			
Rev. Dato:	Revisjons omhandler:	Godkjent:	
Nytt hovedrenseanlegg, Lier kommune Forprosjekt			
Plantegning Stabilitetssnitt A-A, B-B, C-C (UTM32, NN2000)		Dato utarbeidet: <b>15.03.2021</b>	Målestokk: <b>L-2009 (A3)</b>
		Tegnet av: <b>KIAA</b>	Godkjent: <b>TROR</b>
		Oppdr.-Arkiv Nr.: <b>2020/191</b>	Oppdragsgj. <b>13500039798</b>
		Oppdr.-Ref. Nr.: <b>7543/901</b>	Saksnummer: <b>Ter L. Totlefsm</b>
		Tegn. nr.: <b>V-23</b>	Rev. nr.:



Tegnforklaring


Merknader

Henvisninger

FORELØPIG  
15.03.2021

RAMBOLL	
<small>Ramboll Norge AS Ringstabekk Erik Berresens allé 7, 2001 Drammen</small>	
Oppdragsgiver logo:	
Dato:	Oppdrag omhandler:
Rev.:	Godkjent:
15.03.2021	1:1000 (A3)
	Oppdragsgiver:
	KIAA
	Oppdr.-Nr.:
	155009798
	Oppdragsgiver adresse:
	Oppdragsgiver postnr.:
	Oppdragsgiver by:
	Oppdragsgiver Tel. nr.:
	Oppdragsgiver e-post:
	Oppdragsgiver fax:
	Oppdragsgiver Rev.:
	V-24
	00

Nytt hovedrenseanlegg, Lier kommune  
Forprosjekt  
Plan tegning  
Stabilitetssnitt område 1  
(UTM32, NN2000)




Tegnforklaring

Merknader

Henvisninger


**FORELØPIG**  
15.03.2021

Ramkell Norge AS Ringveien 4 6120 Arendal	Oppdragsgiver logo:	RAMBOLL
Oppdrag-Arkiv Nr: 150009798	Oppdragsgiver:	KIAA
Oppdrag-Arkiv Nr: 150009798	Oppdragsgiver:	TROR
Oppdrag-Arkiv Nr: 7543/901	Oppdragsgiver:	Lier kommune
Oppdrag-Arkiv Nr: 7543/901	Oppdragsgiver:	Ter L Tellefzen
Oppdrag-Arkiv Nr: 7543/901	Oppdragsgiver:	V-25
Oppdrag-Arkiv Nr: 7543/901	Oppdragsgiver:	00



FORELØPIG  
15.03.2021

		<b>RAMBOLL</b>	
Ramboll Norge AS Engerveien 1 Erik Berrestell allé 7, 3001 Drammen			
Oppdragsgiver logo:			
 <b>Lier kommune</b> LERIEN OG KOMMUNEN			
Rev. Dato:	Revisjonen omhandler:	Godkjet:	Dato utarbeidet:
			<b>15.03.2021</b>
			<b>12.2009 (A3)</b>
		Godkjet:	
		KIAA	
		Oppdr.arkiv Nr:	Oppdragsnr:
		2020/191	(3500)39798
		Oppdragsgiver-Nr:	Ter. L. Tøffersen
		7543/901	
Oppdr. nr:	Rev. nr:		
V-26	00		




#### Tegnforklaring

- Artesisk grunnvannstrykk
- Kvikkkleire/sprøbruddmateriale

#### Merknader

#### Henvisninger

Rev 2 Dato:	Revisjonen omhandler:	Godkjent:
Dato utarbeidet:	Oppdr.arkiv nr.:	
Oppdragsgiver logo:		
Nytt hovedrenseanlegg, Lier kommune		
Forprosjekt		
Planfigning		
Situasjonsplan med anbefalt utvidelse av		
dagens kvikkleiresone		
RAMBOLL		
Ramboll Norge AS		
Berggata 7, 0210 Oslo		
Erl. Berresens allé 7, 2001 Drammen		
Oppdragsgiver logo:		
Lier kommune		
Oppdragsgiver logo:		



FORELØRIG  
15.03.2021

Tegnforklaring

- [Hatched pattern] Fylling
- [Yellow hatched pattern] EPS øverste 2.5m
- [White box with black border] EPS

Merknader

Dagens bekk sikres mot erosjon

Henvisninger

RAMBOLL	
Ramboll Norge AS Ringstabekk 2 Erik Bereskes allé 7, 2001 Drammen	Oppdragsgiver logo:
Lier kommune MEST. VINTERDÅP 2	Lier kommune MEST. VINTERDÅP 2
Oppdragsgiver logo:	
Oppdr. Dato: 15.03.2021	Revisjonsomhandler:
Oppdr. Arkiv Nr: 1350039798	Godkjent:
Oppdr. Arkiv Nr: 2020/1911	
Oppdr. Arkiv Nr: 7543/901	
Oppdr. Arkiv Nr: Ter L Tellefzen	
Oppdr. Arkiv Nr: V-28	
Oppdr. Arkiv Nr: 00	

# Vedlegg 1: Skjærstyrkeprofiler.

1.1: Styrkeprofiler snitt A-A: 111, 015, 016, 017


1.2: Styrkeprofiler snitt B-B: 712, 506, 505, 503, 125


1.3: Styrkeprofiler snitt C-C: 707, 709, 717, 718, 114

1.4: Styrkeprofiler snitt D-D: 114, 719, Sjøbunn

## A-A: 111 (NOT-RIG-081)

Rambøll er enige i betraktningen av skjærprofil. 111 ligger tettest på snitt A-A. Skjærfastheten er oppgitt som direkte fasthet. Fastheten korrigeres for aktiv skjærstyrke med  $S_{uD}/S_{uA} = 0.63$ .





#### Tolkningsgrunnlag

In-situ poretrykk: Manuell fordeling

Grunnvannstand [Z]: 3 m

Overkonsolidering: Konstantverdi OCR = 1

Plastisitetsindeks,  $I_p$ : Manuell fordeling

Romvekt:

SHANSEP-normalisering:

Konstant, 20 kN/m<sup>3</sup>

$\alpha = 0.3 \quad \beta = 0.75$

Verdier for enaks/konus anses representative for direkte skjærfasthet og er derfor korrigert med anisotropiforholdet CuD/CuA = 0.67

Designlinje, $c_{uA}$ :	$c_{uA}$ :
Kote	
5.4	20.0
3.0	22.0
-3.8	43.0
-3.8	38.0
-4.5	40.0
-4.5	45.0
-11.0	65.0



Lier vei, vann og avløp KF

Hovedrenseanlegg Lier kommun

Borpunkt: 15 Terrengkote: 6.4

Tolking/presentasjon av CPTU  
Udrenert skjærfasthet og OCR


Oppdrag  
1350039798

Tegn./kontr.  
KIAA/TROR

Vedlegg  
-

Dato  
22.02.2021

Tegn. Nr.  
V-101



Tolkningsgrunnlag	
In-situ poretrykk:	Manuell fordeling
Grunnvannstand [Z]:	3 m
Overkonsolidering:	Konstantverdi OCR = 1
Plastisitetsindeks, I <sub>p</sub> :	Manuell fordeling

Romvekt: Konstant, 20 kN/m<sup>3</sup>  
SHANSEP-normalisering:  $\alpha = 0.3 \quad \beta = 0.75$   
Verdier for enaks/konus anses representative for direkte skjærfasthet og er derfor korrigert med anisotropiforholdet CuD/CuA = 0.67


Versjon: 6, rev. dato: 22.11.2019 |IDRM-S12|OppdragDrm13500397987-PROD|GeoteknikkBERICPTU-profil|Tolkningsark CPTU-rev06-16.xlsx

Designlinje, $c_{uA}$ :	Kote	$c_{uA}$
	2.0	25.0
		27.0
	-5.0	45.0
	-5.0	45.0
	-7.0	50.0
	-11.0	70.0

**RAMBOLL**

Lier vei, vann og avløp KF	Hovedrenseanlegg Lier kommun
Borpunkt: 16	Terrengkote: 3.5
Tolking/presentasjon av CPTU Udrenert skjærfasthet og OCR	Dato 22.02.2021

Oppdrag 1350039798	Tegn./kontr. KIAA/TROR	Vedlegg -



Enkelt trykkforsøk : (strek angir def.% v/brudd)

Konusforsøk - Omrørt/uforstyrret: ▼ / ▽

Penetrometerforsøk  Konsistensgrense  $w_p$  |  $w_L$  Andre forsøk:

T= Treaksialforsøk

Ø= Ødometerforsøk

K= Kornfordeling

Oppdrag nr.	1350039798	Målestokk:	1:100	Status:	Datarapport
Nytt hovedrenseanlegg for Lier kommune					
Lier kommune					
BORPROFIL HULL NR.:	17				

TERRENGHØYDE: +2.4

PRØVETYPE: 54 mm

**RAMBOLL**

Ramboll AS - Region Midt-Norge  
P.b. 9420 Sluppen  
Mellomila 79, N-7493 Trondheim  
TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60  
www.ramboll.no

Tegning nr.


Rev.

111

0


B-B: 712 (NOT-RIG-060)

Skjærfasthet er oppgitt som direkte fasthet. Fastheten korrigeres for aktiv skjærstyrke med  $S_{uD}/S_{uA} = 0.63$ .




B-B: 503 (NOT-RIG-060)

Skjærfasthet er oppgitt som direkte fasthet. Fastheten korrigeres for aktiv skjærstyrke med  $S_{uD}/S_{uA} = 0.63$ .




## B-B: 501, 505, 506 (NOT-RIG-060)

Rambøll er enige i COWI sin tolkning av leiras skjærfasthet. Skjærfasthet er oppgitt som direkte fasthet. Fastheten korrigeres for aktiv skjærstyrke med  $S_{uD}/S_{uA} = 0.63$ .



## B-B: V125 (NOT-RIG-060)


Rambøll er enige i COWI sin tolkning av leiras skjærfasthet. Skjærfasthet er oppgitt som direkte fasthet. Fastheten korrigeres for aktiv skjærstyrke med  $S_{uD}/S_{uA} = 0.63$ . Leiren har lav sensitivitet. Dette anslås som et forsiktig anslag.



Dybde	avlesning	Uomrørt $S_u$	avlesning	Omrørt $S_u$	St
3.000	91.0	61.4	26.0	17.7	3
4.000	39.0	27.2	25.0	17.0	2
5.000	44.0	30.6	16.0	10.6	3
6.000	81.0	55.4	14.0	9.2	6
7.000	34.0	23.5	14.0	9.2	3
8.000	30.0	20.6	15.0	9.9	2
9.000	53.0	37.1	15.0	9.9	4
10.000	60.0	42.3	13.0	8.5	5
11.000	61.0	43.0	12.0	7.8	6
12.000	83.0	57.1	15.0	9.9	6
13.000	64.0	45.2	16.0	10.6	4
14.000	79.0	54.0	20.0	13.5	4
15.000	77.0	52.9	19.0	12.7	4


## C-C: 707 (NOT-RIG-060)

Rambøll er enige i COWI sin tolkning av leiras skjærfasthet. Skjærfasthet er oppgitt som direkte fasthet. Fastheten korrigeres for aktiv skjærstyrke med  $S_{uD}/S_{uA} = 0.63$ .




## C-C: 709 (NOT-RIG-060)

Rambøll er enige i COWI sin tolkning av leiras skjærfasthet. Skjærfasthet er oppgitt som direkte fasthet. Fastheten korrigeres for aktiv skjærstyrke med  $S_{uD}/S_{uA} = 0.63$ .




## C-C: 717 & 718 (NOT-RIG-060)

Rambøll er enige i COWI sin tolkning av leiras skjærfasthet. Skjærfasthet er oppgitt som direkte fasthet. Fastheten korrigeres for aktiv skjærstyrke med  $S_{uD}/S_{uA} = 0.63$ .




### C-C: V114 (NOT-RIG-060)

Iht. NIFS 77/2014 vedlegg D er det lite grunnlag for å tolke aktiv udrenert skjærfasthet fra vingebor. Vedlegget konkluderer med at det bør utvises forsiktighet ved tolkning, spesielt for lavplastiske leirer. Rambøll benytter derfor ingen korrigeringsverdi i tolkningen av skjærstyrke, da det antas at skjærfasthet fra vingebor er som en minimumsverdi å regne for aktiv skjærstyrke.




## D-D: V114 (NOT-RIG-060)

Iht. NIFS 77/2014 vedlegg D er det lite grunnlag for å tolke aktiv udrenert skjærfasthet fra vingebor. Vedlegget konkluderer med at det bør utvises forsiktighet ved tolkning, spesielt for lavplastiske leirer. Rambøll benytter derfor ingen korrigeringsverdi i tolkningen av skjærstyrke, da det antas at skjærfasthet fra vingebor er som en minimumsverdi å regne for aktiv skjærstyrke.



## D-D: 719 (NOT-RIG-060)

Skjærfasthet er oppgitt som aktiv skjærfasthet, og trenger ikke å korrigeres. Det tolkes ett profil for borpunkt 719 på land, og ett for havbunnen. Profil av sjøbunnen antas å være meget konservative parametere for bløt leire.



## D-D: Sjøbunn

Det antas et konservativt skjærstyrkeprofil med  $Su_A$  lik  $0,27p_0'$  og en minimumsverdi lik 10 kPa. Leiras tyngtetethet antas å være lik  $19 \text{ kN/m}^3$ .

